CONFIDENTIAL // OPERATIONAL · গোপনীয়

Border Guard Bangladesh · বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
22 BGB · BOP Burimari · Sector-3 — ২২ বিজিবি · বিওপি বুড়িমারী

INSPECTION REPORT
পরিদর্শন প্রতিবেদন

Reference / স্মারক	22BGB/Burimari/2026/1044
BIRDS incident / ঘটনা নম্বর	BIRDS-2026-1044
Date and time / তারিখ ও সময়	29-07-2026, 15:10 (২৯-০৭-২০২৬, ১৫:১০)
Place / ঘটনাস্থল	Dahagram (দহগ্রাম)
Unit / ইউনিট	BOP Burimari, 22 BGB, Sector-3 (বিওপি বুড়িমারী, ২২ বিজিবি)
GPS / জিপিএস	26.39838° N, 88.95860° E
Category / শ্রেণি	Border Infrastructure — Pillar damage

Subject / বিষয়

Border pillar 1827/1-S damaged by earth cutting by brickfield workers at Dahagram

Narrative / বিবরণ

During the monthly pillar inspection at about 15:10, the patrol of BOP Burimari found main pillar 1827/1-S at Dahagram tilted by about 30 degrees with its base exposed, caused by earth cutting by brickfield workers. The inscription is still readable.

আনুমানিক ১৫:১০ ঘটিকায় মাসিক পিলার পরিদর্শনের সময় বিওপি বুড়িমারী-এর টহল দল দেখতে পায়, দহগ্রাম-এ ১৮২৭/১-S নম্বর মূল পিলারটি ইটভাটার শ্রমিকদের মাটি কাটার কারণে প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলে গেছে এবং ভিত্তি বেরিয়ে পড়েছে। খোদাই করা লেখা এখনো পড়া যায়।

Persons involved / সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

None.

প্রযোজ্য নয়।

Action taken / গৃহীত ব্যবস্থা

GPS position recorded; photographs sent to Sector HQ for the Joint Boundary Working Group.

জিপিএস অবস্থান রেকর্ড; যৌথ সীমানা কার্যকরী দলের জন্য ছবি সেক্টর সদরে প্রেরণ।

Capt. Nusrat Jahan
Reporting officer / প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা, 22 BGB

Commander, BOP Burimari
কমান্ডার, বিওপি বুড়িমারী