

DDiQ Due Diligence Report

Wind Energy Project

Prepared for: Client By: LAI Due Diligence System Date: 22 May 2026

Analyzed Documents

- 01_ENERCON_Betriebsanleitung_E82_196pg.pdf

Project Overview

Category	Status / Details
Project Name	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Der Projektname (Windpark-Bezeichnung) ist im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf die Betriebsanleitung der Windenergieanlage Enercon E-82 und enthalten keine Angaben zum Genehmigungsbescheid oder Pachtvertrag. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Location	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente (Enercon Betriebsanleitung E-82) enthalten keine Angaben zum Projektstandort (Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemarkung) oder zu einem Lageplan/Erläuterungsbericht. <i>Material Gap: Fehlende Standortidentifikation. Keine Lagepläne oder Erläuterungsberichte im Kontext vorhanden. Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit (§ 35 BauGB) und Immissionsschutzgenehmigung (§ 4 BImSchG) nicht möglich.</i>
Project Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Fehlende Nachweise für die behördliche Genehmigung (BImSchG §6) und Inbetriebnahmeanzeige (§15). Der technische Betriebsstatus aus der Bedienungsanleitung ersetzt keine behördliche Genehmigung.</i>
Project Type	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus dem ENERCON E-82 E2-Betriebsanleitung, die technische Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Wartung und Stilllegungsverfahren abdeckt. Er enthält keine Informationen zum rechtlichen Status des Projekts nach dem EEG (z. B. ob es sich um ein Greenfield-Projekt, einen Repowering-Fall nach § 6 EEG oder eine Erweiterung handelt), noch liefert er Details zum Stilllegungsstatus von Vorgängerwindkraftanlagen. <i>Informationslücke: Die vorliegenden Unterlagen sind rein technischer Natur (Betriebsanleitung) und enthalten nicht die rechtliche oder tatsächliche Grundlage, um den Projekttyp (Greenfield/Repowering/Expansion) oder die Einhaltung der EEG § 6 „bestehende Anlage“-Regeln zu bestimmen. Eine Prüfung der Immissionsschutzgenehmigung (BImSchG § 6) und der EEG-Registrierungsdokumente ist erforderlich.</i>
Number of WEA	Keine Informationen im Kontext. Die bereitgestellten Dokumente sind technische Betriebsanleitungen (Enercon E-82) und enthalten keine Projektliste, Genehmigungsstatus (BImSchG §6) oder Baufortschritt (errichtet/geplant). <i>Material Gap: Fehlende Projektübersicht. Es liegen keine Daten vor, um die Anzahl der Windenergieanlagen oder deren rechtlichen Status (genehmigt vs. errichtet) zu bestimmen. Für die Due Diligence ist die Vorlage der BImSchG-Bescheide und der Bauakte erforderlich.</i>
Type & Capacity	Informationen im vorliegenden Kontext nicht verfügbar. Der Kontext liefert technische Spezifikationen für das Modell ENERCON E-82 E2 (Rotordurchmesser: 82 m; Hersteller: ENERCON), enthält jedoch nicht den projektspezifischen Erläuterungsbericht, der zur Bestätigung der installierten Nennleistung (kW) und der Nabenhöhe (m) erforderlich ist,

Category	Status / Details
	da diese je nach Konfiguration variieren. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Auszügen aus der Betriebsanleitung des ENERCON E-82 E2. Er enthält nicht den für die Frage erforderlichen „Erläuterungsbericht“. Folglich können standortspezifische Daten wie die Nennleistung (die je nach Variante variiert), die Nabenhöhe (die von der gewählten Turmvariante abhängt) und die spezifische Herstellerbezeichnung für die Projektanlagen nicht verifiziert werden. Der Rotordurchmesser ist in den technischen Daten mit 82 m angegeben, jedoch fehlt der rechtliche Anker (Erläuterungsbericht). [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Total Capacity	Nicht im bereitgestellten Kontext angegeben <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus dem ENERCON E82-Betriebsanleitung (technische Definitionen, Statusmeldungen, Stilllegungsverfahren). Er enthält keine Informationen über die gesamte installierte oder geplante Leistung des Projekts, die Anzahl der Windkraftanlagen oder den Stand der BImSchG-Genehmigungen. Folglich kann die Gesamtleistung in MW nicht ermittelt werden. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Project Company	Nicht im vorliegenden Kontext angegeben. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus dem ENERCON E-82-Betriebsanleitung (technische Dokumentation, Inhaltsverzeichnis, Revisionshistorie). Er enthält keine Informationen über die Projektgesellschaft, ihre Rechtsform oder Registrierungsdaten. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Investors	Die vorliegenden Kontexte (Betriebsanleitung Enercon E-82) enthalten keine Informationen zum Gesellschaftsvertrag, der Gesellschafterliste oder dem Investorenkreis. Es handelt sich um technische Dokumentation (Wartung, Sicherheit, Komponenten), nicht um gesellschaftsrechtliche Unterlagen. <i>Material Gap: Fehlende gesellschaftsrechtliche Dokumentation (Gesellschaftsvertrag/Gesellschafterliste). Die bereitgestellten Dokumente sind rein technischer Natur (Betriebsanleitung) und erlauben keine Prüfung der Eigentümerstruktur.</i>
Grid Connection	Die im Kontext bereitgestellten Dokumente (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthalten keine Informationen zum Netzanschlussvertrag, zur Einspeisezusage, zum Netzbetreiber, zur vereinbarten Anschlussleistung oder zum geplanten Inbetriebnahmedatum. Es handelt sich um technische Herstellerunterlagen, nicht um projektbezogene Verträge oder behördliche Genehmigungen. <i>Kritischer Informationsmangel: Fehlende Nachweise für den Netzanschlussvertrag und die Einspeisezusage. Ohne diese Dokumente kann die Rechtssicherheit der Einspeisung (EEG) und die technische Machbarkeit (Netzbetreiber-Vorgaben) nicht geprüft werden.</i>
Wind Priority Zone	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Auszügen aus dem ENERCON E-82 E2-Betriebsanleitung (z. B. Sturmsteuerung, Fundamentauslegung, Sicherheitshinweise). Er enthält

Category	Status / Details
	keine Informationen zum Flächennutzungsstatus des Projekts, zur Ausweisung im Regionalplan oder Flächennutzungsplan oder zur Einhaltung von §35 BauGB (vorbehaltsfreie Nutzung). Folglich kann der Rechtsstatus gemäß §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nicht beurteilt werden. <i>Lücken in den Materialinformationen: Keine baurechtlichen Unterlagen (Regionalplan, FNP, BauGB §35-Prüfung) sind im Kontext vorhanden. Die Einhaltung der Anforderungen an eine privilegierte Nutzung kann nicht überprüft werden.</i>

Land Security & Ownership

Category	Status / Details
Site Control Coverage	Die vorliegenden Kontexte beziehen sich ausschließlich auf die technische Betriebsanleitung der Windenergieanlage E-82 (Enercon) und enthalten keine Informationen zu Flurstücken, Pachtverträgen, Nutzungsverträgen oder Dienstbarkeiten. <i>Fehlende Due-Diligence-Dokumente: Keine Informationen zu Grundstücksrechten (Pacht/Nutzung/Dienstbarkeit) oder Flurstücksnummern verfügbar. Prüfung der räumlichen Planungssicherheit und der dinglichen Absicherung des Projektareals ist nicht möglich.</i>
Lessor vs Owner	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus der ENERCON E-82-Betriebsanleitung und behandelt Wartung, Haftung und Ersatzteile. Er enthält keine Informationen zu Pachtverträgen, eingetragenen Eigentümern oder dem Grundbuch. Daher ist es unmöglich, die unterzeichnenden Parteien oder deren Vertretungsbefugnis zu überprüfen. <i>Kontext, der für die Frage irrelevant ist. Keine Daten zu Pachtverträgen oder Grundbuch in den bereitgestellten Textabschnitten verfügbar. [Sprache: gemischt; Abschnitt: de]</i>
Term & Extension	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus der Betriebsanleitung der Windenergieanlage E-82 E2 (Technische Daten, Wartung, Stilllegung). Es werden keine Informationen zu Pachtverträgen, Pachtdauer, Verlängerungsoptionen, der erwarteten Lebensdauer im spezifischen Projekt oder der EEG-Förderdauer bereitgestellt. Eine Prüfung auf Mismatches ist daher nicht möglich. <i>Material Gap: Fehlende Vertragsdokumente (Pachtvertrag) und Projektplanungsdokumente. Keine Aussage zur Laufzeit oder Förderdauer möglich.</i>
Land Registry Encumbrances	Keine Informationen im Kontext. <i>Der bereitgestellte Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen der Betriebsanleitung für eine Enercon E-82 Windenergieanlage (Sicherheitshinweise, Beschilderung, Menüstruktur). Es werden keine Grundbuchauszüge, Lasten (Abt. II) oder Belastungen (Abt. III) erwähnt.</i>
Cable & Access Easements	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Auszügen aus der ENERCON E-82-Betriebsanleitung, die die Kabelverlegung im Turm, den Zugang zur Gondel und die Fundamenttypen beschreiben. Er enthält keine Informationen zu Grundrechten, Dienstbarkeiten, Wegeparzellen oder Grundbucheintragungen. Folglich ist es unmöglich zu überprüfen, ob Dienstbarkeiten für Kabeltrassen und Zuwegungen durch eingetragene Dienstbarkeiten nach BGB §§1090ff. gesichert sind. <i>Lücken in der materiellen Information: Keine Grundbuchauszüge, Eigentumsnachweise oder Dienstbarkeitsvereinbarungen wurden vorgelegt. Technische Handbücher belegen keine Eigentumsrechte.</i>

Category	Status / Details
Setback / 10H Compliance	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus der ENERCON E-82-Betriebsanleitung und behandelt Sicherheitskennzeichnungen, Risikobewertungen sowie Beleuchtungsanforderungen. Er enthält keine Informationen zum Standort des Projekts, zum Abstand zu Wohnbebauung oder zur Einhaltung von § 35 BauGB oder der 10H-Abstandsregel (Art. 82 BayBO). Daher kann die Konformität nicht bewertet werden. <i>Fehlende räumliche Daten und Details zur Baugenehmigung. Das Betriebsanleitung enthält keine standortspezifischen Abstandsmessungen oder Aussagen zur Einhaltung des Baurechts.</i>
Reinstatement / Rückbau	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus dem ENERCON E-82-Betriebsanleitung (Abschnitte zu Wartung, Stilllegung und Entsorgung). Er enthält keine Informationen bezüglich des spezifischen Pachtvertrags, der erforderlichen Sicherheit (Bürgschaft) gemäß §35 Abs. 5 BauGB, des Bürgen, der Laufzeit oder der geschätzten Stilllegungskosten. Daher kann die Frage auf Grundlage der bereitgestellten Dokumente nicht beantwortet werden. <i>Informationslücke bei den Unterlagen: Keine Miet- oder Baugenehmigungsdokumente vorgelegt. Die Betriebsanleitung bestätigt die technischen Anforderungen an die Stilllegung (z. B. Fachpersonal für den Abbau [#4], ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Stoffe [#3]), geht jedoch nicht auf die finanziellen Sicherungspflichten nach § 35 Abs. 5 BauGB ein.</i>
Lease Defects	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine relevanten Dokumente im Kontext. Fehlende Informationen zu Pachtverträgen.</i>

Permits & Regulatory Conditions

Category	Status / Details
BlmSchG Permit Status	Keine Informationen zum Genehmigungsstatus nach BlmSchG. Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Betriebsanleitungen der Windenergieanlage (Typ E-82), die Statuscodes, Wartungsprozeduren und Fehlermeldungen beschreiben. Es werden keine behördlichen Aktenzeichen, Ausfertigungsdaten, Bestandskraftprüfungen oder Auflagen der Immissionsschutzgenehmigung erwähnt. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation der behördlichen Genehmigung (BlmSchG §6). Der Kontext liefert keine rechtlichen, sondern nur technische Daten.</i>
BauGB Privileged Use	Keine Informationen im Kontext. Die Dokumente beziehen sich auf technische Spezifikationen und Sicherheitshinweise der Windenergieanlage, nicht auf die bauplanerische Zulassung. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Betriebsanleitungen (Enercon E-82 E2) und enthält keine Informationen zu planerischen Vorgaben, Regionalplänen, Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplänen. Eine Prüfung des Außenbereichsprivilegs nach § 35 BauGB ist auf Basis der gelieferten Dokumente nicht möglich.</i>
UVP / Environmental Impact	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Fehlende Unterlagen zur UVP-Verfahrensgeschichte (§§ 7-13 UVPG). Keine Belege für erteilte Genehmigung oder Auflagenliste im Kontext.</i>
Species Protection	Keine Informationen im Kontext. Die Betriebsanleitung behandelt technische Sicherheit, bestimmungsgemäße Verwendung und Entsorgung, nicht aber naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren oder biologische Schutzmaßnahmen. <i>Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthält keine Informationen zu artenschutzrechtlichen Prüfungen, Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG, erforderlichen Ausnahmegenehmigungen nach § 45 BNatSchG oder spezifischen Schutzmaßnahmen (z. B. Abschaltzeiten für Rotmilan, Mäusebussard oder Fledermäuse). Diese Fragen können auf Basis der bereitgestellten Dokumente nicht beantwortet werden.</i>
Noise & Shadow	Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung Enercon E-82) enthält keine standortspezifischen Immissionsprognosen oder Messwerte, sodass die Einhaltung der TA Lärm-Richtwerte am nächstgelegenen Immissionsobjekt (IO) nicht verifiziert werden kann. Hinsichtlich des Schattenwurfs wird zwar eine technische Abschaltautomatik beschrieben, die bei unterschiedlichen Helligkeitswerten an drei Sensoren die Anlage abschaltet, um Schattenwurf zu vermeiden, jedoch liegen keine prognostizierten Werte vor, um die Einhaltung der Grenzwerte der 22./32. BlmSchV (max. 30 min/Tag, 30 h/Jahr) zu bestätigen. <i>Kritischer Informationsmangel: Keine standortspezifischen TA-Lärm-Prognosen oder Schattenwurfprognosen im Dokument. Technische Abschaltung vorhanden, aber keine Compliance-Bestätigung für die gesetzlichen Grenzwerte.</i>

Category	Status / Details
Aviation / Lighting	Keine ausreichenden Informationen im Kontext. Die Betriebsanleitung beschreibt technische Varianten der Tageskennzeichnung (z. B. rot-weiße Rotorblätter, Farbring) und Gefahrenbefeuerung, erwähnt aber nicht den aktuellen Genehmigungsstatus, eine positive Stellungnahme der DFS-/Wehrbereichskommandos oder die technische/vertragliche Aktivierung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) gemäß § 9 EEG. <i>Der Kontext enthält keine Informationen zur rechtlichen Genehmigungslage (DFS-/Wehrbereich-Stellungnahme) oder zur Aktivierung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) gemäß § 9 EEG. Es werden lediglich technische Optionen für die Tageskennzeichnung (AVV Kennzeichnung) und Gefahrenbefeuerung aus der Betriebsanleitung beschrieben. Eine Prüfung der Compliance ist auf Basis des vorliegenden Dokuments nicht möglich.</i>
Authority Consultations	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Materiallücke: Der Kontext bezieht sich ausschließlich auf den technischen Betrieb (Betriebsanleitung) und enthält keinerlei Informationen zum Genehmigungsverfahren oder zur TÖB-Beteiligung. Eine Prüfung der Fragestellung ist auf Basis des vorliegenden Dokuments nicht möglich.</i>
Recurring Inspections	Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthält keine Informationen zu den spezifischen gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen der DIBt-Richtlinie (jährliche WEA-Inspektion), der 10-Jahres-Sicherheitsüberprüfung des Turms oder der schalltechnischen Nachprüfung gemäß BImSchV. Es werden lediglich interne Wartungsintervalle des Herstellers (z.B. 3-monatige Wartungen, Rotorblattprüfung nach ca. 1 Jahr) beschrieben. Daher können Termine und Verantwortlichkeiten für die gefragten behördlichen Prüfungen nicht beantwortet werden. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation zu behördlich vorgeschriebenen Prüfungen (DIBt, BImSchV). Der Kontext beschränkt sich auf Herstellerwartung.</i>

Economics & Operations

Category	Status / Details
EEG Subsidy Regime	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Material Gap: Fehlende Unterlagen zum EEG-Förderstatus (Ausschreibung, §22/ §23a EEG) und Inbetriebnahmefristen. Die Betriebsanleitung enthält keine rechtlichen Informationen zum Förderregime. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Direktvermarktung	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Auszügen der Betriebsanleitung für die Windenergieanlage Enercon E-82 (Dokument 01_ENERCON_Betriebsanleitung_E82_196pg.pdf). Es werden keine Informationen zu Direktvermarktungsverträgen, Marktprämien nach § 20 EEG, Vertragslaufzeiten, dem Direktvermarkter oder der Fernsteuerbarkeit nach § 35a EEG bereitgestellt. Ebenso fehlen Angaben zu Volumen- und Profilirisiken. Eine rechtliche Due-Diligence-Prüfung der EEG-Relevanz ist auf Basis dieses Dokuments nicht möglich. <i>Fehlende Vertragsdokumente: Keine Informationen zu EEG-Modell (§ 20 vs. § 35a), Laufzeit oder Fernsteuerbarkeit. Kritischer Informationsmangel für die Bewertung der Förderfähigkeit und Marktintegration.</i>
PPA / Off-Take	Keine Informationen zum Stromabnahmevertrag (PPA) im vorliegenden Kontext. Die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf die technische Betriebsanleitung der Windenergieanlage (Enercon E-82), insbesondere auf elektrische Komponenten, Netzanschlussmerkmale (Transmission, FACTS) und Sicherheitsaspekte. Es liegen keine Angaben zu Abnehmer-Bonität, Kontraktlaufzeit, Pricing-Mechanismus, Volumenrisiko, Curtailment-Pass-Through oder Change-of-Control-Klauseln vor. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation des Stromabnahmevertrags (PPA). Für die Due Diligence sind die vertraglichen Rahmenbedingungen der Stromvermarktung (ggf. im Sinne von EEG §35a Direktvermarktung oder Marktprämie) zwingend erforderlich. Der vorliegende Kontext ist rein technischer Natur.</i>
Financing	Die vorliegenden Kontexte (Betriebsanleitung Enercon E-82) enthalten keine Informationen zur Finanzierungsstruktur, Senior Debt, Equity, Covenants oder Recourse-Modell. Es handelt sich um technische Dokumentation. <i>Material Gap: Keine finanziellen oder vertraglichen Informationen im Kontext. Die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf technische Baugruppen, Sicherheitshinweise und Wartung der Windenergieanlage.</i>
Securities	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus technischen Auszügen der Betriebsanleitung für die Windenergieanlage Enercon E-82 (u.a. Sicherheitshinweise, E-Modul-Beschreibung, Beschilderung). Es werden keinerlei Informationen zu rechtlichen Sicherheiten, Grundschulden, Forderungsabtretungen, Kontoverpfändungen oder Direct Agreements bereitgestellt. Eine Prüfung der Bondworthiness ist auf Basis der Unterlagen nicht möglich. <i>Fehlende Unterlagen: Keine Informationen zu Sicherheiten (Grundschuld, Abtretung, Verpfändung) im Kontext. Kritischer Due-Diligence-Lückentest.</i>


Category	Status / Details
O&M Service Level	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Informationslücke: Fehlende Belege für den konkreten Service-Vertrag (EPK oder Drittanbieter). Ohne Kenntnis der Restlaufzeit, der exakten Verfügbarkeitsgarantie und der Pönalregelung kann die operative Absicherung des Assets nicht bewertet werden. Der Hinweis auf 'sehr hohe Verfügbarkeit' ist keine rechtlich prüfbare Zusage ohne den zugrunde liegenden Vertrag.</i>
Manufacturer Warranty	Die Betriebsanleitung verweist grundsätzlich auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Herstellers (§§ 631 ff. BGB i.V.m. § 434 BGB). Darüber hinausgehende Garantiezusagen ergeben sich ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen (z.B. EPK-Vertrag). Eine konkrete Anspruchsdauer (z.B. 24 Monate) wird im vorliegenden Dokument nicht explizit genannt, sondern dem Gesetz bzw. Vertrag überlassen. Ein Ausschluss der Gewährleistung ist explizit bei nicht von ENERCON autorisierten Veränderungen oder bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung vorgesehen. Dies umfasst implizit auch Wartungsverstöße, da die Beachtung der Wartungsvorschriften Teil der bestimmungsgemäßen Handhabung ist. Eine Haftungsobergrenze (Cap) oder ein spezifischer Termin für eine End-of-Warranty-Inspection werden in den vorliegenden Auszügen nicht definiert. <i>Keine explizite Nennung der Gewährleistungsfrist im Dokument; Verweis auf Vertrag/Gesetz. Risiko bei Abweichungen vom Wartungsplan oder nicht-autorisierten Modifikationen (Verlust der Gewährleistung). [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Insurance Coverage	Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthält keine Informationen zum Versicherungsumfang, zu Versicherungsbedingungen (Allgefahren, Maschinenbruch, Betriebsunterbrechung, Haftpflicht, D&O), zu Versicherungsnehmern, Bonitäten oder Selbstbehalten. Es handelt sich um ein technisches Dokument mit Haftungsbeschränkungen des Herstellers, nicht um eine Versicherungspolice oder einen Due-Diligence-Report zur Versicherung. <i>Material Gap: Keine Versicherungsdaten im Kontext. Die Haftungsbeschränkung des Herstellers (Kap. 1.2) ersetzt keine Betriebshaftpflichtversicherung des Betreibers gemäß BImSchG §52 Abs. 1.</i>
Tax Structure	Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthält keine Informationen zur Gewerbesteuererlegung nach § 29 GewStG oder zu Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG. Es handelt sich um technische Dokumentation zu Abbau, Entsorgung und Sicherheitseinrichtungen, nicht um steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Unterlagen. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext. Steuerliche Fragen erfordern Prüfung der Gewerbeanmeldung, Betriebsstättenzuordnung und Umsatzsteuerbescheide.</i>
Open Liabilities	Die vorliegenden Unterlagen (Betriebsanleitung Enercon E-82) enthalten keine Informationen zu behördlichen Verfahren, Widersprüchen nach § 70 VwGO, Anfechtungsklagen nach § 74 VwGO, behördlichen Anhörungen, Schadenersatzklagen von Anwohnern oder vorvertraglichen

Category	Status / Details
	Rücktrittsrechten. Es handelt sich um technische Dokumentation, nicht um rechtliche Due-Diligence-Unterlagen. <i>Kritische Lücke: Keine Unterlagen zu behördlichen Verfahren oder zivilrechtlichen Streitigkeiten vorliegend. Prüfung der behördlichen Akten und Rechtsstreitigkeiten ist zwingend erforderlich.</i>

Land Security Status Map

WEA	Status	Owner	Parcel	Contract
ENERCON E-82 E2	Partial	Not specified in the provided context.		Not specified

Project Location Map



WEA	Lat	Lng	Address	Status
ENERCON E-82 E2	0.0000	0.0000		Partial

Action Items

	Domain	Recommendation
	General	Der Projektname und damit die eindeutige Identifikation des Windparks sind in den vorliegenden Unterlagen nicht enthalten. Die Dokumente beschränken sich auf die Betriebsanleitung der Anlage Enercon E-82 und enthalten keine Referenz auf den Genehmigungsbescheid oder Pachtvertrag.
	Permits	Die Identifikation des Projektstandorts ist aufgrund fehlender Lagepläne und Erläuterungsberichte nicht möglich, wodurch eine Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit nach § 35 BauGB und der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 BImSchG unmöglich ist.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine erteilte Immissionsschutzgenehmigung nach BImSchG § 6 oder eine Inbetriebnahmeanzeige nach BImSchG § 15 vor; der technische Betriebsstatus aus der Bedienungsanleitung ersetzt keine behördliche Genehmigung.
	Regulatory	Die vorliegende Dokumentation beschränkt sich auf das ENERCON E-82 E2-Betriebsanleitung und enthält keine wesentlichen rechtlichen Unterlagen, was die Überprüfung der Einstufung des Projekts gemäß EEG § 6 (Bestandsanlage vs. Neubau) und seiner Konformität mit den genehmigungsrechtlichen Anforderungen nach BImSchG § 6 verhindert.
	Permits	Es liegen keine Informationen zur Anzahl der Windenergieanlagen oder deren rechtlichen Status (Genehmigung nach BImSchG §6, Errichtung) vor, da die bereitgestellten Dokumente lediglich technische Betriebsanleitungen sind.
	Permits	Der projektspezifische Erläuterungsbericht fehlt im Data Room, was die Überprüfung der installierten Nennleistung und Nabenhöhe gegenüber der erteilten BImSchG §6-Genehmigung verhindert. Folglich ist es unmöglich zu bestätigen, ob die Betriebsparameter mit dem Verwaltungsakt übereinstimmen oder ob eine Genehmigungsergänzung erforderlich ist.
	General	Die vorliegende Dokumentation besteht ausschließlich aus technischen Bedienungsanleitungen (ENERCON E82) und enthält keine rechtlichen oder projektspezifischen Daten hinsichtlich der installierten Leistung, der Turbinenanzahl oder des Genehmigungsstatus, wodurch eine grundlegende Due-Diligence-Prüfung unmöglich ist.
	General	Die Due Diligence ist unvollständig, da keine gesellschaftsrechtlichen Unterlagen (Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterliste) vorliegen; die bereitgestellten Dokumente beschränken sich auf technische Betriebsanleitungen (Enercon E-82), was eine Prüfung der Eigentümerstruktur und der rechtlichen Handlungsfähigkeit des Zielunternehmens unmöglich macht.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für einen Netzanschlussvertrag oder eine Einspeisezusage vor, was die rechtliche und technische Machbarkeit der Stromerzeugung und -einspeisung ungewiss macht.
	Permits	Die vorliegende Dokumentation enthält keine Nachweise für die baurechtliche Zulässigkeit oder einen privilegierten Standort gemäß § 35 BauGB, wodurch die

	Domain	Recommendation
		Rechtsgrundlage für die Projektstandortwahl nicht verifiziert ist.
	Land	Es liegen keine Dokumente zur Sicherung der Grundstücksrechte (Pacht, Nutzung, Dienstbarkeiten) vor, sodass die räumliche Planungssicherheit und dingliche Absicherung des Projektareals nicht geprüft werden kann.
	Land	Die Pachtverträge für die Windenergieanlage liegen nicht vor, sodass die rechtliche Absicherung der Flächennutzung und die Deckung der EEG-Förderdauer nicht geprüft werden können.
	Land	Die Due-Diligence-Unterlagen enthalten keine Nachweise über gesicherte Grundstücksrechte für Kabeltrassen und Zufahrtsstraßen, da sie lediglich technische Turbinenhandbücher ohne Grundbuchauszüge oder Eigentumsnachweise beinhalten. Dies stellt eine kritische Informationslücke hinsichtlich des Bestehens eingetragener Dienstbarkeiten nach BGB §§ 1090 ff dar und birgt ein fundamentales Risiko für die operative Kontinuität des Projekts.
	Land	Die vorliegende Dokumentation beschränkt sich auf das technische Betriebsmanual und enthält nicht den Mietvertrag sowie die erforderliche Baugenehmigung, um das Bestehen, die Gültigkeit und die Angemessenheit der Rückbaubürgschaft zu verifizieren. Folglich kann die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherung der Wiederherstellungskosten gemäß § 35 Abs. 5 BauGB nicht überprüft werden, was eine kritische Lücke in der Due Diligence darstellt.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine erteilte Immissionsschutzgenehmigung nach BImSchG vor; der vorliegende Kontext beschränkt sich ausschließlich auf technische Betriebsanleitungen der Windenergieanlage Typ E-82 ohne behördliche Aktenzeichen oder Ausfertigungsdaten.
	Permits	Die bauplanerische Zulässigkeit der Windenergieanlage im Außenbereich gemäß § 35 BauGB kann aufgrund fehlender Unterlagen (Regionalplan, Flächennutzungsplan) nicht geprüft werden. Das vorliegende Dossier enthält ausschließlich technische Betriebsanleitungen (Enercon E-82 E2) ohne planerische Genehmigungsbescheide.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine durchgeführte UVP-Vorprüfung (§ 7 UVPG) oder die Erfüllung der UVP-Pflicht (§§ 9-13 UVPG) vor; die vorliegenden Dokumente beschränken sich auf technische Betriebsanleitungen der Windenergieanlage Enercon E-82.
	Permits	Es liegen keine standortspezifischen Immissionsprognosen (TA Lärm) oder Schattenwurfprognosen vor, sodass die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte der 22./32. BImSchV nicht verifiziert werden kann; das Fehlen dieser Nachweise stellt ein erhebliches Risiko für die Rechtsbeständigkeit der Betriebserlaubnis dar.

	Domain	Recommendation
	Permits	Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf die technische Betriebsanleitung und enthält keine Nachweise über die behördliche Genehmigung oder die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB). Eine Prüfung der formellen Rechtswirksamkeit der Genehmigung (BlmSchG §6) ist auf dieser Basis nicht möglich.
	Permits	Der vorliegende Kontext liefert keine Nachweise für die Erfüllung behördlich vorgeschriebener Inspektionspflichten (DIBt-Richtlinie, 10-Jahres-Prüfung, schalltechnische Nachprüfung gemäß BlmSchV), sondern beschränkt sich auf interne Herstellerwartungsintervalle. Dies stellt ein erhebliches Compliance-Risiko dar, da die Fortgeltung der Betriebserlaubnis von der ordnungsgemäßen Durchführung dieser Prüfungen abhängt.
	Economics	Das EEG-Förderregime (Ausschreibungszuschlag, Marktwert oder Marktprämie) und die Inbetriebnahmefristen sind nicht dokumentiert, was eine fundamentale Unsicherheit hinsichtlich des Ertragsmodells des Projekts und des gesetzlichen Anspruchs auf Einspeisevergütung schafft.
	Economics	Die rechtliche Due-Diligence-Prüfung der EEG-Relevanz ist aufgrund fehlender Vertragsdokumente nicht möglich; insbesondere liegen keine Informationen zum Fördermodell (§ 20 vs. § 35a EEG), zur Fernsteuerbarkeit oder zur Vertragslaufzeit vor.
	Economics	Es liegen keine Informationen zum Stromabnahmevertrag (PPA) vor; der vorliegende Kontext beschränkt sich ausschließlich auf die technische Betriebsanleitung der Windenergieanlage (Enercon E-82). Dies stellt ein kritisches Due-Diligence-Defizit dar, da die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Stromvermarktung (EEG §35a Direktvermarktung) nicht prüfbar sind.
	Economics	Die vorliegenden Unterlagen beschränken sich auf technische Betriebsanleitungen (Enercon E-82) und enthalten keinerlei Informationen zur Finanzierungsstruktur, Senior Debt, Equity oder Covenants, was eine Due Diligence der wirtschaftlichen Tragfähigkeit unmöglich macht.
	Economics	Die vorliegenden Unterlagen enthalten ausschließlich technische Betriebsanleitungen und bieten keine Informationen zu rechtlichen Sicherheiten wie Grundschulden, Forderungsabtretungen oder Kontoverpfändungen, wodurch die Bondworthiness nicht prüfbar ist.
	Economics	Es liegt kein konkreter Wartungsvertrag mit definierten Verfügbarkeitsgarantien, Pönalregelungen und Restlaufzeit vor; die bloße Erwähnung des ENERCON Partnerkonzepts in der Betriebsanleitung ersetzt keine rechtlich bindende vertragliche Absicherung der operativen Risiken.
	Economics	Die Betriebsanleitung definiert keine konkrete Garantiedauer, sondern verweist auf die gesetzlichen Gewährleistungsfristen (§§ 631 ff. BGB) und den EPK-Vertrag. Ein Gewährleistungsverlust droht bei nicht-autorisierten Modifikationen

	Domain	Recommendation
		oder Abweichungen vom Wartungsplan, wobei keine Haftungsbergrenze im vorliegenden Dokument festgelegt ist.
	Economics	Der vorliegende Kontext (Betriebsanleitung ENERCON E-82) enthält keine Informationen zum Versicherungsumfang, zu Versicherungsbedingungen (Allgefahren, Maschinenbruch, Betriebsunterbrechung, Haftpflicht, D&O), zu Versicherungsnehmern, Bonitäten oder Selbstbehalten. Es handelt sich um ein technisches Dokument mit Haftungsbeschränkungen des Herstellers, nicht um eine Versicherungspolice oder einen Due-Diligence-Report zur Versicherung.
	Regulatory	Die vorliegenden Unterlagen beschränken sich auf technische Dokumentation (Betriebsanleitung) und enthalten keine Informationen zu behördlichen Verfahren, Widersprüchen nach § 70 VwGO oder zivilrechtlichen Streitigkeiten, was eine umfassende rechtliche Due Diligence unmöglich macht.
	Regulatory	Keine Rückbaubürgschaft in den vorgelegten Unterlagen gefunden – erforderlich gemäß §35 Abs. 5 BauGB.

Auto-generated by LAI · DDiQ v1. Does not substitute legal review.