

Trabalho - Engenharia de Segurança do Trabalho

Rick Eichi Arnor Yamamoto - 17/0164047

Profª: Maria Alzira de Araújo Nunes

Universidade de Brasília

Camisetas Cucco Carismáticas

1 e 2 - Neste trabalho, será abordado conhecimento aprendido na matéria de Engenharia de Segurança do Trabalho administrando e dimensionando parâmetros de segurança da empresa “Camisetas Cucco Carismática”, a qual tem como processo de fabricação a transformação de fibras de alta qualidade em tecido com a finalidade de confeccionar camisetas para todas as idades com estampas diversificadas sublimadas.

A CNAE da empresa é 1330-8/00, Indústria de Transformação. Fabricação de tecidos de malha:

Hierarquia	
Seção:	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
Divisão:	13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
Grupo:	13.3 Fabricação de tecidos de malha
Classe:	13.30-8 Fabricação de tecidos de malha
Subclasse:	1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha

3 - **Setor Administrativo** será responsável pelo planejamento estratégico, gestão, atribuição de tarefas, coordenação, análise de dados e supervisão dos outros setores. As tomadas de decisão e direções da empresa, geralmente, se concentram nesse setor. 3 pessoas serão atribuídas neste cargo.

Setor Financeiro será responsável pela gestão de recursos e contas da empresa. 2 pessoas serão responsáveis por este cargo.

Setor Recursos Humanos será responsável pelo recrutamento, seleção, contratação, relação e acompanhamento dos profissionais por um lado e, em alguns casos, pelo relacionamento com o cliente. 2 pessoas se encarregarão desse cargo.

Setor Comercial será responsável pela relação com o cliente além de envolver o marketing e o processo de vendas. 3 pessoas responsáveis por esse setor.

Setor Operacional é responsável por entregar o produto final, no caso as camisetas, são ditos os empregados. 110 pessoas são responsáveis por esse setor.

4 - A empresa terá apenas um prédio com 1 andar, porém o estabelecimento conta com um vasto ambiente de trabalho, o térreo será destinado ao confecção têxtil e a base da indústria, no primeiro andar será destinado à administração. A empresa não haverá franquias.

5 - O dimensionamento da SESMT é dada por dois quadros, sendo uma que corresponde o grau de risco de acordo com a atividade econômica.

13.3	Fabricação de tecidos de malha	
13.30-8	Fabricação de tecidos de malha	3

De acordo com o Quadro 1 acima que tem como base a CNAE, a empresa “Camisas Cucco Carismáticas” possui um grau de risco nível 3.

DIMENSIONAMENTO DOS SESMT									
Grau de Risco	N.º de Empregados no estabelecimento	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1.000	1.001 a 2.000	2.001 a 3.500	3.501 a 5.000	Acima de 5000 Para cada grupo De 4000 ou fração acima 2000**
1	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho				1 1* 1* 1* 1*	1 1* 1* 1* 1*	1 1* 1* 1* 1*	2 1 1 1* 1	1 1* 1 1* 1*
2	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho Enfermeiro do Trabalho Médico do Trabalho				1 1* 1* 1* 1*	1 1* 1* 1* 1*	2 1 1 1 1	5 1 1 1 1	1 1* 1 1 1
3	Técnico Seg. Trabalho Engenheiro Seg. Trabalho Aux. Enferm. do Trabalho		1 2 1* 1*	2 3 1* 1*	3 1* 1* 1*	4 1 1 1	6 1 2 1	8 2 1 1 2	3 1 1 1 1

Como a nossa empresa apenas trabalhará apenas com 110 empregados e o grau de risco 3, de acordo com o Quadro 2 do Dimensionamento dos SESMT, só há necessidade de contratar apenas um Técnico de Segurança de Trabalho.

6 - A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é uma equipe de pessoas as quais contribuem com a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, composto por empregador e empregados.

A CIPA pode ser dimensionada a partir do Quadro 1, Dimensionamento da CIPA.

Primeiramente, antes de dimensionar a CIPA, analisa-se o Quadro 3, que relaciona o CNAE com a classificação da CIPA:

13.30-8	Fabricação de tecidos de malha	C-3a
---------	--------------------------------	------

A classificação da empresa é C-3a, e de acordo com o Quadro 1 abaixo, é necessário 2 Membros da CIPA efetivos e 2 suplentes.

Dimensionamento de CIPA

*GRUPOS	Nº de Empregados no Estabelecimento Nº de Membros da CIPA														Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar
		0 a 19	20 a 29	30 a 50	51 a 80	81 a 100	101 a 120	121 a 140	141 a 300	301 a 500	501 a 1000	1001 a 2500	2501 a 5000	5001 a 10.000	
C-1	Efetivos		1	1	3	3	4	4	4	4	6	9	12	15	2
	Suplentes		1	1	3	3	3	3	3	3	4	7	9	12	2
C-1a	Efetivos		1	1	3	3	4	4	4	4	6	9	12	15	2
	Suplentes		1	1	3	3	3	3	3	4	5	8	9	12	2
C-2	Efetivos		1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	10	11	2
	Suplentes		1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	9	1
C-3	Efetivos		1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	10	10	2
	Suplentes		1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	8	8	2
C-3a	Efetivos				1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	1
	Suplentes				1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	1

8 - Na indústria têxtil, algumas doenças ocupacionais podem ocorrer tais como:

Cervicalgias, Lombalgias e Hérnias de disco: essas são doenças que atacam a coluna, essas dores são conhecidas como dores nas “costas” e muitas vezes, pode levar o indivíduo à “incapacidade física”, impedindo-o de realizar determinados tipos de tarefas. A coluna pode ser afetada em toda sua extensão: pescoço ou região cervical; costas ou região dorsal e lombar que corresponde a região abaixo da cintura (cintura pélvica).

Lesões por Esforços Repetitivos / Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho: As principais causas dessas doenças são os movimentos repetitivos, posturas inadequadas por muito tempo, tarefas monótonas, ritmo intenso e imposto, sobrecarga mental e pressão para produzir.

Fadiga Visual: sentida pelo cansaço nos olhos e sensação de lacrimejamento. Causa diminuição da capacidade visual e da atividade laboral. Quando se realizam atividades monótonas e repetitivas, que exigem trabalho minucioso e olhar atento, as condições de trabalho devem ser adequadas e o posto de trabalho deve estar iluminado adequadamente.

9 - Para todos os setores, é necessário equipamentos de proteção padrão como **óculos de proteção e capacete** para evitar acidentes comuns no ambiente de trabalho.

O Setor Operacional será a parte onde haverá maior ocorrência de acidentes, pois onde será a utilização das máquinas de confecção, além das proteções básicas, será fornecido as seguintes EPIs:

Luvas de proteção: para o manuseio da máquina de costura e na hora de utilizar a prensa de chapa quente para aderir a estampa na camisa.

Protetor auditivo: Máquinas de costura emitem barulhos demasiadamente altos, portanto um protetor auricular é necessário para a produção.


Calçados: Proteção para caso algum equipamento em manuseio de máquinas, seja de costura ou a prensa quente.

Vestimentas: Proteger o empregado a exposição do calor das prensas de estampas a 200°.

Para o Setor Operacional, será utilizado os seguintes EPC:

- Enclausuramento acústico de ruído.
- Ventilação nos locais de trabalho
- Proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos
- Extintores de Incêndio

10 - Para dimensionar a Brigada de Incêndio, é necessário analisar a quantidade de pavimentos e edificação no estabelecimento, no caso da indústria “Camisas Cucco Carismáticas”, possui apenas um edifício e um pavimento em obra operacional, há necessidade de 1 Coordenador Geral da Brigada, 1 Líder do setor brigadista e 4 brigadistas em prontidão.



Espero que a companhia Camisas Cucco Carismáticas atendam as especificações de um Engenheiro de Segurança para o conforto de nossos empregados !