Società: Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropologici	Unità locale: Gradara (PU)
dooleta. oopinitenaenza beni otonoi Artistioi Etiloanti opologioi	onita iodale. Oradara (i o)

- Relazione Tecnica di Valutazione Rischi - in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ex D.Lgs 81/2008

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

Il Datore di Lavoro:

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

II Medico Competente:

in data:

https://via.placeholder.com/150

Società:	Unità Locale:	Reparto:
Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropologici	Gradara (PU)	Rocca di GRADARA

TITOLO: 1 Gestione della Prevenzione

OGGETTO: Controllo Sanitario

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
salute, igiene	2 x 2 = 4	i lavoratori esposti rischi per la salute, sono sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici a cura di Medico Competente per l' idoneità specifica alla mansione;	Datore di Lavoro

TITOLO: 2 Luoghi di lavoro

OGGETTO: Locali di lavoro

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
disconfort	2 x 1 = 2	i locali di lavoro risultano avere adeguata aerazione ed illuminazione naturale/ artificiale adeguate alle lavorazioni svolte; nei percorsi di visita le temperature sono controllote con alcuni radiatori nei punti di presidio;	
igiene, disorganizzazione	2 x 2 = 4	tutti i locali di lavoro presentano sufficienti spazi, altezza, cubatura, illluminazione ed aerazione secondo i lavoratori occupati e le lavorazioni svolte;	addetti del reparto
incidenti	2 x 2 = 4	i pavimenti dei locali si presentano idonei alle lavorazioni, senza gradini o asperità pericolose; mantenere sgomberi da materiali ingombranti e pulito da prodotti scivolosi, che possano causare cadute ai lavoratori;	tutti i presenti
incidenti	2 x 3 = 6	tutti i locali di lavoro presentano adeguate caratteristiche strutturali in base alle attività svolte (portata solai, caratteristiche geometriche, aperture, materiali, ecc.) come da relativa agibilità;	tutti i presenti
igiene	2 x 2 = 4	mantenere in buone condizioni di ordine, pulizia ed igiene con adeguate pulizie periodiche;	tutti i lavoratori
infortuni	1 x 2 = 2	Per eventuali portatori di handicap, occorre verificare che i locali ed attrezzature di lavoro siano adeguate alle esigenze soggettive;	portatori di handicap

OGGETTO: Servizi igienici e assistenziali

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
igiene, ordine	1 x 1 = 1	a disposizione nei pressi delle postazioni di lavoro un adeguato numero di servizi igienici, dotati di locale antibagno, con lavello ed acqua fredda/calda;	tutti i lavoratori
igiene, ordine	1 x 2 = 2	mantenere le massime condizioni di ordine ed igiene con pulizie programmate di tutti i servizi igienici; sensibilizzare i lavoratori alla collaborazione;	tutti i lavoratori
igiene, ordine	1 x 1 = 1	mantenere nei servizi igienici una dotazione di prodotti detergenti (preferibilmente liquido con dosatore) ed asciugamani (preferibile carta monouso);	tutti i lavoratori
igiene	1 x 1 = 1	a disposizione apposito locale adibito a spogliatoio, di capienza adeguata, nei pressi dei luoghi di lavoro (alla centrale);	addetti rep. produttivi
igiene	1 x 1 = 1	il locale spogliatoio, risulta di ampio spazio, aerazione, illuminazione e dotazione degli arredi per gli effetti personali (armadietti con serratura);	add. rep. produttivi
igiene	1 x 1 = 1	mantenere le condizioni di igiene con pulizie periodiche programmate del locale spogliatoio; prevedere pulizia dei cornicioni finetre dal guano dei volatili, con sanificazione;	add. rep. produttivi

OGGETTO: Igiene del Lavoro

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
microclima	2 x 2 = 4	nella stagione invernale le temperature delle sale museali sono periodicamente rigide, (classificabili poco fredde = Ta > -5°C); considerati i metodi e turni di lavoro con presidi fissi a rotazione (Tot. 5,5 h/g con turno nelle sale di 1-1,5 h per 1-max 2 volte + riposo in stanze riscaldate), con abbigliamento a isolamento medio, si definisce il rischio per la salute basso, l' esposizione non pericolosa e tollerabile, con tempi di recupero adeguati.	
microclima	2 x 2 = 4	i custodi in servizio dovranno indossare un adeguato abbigliamento stagionale, comprendente almeno un capo certificato ad isolamento termico (giaccone invernale DPI, oltre a: intimo, maglietta, camicia, pantaloni, calze, scarpe);	

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 2 di 9

microclima	2 x 1 = 2	gli impianti di condizionamento/ ventilazione aria (locali presidiati) devono essere regolati correttamente con sufficienti ricambi d' aria, adeguate temperatura, umidità, senza correnti fastidiose;	addetti del reparto
igiene	2 x 1 = 2	i sistemi filtranti degli impianti di climatizzazione, ventilazione o depurazione aria devono essere manutentati o sostituiti secondo il periodismo previsto dal costruttore;	addetti del reparto
inidoneità sanitaria	2 x 2 = 4	in tutti locali di lavoro vige il divieto di fumare; non previsto il locale per fumatori; i fumatori devono avere autorizzazione del caporeparto per pausa fumo, all' esterno dei locali di lavoro.	tutti i presenti
microclima	2 x 1 = 2	tutti i locali e le postazioni di lavoro risultano avere un' adeguata illuminazione naturale/artificiale in base alle lavorazioni svolte;	tutti i lavoratori

OGGETTO: Vie di Circolazione

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
incidenti		programmare controlli periodici (almeno biennali) della stabilità e sicurezza delle piante altofusto adiacenti i percorsi di circolazione interna;	
incidenti		le vie di circolazione interne (cortile, ponte levatoio, etc.) presentano diverse asperità e lievi sconnessioni che possono causare inciampi e cadute; segnalare adeguatamente il pericolo nei percorsi di accesso;	addetti del reparto
incidenti		Regolare le vie di circolazione mezzi delle aree esterne, segnalando con la cartelli stradali necessari la circolazione (velocità, sensi di marcia, divieti, aree di parcheggio, etc.);	addetti alla guida

OGGETTO: Lavori in Quota

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
cadute dall' alto		Non risultano nè sono state segnalate attività da svolgere in posizioni di lavoro in quota; non risultano attrezzature per salire alla quota di 2 m di altezza da terra.	tutti i lavoratori

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 3 di 9

TITOLO: 3 Attrezzature e Lavorazioni

OGGETTO: Organizzazione del lavoro

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
impreparazione		i capiturno provvedono all' organizzazione dei turni, delle squadre di emergenza ed al controllo delle procedure di lavoro;	lavoratori addetti
infortuni, sanzioni		è fatto assoluto divieto di manomettere le attrezzature, impianti, dispositivi di lavoro o cartelli o barriere di pertinenza degli impianti o cantieri;	lavoratori addetti, preposti

OGGETTO: Scaffalature

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
incidenti		la portata massima di ogni ripiano (prevista dal costruttore) dev' essere indicata con cartelli o scritte permanenti;	add. rep. produttivi
cedimenti		gli scaffali devono essere ancorati rigidamente a parete e caricati nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal costruttore;	add. rep. produttivi
incidenti	1 x 2 = 2	Installate alcune scaffalature fino a 2 m circa negli uffici / centrale di controllo;	add. rep. produttivi

OGGETTO: Macchine / Attrezzature

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
folgorazioni		le stufette ed accessori elettrici devono essere dotate di marchi di sicurezza (CE, IMQ, ecc.) e conservare le certificazioni, manuali o schede tecniche a corredo;	
sanzioni		tutte le attrezzature presenti nei luoghi di lavoro devono essere conformi alle norme vigenti, anche su usate occasionalmente;	datore di lavoro
infortuni	2 x 2 = 4	non è ammesso l' utilizzo di attrezzature personali sul luogo di lavoro; salvo verifica della conformità ed autorizzazione formale del responsabile della Rocca;	tutti i lavoratori
infortuni	2 x 2 = 4	alla ricezione di nuove macchine verificare che sia adeguata al lavoro previsto, correttamente installate e priva di rischi evidenti, come previsto nella dichiarazione di conformità;	datore di lavoro

OGGETTO: Impianti e rischi Elettrici

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
sanzioni	1 x 1 = 1	gli impianti elettrici dell' attività risultano essere progettati da tecnico abilitato in conformità alle norme tecniche vigenti; archiviare copia del progetto;	datore di lavoro
folgorazione	1 x 3 = 3	gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità al relativo progetto da un elettricista con idoneità tecnico professionale documentate e conformi alle norme tecniche di riferimento (CEI);	tutti i lavoratori
folgorazione	1 x 3 = 3	l' impianto elettrico in tutte le sue parti costitutive, deve essere realizzato e mantenuto in maniera tale da prevenire i rischi derivanti da contatti indiretti, effetti termici, sovracorrenti, correnti di guasto o abbassamenti di tensione (CEI);	tutti i lavoratori

OGGETTO: Mezzi di Sollevamento e Trasporto

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
infortuni	1 x 1 = 1	Non sono presenti ne utilizzati mezzi di sollevamento-trasporto;	

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 4 di 9

OGGETTO: Gruppo Elettrogeno

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
incendio	1 x 2 = 2	conservare il carburante in idonee taniche in ferro e stoccarle all' esterno del locale in apposito luogo in sicurezza;	
emergenza	1 x 2 = 2	il gruppo utilizzato per servizi di sicurezza devono essere conformi alle norme CEI 64/8/2;	
emergenza	1 x 2 = 2	il locale dove è intallato il generatore risulta idoneo, con resistenza al fuoco almeno REI 120, porte di adeguate dimensioni, incombustibili con autochiusura, apribili verso l' esterno;	
emergenza	1 x 2 = 2	programmare e documentare su apposite schede di verifica le prove di funzionalità del gruppo;	
chimico	1 x 2 = 2	verificare la perfetta tenuta delle tubazioni di sfiato dei gas di scarico;	
incendi	2 x 2 = 4	all' interno del locale devono essere sempre disponibili mezzi estinguenti di classe e capacità adeguate in relazione della potenza installata del generatore, con i relativi cartelli;	
emergenza	1 x 2 = 2	l' ambiente in cui è installato il gruppo elettrogeno è dotato di segnaletica di sicurezza indicanti: divieto di accesso, di fumare o usare fiamme libere, non usare acqua per l' estinzione incendi, pericolo folgorazione;	

TITOLO: 4 Dispositivi di Protezione

OGGETTO: DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVIDUALE

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
infortuni	1 x 1 = 1	Non prevista dotazione di DPI in quanto non risultano nè sono stati segnalate lavorazioni ordinarie con esposizione a rischi residui; salvo l' uso nella stagione invernale di un capo antifreddo;	
impreparazione	1 x 2 = 2	sensibilizzare il personale ad indossare sempre abiti e calzature adeguate alle esigenze del lavoro (non utilizzare ciabatte, scarpe a tacco alto, etc.);	lavoratori addetti
infortuni, tecnopatie	1 x 2 = 2	valutare continuamente le necessità di protezione da specifici rischi residui e mettere a disposizione degli addetti i DPI necessari (guanti, tappi auricolari, maschere, scarpe);	lavoratori addetti

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 6 di 9

TITOLO: 5 Segnaletica

OGGETTO: Segnali di Sicurezza

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
disattenzione	2 x 1 = 2	i cantieri temporanei comprenderanno le protezioni e la segnaletica provvisoria specifica in funzione dei rischi presenti come previsto dalle norme di sicurezza;	
infortuni	1 x 2 = 2	la segnaletica di sicurezza dev' essere usata in modo specifico in funzione dei rischi presenti, di adeguate dimensioni, posizione, materiali e di immediato riconoscimento;	tutti i lavoratori
inofortuni	1 x 2 = 2	la cartellonistica deve rispondere per forme, dimensioni, simbologie e colori utilizzati al D.Lgs. 81/08, all. XXIV a XXX;	tutti i lavoratori
disattenzione	2 x 1 = 2	segnalati nei luoghi di lavoro le indicazioni dei rischi specifici e relative prescrizioni per la sicurezza sul lavoro (esodo, avvisi, etc.);	tutti i lavoratori
sanzioni	2 x 2 = 4	segnalato nei locali di lavoro il divieto di fumare, utilizzando l' apposito simbolo ed indicando le norme, l' addetto al controllo e sanzioni previste;	tutti i lavoratori

OGGETTO: Segnali di Emergenza

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
infortuni	1 x 4 = 4	predisposto un sistema di segnalazione delle situazioni d' emergenza udibile in tutti i luoghi di lavoro (messaggi registrati audiodiffusi);	tutti i presenti
incendio, ustioni	1 x 3 = 3	tutti imezzi antincendio (estintori, idranti, naspi) sono evidenziati con appositi ed adeguati cartelli;	tutti i lavoratori
infortuni	1 x 3 = 3	le vie di esodo e le uscite di emergenza sono chiaramente segnalate in modo da risultare in ogni condizione adeguatamente illuminate;	tutti i presenti
intrappolamento	1 x 3 = 3	predisposte le planimetrie con le norme generali per l' emergenza e l' indicazione dei mezzi antincendio, vie di fuga, uscite di sicurezza; esporre agli ingressi principali;	tutti i presenti
emergenza	1 x 2 = 2	provvedere presso la postazione telefonica principale, le indicazioni per l' eventuale chiamata dei soccorsi di emergenza;	tutti i lavoratori
incendi, esodo	1 x 3 = 3	segnalare i relativi limiti e le prescrizioni per l' esercizio dei locali in caso di emergenza (es. limitazioni, divieti, affollamento piano primo);	tutti i presenti

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 7 di 9

TITOLO: 6 Movimentazione m.c.

OGGETTO: Movimentazione manuale carichi

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
lesioni dorso-lombari	1 x 1 = 1	non sono previste operazioni abituali con movimentazioni manuali gravose; non sono necessari mezzi di sollevamento;	tutti i lavoratori
malattie professionali	2 x 2 = 4	mantenere sotto controllo le lavorazioni con fattori di rischio per sollevamento/ trasporto manuale di carichi significativi;	tutti i lavoratori
lesioni dorso lombari	1 x 3 = 3	per la movimentazione straordinaria di carichi gravosi (> 15 Kg/donna o > 25 Kg/uomo), devono essere adottati mezzi o le misure appropriate (es. in due addetti, o con ausilio di adeguati carrelli manuali);	tutti i lavoratori
malattie professionali	2 x 2 = 4	i lavoratori devono essere informati sulla movimentazione manuale dei carichi, sulle corrette procedure da adottare, i potenziali rischi per la salute, i mezzi da adottare, etc.	tutti i lavoratori

OGGETTO: Movimenti ripetitivi

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
Malattie professionali	1 x 2 = 2	Non risulta nè è stata segnalata la presenza di operazioni con movimenti ciclici significativi (> 2 v/min. e 2 h/g), con sforzo o posture estreme (braccio sopra le spalle > 2h/g);	add. rep. produttivi
malattie professionali	1 x 2 = 2	informare tutti i lavoratori sugli elementi di rischio per movimenti ripetitivi significativi (es. disergonomie degli addetti a VDT, add. operazioni montaggio, ecc.);	tutti i lavoratori

OGGETTO: Rischi ergonomici

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
malattie professionali		le posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati, dovranno consentire una corretta postura dell' addetto, con idoneo arredamento ed accessori, in conformità alle norme di buona tecnica;	add. rep. produttivi

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 8 di 9

TITOLO: 7 Videoterminali

OGGETTO: Addetti a Videoterminali

RISCHIO	STIMA (PxD = R)	MISURE DI PREVENZIONE	MANSIONI ESPOSTE
igiene del lavoro	2 x 1 = 2	attualmente solo alcuni dipendenti sono addetti a VDT con impegno comunque inferiore a 20 h medie settimanali (capiservizio)	

Data: 05/03/2024 https://via.placeholder.com/150 Pagina 9 di 9