Rapport 8 Séance n°10 Escalitech – 8 février 2024


GUZZI Rémi

La première chose que j'ai faite est de régler un problème qu'avait le chassis sur sa face du dessous :



Les blocs du moteurs étaient trop grand par rapports à leurs emplacements


Donc j'ai rapidement modifié ça :



Et ai redécoupé cette pièce, qui n'a donc plus ce problème :




J'ai en même temps fait la partie collée à cette pièce :



Avec simplement des trous plus gros :




Puis j'ai collé les deux pièces et réattaché les roues passives :



Ensuite j'ai du recollé les petits carrés, j'en avais fait trop la dernière fois donc pas besoin d'en réimprimer :



Après j'ai voulu tester la résistance de la vis à billes avec le step motor que j'utilise



J'en ai donc conclus un compromis entre vitesse et puissance, d'un delay de 4 ms pour le code de la vis verticale :


```
void loop() {
digitalWrite(Dir,LOW);
for(int x=0;x<3000;x++){
  digitalWrite(Pas,HIGH);
  delayMicroseconds(500);
  digitalWrite(Pas,LOW);
  delay(4);</pre>
```

Pour l'horizontale, je pourrai baisser le delay car la résistance latérale est assez importante grâce aux guides cylindriques :

Celui de gauche sera vertical, son diamètre est plus grand, il a plus de puissance, celui de droite sera l'horizontal



Ensuite j'ai pris les mesures de ce bloc :



Je voulais l'enlever à la base, mais je vais finalement l'utiliser

Avec les mesures je vais pouvoir faire un coupleur, donc j'ai passé le reste de la séance à le modéliser

