## Pesquisa 12

- **1.1** Os encoders de quadratura identificam e contam pulsos elétricos, eles convertem movimentos rotativos ou deslocamentos lineares nesses pulsos, são utilizados para controle e medição de velocidade em motores, medição de distância percorrida, posição, sentido de giro de esteiras e etc.
- 1.2 O ARM que trabalhamos possui 6 periféricos TC.
  - Possui 3 canais idênticos.
- 1.3 Os IDs dos TCs são: 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
- 1.4 Os PIOs referentes aos clocks são:

- TCLK1: PA28

- TCLK2: PA29

- TCLK3: PC25

- TCLK4: PC28

- TCLK5: PC31

- TCLK0: PA4

- 1.5 Cada TC possui 3 entradas de clock externo, 5 entradas de clock interno e 2 entradas multi-tarefa.
- **1.6** Os registradores A e B (RA, RB) são usados para captura, os sinais TIOA e TIOB passam por esses registradores. Deve-se configurar o CPCTRG para o TC\_CMR.
- 1.7 Os registradores A e B são usados como registradores de captura. Eles podem ser carregados com o valor do contador quando um evento programável ocorre no sinal TIOA. O campo LDRA no TC\_CMR deifne o "edge" selecionado do TIOA, para carregar o registrador A, e o LDRB define o "edge" selecionado do TIOA para carregamento do registrador B. RA é carregado apenas se já não fora carregado até o último "trigger" ou se RB não fora carregado até o ultimo carregamento de RA. RB é carregado, apenas se RA tiver sido carrefado no ultimo "trigger" ou no ultimo carregamento de RB.