

AuraMotors - Manual Técnico Robô de Solda KR-500

Código de Erro E-102: Superaquecimento da junta articulada 3.

Procedimento: Desligar o braço por 15 minutos e checar nível do fluido refrigerante.

Manutenção Preventiva: Troca do óleo lubrificante a cada 500 horas de operação.