

# FOTA差分包制作说明

**LTE Module** 

# 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



| 名称: | FOTA差分包制作说明 |
|-----|-------------|
| 版本: | 1.02        |
| 类别: | 应用文档        |
| 状态: | 已发布         |

# 版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

## 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

# 了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

### 技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html\_或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2024, 保留一切权利。

www.simcom.com 2/17



# 关于文档

本文档介绍 FOTA 升级功能中的差分包制作说明,参考本应用文档,开发者可以很快理解并快速开发相关业务。

# 1.1 版本历史

| 版本   | 日期         | 作者  | 备注   |
|------|------------|-----|------|
| 1.00 | 2023.11.23 | 陈星霖 | 初始版本 |
| 1.01 | 2024.03.27 | 陈星霖 |      |
| 1.02 | 2024.04.09 | 陈星霖 |      |

# 1.2 适用范围

本文档适用于 1602, 1603, 1606, 1803S 系列, 如有版本相关问题, 请联系 SIMCom 销售或者 FAE 以获得更多详情。

www.simcom.com 3/17



# 目录

| 版权声明  | 2        |
|---|----------|
| ············<br>关于文档                        |          |
|   |          |
| 1. 2 适用范围                                   |          |
| <b>160X FOTA 差分包制作流程</b><br>1.1 单独升级 kernel | <b>.</b> |
| 1.2 同时升级 kernel 和 app                       |          |
| 1.3 常见的差分包制作失败问题                            |          |
| 1803S FOTA 差分包制作说明                          | 15       |
| 1. 1 升级文件制作流程                               | 15       |



# 160X FOTA 差分包制作流程

# 1.1 单独升级 kernel


- (1) 差分包制作准备
  - ①差分包制作工具 adiff.exe 文件;
  - ②当前版本和目标版本的烧录包中的 system.img 文件;
- (2) 判断是否需要升级引导文件 updater.bin
  - ①用 aboot 工具打开当前版本的烧录包,查看是否有 updater 分区;
  - ②当前版本有 updater 分区则不需要 updater.bin 文件

| Name         | Туре  | Start        | Size         |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| all          | group | 0x000000000  | 0x0001000000 |
| qspi         | flash | 0x000000000  | 0x0001000000 |
| bootloader   | ubi   | 0x000000000  | 0x0000024000 |
| system       | part  | 0x0000024000 | 0x00006C3000 |
| ptable       | raw   | 0x0000024000 | 0x0000001000 |
| fwcerts      | raw   | 0x0000025000 | 0x0000003000 |
| rd           | raw   | 0x0000028000 | 0x0000010000 |
| apn          | raw   | 0x0000038000 | 0x0000008000 |
| ср           | raw   | 0x0000040000 | 0x0000585000 |
| dsp          | raw   | 0x00005C5000 | 0x0000111000 |
| rfbin        | raw   | 0x00006D6000 | 0x0000008000 |
| logo         | raw   | 0x00006DE000 | 0x0000009000 |
| reserved     | raw   | 0x00006E7000 | 0x0000105000 |
| customer_app | raw   | 0x00007EC000 | 0x0000080000 |
| fota_param   | raw   | 0x000086C000 | 0x0000004000 |
| fota pkg     | raw   | 0x0000870000 | 0x0000400000 |
| updater      | raw   | 0x0000C70000 | 0x0000020000 |
| cus_data     | raw   | 0x0000C90000 | 0x0000040000 |
| nvm          | raw   | 0x0000CD0000 | 0x0000300000 |
| storage      | raw   | 0x0000FD0000 | 0x0000010000 |
| factory      | part  | 0x0000FE0000 | 0x0000020000 |
| factory_a    | raw   | 0x0000FE0000 | 0x0000010000 |
| factory_b    | raw   | 0x0000FF0000 | 0x0000010000 |

③当前版本没有 updater 分区则需要 updater.bin 文件,任意 SDK 为例,updater.bin 文件所在位置


www.simcom.com 5/17






#### (3)制作流程

- ①将当前版本的 system.img 文件重命名为 system\_old.img
- ②将目标版本的 system.img 文件重命名为 system new.img
- ③将 adiff.exe,system\_old.img,system\_new.img 文件放到同一文件夹目录下(当前版本没有 updater 分区还需要将 updater.bin 文件也放到当前目录下)



④打开该文件夹下的控制面板程序,即命令提示符 CMD



#### ⑤差分包制作命令参数说明

adiff.exe: 差分包制作工具

system\_old.img: 原始版本的 system.img 文件重命名为 system\_old.img system\_new.img: 目标版本的 system.img 文件重命名为 system\_new.img

system\_patch.bin: 生成的差分包名称

updater.bin: 升级引导文件

-m: 最小系统差分

www.simcom.com 6/17



-p: 全系统差分

可选项:

-u:: 支持不带 updater 分区的差分包制作方法

⑥根据 SDK 版本选择差分包制作命令,在 CMD 中输入差分包制作命令

adiff.exe system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -m -u updater.bin 适用版本:

1602&1606 全基线版本, 且当前版本没有 updater 分区;

**1603 110** 基线(**231107** 之后输出的版本)以及之上基线的 **M6** 的版本,且当前版本没有 **updater** 分区**;** 

## adiff.exe system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -m

适用版本:

1602&1606 全基线版本,且当前版本有 updater 分区;

1603 110 基线(231107 之后输出的版本)以及之上基线的 M6 的版本,且当前版本有 updater 分区:

# adiff.exe -p system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -u updater.bin 适用版本:


1603 全基线 M7 的版本, 042 基线 M6 的版本, 且当前版本没有 updater 分区;

# adiff.exe -p system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin 适用版本:


1603 全基线 M7 的版本, 042 基线 M6 的版本, 且当前版本有 updater 分区;

以 SDK 版本 22124B01V01A7670M6A SDK 240315 为例:

1606 124 基线 M6 240315 版本不带 updater 分区



#### ⑦生成差分包



www.simcom.com 7/17




# 1.2 同时升级 kernel 和 app

- (1) 差分包制作准备
  - ①差分包制作工具 adiff.exe 文件;
  - ②当前版本和目标版本的烧录包中的 system.img 文件;
  - ③当前版本和目标版本的烧录包中的 customer\_app.bin 文件;
- (2) 判断是否需要升级引导文件 updater.bin
  - ①用 aboot 工具打开当前版本的烧录包,查看是否有 updater 分区;
  - ②当前版本有 updater 分区则不需要 updater.bin 文件



③当前版本没有 updater 分区则需要 updater.bin 文件,任意 SDK 为例, updater.bin 文件所在位置



- (3) 制作流程
  - ①将当前版本的 system.img 文件重命名为 system\_old.img
  - ②将目标版本的 system.img 文件重命名为 system new.img
  - ③将当前版本的 customer app.bin 文件重命名为 customer app old.bin
  - ④将目标版本的 customer app.bin 文件重命名为 customer app new.bin
  - ⑤将 adiff.exe, system old.img, system new.img, customer app old.bin, customer app new.bin

www.simcom.com 8/17




文件放到同一文件夹目录下(当前版本没有 updater 分区还需要将 updater.bin 文件也放到当前目录下)

此电脑 > 文档 (E:) > Fota > fota\_adiff > test

| * * | 名称 个                   | 修改日期            | 类型     | 大小       |
|-----|------------------------|-----------------|--------|----------|
| 78° | adiff.exe              | 2024/1/2 9:28   | 应用程序   | 216 KB   |
| #   | customer_app_new.bin   | 2024/3/15 16:18 | Typora | 193 KB   |
| #   | " customer_app_old.bin | 2024/3/15 16:18 | Typora | 193 KB   |
|     | system_new.img         | 2024/3/15 16:18 | 光盘映像文件 | 4,996 KB |
|     | system_old.img         | 2024/3/15 16:18 | 光盘映像文件 | 4,996 KB |
|     | ■ updater.bin          | 2024/1/8 18:41  | Typora | 63 KB    |

### ④打开该文件夹下的控制面板程序,即命令提示符 CMD



### ⑤差分包制作命令参数说明

adiff.exe: 差分包制作工具

system\_old.img: 原始版本的 system.img 文件重命名为 system\_old.img system new.img: 目标版本的 system.img 文件重命名为 system new.img

customer\_app\_old.bin: 原始版本的 customer\_app.bin 文件重命名为 customer\_app\_old.bin customer app new.bin: 目标版本的 customer app.bin 文件重命名为 customer app new.bin

customer app: APP 分区名称

system patch.bin: 生成的差分包名称

updater.bin: 升级引导文件

-m: 最小系统差分 -p: 全系统差分

可选项:

-a1: 支持 APP 升级

-u:: 支持不带 updater 分区的差分包制作方法

⑥根据 SDK 版本选择差分包制作命令,在 CMD 中输入差分包制作命令

adiff.exe system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -m -a1 customer\_app customer app new.bin -u updater.bin

适用版本:

1602&1606 全基线版本,且当前版本没有 updater 分区;

**1603 110** 基线(**231107** 之后输出的版本)以及之上基线的 **M6** 的版本,且当前版本没有 **updater** 分区**;** 

adiff.exe system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -m -a1 customer\_app

www.simcom.com 9/17



### customer\_app\_new.bin

适用版本:

1602&1606 全基线版本,且当前版本有 updater 分区;

1603 110 基线(231107 之后输出的版本)以及之上基线的 M6 的版本,且当前版本有 updater 分区:

adiff.exe -p system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -a1 customer\_app customer\_app\_old.bin customer\_app\_new.bin -u updater.bin

适用版本:

1603 全基线 M7 的版本, 042 基线 M6 的版本, 且当前版本没有 updater 分区;


adiff.exe -p system\_old.img system\_new.img system\_patch.bin -a1 customer\_app customer\_app\_old.bin customer\_app\_new.bin

适用版本:

1603 全基线 M7 的版本, 042 基线 M6 的版本, 且当前版本有 updater 分区;

以 SDK 版本 22124B01V01A7670M6A SDK 240315 为例:

1606 124 基线 M6 240315 版本不带 updater 分区



# 1.3 常见的差分包制作失败问题

请注意:

升级前务必确认基础版本和目标版本正确,注网正常,网络信号良好。

(1) 当前版本有 updater 分区,使用了不带 updater 分区的差分包制作命令

www.simcom.com 10/17



```
■ 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        X
fota_firπwar_flag 1en = 4096
ASR OTA HEADER 1en = <u>2048</u>
updater failed, old_updater[80799000],new_updater[80799000],no_need_updater[1]
-m]:
-u]:
                                                                                                                                                                                                merge updater.bin to fota file
                                               <updater.bin>
                                                                                                                                                                                          : set segment size
: add ext flash partition join in fota
                                               (size)
                 [-ext]:
[-npop]:
                                             <ext flash partition name>
                                                                                                                                                                                                no power off protection
                             example: adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -al updater updater.bin
example: autiliexe system_ord.ing system_lev.ing system_ord.ing sy
  ustomer_app.bin
              | land ota
|-f|: <blf_name>
|-o|: <old folder name>
|-n]: <new folder name>
|-x]: <out file name>
               رون
: option
[-u]: خریه
                             : (updater.bin) : merge updater.bin to fota file
example: adiff.exe -f Falcon_EVB_QSPI_Nor_LWG_Only_Nontrusted_PM802_LPDDR2.blf -o old -n new -x dfota_file.bin
 E:\Fota\fota-差分包\1602&1606>。
```

(2) 当前版本没有 updater 分区,使用了带 updater 分区的差分包制作命令

```
■ 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
 fota_firπwar_flag 1en = 4
ASR OTA HEADER 1en = 2048
updater fai1ed, o1d_updater[00000000],new_updater[00000000],no_need_updater[0]
### doi: | formatter | formatt
                    -u]:
-s]:
                                                     <updater.bin>
                                                                                                                                                                                                                  : merge updater.bin to fota file
                                                                                                                                                                                                                         set segment size
                   [-ext]: <ext flash partition name>
[-npop]:
                                                                                                                                                                                                                         add ext flash partition join in fota
                               opp]: : no power off protection
example: adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -al updater updater.bin
                Pro ota<Options
                 [-p]: using Pro ota, default is mini ota
[-a]: «appl_partition_name> <old appl_file_name> <new appl_file_name>
[-a2]: <app2_partition_name> <old app2_file_name> <new app2_file_name>
[-1 fs|fp]: the diff file in file system or fota_pkg, default is fota_pkg
example: adiff.exe -p system_old.img system_new.img system_patch.bin -al customer_app old_customer_app.bin new_c
ustomer app.bin
For 1803 ota
[-f]: <blf_name>
[-o]: <old folder name>
[-n]: <new folder name>
                                            <out file name>
                option:
[-u]:
                                : <updater.bin> : merge updater.bin to fota file example: adiff.exe -f Falcon_EVB_QSPI_Nor_LWG_Only_Nontrusted_FM802_LPDDR2.blf -o old -n new -x dfota_file.bin
E:\Fota\fota-差分包\1602&1606>
```

(3) 两个版本的 APP 分区地址不相同

www.simcom.com 11/17



```
X
 ■ 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
new others part size UUU000000
find ptable name customer_app
system appl ptable not found partition
adiff: oldfile newfile patchfile
For Mini_ota<Options>
    [-a1]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: add first app file
    [-a2]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: add second app file
    [-a2]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: merge two fota file to one
    [-m]:
       -m]:
-u]:
                                                                             merge updater.bin to fota file
                   <updater.bin>
                   (size)
                                                                           : set segment size
: add ext flash partition join in fota
       [-ext]:
[-npop]:
                  <ext flash partition name>
                                                                             no power off protection
            example: adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -al updater updater.bin
     nr
 ıstomer_app.bin
      1803 ota
[-f]: <blf_name>
[-o]: <old folde:
[-n]: <new folde:
                 <old folder name>
                 <new folder name>
                 <out file name>
      ≺oui
option:
[-u]: <:~
            : (updater.bin) : merge updater.bin to fota file
example: adiff.exe -f Falcon_EVB_QSPI_Nor_LWG_Only_Nontrusted_PM802_LPDDR2.blf -o old -n new -x dfota_file.bin
   \Fota\fota-差分包\1602&1606>
```

### (4) 差分包过大,fota\_pkg 分区大小不够

```
画 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
 *************************************
The diff file size[00001808][00001000]
max_backup_size size[00080000], file_loaction[0], old_fota_pkg->size[00001000]
error!!! The diff file size too larger
name[fota_pkg], start[007a9000], size[00001000], vstart[807a9000], vsize[00001000]
               ie size too

ii. oldilie newile patchille

Mini ota<Options>

[-al]: <appl partition = [-a2]: <app partitio
                                                        -m]:
                       -u]:
-s]:
                                                                                                                                                                                                                                                 merge updater bin to fota file
                                                           <updater.bin>
                                                           (size)
                                                                                                                                                                                                                                                  set segment size
                     [-ext]:
[-npop]:
                                                         <ext flash partition name>
                                                                                                                                                                                                                                                  add ext flash partition join in fota
                                   op]: : no power off protection
example: adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -al updater updater.bin
               example: adill.exe system_ord.
Pro ota<Options>
[-p]: using Pro ota, default is mini ota
[-al]: <appl_partition_name> <old appl_file_name> <new appl_file_name>
[-a2]: <appl_partition_name> <old appl_file_name> <new app2_file_name>
[-a2]: <appl_partition_name> <old app2_file_name> <new app2_file_name>
[-1 fs|fp]: the diff file in file system or fota_pkg, default is fota_pkg
example: adiff.exe -p system_old.img system_new.img system_patch.bin -a1 customer_app old_customer_app.bin new_c
ower_app_bin_
   or
option:
                                                            <updater.bin>
                                                                                                                                                                                                                                           : merge updater.bin to fota file
```

### (5) 制作差分包的命令参数中 APP 分区名称不正确

www.simcom.com 12/17



```
國 管理员: C:\Windows\System32\cmd.exe
                                                                                                                                                                             X
  ew others part size 0000d000
new others part size UUU000000

find ptable name customer_ap
system appl ptable not found partition

aciii: olorile newrile patchrile

For Mini_ota<Options>
        [-al]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: add first app file
        [-a2]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: add second app file
        [-a2]: <appl_partition_name> <appl_file_name>: merge two fota file to one
        [-m]:
        -m]:
-u]:
                                                                                 merge updater.bin to fota file
                    <updater.bin>
                   (size)
                                                                               : set segment size
: add ext flash partition join in fota
       [-ext]:
[-npop]:
                   <ext flash partition name>
                                                                                 no power off protection
            example: adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -al updater updater.bin
     nr
  ıstomer_app.bin
      land ota

[-f]: <blf_name>

[-o]: <old folder name>

[-n]: <new folder name>

[-x]: <out file name>
      option:
[-u]: کس
            : (updater.bin) : merge updater.bin to fota file
example: adiff.exe -f Falcon_EVB_QSPI_Nor_LWG_Only_Nontrusted_PM802_LPDDR2.blf -o old -n new -x dfota_file.bin
  :\Fota\fota-差分包\1602&1606>,
```

#### (6) 差分包过大,最小系统空间不足

```
The old_RESERVED_Size [004d4000]
The new_RESERVED_Size [004d4000]
Sec file non ota address[80556000] length[00075000]
The new_CODE_PL_padding end [20556000]
sec file non ota checksum[32f20504]
set file non ota checksum[32
```

### (7) 制作差分包的命令参数中的文件不存在或打开失败

www.simcom.com 13/17



www.simcom.com 14/17



# 1803S FOTA 差分包制作说明

# 1.1 升级文件制作流程

- (1) 差分包制作准备
  - ①差分包制作工具 adiff.exe 文件;
  - ②当前版本和目标版本的烧录包中要升级的固件文件;
  - ③当前版本的烧录包中的 blf 文件;
- (2) 创建 old 文件夹和 new 文件夹,将当前版本的固件文件放入 old 文件夹,将目标版本的固件文件放入 new 文件夹;



(3) 将 adiff 工具与 old 文件夹, new 文件夹, blf 文件放置在同一文件夹目录下



(4) 根据要升级的固件配置 blf 文件

打开上述中的 blf 文件,搜索 "Image\_Enable = "字符串,将要升级的固件设置为 "Image\_Enable = 1",将不升级的固件设置为 "Image\_Enable = 0"。

注: 第一个 TIMH 和第二固件 OBMI 以及固件 UPTE 都是不能通过差分升级的,如果将这些固件设置为 "Image\_Enable = 1",差分工具制作时就会自动报错;

www.simcom.com 15/17




```
4 Image Enable = 0
4 Image Tim Included = 1
4 Image Image ID = 0x52424C52
4 Image Next Image ID = 0x4F534C4F
4 Image Path = ReliableData.bin
4 Image Flash Entry Address = 0x00030000
4 Image Load Address = 0x07C4F000
4_Image_Type = RAW
4 Image ID Name = RBLR
4_Image_Erase_Size = 0x00010000
4 Image Partition Number = 0
  Image Size To CRC in bytes = 0
4 Image Hash Algorithm ID =
4 Image Image Size To Hash in bytes =
5 Image Enable = 1
5_Image_Tim_Included = 1
5 Image Image ID = 0x4F534C4F
5 Image Next Image ID = 0x47524249
5 Image Path = cp_lzma.bin
5 Image Flash Entry Address = 0x00060000
5 Image Load Address = 0x06000000
5_Image_Type = LZMA
5 Image ID Name = OSLO
  Image Erase Size = 0x00660000
5 Image Partition Number = 0
5_Image_Size_To_CRC_in_bytes = 0
5 Image Hash Algorithm ID =
5_Image_Image_Size_To_Hash_in_bytes =
```

(5) 打开该文件夹下的控制面板程序,即命令提示符 CMD



- (6) 差分包制作命令参数说明
  - adiff.exe:差分包制作工具
  - -f:升级设备使用的对应 blf 文件
  - -o:升级前的旧文件路径,old 文件夹下放入升级前的旧固件,比如 CP,DSP,RF 等
  - -n:升级后的新文件路径, new 文件夹下放入升级后的旧固件, 比如 CP.DSP.RF 等
- 注: old 文件夹和 new 文件夹与 adiff.exe 同级目录,放入 old 和 new 的固件名称必须和 blf 中的固件名称一 致
- -x: 输出的差分包升级文件名称, dfota\_file.bin
- (7) 在 CMD 中输入差分包制作命令


adiff.exe -f A7600C LABE.blf -o old -n new -x dfota file.bin



(8) 生成差分包 dfota\_file. bin 文件

www.simcom.com 16/17







www.simcom.com 17/17