








BY UMA-ATECH



Diseño con Solid Works para Impresión 3D






Diseño con SolidWorks para Impresión 3D

SOLIDWORKS - INTERFAZ DE PIEZA

 Abra un nuevo documento de SOLIDWORKS del tipo "Pieza"







Barra de menús (azul)

Administrador de comandos (naranja)

Barra de comandos (purpura)


Gestor de diseño (rojo

Barra transparente ver (negro)

Barra de estado (verde)

Panel de tareas (gris)

Zona de gráficos (amarillo)






Diseño con SolidWorks para Impresión 3D

SOLIDWORKS - INTERFAZ DE PIEZA

Existen múltiples Barras de comandos como Operaciones, Croquis y Calcular.








Gestor de diseño:

Árbol de operaciones.

El árbol de operaciones del gesto de diseño proporciona un esquema de la pieza. Esto le hace mas fácil visualizar la construcción del modelo.








Gestor de diseño:

PropertyManager

Permite configurar las propiedades y otras opciones de la mayoría de comandos.






Gestor de diseño:

PropertyManager

Permite configurar las propiedades y otras opciones de la mayoría de comandos.

El contenido del PropertyManager variara según la operación que se este editando.








Gestor de diseño:

ConfigurationManager

Es una forma de crear, seleccionar y ver múltiples configuraciones de piezas y de ensamblajes








Gestor de diseño:

DimXpertManager

Puede utilizar un conjunto de herramientas de DimXpert para insertar cotas y tolerancias en forma manual o automática.







Gestor de diseño:

DisplayManager

El DisplayManager enumera las apariencias, calcomanías, luces, escenas y cámaras que se aplican al modelo actual. En el DisplayManager puede ver el contenido aplicado, así como, agregar, editar o eliminar elementos.

