面白プログラムの発表

1126100 前川大輝

発表の流れの説明


- 1. 今回の学習目的
- 2. プログラム概要説明
- 3. 実機によるデモンストレーション
- 4. 自作ヘッダーファイルの解説
- 5. main文の解説
- 6. 使用する回路の説明
- 7. 質疑応答

1. 今回の学習目的

A/D変換器を用いてPSDセンサーの制御を可能に すること

2.プログラム概要説明

センサーの返した値に応じてモータの回転数を変化させるプログラム



3. 実機によるデモンストレーション

それではさっそくデモンストレーションします。

プログラムを解説します

まず、必要なヘッダーファイルのインクルードと コンフィギュレーションの設定

> これについて 説明します

#include "maekawa.h"

```
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);
_FWDT(WDT_OFF);
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV_20 & PWRT_64 & MCLR_EN);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
```

maekawa.hの中身(1)

```
#include "p30F3014.h"
#include "outcompare.h"
#include "timer.h"
#include "adc12.h"
```

maekawa.hの中身(2)

```
#define LCD_RS LATBbits.LATB5
#define LCD_E LATBbits.LATB4
#define LCD_D4 LATBbits.LATB9
#define LCD_D5 LATBbits.LATB10
#define LCD_D6 LATBbits.LATB11
#define LCD_D7 LATBbits.LATB12
```

maekawa.hの中身(3)

//プロトタイプ関数宣言

```
void lcd_out8(unsigned char);
void lcd_out4(int,unsigned char);
void machi_usec(int);
void machi_msec(int);
void lcd_data(unsigned char);
void lcd_clear(void);
void lcd_format(void);
void lcd_puts(unsigned char *);
void lcd_convert(long);
void motor(float,short);
void motor_format(void);
unsigned int get_SensorValue(void);
void device_format(void);
```

maekawa.c から参照している

maekawa.hの中身(4)

```
#define CLOCK 80
```

```
/*PWMのピンを定義*/
#define PWM_1A_AND_2A LATDbits.LATD1
#define PWM_1B LATFbits.LATF0
#define PWM_2B LATFbits.LATF1
#define PWM_3A LATDbits.LATD2
#define PWM_4A LATFbits.LATF6
```

/*モータの正回転、逆回転を定義*/ enum MotionType{normal,reverse}; /*モータの種類を定義*/ enum MotorType{motor1,motor2};

maekawa.cについて解説します

maekawa.cの中身(1)

#include "stdio.h" #include "maekawa.h"

さらにこの下には13個の関数が定義されています

maekawa.cの中身(2) motor関数

Duty比設定(+100~-100) motor1かmotor2を選択

```
void moto:(float Duty,short MotorType){
             if(Duty < 0)
                           Duty = -Duty;
                           /*逆回転にセット*/
                           switch(MotorType){
                                         case motor1:
                                                      PWM_1B = 0;
                                                      PWM 2B = 1;
                                        break;
                                        case motor2:
                                                      PWM 3A = 0;
                                                      PWM_4A = 1;
                                        break;
             else if(Duty >= 0)
                           Duty = Duty/100;
                           /*正回転にセット*/
                           switch(MotorType){
                                        case motor1:
                                                      PWM 1B = 1;
                                                      PWM 2B = 0;
                                        break:
                                         case motor2:
                                                      PWM_3A = 1;
                                                      PWM_4A = 0;
                                        break;
             switch(MotorType){
                           case motor1:
                                        SetDCOC2PWM(3125*Duty)
                           break;
                           case motor2:
                                        SetDCOC1PWM(3125*Duty)
```

break;

それぞれデューティ比を セット

```
maekawa.cの中身(3) motor_format関数
 void motor_format(void){
                                              motor1用に
        //初期化
                                             OPCをオープン
        TRISD = 0x00000;
        TRISF = 0x0000:
        OpenOC2(OC_IDLE_CON & OC_TIMER2_SRC &
 OC_PWM_FAULT_PIN_DISABLE,0,0);
        OpenOC1(OC_IDLE_CON & OC_TIMER2_SRC &
 OC PWM FAULT PIN DISABLE O ON.
                                       motor2用にOPCをオープン
        //10msec(4/80Mhz×64×3125=10msec)
        OpenTimer2(T2_ON & T2_GATE_OFF & T2_PS_1_64 &
 T2_SOURCE_INT,3125-1);
```

maekawa.cの中身(4) get_SensorValue関数(1)

ADコンバーター初期設定変数宣言

```
unsigned int ADconfig1 = ADC_MODULE_ON & ADC_IDLE_CONTINUE & ADC_FORMAT_INTG & ADC_CLK_AUTO & ADC_AUTO_SAMPLING_OFF & ADC_SAMP_OFF; unsigned int ADconfig2 = ADC_VREF_AVDD_AVSS & ADC_SCAN_OFF & ADC_SAMPLES_PER_INT_1 & ADC_ALT_BUF_OFF & ADC_ALT_INPUT_OFF; unsigned int ADconfig3 = ADC_SAMPLE_TIME_8 & ADC_CONV_CLK_SYSTEM & ADC_CONV_CLK_32Tcy; unsigned int ADconfigPort = ENABLE_AN1_ANA; unsigned int ADconfigScan = 0x000; //自動取得しないため関係ない unsigned int Channel1 = ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN1 & ADC_CH0_NEG_SAMPLEA_NVREF; unsigned int ADvalue[5],i,ave=0;
```

これらの初期設定について説明していきます。

unsigned int ADconfig1 = ADC_MODULE_ON & ADC_IDLE_CONTINUE & ADC_FORMAT_INTG & ADC_CLK_AUTO & ADC_AUTO_SAMPLING_OFF & ADC_SAMP_OFF;

- ADC_MODULE_ON
- ADC IDLE CONTINUE
- ADC_FORMAT_INTG
- ADC CLK AUTO
- ADC_AUTO_SAMPLING_OFF
- ADC_SAMP_OFF

ADCモジュールのon/off アイドルモード時に動作継続 変換結果のデータ形式が符号なし整数 変換開始トリガを手動に設定 自動サンプリングOFF サンプル開始制御OFF unsigned int ADconfig2 = ADC_VREF_AVDD_AVSS & ADC_SCAN_OFF & ADC_SAMPLES_PER_INT_1 & ADC_ALT_BUF_OFF & ADC_ALT_INPUT_OFF;

- ADC_VREF_AVDD_AVSS
- ADC_SCAN_OFF
- ADC_SAMPLES_PER_INT_1
- ADC_ALT_BUF_OFF
- ADC_ALT_INPUT_OFF

VrefH = AVDD(28),VrefL = AVSS チャンネル0は使わない

1回ごとに割り込み発生

バッファーモードOFF

交互変換指定OFF

今回は1つしかため込まないため

unsigned int ADconfig3 = ADC_SAMPLE_TIME_8&ADC_CONV_CLK_SYSTEM & ADC_CONV_CLK_32Tcy;

- ADC_SAMPLE_TIME_8
- ADC_CONV_CLK_SYSTEM
- ADC_CONV_CLK_32Tcy

自動サンプル時間指定 変換用クロックをシステムクロックに設定 変換クロック選択

今回自動サンプリング機能を使わないため これらの初期設定は意味を持たない unsigned int ADconfigPort = ENABLE_AN1_ANA

ADPCFGレジスタ のPCFG1ビットが 0 となります

ADPCFG:16個のピンをデジタルで使うかアナログ入力にするかの設定を行います。この設定は単純でアナログ入力にするピンに対応するビットを0にするだけです

unsigned int ADconfigScan = 0x000;

0000 0000 0000 ADCSSLレジスタに設定する値

ADCSSLレジスタ:チャネル 0 の自動スキャンに含める入力を指定します。含める入力に相当するビットを1にします

今回はチャネル0を使いませんので 該当ビットは存在しません unsigned int Channel1 = ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN1 & ADC_CH0_NEG_SAMPLEA_NVREF

ADCHSレジスタの設定

• ADC_CH0_POS_SAMPLEA_AN1

チャンネル1に接続します

• ADC_CH0_NEG_SAMPLEA_NVREF

A/Dはチャンネルごとに測定する範囲 を設定できます。上記設定は各々のチャン ネルポートとGND間を測定する設定です。

以上で初期設定変数の解説を終了します

main.cの中身(4) Get_SensorValue関数

先ほどの設定で ADCオープン

unsigned int get_SensorValue(void){

ADC

使用開始

先ほど説明した初期設定変数は省略

//AD initialize

OpenADC12(ADconfig1,ADconfig2,ADconfig3,ADconfigPort,ADconfigScan);

```
for(i=0;i<3;i++){
```

SetChanADC12(Channel1)

ADCON1bits.SAMP = 1;

while (ADCON1 bits. DONE == 0);

ADvalue[i] = ReadADC12(0);

ave += ADvalue[i];

ave /=3;

if(ave ≤ 200){ ave = 0;

return ave;

//ノイズ対策

ADCのチャンネル1を 選択

DONEレジスタを判定 し0(変換中)である限り時間待ち

0番地レジスタからデータを取得 (今回はチャンネル1の値) maekawa.cの中身(5) device_format関数

```
void device_format(void){
    TRISB = 0x1CF;

    lcd_format();
    motor_format();
}
```

maekawa.cに定義されている 関数を使用するための 総合的な入出力設定

main文の解説をします

```
int main(void){
  device_format();
```

初期化関数実行

LCDにADの値を表示


```
while(1){
  ADvalue = get_SensorValue();
  lcd_convert((long)ADvalue);
  machi_msec(100);
  lcd_clear();
```

```
センサーの値を取得
```


センサーの値に応じて motor1の回転数を 変化させる

今回使用した回路を解説します


センサーの回路図



LCDの回路図



motor1の回路図



CN 4 MOT-1

これですべての解説を終了します。

7. 質疑応答

質問はなんでもいいです。

以上にて発表を終了 させていただきます。 ご清聴ありがとうご ざいました。