

تقرير تسليم السيارة

RI-2026-AR-0042

18 يوليوز 2026

ورشة الأطلس للسيارات

شارع الاختبار، الرباط، المغرب 12

+212 5 00 00 00 00 · atelier@example.test

المركز	السيارة	العميل
المركز الرئيسي - الرباط	بيجو 3008	آمنة العلوي
CL-2026-AR		

التاريخ	المسافة المقطوعة	عند الدخول	عند الخروج
الاستلام	السبت، 18 يوليوز، 08:30	83.420 km	
التسليم	السبت، 18 يوليوز، 17:45	83.427 km	

الأعمال المطلوبة

- إجراء الصيانة الدورية وفحص مستويات السوائل وعناصر السلامة الأساسية
- فحص صوت غير معتاد يظهر عند الضغط على دواسة الفرامل في السرعات المنخفضة
- التحقق من ضغط الإطارات وحالة المساحات والإضاءة الخارجية

التشخيص

- أظهر التشخيص تأكلًا متقدمًا في صفيح الفرامل الأمامية مع بقاء الأقراص ضمن حدود الاستعمال. لم يُرصد أي تسرب، وكانت نفثة فحص البطارية ونظام الشحن طبيعية

الأعمال المنجزة

- تغيير زيت المحرك والمخارج وفق مواصفات الشركة المصنعة
- استبدال صفيح الفرامل الأمامية بعد موافقة العميل
- ضبط ضغط الإطارات، وتحديث سجل الصيانة، وإجراء تجربة طريق نهائية

التوصيات المقبولة

- استبدال صفيح الفرامل الأمامية بسبب بلوغها حد التآكل الموصى به
- تنظيف وفحص نقاط تثبيت مجموعة الفرامل أثناء عملية الاستبدال

التوصيات المرفوضة أو المؤجلة


- استبدال مساحاة الزجاج الخلفي أجل بناءً على قرار العميل إلى الزيارة القادمة

قطع الغيار

- طقم صفيح فرامل أمامية مطابق لمواصفات المركبة
- زيت محرك وشح زيت وحلقة إحكام جديدة

Subtotal: 1,120.00 EUR
VAT: 224.00 EUR
Total: 1,344.00 EUR

الصور والمستندات المصحح بها



ملاحظات

- تمت تجربة المركبة بعد التدخل، ولم يظهر الصوت المبلغ عنه. ضغط الإطارات مضبوط، ولا توجد ملاحظة سلامة فورية عند التسليم

موعد الصيانة القادم

18 يناير 2027

93.420 km

الضمان

- تخضع القطع والأعمال المنجزة لشروط الضمان المتفق عليها مع الورشة، مع ضرورة تقديم هذا التقرير واتباع توصيات الاستعمال والصيانة

التحقق النهائي

- اكتمل فحص الجودة النهائي، وتأكد الفني من عزم التثبيت ومستويات السوائل وعمل المحرك والإضاءة. سُلِّمَت المركبة بعد شرح الأعمال والتوصيات للعميلة