

Rodrigo Procópio - Requisitos - Exati <rodrigo@exati.com>

PROTOCOLOS NÃO INTEGRADOS

Raphael Ferreira do Nascimento Lourenco <raphael.ferreira@smartluz.rio>
Para: Rodrigo Procópio - Requisitos - Exati <rodrigo@exati.com>
Cc: Igor Correia <igor@exati.com>, Queila Domingues de Araujo Werner <queila.werner@smartluz.rio>

22 de agosto de 2025 às 15:16

Boa tarde!

Têm alguns protocolos que não integraram e não se encontram no midleware, podem verificar o porquê, por favor!

Seguem os números:

RIO-31105564-6

RIO-31105568-2

RIO-31105569-6

RIO-31105553-8


RIO-31105587-6

RIO-31105593-4


RIO-31105602-1


RIO-31105605-0

Todos esses possuem o atributo Defeito da Luminária e/ou Localização de luminária, conforme prints abaixo:









Atenciosamente,

Raphael F. do N. Lourenço

Engenheiro Eletricista

SMART LUZ

Celular: 21 987721712

Rua Felisbelo Freire, nº 810 - Ramos

Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21031-250