

инфу брал отсюда https://www.youtube.com/watch? v=8V1rTIZczZw&t=369s

Для отладки и настройки драйверов юзают STM32 Motor SDK.

Крутая штука




https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mcsdk.html



тут еще приведен офигенный материал для опдбора компонентов и принципа управления BLDC драйверами https://www.ti.com/seclit/ml/sszp343/sszp343.pdf

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННО использовать готовые трехфазные драйверы которые имеют возможность подключения к МК посредством цифрового интерфейса



https://www.ti.com/product/DRV8320 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8320.pdf? ts=1691401320749&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252 Fproduct%252FDRV8320


Далее важным компонентом будут транзисторы мосфеты. Их уже надо подбирать самим, но самый важный параметр - низкая емкость затвора, чтобы можно было чаще переключать транзистор

Остальные комплектухи подбираются из документа выше https://www.ti.com/seclit/ml/sszp343/sszp343.pdf


Кстати, я дурак. Есть готовая утилита от ST которая сама делает модель двигателя для управления



после калибровки получаем такую штуку



и далее эти параметры просто подгружаются в motor sdk




РАЗУМЕЕТСЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ГОТОВЫХ БИБЛИОТЕК И КОДОГЕНЕРАТОРОВ НЕ ДАСТ МНОГО ПОНИМАНИЯ КАК РАБОАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ, НО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ДАСТ БУСТ ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ И ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ

09.08

Для нашего конкретно использования датчики положения ротора нах** не нужны. Это несколько упрощает систему управления и


компонентную базу

Ну и общая схема драйвера упрощается примерно настолько



Первое и самое главное - необходимо отслеживать на обмотках напряжение и силу тока. Это необходимо для бездатчикового векторного управления двиглом, мониторить расход энергии и определять с какой фазы стартовать.

После двух транзисторов на фазы ставим шунтирующий резистор на входы операционника. По падению напряжения на резисторе можно определить какой ток через него течет, а операционником мы усиливаем сигнал во много раз и подаем на вход ацп МК



Ну а измерение напряжения осуществляется с помощью делителя и небольшого фильтра

Также для адекватной работы необходимо ставить специальные драйверы управления MOS-затворами. Один из многих драйверов показан выше, есть также не на 3 фазы а по одной пихать. по типу такого

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IR2103-DataSheet-v01 00-EN.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c7b54b166f

Подключать примерно так

