
H40.30:StandbyOn
Standby ON Ready
0
0/0
MB000001
Stopping
MB000004
Automatic Driving
TON[10ms]
[W]Set
00050
[W]Count
DW00014

DB000020

MB00000F
Debug
DB000030

[DB000030]
.../0019
1
6/7
MB000101
Alarm Lv2
MB000005
Cycle Stop
TON[10ms]
[W]Set
00100
[W]Count
DW00013

DB000101

2
10/12
SB000001
After High Scan Start, Only 1 Scan -
MB000064
Pls:Standby OFF
MB000100
Alarm Lv1
DB000100

[DB000100]
.../0018
.../0021
3
14/16
MB000065
Pls:Standby ON
MB000003
Servo On CMD.
DB000100

DB000030

MB000003
Servo On CMD.
[MB000003]
.../0017
.../0033
H20.03/0066
H20.03/0093
H40.20/0067
H40.20/0136
H40.20/0200
H40.20/0264
H40.20/0328
H40.20/0389
H40.20/0450
H40.31/0000
H40.31/0009
H40.31/0025
H40.31/0030
H70.20/0024
L20.40/0012
L20.40/0017
4
19/21
DB000100

MB000036
All Axis Parameter Setting Comp.
[MB000036]
.../0031
.../0035
H40.31/0008
MB00003A
Editing
SB000004
Always ON
DB000000

MB000039
All Axis Parameter Setting Comp.2
MB200139
[PCTAG]Axis Parameter Editing
SB000004
Always ON
MB154233
After OffsetSett Axis Limit Set
SB000004
Always ON
5
25/31
MB000036
All Axis Parameter Setting Comp.
MB000003
Servo On CMD.
MB000034
Servo ON permission
[MB000034]
.../0032
H40.20/0000
MB000034
Servo ON permission
6
33/35
MB000036
All Axis Parameter Setting Comp.
MB000051
All Servo ON
MB000002
All Servo On
[MB000002]
H/0689
H20.02/0037
H30.50/0002
H30.50/0230
H30.50/0406
H30.50/0640
H30.50/0665
H30.50/0688
H30.50/0709
H30.50/0807
H30.50/0980
H40.20/0045
H40.20/0109
H40.20/0178
H40.20/0242
H40.20/0306
H40.20/0367
H40.20/0428
H40.21/0024
H40.31/0001
H40.50/0154
H40.60/0135
H50.10/0328
H50.10/0484
H50.42/2706
H50.42/2722
H50.42/2740
H50.42/2795
H50.42/2844
H50.42/2892
H50.43/1375
H50.43/1391
H50.43/1427
H50.43/1475
H50.43/1534
H50.43/1600
H50.44/1398
H50.44/1414
H50.44/1430
H50.44/1466
H50.47/1388
H50.47/1404
H50.47/1438
H50.47/1475
H50.47/1512
H50.47/1597
H50.47/1677
H50.47/1686
H50.48/1386
H50.48/1402
H50.48/1433
H50.48/1466
H50.48/1501
H50.49/1419
H50.52/0118
H50.52/0146
H50.52/0186
H50.52/0228
H50.52/0264
H50.52/0299
H50.52/0400
H50.52/0465
H50.52/0521
H50.52/0587
H50.52/0698
H50.52/0847
H50.53/0131
H50.53/0175
H50.53/0238
H50.53/0271
H50.53/0293
H50.53/0330
H50.53/0363
H50.53/0386
H50.53/0417
H50.53/0436
H50.54/0107
H50.54/0150
H50.54/0178
H50.54/0205
H50.54/0231
H50.54/0258
H50.54/0293
H50.54/0328
H50.54/0362
H50.54/0373
H50.54/0384
H50.54/0395
H50.54/0417
H50.54/0428
H50.54/0506
H50.54/0535
H50.54/0553
H50.54/0574
H50.54/0680
H50.54/0700
H50.54/0714
H60.20/0000
H70.10/0026
H70.10/0032
H80.18/0027
H80.20/0000
H80.20/0156
H80.21/0000
H80.22/0000
H90.61/0034
L20.40/0014
L40.40/0007
L80.10/0173
L80.10/0194
7
36/38
END