Risico	Impact (1 t/m 5)	Kans (1 t/m 5)	Hoe te voorkomen en op te lossen?
Een harware-onderdeel gaat kapot	4	2	Kijken of er een reserve onderdeel is en anders een nieuwe bestellen en doorgaan met een ander onderdeel
We krijgen het geld niet uit de ATM	2	3	Geld dispenser stresstesten, en indien nodig het design veranderen.
Het printpapier is op	3	3	Reserverol beschikbaar hebben
De ATM krijg niet genoeg stroom	2	2	Een grote stroombron aansluiten en kijken of componenten niet onnodig aan staan.
De ATM heeft geen verbinding met het internet	5	2	We kunnen dit voorkomen door een backup netwerk toe te voegen en zowel de wifi als ethernet capabiliteit van de Raspberry pi te gebruiken
Het ontwerp van de ATM is niet groot genoeg voor alle onderdelen/onderhoud	4	2	Van tevoren alle onderdelen opmeten en benodigde ruimte reserveren en anders het ontwerp aanpassen

laag = 1 ho	og =	5
-------------	------	---

Date	Version	Description	Author
8-apr	1,1	reformatted document to be more readable and added more riscs	Rowan, Robert-Jan
7-apr	1	created document and added riscs	Yordi, Stefan