



2022-03048

Cliente Helicópteros do Brasil SA - Helibrás

Endereço: Rua Santos Dumont, 200 - Distrito Industrial - Itajubá - MG - CEP:37504-900

Telefone: 35-36293400

Solicitante: Roberto Medeiros / Claudio Silva

1- Identificação do Instrumento:

Descrição: Banco de serviços em Ar Condicionados Setor Usuário: N/C

Código de Identificação: B01-047 Fabricante: BOSCH

Modelo: ACS 600/601/650

Nº de Série: N/C Menor Divisão: N/A

Range / Faixa Calib. Min. N/A Máx. N/A

2- Serviços Realizados

Foram realizados os seguintes serviços:

- Pesquisa de falha no equipamento no local.
- Análise e pesquisa de características técnicas no manual do fabricante para elaboração de roteiro de testes.
- Testes funcionais para confirmação das panes.
- Gravação de dados internos R134A.
- Arquivamento de dados R134A em pen drive.
- Realização de auto teste, para confirmação do correto procedimento.

3 - Resultados

3.1 - Check-list de Inspeção e testes

ITEM	STATUS	
	ок	NÃO OK
Gravação de dados R134A	✓	
Arquivamento de dados R134A	✓	
Realização de AUTOTESTE	\checkmark	
Verificação Operacional	√	

3.2 - Registros Fotográficos


Os registros fotográficos tem por objetivo evidênciar as condições e resultados dos testes.


Nas três imagens observa-se o Relatório de Autoteste realizado pelo equipamento após a manut<mark>enção,qual apresenta resultados</mark> satisfatórios indicando o correto funcionamento do mesmo.




RELATÓRIO DE SERVIÇO

2022-03048







4- Conclusão

 Com base nos testes realizados, e nos resultados obtidos, pode se afirmar que o Banco de Serviços para Ar Condicionado, encontra se em condições NORMAIS de funcionamento após os procedimentos realizados, não apresentando nenhuma restrição ou falha intermitente.

5- Recomendações

- Não se fazem necessárias recomendações.
- Esse relatório não é válido como certificado de calibração.

Data: 11/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE EM 11/03/2022 17:32:47 POR LABWORK sys

RODRIGO T. GARCIA Responsável Técnico