
3. タスク間通信

- 3.1 同期
- 3.2 イベントと状態
- 3.3 データの送受信
- 3.4 データ共有

3.1 同期

■ 通知値


- ▶ FreeRTOS では、各タスクの管理する 通知値 (notification value) を使って 複数の事象 (イベント) の発生を通知できる
 - ◆事象発生 →通知値の対応するビットを1に
 - ◆事象発生なし →通知値の対応するビットを 0 に



各ビットに事象をひとつ割り当てることによって 複数の事象についてその発生を通知できる


通知値によるタスク間の同期の例

- 事象を調べるタスク
 - ▶ 事象が発生すると、通知値の対応ビットを1 としタスクに通知する
- 事象を処理するタス ク
 - ▶ 通知値にセットされた 内容の処理を実行する



タスクの図面


■ 通知値による事象の通知




通知値による割込みとタスクの同期例

■割込み処理

■ 事象を処理するタス




通知値の対応ビットを 1 としタスクに通知す ▶ 通知値にセットされた 内容の処理を実行する



通知できる事象の数

■ 通知値のビット数だけ事象を割り当てることができる



- > 事象の定義 (データ辞書)
 - ◆事象 = [事象1 | 事象 2 | ・・・ | 事象 N]

xTaskNotifyWait

自タスクへの通知待ち

自タスクへの通知を待つ

■形式

```
BaseType_t xTaskNotifyWait
(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
uint32_t ulBitsToClearOnExit,
uint32_t *pulNotificationValue,
TickType_t xTicksToWait)
```

通知値を受け取る引数

■ 返却値

- ▶ pdPASS 通知を受理した
- ▶ pdFAIL 通知を受理していない

xTaskNotifyWait

パラメータ

パラメータ		指定する内容
ulBitsToClearOnEntry	待ち開始時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち開始時にクリアするビット (補足参照)
ulBitsToClearOnExit	待ち終了時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち終了時にクリアするビット (補足参照)
pulNotificationValue	待ち解除時の値を 代入する領域	待ちが解除されたときの通知値 を代入する領域 (呼出しもとに返す)
xTicksToWait 通知値を受け取る引数	最大待ち時間	ブロック状態で通知を待つ 最大待ち時間 ティック数で指定

補足) タスクは、内部に通知を受け取るためのデータ(通知値/notifications)を 持っている xTaskNotifyWait は待ち開始/終了時に、通知値をビット単位でクリアできる

応用組込みシステム V1.0

タスクへの通知

タスクに通知する

■形式

```
BaseType_t xTaskNotify
(TaskHandle_t xTaskToNotify,
uint32_t ulValue,
eNotifyAction eAction)
```

通知値を設定する引数

- 返却值
 - ▶ pdPASS 通知は通知先のタスクに受理された 引数 eAction が eNoAction/eSetBit/eIncrement のとき、返却値は常に pdPASS

xTaskNotify^L

パラメータ

パラメータ		指定する内容
xTaskToNotify	タスクのハンドル	通知先のタスクのハンドル
ulValue 引数 eAction eSetBits の 通知値に設定	とき	RTOS によって値がどのように 使われるかは、引数 eAction との 関連で決まる (eNoAction や eIncrement では この引数は使われない)
eAction	通知時のアクション	eNoAction 何もしない eSetBits ulVasue のビットを設定する eIncrement
引数 ulValue で指定されている ビットを通知値に設定する		通知値を 1 増やすなど