## Fiche de mesure Référence de mesure (nom du projet, numéro de fiche, date, nom de l'auteur) Référence de mesure (nom du projet, numéro de fiche, date, nom de l'auteur) Coschie Team OS 64/2023 SAE Robet Module ou élément sous test Resustance, Bornier, Led, Bouton pousson Objectif du test Verifier la fonctionnement de la conte IHM, aunir que ses compasants value pouvoir l'integrer au robet Schéma du banc de test (avec les symboles des appareils de mesure) Le volument au sur chaque Le volument au non test L

Led: On branche du 3,3V sur les LESe et on vérifie si elles s'allument.

Résultats de la mesure (oscillogramme ou tableau de mesures ou caractéristique)

	Censian meserce
Bouton Grache 7	3,337V
Bouton bracke 5	3.324V
Bouton 3	3,327 V
Couton, broom	35346 V

Procédure de test (séquence des opérations)

On branche la broche Dà une

tensión de 5V et la brade 10 au mentre puis on verifie qu'il ya

Bouton poussour.

On branche la LED au bouton poussair grâce à la pin parallèle à celle ct, et lorsqu'on appuit sure le bouton poussair, la LED s'allume.

Etant donné que le test nous donne le resultats attendu lors de la Création de la carte, la carte est fontionelle.