BMP180 & LCD1602 Project

With STM32

(Telechips) AI 시스템반도체 SW 개발자

박성호

박준영

01 프로젝트 개요

O2 Schematic

03 세부구현기능

04 코드설명

05 결과 및 느낀점

01 프로젝트 개요

프로젝트 목적

- BMP180과 LCD1602의 데이터시트를 보고 Device Driver 구현.
- 데이터 시트에 명시되어 있는 내용을 그대로 코드를 작성하고 구현하는 능력 향상.

프로젝트 내용

- BMP180 Driver
 - I2C 프로토콜 방식으로 동작센서 (기압, 온도 측정)
 - 무응답 시 timeout 처리 기능 추가.
- LCD1602 Driver
 - 4bit 방식으로 구현.
- DHT11 / DS1302 / DOTMATRIX와 Shift-Register 연동.
 - 데이터 시트를 통해 코드 작성 후 동작 구현.




01 프로젝트 개요

주요 부품

STM32 Nucleo-F411RE



BMP180



LCD1602



DOTMATRIX



DS1302




DHT11



02 Schematic

Schematic (회로도)



03 세부 구현 기능

기능 설명

- BMP180 온도, 기압 측정
 - I2C 통신으로 센서의 보정 데이터를 읽고 원시 온도 및 기압 값을 획득한 후 이를 보정하여 LCD와 UART로 출력.
 - 무응답 시 TIMEOUT.
- LCD1602 측정값 출력
 - 4비트 단위로 데이터를 LCD에 전송.
 - LCD는 4비트 모드에서 상위 4비트와 하위 4비트를 별도로 전송하여 한 바이트 구성.
- DHT11 온도, 습도 측정
 - 하나의 데이터 라인을 이용하여 매우 정밀한 타이밍으로 신호의 HIGH / LOW를 교환하는 방식.
- DS1302 날짜, 시간 출력
 - RTC 모듈과 직접 통신을 통해 실시간 시계 데이터를 읽고 설정하며 LCD와 UART를 통해 현재 시간 정보 제공.

Key features

Pressure range: 300 ... 1100hPa (+9000m ... -500m relating to sea level)

Supply voltage: 1.8 ... 3.6V (V_{DD})

1.62V ... 3.6V (V_{DDIO})

Package: LGA package with metal lid

Small footprint: 3.6mm x 3.8mm Super-flat: 0.93mm height

Low power: 5µA at 1 sample / sec. in standard mode

Low noise: 0.06hPa (0.5m) in ultra low power mode

0.02hPa (0.17m) advanced resolution mode

- Temperature measurement included

I²C interface

Fully calibrated

- Pb-free, halogen-free and RoHS compliant,

MSL 1

센서 주요 특징

- 압력 범위: 300 ~ 1100 hPa
- 온도 측정 포함
- I2C 인터페이스 지원
- 내장 보정 계수 (11개의 16비트 값, EEPROM에 저장)

```
// BMP180 I2C 주소 (8비트 주소 체계: 좌측 쉬프트)
// BMP180 센서의 기본 I2C 주소인 0x77을 왼쪽으로 1비트 시프트하여 8비트 형식으로 변화
// HAL 라이브러리에서는 8비트 주소를 사용하므로
#define BMP180 ADDRESS (0x77 << 1)
// hi2c3는 BMP180 센서와 통신하기 위해 사용되는 I2C 인터페이스의 핸들러
extern I2C HandleTypeDef hi2c3;
// BMP180 레지스터 및 명령어
// 보정 계수(캘리브레이션 데이터)를 저장한 EEPROM의 시작 주소 ØxAA
#define BMP180 REG CALIB START 0xAA
// 센서 제어 레지스터 주소(명령어 쓰기를 통해 온도/압력 측정 시작)
#define BMP180 REG CONTROL
// 측정 결과(데이터)의 최상위 바이트를 읽는 주소
#define BMP180 REG OUT MSB
// 온도 측정을 위한 명령어(0x2E를 제어 레지스터에 쓰면 온도 측정 시작)
#define BMP180_CMD_READ_TEMP 0x2E
// 기압 측정을 위한 기본 명령어(oversampling 설정에 따라 변경)
#define BMP180 CMD READ PRESS 0x34
// 보정 계수 변수
// BMP180 센서는 개별 칩마다 고유의 보정 계수를 EEPROM에 저장
// 온도와 기압을 정확하게 계산하기 위해 이 계수들을 읽어와서 사용
// AC1, AC2, AC3, B1, B2, MB, MC, MD는 부호가 있는 16비트 정수형
int16_t AC1, AC2, AC3, B1, B2, MB, MC, MD;
// AC4, AC5, AC6는 부호가 없는 16비트 정수형
uint16 t AC4, AC5, AC6;
```

The BMP180 module address is shown below. The LSB of the device address distinguishes between read (1) and write (0) operation, corresponding to address 0xEF (read) and 0xEE (write).

Table 7: BMP180 addresses

 A7
 A6
 A5
 A4
 A3
 A2
 A1
 W/R

 1
 1
 1
 0
 1
 1
 1
 0/1

- BMP180 I2C 주소
 - 기본 주소 0x77을 8비트 형식으로 변환
- I2C 인터페이스 핸들러 (I2C3).
- 보정 계수를 저장한 EEPROM의 시작 주소 설정.
- 센서 제어 레지스터 주소 설정.
- 데이터의 최상위 바이트를 읽는 주소 설정.
- 온도 측정을 위한 명령어 설정(0x2E를 제어 레지스터에 쓰면 온도 측정 시작)
- 기압 측정을 위한 기본 명령어 설정.
- 보정 계수 변수 설정 (16비트 정수형)

```
// 보정 계수 읽기 함수
// I2C 인터페이스를 통해 BMP180의 보정 데이터를 읽어오는 함수
void BMP180_ReadCalibrationCoefficients(I2C HandleTypeDef *hi2c)
   // calib_data 배열(22바이트 크기)은 보정 데이터 전체 저장
   uint8 t calib data[22];
   if (HAL_I2C_Mem_Read(hi2c, BMP180_ADDRESS, BMP180_REG_CALIB_START,
           I2C MEMADD SIZE 8BIT, calib data, 22, BMP180 TIMEOUT MS) != HAL OK)
       // 타임아웃 또는 통신 오류 시 처리: 여기서는 간단히 리턴
       return;
   // 보정 데이터는 8비트 단위로 읽어오므로 상우 | 바이트와 하위 바이트를 결합하여 16비트값으로 만듦
   // (calib_data[0] << 8 | calib_data[1])는 첫 번째 16비트 값(AC1)을 만듦
   // 나머지 보정 계수들도 같은 방식으로 계산
   // 부호 있는 값은 (int16_t)로, 부호 없는 값은 (uint16_t)로 캐스팅
   AC1 = (int16_t)(calib_data[0] << 8 | calib_data[1]);
   AC2 = (int16_t)(calib_data[2] << 8 \mid calib_data[3]);
   AC3 = (int16_t)(calib_data[4] << 8 | calib_data[5]);
   AC4 = (uint16_t)(calib_data[6] << 8 | calib_data[7]);
   AC5 = (uint16_t)(calib_data[8] << 8 | calib_data[9]);
        (uint16_t)(calib_data[10] << 8 | calib_data[11]);</pre>
      = (int16 t)(calib_data[12] << 8 | calib_data[13]);</pre>
   B2 = (int16 t)(calib data[14] << 8 | calib data[15]);</pre>
```

calib_data[19]);

(16 bit)

(16 bit)

(16 bit)

(16 bit) (16 bit)

(16 bit)

(16 bit) (16 bit)

(16 bit)

(16 bit)

(16 bit)

Read calibration data from the E2PROM of the BMP180

read out E*PROM registers, 16 bit, MSB first AC1 (0xAA, 0xAB)

AC2 (0xAC, 0xAD)

AC3 (0xAE, 0xAF)

AC4 (0xB0_0xB1)

AC5 (0xB2, 0xB3) AC6 (0xB4, 0xB5)

B1 (0xB6, 0xB7)

B2 (0xB8, 0xB9) MB (0xBa, 0xBB)

MC (0xBC, 0xBD)

MD (0xBE, 0xBF)

MB = (int16 t)(calib data[16] << 8 | calib data[17]);</pre>

MD = (int16 t)(calib data[20] << 8 | calib data[21]);</pre>

MC = (int16 t)(calib data[18] << 8

	_		
Table	5:	Calibration	coefficients

	BMP180 reg adr	
Parameter	MSB	LSB
AC1	0xAA	0xAB
AC2	0xAC	0xAD
AC3	0xAE	0xAF
AC4	0xB0	0xB1
AC5	0xB2	0xB3
AC6	0xB4	0xB5
B1	0xB6	0xB7
B2	0xB8	0xB9
MB	0xBA	0xBB
MC	0xBC	0xBD
MD	0xBE	0xBF

보정 계수 읽기 함수

- HAL_I2C_Mem_Read() 함수 사용.
 - BMP180의 보정 데이터가 저장된 시작 주소부터 22바이트를 읽어옴.
 - I2C 핸들러, I2C 주소, EEPROM의 시작 주소, 메 모리 주소 크기, 데이터 저장 배열, 타임아웃 시간.
- 보정 계수 결합 및 저장
 - 보정 데이터를 8비트 단위로 저장.
 - 상위 바이트(MSB)와 하위 바이트(LSB)로 나뉨.
 - 두 바이트를 결합하여 하나의 16비트 값 생성.
- BMP180 데이터시트의 "Calibration coefficients"

```
// 원시 온도 값 읽기
// 온도 측정을 위해 센서에 명령을 보내고 원시 온도 데이터를 읽어오는 함수
int16_t BMP180_ReadRawTemperature(I2C_HandleTypeDef *hi2c)
   // cmd 변수에 온도 측정 명령어(0x2E)를 저장
   uint8 t cmd = BMP180 CMD READ TEMP;
   if (HAL_I2C_Mem_Write(hi2c, BMP180_ADDRESS, BMP180_REG_CONTROL,
           I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &cmd, 1, BMP180_TIMEOUT_MS) != HAL_OK)
       // 통신 타임아웃 또는 오류 발생 시 -1 반환
       return -1;
   // 센서가 온도 측정을 완료할 때까지 대기 시간
   HAL_Delay(5);
   // 0xF6 주소에서 2바이트를 읽어와 원시 온도 데이터(raw 배열) 저장
   uint8_t raw[2];
   if (HAL_I2C_Mem_Read(hi2c, BMP180_ADDRESS, BMP180_REG_OUT_MSB,
          I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, raw, 2, BMP180_TIMEOUT_MS) != HAL_OK)
       return -1;
   // 상위 바이트와 하위 바이트를 결합하여 16비트 정수형 온도 값을 반환
   return (int16_t)((raw[0] << 8) | raw[1]);</pre>
```

```
read uncompensated temperature value

write 0x2E into reg 0xF4, wait 4.5ms
read reg 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB)

UT = MSB << 8 + LSB
```

원시 온도 값 읽기

- 온도 측정 시작하려면 제어 레지스터(0xF4)에 0x2E 값 씀.
- HAL_I2C_Mem_Write() 함수 사용
 - I2C 인터페이스 핸들러
 - I2C 주소
 - 제어 레지스터 주소에 명령어 씀.
 - 메모리 주소
 - 전송할 데이터(0x2E 명령어)
 - 1바이트 전송
 - 타임아웃 시간
- HAL_I2C_Mem_Read() 함수 사용
 - 온도 측정 후 결과를 0xF6 주소에서 2바이트로 제공.

```
원시 기압 값 읽기 (oss: oversampling setting, 0~3)
기압 측정을 위해 원기 기압 데이터를 읽어오는 함수
nt32_t BMP180_ReadRawPressure(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t oss)
  // oss는 oversampling setting으로 0~3 사이의 값을 사용
  // 기압 명령어에 oversampling 지트를 추가하기 위해 (oss << 6)을 더함
  uint8_t cmd = BMP180_CMD_READ_PRESS + (oss << 6);</pre>
  if (HAL I2C Mem Write(hi2c, BMP180 ADDRESS, BMP180 REG CONTROL,
         I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &cmd, 1, BMP180_TIMEOUT_MS) != HAL_OK)
 // oversampling 설정에 따라 측정 완료까지 대기해야 하는 시간이 달라짐
 // oss가 0이면 5ms, 1이면 8ms, 2이면 14ms, 3이면 26ms 대기
 // 잘못된 값이 들어올 경우 기본적으로 5ms 태기
     case 0: HAL_Delay(5); break;
     case 1: HAL_Delay(8); break;
     case 2: HAL Delay(14); break;
     case 3: HAL_Delay(26); break;
     default: HAL_Delay(5); break;
 //0xF6 주소에서 3바이트를 읽어옴, 이 데이터는 기압 측정의 결과를 포함
 uint8_t raw[3];
 if (HAL_I2C_Mem_Read(hi2c, BMP180_ADDRESS, BMP180_REG_OUT_MSB, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, raw, 3, BMP180_TIMEOUT_MS) != HAL_OK)
     return -1;
  // 읽어온 3바이트 데이터를 결합하여 24비트 정수형 값을 만든 후 <u>oversampling</u> 설정에 따라 오른쪽으로 시프트하여 최종 원시 기압 값(up)을 계산
 int32_t up = (((int32_t)raw[0] << 16) | ((int32_t)raw[1] << 8) | raw[2]) >> (8 - oss);
```

read uncompensated pressure value
write 0x34+(oss<<6) into reg 0xF4, wait
read reg 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), 0xF8 (XLSB)
UP = (MSB<<16 + LSB<<8 + XLSB) >> (8-oss)

Table 8: Control registers values for different internal oversampling_setting (oss)

Measurement	Control register value (register address 0xF4)	Max. conversion time [ms]
Temperature	0x2E	4.5
Pressure (oss = 0)	0x34	4.5
Pressure (oss = 1)	0x74	7.5
Pressure (oss = 2)	0xB4	13.5
Pressure (oss = 3)	0xF4	25.5

원시 기압 읽기

- oss << 6 연산을 통해 oversampling 설정 값을 명령어의 상위 비트에 추가.
- HAL_I2C_Mem_Write() 함수 사용.
 - · 제어 레지스터(0xF4)에 명령어 전송.
- · 센서가 명령어를 받고 실제 압력 데이터를 측정하는 데 걸리는 시간이 oversampling 설정에 따라 달라짐.
- oss 값에 따라 다른 대기 시간 설정 (데이터 시트 참고)
- 측정 완료 후 0xF6 주소부터 3바이트의 데이터 전송.
- 데이터는 MSB부터 순서대로 raw[0], raw[1], raw[2]에 저장.
- 읽어온 3바이트의 데이터를 하나의 24비트 정수형 값으로 결합.

```
// 온도 계산 함수 (BMP180 데이터시트에 따른 계산식)
// 반환값은 0.1°C 단위의 온도 값
// 원시 온도 값(UT)을 이용하여 보정된 온도를 계산하는 함수
int32 t BMP180 ComputeTemperature(int16 t UT)
  // 중간 계산에 사용할 변수 X1, X2, B5 선언
  int32_t X1, X2, B5;
  // 데이터 시트에 따른 공식의 일부로 UT에서 AC6을 빼고 AC5를 곱한 후
   // 2^15로 나누기 위해 비트 시프트 연산 (>> 15)을 수행
  X1 = ((UT - AC6) * AC5) >> 15;
   // MC를 2^11(2048)배한 후 X1과 MD의 합으로 나눔
  // 이 계산은 온도 보정을 위한 중간 단계
  X2 = (MC << 11) / (X1 + MD);
  // X1과 X2를 더해 B5값을 얻음, B5는 최종 온도 계산에 중요한 중간 변수
   B5 = X1 + X2;
  // B5에 8을 더한 후 2^4(16)로 나눠 최종 보정 온도 구함
   // 반환 값을 0.1도 단위의 온도
   return (B5 + 8) >> 4;
```

Calculate true temperature X1 = (UT - AC6) * AC5 / 2¹⁵ X2 = MC * 2¹¹ / (X1 + MD) B5 = X1 + X2 T = (B5 + 8) / 2⁴

온도 계산 함수

• 데이터 시트를 참고하여 온도 계산 함수 작성

X1 계산:

•
$$X1 = \frac{(UT - AC6) \times AC5}{2^{15}}$$

X2 계산:

•
$$X2 = \frac{MC \times 2^{11}}{X1 + MD}$$

B5 계산:

•
$$B5 = X1 + X2$$

최종 온도 계산:

```
// 기압 계산 함수 (BMP180 데이터시트에 따른 계산식)
// 단, 내부에서 온도 보정 값(B5)을 다시 계산합니다.
/ 온도 보정을 포함하여 원시 기압(UP)과 온도(UT)를 이용해 보정된 기압 계산
int32_t BMP180_ComputePressure(int32_t UT, int32_t UP, uint8_t oss)
   // 여러 중간 변수(X1, X2, B5, B6, X3, p)와 보정용 변수(B4, B7)를 선언
  int32_t X1, X2, B5, B6, X3, p;
  uint32_t B4, B7;
  // 온도 보정 계산
  // 기압 계산 시에도 온도 보정 값(B5)이 필요하므로 앞서 온도 계산과 동일한 공식으로 B5를 재계산
  X1 = ((UT - AC6) * AC5) >> 15;
  X2 = (MC << 11) / (X1 + MD);
  B5 = X1 + X2;
  // 기압 보정 계산
   // B5에서 4000을 빼서 B6을 구함, 기압 보정 공식의 일부
  B6 = B5 - 4000:
  // B6의 제곱을 오른쪽으로 12비트 시프트한 후 B2와 곱하고 다시 2^11(시프트 11)로 나눔
  X1 = (B2 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 11;
  // AC2와 B6을 곱한 후 2^11로 나눈 값을 X2에 저장하고 X1과 X2를 더해 X3을 구함
  X2 = (AC2 * B6) >> 11;
  X3 = X1 + X2;
  // AC1에 4를 곱하고 X3를 더한 후 oversampling setting(oss)에 따라
  // 왼쪽 시프트를 수행하고 2를 더한 후 4로 나누어 B3를 계산
  int32_t B3 = (((AC1 * 4 + X3) << oss) + 2) / 4;
  // AC3와 B6를 곱한 값을 오른쪽으로 13비트 시프트하여 X1
  X1 = (AC3 * B6) >> 13;
  // B6의 제곱을 오른쪽으로 12비트 시프트한 후 B1과 곱하고 2^16으로 나눈 값을 X2
  X2 = (B1 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 16;
  // X1과 X2를 더하고 2를 더한 후 2^2(4)로 나누어 최종 X3
  X3 = ((X1 + X2) + 2) >> 2;
  // X3에 32768을 더한 후 AC4와 곱하고 오른쪽으로 15비트 시프트하여 B4값을 계산
  // B4는 보정 과정의 분모 역할
  B4 = (AC4 * (uint32_t)(X3 + 32768)) >> 15;
  // 원시 기압 값 UP에서 B3를 뻔 후 50000을 <u>oversampling에</u> 맞게 오른쪽으로 시프트한 값과 곱하여 B7을 계신
  B7 = ((uint32_t)UP - B3) * (50000 >> oss);
   // B7의 값에 따라 두 가지 경우로 나누어 p값을 계산
   // 조건문은 B7이 0x80000000보다 작은지 확인하여 p를 B4로 나누고 2를 곱하는 방식으로 계산
   if(B7 < 0x80000000)
      p = (B7 * 2) / B4;
   else
      p = (B7 / B4) * 2;
   // p를 오른쪽으로 8비트 시프트한 후 제곱하여 X1에 저장하고 다시 3038을 곱한 후 2^16으로 나눔
   X1 = (p >> 8) * (p >> 8);
   X1 = (X1 * 3038) >> 16;
   // X2는 p에 -7357을 곱한 후 2^16으로 나눔
   X2 = (-7357 * p) >> 16;
   // X1, X2 그리고 3791을 더한 후 2^4(16)로 나누어 p에 더함
   // 이 계산을 통해 최종 보정된 기압 값 도출
   p = p + (((X1 + X2 + 3791) >> 4));
   // 계산된 기압 p값을 반환, 단위는 파스칼(Pa)
   return p; // 단위: Pa
```

기압 계산 함수

• 데이터 시트를 참고하여 기압 계산 함수 작성

```
calculate true pressure
B6 = B5 - 4000
X1 = (B2 * (B6 * B6 / 2<sup>t2</sup> )) / 2<sup>t1</sup>
X2 = AC2 * B6 / 211
X3 = X1 + X2
B3 = (((AC1*4+X3) << oss) + 2)/4
X1 = AC3 * B6 / 213
X2 = (B1 * (B6 * B6 / 212)) / 210
X3 = ((X1 + X2) + 2)/2^2
B4 = AC4 * (unsigend long)(X3 + 32768) / 215
B7 = ((unsigned long)UP - B3) * (50000 >> oss)
if (B7 < 0x80000000) { p = (B7 * 2) / B4 }
  else { p = (B7 / B4) * 2 }
X1 = (p/2^8) * (p/2^8)
X1 = (X1 * 3038) / 2^{10}
X2 = (-7357 \cdot p)/2^{10}
p = p + (X1 + X2 + 3791)/2^4
```

```
BMP188 센서로부터 데이터를 읽어 LCD와 UART로 클릭하는 메인 장수
void bmp_main(void)
  // lcd line1, lcd_line2는 16자를 지장할 문자일 배일, LCD의 각 형에 움직할 내용 지장
  char lcd_line1[17]
  char lcd_line2[17];
  // I2C LCD 조기화
  i2c lcd init(); // LCD 조기화 항수
  // BMP188 센시의 보정 데이터를 읽어와 전략 변수용(AC1~MD)에 지장
  // hi2c3 전불러를 사용하여 12C등신으로 센시의 EEPROM 영역에서 데이터를 읽어용
  BMP180_ReadCalibrationCoefficients(&hi2c3);
  // 센시 국정 및 클릭 작업을 계속 반복하기 위해 부한 부르 시작
  while(1)
     // 행시 문도 및 기압 읽기
      // BMP188_ReadRawTemperature당수를 조율하여 원시 온도 값(UT)를 읽어용
      int16 t UT = BMP180 ReadRawTemperature(&hi2c3);
      // BMP188_ReadRawPressure함수를 호흡하여 원시 기압 값(UP)를 위응, oversampling setting를 8으로 사용
      int32_t UP = BMP180_ReadRawPressure(&hi2c3, 0);
      // 등신 으류 시 ·1 반환된 경우 에러 저리
      if (UT -- -1 || UP -- -1)
          move_cursor(θ, θ);
                                   lcd_string()
         move cursor(1, θ);
                                   "Di.JJJ.JJJ.JJ.
         lod_string("
         sprintf(lcd line1, "Sensor Error!");
         sprintf(lcd_line2, "Timeout");
          move_cursor(θ, θ);
         lcd_string(lcd_line1);
         move_cursor(1, 0);
         lcd_string(lcd_line2);
         printf("BMP180 Timeout or Communication Error\r\n");
         HAL_Delay(1000);
         continue;
      // 문도 계산 (0.1°C 단위)
      // 읽어온 UT값을 이용하여 보정된 은도 계산
      // 박용 강은 8.1도 단위
      int32_t temperature = BMP180_ComputeTemperature(UT);
      // 보청식을 이용한 실제 기압 계산 (Pa 단위 -> hPa로 변환)
      // UT와 UP값을 사용해 보정된 기압 계산
      int32_t pressure = BMP180_ComputePressure(UT, UP, 0) / 100;
      // 첫 번째 중에 온도값, 두 번째 중에 기압값을 문자열로 포맷
      sprintf(lcd_linel_"Jemp: %2ld_%ld_C"_temperature /_10_abs(temperature) %_10);
      sprintf(lcd_line2, "Press: %4ld hPa", pressure);
      // LCD 음력
      move_cursor(0, 0);
      lcd_string(lcd_line1);
      move cursor(1, 0);
      lcd_string(lcd_line2);
      HAL_Delay(1000);
      // UART를 등해 길과 클릭 (문도는 소수 첫째자리까지 클릭)
      sprintf(msg. "Tomp: $1d.$1d.$1.d.C. Pressure: $1d.bRa)r\n", temperature / 18, abs(temperature) $ 18, pressure);
      printf("%s", msg);
      HAL_Delay(1000); // 1조 후기로 역정
```

BMP180 센서로부터 데이터를 읽어 LCD와 UART로 출력하는 메인 함수

- ㆍ 보정 계수 읽기
 - EEPROM에 저장된 11개의 보정 계수(AC1 ~ MD)를 읽어와 전 역 변수에 저장.
- BMP180_ReadRawTemperature() 함수 호출 온도 데이터 읽어옴.
- BMP180_ReadRawPressure() 함수 호출 압력 데이터 읽어옴.
- · LCD, UART 메시지 출력

04 코드 설명 (lcd1602.c)

```
void LCD_SendCommand(uint8_t cmd)

HAL_GPIO_WritePin(LCD_RS_GPIO_Port, LCD_RS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
LCD_Send4Bits(cmd >> 4); // 상위 4비트
LCD_Send4Bits(cmd & 0x0F); // 하위 4비트
HAL_Delay(2);
}
```

```
void LCD_SendData(uint8_t data)
{
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_RS_GPIO_Port, LCD_RS_Pin, GPIO_PIN_SET);
    LCD_Send4Bits(data >> 4);
    LCD_Send4Bits(data & 0x0F);
    HAL_Delay(2);
}
```

LCD에 명령어를 보내는 함수

RS 핀을 LOW로 설정하여, **명령어 모드**임을 알림. 상위 4비트를 먼저 보내고, 후에 하위 4비트를 보냄.

LCD에 데이터를(문자 등) 보내는 함수

RS 핀을 HIGH로 설정하여, **데이터 모드**임을 알림.

04코드 설명 (lcd1602.c)

```
void LCD_Enable(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_E_GPIO_Port, LCD_E_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(1);
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_E_GPIO_Port, LCD_E_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(1);
}
```

Enable 핀을 짧게 High → Low로 바꿔서 LCD에 데이터를 latch(고정)시키는 역할 LCD는 E 핀의 Falling Edge에서 데이터를 읽음.


```
void LCD_Send4Bits(uint8_t data) {{
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_D4_GPIO_Port, LCD_D4_Pin, (data >> 0) & 0x01);
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_D5_GPIO_Port, LCD_D5_Pin, (data >> 1) & 0x01);
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_D6_GPIO_Port, LCD_D6_Pin, (data >> 2) & 0x01);
    HAL_GPIO_WritePin(LCD_D7_GPIO_Port, LCD_D7_Pin, (data >> 3) & 0x01);
    LCD_Enable();
}
```

실제로 4비트 데이터를 LCD에 보내는 함수 입력된 4비트(data)를 각각 D4~D7 핀에 대응시켜 GPIO에 출력 그 후 LCD_Enable() 함수를 호출하여 데이터 latch


동작 영상 (https://youtube.com/shorts/3SWXgfUtDQU)



오실로스코프 파형 분석 (BMP180)



오실로스코프 파형 분석 (LCD1602)



느낀점

- 1.STM32F411RE와 LCD1602A를 직접 결선하고, 드라이버 없이 코드로 제어 하는 과정을 통해 임베디드 시스템의 하드웨어와 소프트웨어가 얼마나 밀접 하게 연결되어 있는지를 직접 체감함.
- 2. 4비트 모드로 LCD를 제어하는 방식은 효율적인 GPIO 활용이라는 관점에서 인상 깊었고, 메모리 주소를 직접 다루는 방식이 흥미로움.
- 3. 라이브러리에만 의존하는 것이 아니라, 하드웨어 동작 원리를 이해한 상태 에서 소프트웨어로 제어하는 능력의 중요성을 깨달음.

Thank You

(Telechips) AI 시스템반도체 SW 개발자