
Stepped PZ plot
poles gain, f_s = 1.0e+06
poles gain, f_s = 5.0e+06
poles gain, f_s = 1.0e+06 ... 5.0e+06
zeros gain, f_s = 1.0e+06
zeros gain, f_s = 5.0e+06
zeros gain, f_s = 1.0e+06 ... 5.0e+06
Im [MHz]
Re [MHz]
6
4
2
0
−2
−4
−6
−10
−8
−6
−4
−2
0