Rapport de Contrôle Numéro R18975

Réponse | Proprimer | Retour

Article Etat	H2422560 Rapport validé	SUPPORT (VERIN D125)		Documents joints		
Oté Entrée Controle le:	6 24/06/2015	du 22/06/2015 Rap, analyse/0				
Cause:	Fournisseur					
Quantités		Preievėes 6	Acceptées 0	A Retoucher 0	A Rebuter 6	
			Observations			
POINT NON CONFORME:	DRME:					
 Il manque les 2 perçag POINT A SURVEILLER: 	- Il manque les 2 perçages diamètre 8,5 et le taraudage M10. VOIR PHOTO POINT A SURVEILLER:	VOIR PHOTO				
- Aspect de la découpe: bavures.	upe: bavures.					
			Decisions techniques			
Les pièces sont refusées. Ver (florent suhard@kuhn.com) sy Dans le cas contraire, eiles se enlèvements non planifiés et Le montant du rebut impulabl de non conformité = 154,86a.	Les pièces sont refusées. Veuillez prendre contact avec M. SUHARD par mail (florent suhard@kuhn.com) sous 48 H pour organiser le retour des pièces. Dans le cas contraire, elles seront retournées en port du sous 5 jours. Les enièvements non planifiés et sans N° de rapport de contrôle seront refusées. Le montant du rebut imputable au fournisseur s'élève à 64,88°a de pièces + 90°a de non conformité = 154,88°a.	JHARD par mail rdes pièces. 5 jours, Les eront refusés. a de pièces + 90°a a de pièces + 90°a				
			Décisions achats			
COMMANDE DE RE	COMMANDE DE REMPLACEMENT 22 R8975					