

工程号	110	FLEX引脚脚歪不良 返工检验作业标准书	版本	A	制成	检讨	承认
工程名	外观检验		文件号	/	Job	/	Tim
设备名	/		工装名	/			
制成日	2026/4/9		制作者	Job			

图1




图2



图3




图4



OK

图5



NG

图6



图7



作业顺序

返工检验对象:

FLEX W000015587所有半成品及成品库存。

返工检验步骤:

1. 准备待返工的物料 (如图1)

2. 用美工刀打开外箱包装(如图2);

3. 将拆开的物料平放在检验台上(如图3).

4. 检验判定OK, 电感引脚完全放入检具内(如图4)

5. 检验判定NG, 电感引脚歪无法完全放入检具内(如图5)

6. 将打包好的物料放入纸箱进行封箱(图6)

7. 外箱标签贴"●"绿色标识(图7)

注意事项

1.取放电感动作轻缓，避免线圈变形;

2.电感如不慎掉落，则直接废弃;

安全防护

1.操作者需佩戴手套.

条件管理			不适合（异常发生）处理方法		修 订 履 历	NO	年月日	修订内容	确认
项目	条件内容	设定	1	单独保管在红盒子里		1	2026/4/9	初版发行	Job
1			2	连续出现3pcs不良品，报告相关管理者					
2			★安全管理						
3			1	习惯化整理整顿					
4			2	作业担当者外禁止操作					
5			3	发现异常立即通知管理者					