Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»



Мальцева Т.В., Бушманов П.В.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

Учебное электронное текстовое издание Подготовлено кафедрой «Металловедение» Научный редактор: проф., д. техн. наук, Грачев С.В.

Тесты составлены для проверки знаний студентов механических специальностей всех форм обучения при изучении теоретической части курса «Материаловедение» (разделы «Пластическая деформация» и «Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла»). Задания позволяют лучше усвоить и закрепить пройденный теоретический материал. Сборник тестов состоит из 30 вариантов.

© ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005

Екатеринбург 2005

- 1. Что такое текстура деформации?
 - а) вытянутость зерен;
 - б) измельчение зерен;
 - в) преимущественная кристаллографическая ориентировка зерен.
- 2. Влияет ли степень предварительной деформации на температуру рекристаллизации?
 - а) чем больше степень деформации, тем ниже температура рекристаллизации;
 - б) чем меньше степень деформации, тем ниже температура рекристаллизации;
 - в) не влияет.
- 3. Какие напряжения вызывают пластическую деформацию?
 - а) любые;
 - б) касательные;
 - в) нормальные.
- 4. Чему равна температура рекристаллизации технически чистой меди $(T_{nn} = 1083 \ ^{0}\text{C})$?
 - a) 542,4 °C;
 - б) 269 ⁰С;
 - в) 433,2 °С.
- 5. Какое влияние оказывают концентраторы напряжения на характер разрушения?
 - а) способствует вязкому разрушению;
 - б) увеличивают вероятность хрупкого разрушения;
 - в) не влияют.

- 1. Как происходит сдвиг в кристаллической решетке?
 - а) в результате сдвига по границам кристаллов;
 - б) путем движения дислокаций;
 - в) посредством отрыва целых атомных слоев друг от друга.
- 2. Какой металл обладает наибольшей способностью к пластической деформации?
 - а) железо (ОЦК);
 - б) медь (ГЦК);
 - в) цинк (ГПУ).
- 3. Как влияет увеличение степени деформации выше критической на размер зерна после рекристаллизационного отжига?
 - а) не влияет;
 - б) измельчает зерно;
 - в) укрупняет зерно.
- 4. Металл подвергается пластической деформации при температуре, превышающей порог рекристаллизации. Можно ли обеспечить наклеп при такой обработке?
 - а) можно всегда;
 - б) невозможно;
 - в) можно, если скорость деформирования выше скорости рекристаллизации и после завершения обжатия осуществлено ускоренное охлаждение.
- 5. Чему равна температура рекристаллизации для технически чистого алюминия $(T_{nn} = 657 \, ^{0}\text{C})$?
 - a) 550 °C;
 - б) 99 ⁰С;
 - в) 262,8 ⁰С.

- 1. Какие напряжения вызывают пластическую деформацию?
 - а) любые;
 - б) касательные;
 - в) нормальные.
- 2. Какой механизм деформации является основным для свинца при $300~^{0}\mathrm{C}$?
 - а) сдвиг;
 - б) двойникование;
 - в) диффузионная пластичность.
- 3. Как влияет увеличение степени деформации на размер зерен после рекристаллизации?
 - а) не влияет;
 - б) укрупняет зерно;
 - в) измельчает зерно.
- 4. Медная проволока деформируется волочением с обжатием 20 и 60 % и затем подвергается рекристаллизационному отжигу. В каком случае для снятия наклепа потребуется использовать более высокотемпературный отжиг?
 - а) для более деформированной проволоки;
 - б) для менее деформированной проволоки;
 - в) различия в температурном режиме отжига не будет.
- 5. Что характеризует предел текучести?
 - а) сопротивление малым деформациям;
 - б) пластичность металла;
 - в) сопротивление разрушению.

- 1. Какие характеристики механических свойств определяются при статических испытаниях?
 - а) пределы текучести и прочности, ударная вязкость;
 - б) пределы текучести и прочности, относительное удлинение и сужение;
 - в) ударная вязкость, сопротивление знакопеременному нагружению.
- 2. Какое зерно получится в металле после рекристаллизационного отжига, если степень деформации была намного больше критической?
 - а) мелкое;
 - б) крупное;
 - в) смешанное.
- 3. В чем сходство полиморфизма и рекристаллизации? Оба процесса:
 - а) протекают в твердом состоянии и идут путем зарождения и роста зародышей;
 - б) сопровождаются изменением типа кристаллической решетки;
 - в) являются фазовыми превращениями.
- 4. Какая деформация будет иметь место для свинца ($T_{nn} = 327$ 0 C) при 20 0 C и железа ($T_{nn} = 1539$ 0 C) при 300 0 C?
 - а) горячая для свинца и железа;
 - б) горячая для свинца, холодная для железа;
 - в) холодная для свинца и железа.
- 5. Как влияет увеличение скорости приложения нагрузки на характер разрушения?
 - а) увеличивает вероятность хрупкого разрушения;
 - б) влияния не оказывает;
 - в) увеличивает вероятность вязкого разрушения.

- 1. Какое влияние оказывает размер зерна металла на сопротивление динамическому (ударному) нагружению?
 - а) чем крупнее зерно, тем выше ударная вязкость;
 - б) чем мельче зерно, тем лучше металл сопротивляется ударному нагружению;
 - в) такого влияния не наблюдается.
- 2. При каких условиях становится благоприятной деформация путем двойникования?
 - а) при повышенных температурах и статическом нагружении;
 - б) при повышенных температурах и высокой скорости деформации;
 - в) при низких температурах и высокой скорости деформации.
- 3. Стальная полоса подвергается горячей прокатке. Целесообразно ли на заключительном проходе деформировать заготовку с небольшой степенью обжатия?
 - а) не имеет значения;
 - б) нецелесообразно, т. к. может привести к образованию крупного зерна;
 - в) целесообразно.
- 4. Какая деформация называется холодной?
 - а) при комнатной температуре;
 - б) при температуре ниже температуры рекристаллизации;
 - в) при температуре выше температуры рекристаллизации.
- 5. Что такое текстура деформации?
 - а) вытянутость зерен;
 - б) измельчение зерен;
 - в) преимущественная кристаллографическая ориентировка.

- 1. Что характеризует величина предела текучести?
 - а) пластичность материала;
 - б) сопротивление малым пластическим деформациям;
 - в) сопротивление разрушению.
- 2. Какое влияние оказывает размер зерен на прочность металла?
 - а) чем мельче зерно, тем выше прочность;
 - б) не влияет;
 - в) чем крупнее зерно, тем выше прочность.
- 3. Что такое рекристаллизация обработки?
 - а) изменение механических свойств при нагреве;
 - б) образование волокнистой структуры;
 - в) образование новых равноосных зерен вместо старых волокнистых.
- 4. Какой метод исследования позволяет определить наличие текстуры в металле?
 - а) изучение макроструктуры;
 - б) изучение микроструктуры;
 - в) рентгеноструктурное исследование.
- 5. При каком виде нагружения изгибе или растяжении наиболее вероятно хрупкое разрушение деталей?
 - а) при изгибе;
 - б) при растяжении;
 - в) не имеет значения.

- 1. Как происходит сдвиг в кристаллической решетке?
 - а) путем движения дислокаций;
 - б) путем отрыва целых атомных слоев друг от друга;
 - в) путем сдвига по границам кристаллов.
- 2. Как изменяются прочностные свойства при возврате?
 - а) повышаются;
 - б) понижаются;
 - в) не изменяются.
- 3. Как влияет увеличение степени деформации выше критической на размер зерен после рекристаллизации?
 - а) не влияет;
 - б) укрупняет зерно;
 - в) измельчает зерно.
- 4. Чем обусловлено разупрочнение и восстановление пластичности металла после рекристаллизации?
 - а) снятием внутренних напряжений;
 - б) образованием новой кристаллической структуры;
 - в) резким снижением плотности дислокаций в пределах зерен рекристаллизованного металла.
- 5. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого алюминия $(T_{nn} = 657~^{0}\mathrm{C})$?
 - a) 550 °C;
 - б) 99 °С;
 - в) 262,8 ⁰С.

- 1. Как изменяются прочностные свойства металлов и сплавов при наклепе?
 - а) растут;
 - б) снижаются;
 - в) не меняются.
- 2. Какой механизм деформации является основным для меди при комнатной температуре?
 - а) сдвиг;
 - б) двойникование;
 - в) диффузионная пластичность.
- 3. Какое влияние оказывает наличие примесей в металле на температуру начала рекристаллизации?
 - а) не влияет;
 - б) повышает температуру рекристаллизации;
 - в) понижает температуру рекристаллизации.
- 4. Каким образом нужно изменять положение температурного порога хладноломкости для обеспечения лучшей хладостойкости материала?
 - а) нужно повысить;
 - б) следует понизить;
 - в) не имеет значения.
- 5. Что такое критическая степень деформации?
 - а) деформация, при которой происходит разрушение;
 - б) деформация, при которой после рекристаллизации образуется аномально крупное зерно;
 - в) деформация, при которой после рекристаллизации образуется аномально мелкое зерно.

- 1. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации?
 - а) растет;
 - б) уменьшается;
 - в) не меняется.
- 2. К какому виду деформации холодной или горячей следует отнести прокатку свинца при комнатной температуре и волочение никеля при 300 °C (температуры плавления металлов соответственно 327 и 1451 °C)?
 - а) для свинца горячая, для никеля холодная;
 - б) для обоих металлов горячая;
 - в) для обоих металлов холодная.
- 3. Чем отличается упругая деформация от пластической?
 - а) пластическая деформация наблюдается при меньших напряжениях, чем упругая;
 - б) упругая деформация исчезает после снятия нагрузки, а пластическая является остаточной;
 - в) упругая деформация приводит к необратимому изменению размеров тела, а пластическая нет.
- 4. Как влияет увеличение скорости приложения нагрузки на характер разрушения?
 - а) увеличивает вероятность хрупкого разрушения;
 - б) не оказывает влияния;
 - в) увеличивает вероятность вязкого разрушения.
- 5. Как изменяется структура деформированного металла в процессе возврата?
 - а) происходит укрупнение зерна;
 - б) происходит измельчение зерна;
 - в) зеренная структура не меняется.

- 1. По каким плоскостям кристаллической решетки происходит скольжение при пластической деформации?
 - а) по любым;
 - б) по наиболее плотно упакованным плоскостям;
 - в) по наименее плотно упакованным плоскостям.
- 2. Какое зерно получится в металле после первичной рекристаллизации, если степень предварительной пластической деформации была намного больше критической?
 - а) мелкое;
 - б) крупное;
 - в) крупное вытянутое.
- 3. Как изменяется пластичность при рекристаллизации?
 - а) не меняется;
 - б) растет;
 - в) уменьшается.
- 4. Что характеризует предел упругости?
 - а) сопротивление материала малым пластическим деформациям;
 - б) сопротивление материала значительным по величине деформациям;
 - в) сопротивление материала упругой деформации.
- 5. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого железа $(T_{nn} = 1539 \, ^{0}\mathrm{C})$?
 - a) 615,6 °C;
 - б) 724 ⁰С;
 - в) 451,8 ⁰С.

- 1. К каким изменениям свойств приводит формирование текстуры в материале?
 - а) к изотропии механических и физических свойств;
 - б) к анизотропии механических и физических свойств;
 - в) не оказывает влияния на свойства.
- 2. Как изменяется плотность дислокаций при пластической деформации?
 - а) не меняется;
 - б) растет;
 - в) уменьшается.
- 3. Как изменяется микроструктура в процессе возврата?
 - а) не изменяется;
 - б) образуются равноосные зерна;
 - в) уменьшается вытянутость зерен.
- 4. Чем обусловлено разупрочнение и восстановление пластичности металла после рекристаллизации?
 - а) снятием внутренних напряжений;
 - б) образованием новой кристаллической структуры;
 - в) резким снижением плотности дислокаций в пределах зерен рекристаллизованного металла.
- 5. Какая деформация называется горячей?
 - а) деформация при повышенных температурах;
 - б) деформация при температурах выше температуры рекристаллизации;
 - в) деформация при температуре выше комнатной.

- 1. Какие напряжения вызывают пластическую деформацию?
 - а) касательные;
 - б) нормальные;
 - в) любые.
- 2. Как влияет увеличение степени пластической деформации на размер зерен после рекристаллизации?
 - а) укрупняет зерно;
 - б) измельчает зерно;
 - в) не оказывает влияния.
- 3. Металл подвергается пластической деформации при температуре, превышающей порог рекристаллизации. Можно ли обеспечить наклеп при такой обработке?
 - а) можно всегда;
 - б) невозможно;
 - в) можно, если скорость деформирования выше скорости рекристаллизации и после завершения обжатия осуществлено ускоренное охлаждение.
- 4. Чему равна температура рекристаллизации технически чистой меди $(T_{\rm nn}{=}~1083~^{0}{\rm C})?$
 - a) 433,2 °C;
 - б) 542,4 °С;
 - в) 269,4 ⁰С.
- 5. Что такое текстура деформации?
 - а) вытянутость зерен;
 - б) преимущественная кристаллографическая ориентировка зерен;
 - в) укрупнение зерен.

- 1. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого свинца $(T_{nn} = 327~^{0}C)$?
 - a) -33.4 0 C;
 - б) 130,4 °С;
 - в) 0^{0} С.
- 2. Что характеризует предел текучести?
 - а) сопротивление малым пластическим деформациям;
 - б) пластичность металла;
 - в) сопротивление разрушению.
- 3. Какой характер разрушения можно ожидать в сплаве, если температура деформации намного выше порога хладноломкости?
 - а) вязкое;
 - б) хрупкое;
 - в) смешанное.
- 4. Как изменяются пластические свойства металлов и сплавов при увеличении степени деформации?
 - а) растут;
 - б) понижаются;
 - в) не меняются.
- 5. Как изменяется размер рекристаллизованного зерна при увеличении степени предварительной деформации?
 - а) не изменяется;
 - б) зерно укрупняется;
 - в) зерно измельчается.

- 1. Какое влияние оказывают размеры зерен на прочность металла?
 - а) не влияют;
 - б) чем мельче зерно, тем выше прочность;
 - в) чем крупнее зерно, тем выше прочность.
- 2. Как влияет увеличение количества примесей на температурный порог рекристаллизации?
 - а) повышает температуру рекристаллизации;
 - б) понижает температуру рекристаллизации;
 - в) не оказывает влияния.
- 3. Медная проволока деформируется волочением с обжатием 15 и 70 %. В каком случае для снятия наклепа потребуется использовать более высокотемпературный отжиг?
 - а) для более деформированной проволоки;
 - б) для менее деформированной проволоки;
 - в) различия в температурном режиме отжига не будет.
- 4. Какова приблизительно критическая степень деформации?
 - a) 2–10 %;
 - б) 20–30 %;
 - в) 30–40 %.
- 5. Как влияет увеличение скорости приложения нагрузки на характер разрушения?
 - а) увеличивает вероятность вязкого разрушения;
 - б) увеличивает вероятность хрупкого разрушения;
 - в) не влияет.

- 1. Как изменяется плотность дислокаций при увеличении степени пластической деформации?
 - а) не изменяется;
 - б) увеличивается;
 - в) уменьшается.
- 2. По каким плоскостям кристаллической решетки происходит скольжение при пластической деформации?
 - а) по любым;
 - б) по наиболее плотноупакованным;
 - в) по наименее плотноупакованным.
- 3. При каких условиях становится наиболее благоприятной деформация путем двойникования?
 - а) при повышенных температурах и статическом нагружении;
 - б) при низких температурах и высокой скорости деформации;
 - в) при повышенных температурах и высокой скорости деформации.
- 4. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого железа $(T_{nn} = 1539 \ ^{0}\text{C})$?
 - a) 615,6 °C;
 - б) 451,8 ⁰С;
 - в) 342,6 ⁰С.
- 5. Какой метод позволяет определять текстуру в металле?
 - а) макроструктурный анализ;
 - б) микроструктурный анализ;
 - в) рентгеноструктурный анализ.

- 1. Какие дислокации вызывают пластическую деформацию в металле?
 - а) генерируемые источниками дислокаций в процессе деформации;
 - б) образовавшиеся в процессе кристаллизации;
 - в) образовавшиеся из вакансионных скоплений.
- 2. Как изменяется плотность дислокаций при больших степенях деформации?
 - а) уменьшается;
 - б) увеличивается в $10^5 10^6$ раз;
 - в) остается неизменной.
- 3. Как изменяется размер рекристаллизованного зерна при повышении температуры отжига?
 - а) увеличивается;
 - б) уменьшается;
 - в) не меняется.
- 4. Какая деформация будет иметь место для алюминия ($T_{пл} = 657$ 0 C) и никеля ($T_{пл} = 1451$ 0 C) при 300 0 C?
 - а) горячая для алюминия и никеля;
 - б) горячая для алюминия, холодная для никеля;
 - в) холодная для алюминия и никеля.
- 5. Какой характер разрушения можно ожидать в сплаве, если температура деформации намного ниже температурного порога хладноломкости?
 - а) вязкое;
 - б) хрупкое;
 - в) смешанное.

- 1. Каким путем может быть достигнуто высокопрочное состояние в материале?
 - а) созданием материалов с низкой плотностью дислокаций;
 - б) созданием материалов с высокой плотностью дефектов;
 - в) созданием бездефектных материалов или получением металлов, имеющих высокую плотность дислокаций.
- 2. Какими напряжениями вызывается пластическая деформация?
 - а) любыми;
 - б) только касательными;
 - в) только нормальными.
- 3. Как изменяются прочностные свойства при наклепе?
 - а) увеличиваются;
 - б) уменьшаются;
 - в) не изменяются.
- 4. Как изменяется размер зерна при собирательной рекристаллизации?
 - а) не изменяется;
 - б) уменьшается;
 - в) увеличивается.
- 5. Как влияет размер зерна на характер разрушения?
 - а) чем меньше размер зерна, тем больше вероятность вязкого разрушения;
 - б) чем больше размер зерна, тем больше вероятность вязкого разрушения;
 - в) не влияет.

- 1. Какими напряжениями вызывается упругая деформация?
 - а) касательными;
 - б) нормальными;
 - в) любыми.
- 2. Какова приблизительно критическая степень деформации?
 - a) 2–10 %;
 - б) 20–30 %;
 - в) 40-50 %.
- 3. Какой металл обладает большей склонностью к пластической деформации?
 - а) железо (ОЦК);
 - б) медь (ГЦК);
 - в) цинк (ГПУ).
- 4. Высокотемпературный отжиг деформированного металла привел не только к снятию наклепа, но и к заметному снижению пластичности. В чем заключаются возможные причины охрупчивания?
 - а) в образовании крупного зерна;
 - б) в блокировании дислокаций атомами примесей;
 - в) в образовании мелкого зерна.
- 5. Как влияет увеличение степени деформации больше критической на размер зерна после рекристаллизации?
 - а) не влияет;
 - б) укрупняет зерно;
 - в) измельчает зерно.

- 1. Как происходит сдвиг в кристаллической решетке?
 - а) в результате сдвига по границам кристаллов;
 - б) путем движения дислокаций;
 - в) посредством отрыва целых атомных слоев друг от друга.
- 2. Как влияет уменьшение межатомного расстояния в кристаллической решетке на изменение модуля нормальной упругости?
 - а) повышает модуль упругости;
 - б) понижает модуль упругости;
 - в) влияния не оказывает.
- 3. Что такое наклеп?
 - а) изменение размеров зерен в ходе деформации;
 - б) явление упрочнения металла в ходе холодной пластической деформации;
 - в) изменение формы и размеров тела в ходе деформации.
- 4. Какое влияние оказывают концентраторы напряжений на характер разрушения?
 - а) не влияют;
 - б) увеличивают вероятность хрупкого разрушения;
 - в) способствуют вязкому разрушению.
- 5. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого никеля $(T_{nn} = 1451 \ ^{0}C \)$
 - a) 580,4 °C;
 - б) 689,6 ⁰С;
 - в) 416,6 °С.

- 1. Какие характеристики механических свойств определяются при статических испытаниях?
 - а) пределы текучести и прочности, ударная вязкость;
 - б) пределы текучести и прочности, относительные удлинение и сужение;
 - в) ударная вязкость.
- 2. Что такое первичная рекристаллизация?
 - а) процесс образования новых недеформированных зерен вместо старых деформированных;
 - б) процесс образования мелких зерен;
 - в) процесс образования крупных зерен.
- 3. Как изменяются прочностные свойства металлов и сплавов при наклепе?
 - а) растут;
 - б) снижаются;
 - в) не изменяются.
- 4. Металл подвергается горячей пластической деформации. Можно ли обеспечить наклеп при такой обработке?
 - а) можно всегда;
 - б) невозможно;
 - в) можно, если скорость деформации выше скорости рекристаллизации.
- 5. Как изменится величина рекристаллизованного зерна с увеличением температуры отжига?
 - а) увеличится;
 - б) уменьшится;
 - в) не изменится.

- 1. Какие характеристики механических свойств определяются при динамических испытаниях?
 - а) пределы текучести и прочности, ударная вязкость;
 - б) пределы текучести и прочности, относительные удлинение и сужение;
 - в) ударная вязкость.
- 2. При каких условиях становится благоприятной деформация путем двойникования?
 - а) при пониженных температурах и высокой скорости деформации;
 - б) при повышенных температурах и высокой скорости деформации;
 - в) при повышенных температурах и статическом нагружении.
- 3. Стальная полоса подвергается горячей прокатке. Целесообразно ли на заключительном проходе деформировать заготовку с небольшой степенью обжатия?
 - а) принципиального значения не имеет;
 - б) нецелесообразно, т. к. может привести к образованию крупного зерна;
 - в) целесообразно.
- 4. Какое влияние оказывает размер зерна металла на ударную вязкость?
 - а) чем крупнее зерно, тем выше ударная вязкость;
 - б) чем мельче зерно, тем выше ударная вязкость;
 - в) влияния не наблюдается.
- 5. Как изменяется пластичность при наклепе?
 - а) не изменяется;
 - б) растет;
 - в) уменьшается.

- 1. Влияет ли степень предварительной деформации на температуру рекристаллизации?
 - а) чем больше степень деформации, тем ниже температура рекристаллизации;
 - б) чем меньше степень деформации, тем ниже температура рекристаллизации;
 - в) не влияет.
- 2. Как изменяются пластические свойства при возврате?
 - а) увеличиваются;
 - б) уменьшаются;
 - в) не изменяются.
- 3. Что такое наклеп?
 - а) изменение формы и размеров тела;
 - б) уменьшение размеров зерен в результате деформации;
 - в) явление упрочнения металла в ходе холодной пластической деформации.
- 4. Какое влияние оказывают концентраторы напряжения на характер разрушения?
 - а) не оказывают влияния;
 - б) способствуют хрупкому разрушению;
 - в) способствуют вязкому разрушению.
- 5. Какая деформация называется горячей?
 - а) при повышенных температурах;
 - б) при температуре выше температуры рекристаллизации;
 - в) при температуре ниже температуры рекристаллизации.

- 1. Какое влияние оказывает размер зерна на предел текучести?
 - а) не влияет;
 - б) чем крупнее зерно, тем выше предел текучести;
 - в) чем мельче зерно, тем выше предел текучести.
- 2. К какому виду деформации холодной или горячей следует отнести прокатку свинца при комнатной температуре ($T_{nn} = 327$ 0 C) и волочение никеля при 300 0 C ($T_{nn} = 1451$ 0 C)?
 - а) для свинца горячая, для никеля холодная;
 - б) для обоих металлов холодная;
 - в) для обоих металлов горячая.
- 3. Чем обусловлено разупрочнение и восстановление пластичности металлов после рекристаллизации?
 - а) снятием внутренних напряжений;
 - б) образованием новой кристаллической структуры;
 - в) резким снижением плотности дислокаций.
- 4. Какое влияние оказывает температура испытаний на характер разрушения?
 - а) чем выше температура испытания, тем больше вероятность хрупкого разрушения;
 - б) чем выше температура испытания, тем больше вероятность вязкого разрушения;
 - в) не оказывает влияния.
- 5. Что такое текстура деформации?
 - а) вытянутость зерен;
 - б) преимущественная кристаллографическая ориентировка зерен;
 - в) измельчение зерен.

- 1. Как изменяется твердость металлов при увеличении степени пластической деформации?
 - а) растет;
 - б) уменьшается;
 - в) не изменяется.
- 2. Что такое первичная рекристаллизация?
 - а) изменение механических свойства;
 - б) образование волокнистой структуры;
 - в) образование новых недеформированных зерен взамен старых деформированных.
- 3. Стальная проволока деформируется волочением с обжатием 20 и 60 % и затем подвергается рекристаллизационному отжигу. В каком случае для снятия наклепа потребуется использовать более высоко температурный отжиг?
 - а) для более деформированной проволоки;
 - б) для менее деформированной проволоки;
 - в) различия в температурном режиме отжига не будет.
- 4. Как влияет размер зерна на характер разрушения?
 - а) чем меньше зерно, тем больше вероятность хрупкого разрушения;
 - б) чем меньше зерно, тем больше вероятность вязкого разрушения;
 - в) не влияет.
- 5. Что такое критическая деформация?
 - а) деформация, при которой происходит разрушение;
 - б) деформация, при которой после рекристаллизации образуются очень мелкие зерна;
 - в) деформация, при которой после рекристаллизации образуются очень крупные зерна.

- 1. Как изменяются механические свойства (прочность, пластичность) деформированного металла в процессе рекристаллизации?
 - а) прочность возрастает, пластичность понижается;
 - б) прочность и пластичность возрастают;
 - в) прочность понижается, пластичность возрастает.
- 2. Чем отличается упругая деформация от пластической?
 - а) пластическая деформация наблюдается при меньших напряжениях, чем упругая;
 - б) упругая деформация исчезает после снятия нагрузки, а пластическая является остаточной.
- 3. Какой металл обладает наибольшей способностью к пластической деформации?
 - а) цинк (ГПУ);
 - б) медь (ГЦК);
 - в) железо (ОЦК).
- 4. Чему равна температура рекристаллизации технически чистой меди $(T_{\text{пл}} = 1083 \ ^{0}\text{C})$?
 - a) $542,4^{\circ}C$;
 - б) 269^{0} С;
 - в) 433,2⁰С.
- 5. В чем сходство полиморфизма и рекристаллизации? Оба процесса:
 - а) сопровождаются изменением типа кристаллической решетки;
 - б) протекают в твердом состоянии и идут путем зарождения и роста зародышевых центров;
 - в) являются фазовыми превращениями.

- 1. Какие характеристики механических свойств определяются при статических испытаниях?
 - а) пределы текучести и прочности, ударная вязкость;
 - б) пределы текучести и прочности, относительные удлинение и сужение;
 - в) ударная вязкость, сопротивление знакопеременному нагружению.
- 2. Какое зерно получится в металле после рекристаллизационного отжига, если степень деформации была критической?
 - а) мелкое равноосное;
 - б) крупное равноосное;
 - в) крупное вытянутое.
- 3. Какая деформация будет иметь место для сурьмы (T_{nn} = 631 0 C) и железа (T_{nn} = 1539 0 C) при 300 0 C?
 - а) горячая для сурьмы и железа;
 - б) горячая для сурьмы, холодная для железа;
 - в) холодная для сурьмы и железа.
- 4. Как влияет уменьшение скорости приложения нагрузки на характер разрушения?
 - а) увеличивает вероятность хрупкого разрушения;
 - б) влияния не оказывает;
 - в) увеличивает вероятность вязкого разрушения.
- 5. Какой метод исследования позволяет определить текстуру в металле?
 - а) рентгеновский метод изучения структуры;
 - б) макроструктурный анализ;
 - в) микроструктурный анализ.

- 1. По каким плоскостям кристаллической решетки происходит скольжение при пластической деформации?
 - а) по любым;
 - б) по наиболее плотно упакованным плоскостям;
 - в) по наименее плотно упакованным плоскостям.
- 2. Какое зерно получится в металле после первичной рекристаллизации, если степень предварительной пластической деформации была намного больше критической?
 - а) мелкое;
 - б) крупное;
 - в) крупное вытянутое.
- 3. Для обеспечения лучшей хладостойкости материалов целесообразно ли изменять положение температурного порога хладноломкости?
 - а) нужно повысить;
 - б) следует понизить;
 - в) не имеет значения.
- 4. Что характеризует предел упругости?
 - а) сопротивление материала малым пластическим деформациям;
 - б) сопротивление материала значительным по величине деформациям;
 - в) сопротивлением материла упругой деформации.
- 5. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого железа $(T_{nn} = 1539 \ ^{0}C)$?
 - a) 615,6 °C;
 - б) 724 ⁰С;
 - в) 451,8 ⁰С.

- 1. Какое влияние оказывают размеры зерен на прочность металла?
 - а) не влияют;
 - б) чем мельче зерно, тем выше прочность;
 - в) чем крупнее зерно, тем выше прочность.
- 2. Как влияет увеличение количества примесей на температурный порог рекристаллизации?
 - а) повышает температуру рекристаллизации;
 - б) понижает температуру рекристаллизации;
 - в) не оказывает влияния.
- 3. Медная проволока деформируется волочением с обжатием 15 и 70%. В каком случае для снятия наклепа потребуется использовать более высокотемпературный отжиг?
 - а) для более деформированной проволоки;
 - б) для менее деформированной проволоки;
 - в) различия в температурном режиме отжига не будет.
- 4. Какова приблизительно критическая степень деформации?
 - a) 2–10 %;
 - б) 20–30 %;
 - в) 30–40 %.
- 5. Чем обусловлено разупрочнение и восстановление пластичности металла после рекристаллизации?
 - а) резким снижением плотности дислокаций в пределах зерен рекристаллизованного металла;
 - б) образованием новой кристаллической структуры;
 - в) снятием внутренних напряжений.

- 1. Какими напряжениями вызывается пластическая деформация?
 - а) любыми;
 - б) только касательными;
 - в) только нормальными.
- 2. Как изменяются прочностные свойства при наклепе?
 - а) увеличиваются;
 - б) уменьшаются;
 - в) не изменяются.
- 3. Каким путем может быть достигнуто высокопрочное состояние в материале?
 - а) созданием материалов с низкой плотностью дислокаций;
 - б) созданием материалов с высокой плотностью дефектов;
 - в) созданием бездефектных материалов или получением металлов, имеющих высокую плотность дислокаций.
- 4. Как изменяется размер зерна при собирательной рекристаллизации?
 - а) не изменяется;
 - б) уменьшается;
 - в) увеличивается.
- 5. Как влияет размер зерна на характер разрушения?
 - а) чем меньше размер зерна, тем больше вероятность вязкого разрушения;
 - б) чем меньше размер зерна, тем меньше вероятность вязкого разрушения;
 - в) не влияет.

- 1. Чему равна температура рекристаллизации технически чистого свинца $(T_{nn} = 327 \, ^{0}\mathrm{C})$?
 - a) -33.4 0 C;
 - б) 130,4 °С;
 - в) 0^{0} С.
- 2. Что характеризует предел текучести?
 - а) сопротивление малым пластическим деформациям;
 - б) пластичность металла;
 - в) сопротивление разрушению.
- 3. Как изменяются пластические свойства металлов и сплавов при увеличении степени деформации?
 - а) растут;
 - б) понижаются;
 - в) не меняются.
- 4. Как изменяется размер рекристаллизованного зерна при увеличении степени предварительной деформации?
 - а) не изменяется;
 - б) зерно укрупняется;
 - в) зерно измельчается.
- 5. Высокотемпературный отжиг деформированного металла привел не только к снятию наклепа, но и к заметному снижению пластичности. Каковы возможные причины охрупчивания?
 - а) в образовании крупного зерна;
 - б) в блокировании дислокаций атомами примесей;
 - в) в образовании мелкого зерна.

Учебное электронное текстовое издание

Мальцева Татьяна Викторовна Бушманов Павел Владимирович

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

 Редактор
 О.Ю. Петрова

 Компьютерная верстка
 О.Ю. Петрова

 Компьютерный набор
 Т.В. Мальцева

Рекомендовано РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ Разрешен к публикации 07.07.05.

Электронный формат – PDF

Формат 60х84 1/16

Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 e-mail: sh@uchdep.ustu.ru

Информационный портал ГОУ ВПО УГТУ-УПИ http://www.ustu.ru