Rapport interne - Maintenance des capteurs de pression

Le site de production a enregistre une hausse des alertes de pression sur la ligne B au cours du mois d'octobre 2026.

Apres analyse, la cause principale identifiee est l'encrassement progressif des capteurs, du a un defaut de filtration en amont.

Une procedure de nettoyage preventif est recommandee toutes les deux semaines pour les capteurs installes sur la ligne B.

Le cout estime de cette maintenance preventive est inferieur au cout d'un arret de production impreVu lie a une panne de capteur.