

 CLINICA UROS	REPORTE TECNICO	CASO No.	001
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	DELL
Correo electronico		Modelo	VOSTRO 3250
Ubicación		S/N	C92L8C2
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	C92L8C2	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador DELL con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal) Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos	 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.		

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 001 – COMPUTADOR VOSTRO 3250



	REPORTE TECNICO	CASO No.	002
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	DELL
Correo electronico		Modelo	VOSTRO 3250
Ubicación		S/N	GZFWFB2
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoe electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	GZFWFB2	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador DELL con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal) Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 002- COMPUTADOR VOSTRO 3250



	REPORTE TECNICO	CASO No.	003
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	VIDEOBEN
Cedula		Marca de Equipo	EPSON
Correo electronico		Modelo	LCD PROJECTOR
Ubicación		S/N	X4F8
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Corereo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	X4F8	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
<p>VIDEO-BEN con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal)</p> <p>Deterioro general normal por funcionamiento</p>			
Activos Fijos	WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.		

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 003-VIDEOBEN LCD PROJECTOR




	REPORTE TECNICO	CASO No.	004
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	DELL INC
Correo electronico		Modelo	DHP
Ubicación		S/N	HTRLM81
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Corereo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/> X
S/N de la parte	HTRLM81	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador DELL con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal) Deterioro general normal por funcionamiento			
			
Activos Fijos	WILLIAM RAMIREZ CORTES		
	Coordinacion de soporte I.T.		

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 004- COMPUTADOR DELL INC



	REPORTE TECNICO	CASO No.	005
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	ION
Correo electronico		Modelo	21510
Ubicación		S/N	QBL227Z8A400906
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoro electronico	soporte.sistemas@clinicauro.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	QBL227Z8A400906	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Monitor por falla electronica no recuperable presenta desgaste Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 005-COMPUTADOR ION



	REPORTE TECNICO	CASO No.	006
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	MONITOR
Cedula		Marca de Equipo	SAMSUNG
Correo electronico		Modelo	LS17HAAKB/XBM
Ubicación		S/N	HA17H9NP327542P
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	MONITOR-PLACA-BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/> X
S/N de la parte	HA17H9NP327542P	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Monitor recogida de operación por falla electrónica no recuperable en tarjeta (principal) también presenta desgaste Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinación de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 006- MONITOR SAMSUNG



	REPORTE TECNICO	CASO No.	007
		FECHA	11/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	MONITOR
Cedula		Marca de Equipo	ACER
Correo electronico		Modelo	AL1706A
Ubicación		S/N	L510845970104A5C4203
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	MONITOR-PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	
S/N de la parte	ETL510845970104A5C4203	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Monitor recogida de operación por falla electronica no recuperable en tarjeta (principal) tambien presenta desgaste Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 007- MONITOR ACER



	REPORTE TECNICO	CASO No.	008
		FECHA	12/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	TPC-0066
Ubicación		S/N	8CC2034WML
Area		mac	CO:18:03:67:43:8D
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauro.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	PLACA BOARD -PANTALLA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	8CC2034WML	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador HP con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal) Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

Se activo : 8096

Valor neto : \$ 2,906.841

Fecha vencida : 31/01/2023

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 008- COMPUTADOR HP



	REPORTE TECNICO	CASO No.	009
		FECHA	12/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	PRO ONE 400 G2
Ubicación		S/N	MXL6242RS2
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PLACA BOARD-PANTALLA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL6242RS2	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador HP con falla electrónica no recuperable en tarjeta board (principal) Deterioro general normal por funcionamiento			
 Activo Pijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 009 – COMPUTADOR HP



	REPORTE TECNICO		
	CASO No.	010	
FECHA	12/03/2024		
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	200 G4
Ubicación		S/N	8CC15036M2
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.csl@clinkadatos.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	PLACA BOARD / PANTALLA COMPLETA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/> SI
S/N de la parte	8CC15036M2	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/> X
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador HP con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal) Pantalla destulda			
 ACTIVOS P/JOS		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de Soporte I.T.	

de activo : 7944
 Valor actual : ₩ 2.603.530
 Fecha adj : 30/11/2022

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 010-COMPUTADOR HP



	REPORTE TECNICO	CASO No.	011
		FECHA	14/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	PORTATIL
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	COMPAQ PRO 4300
Ubicación		S/N	MXL328102G
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantía	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PLACA BOARD / PANTALLA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL328102G	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Computador HP con falla electronica no recuperable en tarjeta board (principal)			
Pantalla destuida			
Activos Fijos		WILLIAM RAMIREZ CORTES	
		Coordinacion de soporte I.T.	

Nº de activo : 1568

Depreciado

Fecha adj : 31/10/2007

**FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 011 – COMPUTADOR HP COMPAQ PRO
4300**



	REPORTE TECNICO	CASO No.	012
		FECHA	27/03/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	LENOVO
Correo electronico		Modelo	C440
Ubicación		S/N	VS80740950
Area		mac	00:25:AB:45:5B:E1
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	IMPRESORA COMPLETA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/> X
S/N de la parte	VS80740950	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Equipo en estado de obsolescencia Tecnologica daño tarjeta principal / daño de pantalla			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 012 – COMPUTADOR LENOVO C440



	REPORTE TECNICO	CASO No.	013
		FECHA	4/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	G470
Ubicación		S/N	MXLL3371LL1
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	PLACA BOARD	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXLL3371LL1	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Equipo en estado de obsolescencia Tecnologica daño tarjeta principal			
		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	
Activos Fijos			

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 013 – COMPUTADOR HP G470



	REPORTE TECNICO	CASO No.	014
		FECHA	5/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correoe electronico		Modelo	HP PRO ONE400 G1
Ubicación		S/N	MXL4242FHB
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoe electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	COMPUTADOR	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL4242FHB	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
Equipo en estado de obsolescencia Tecnologica daño tarjeta principal / daño de pantalla			
Activos Fijos*	WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.		

ff Se activo : 15/93

Depreciado

Fecha de adj : 15/11/2024

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 014 – COMPUTADOR HP PROONE 400



	REPORTE TECNICO	CASO No.	015
		FECHA	5/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	LENOVO
Correoe electronico		Modelo	TODO EN UNO
Ubicación		S/N	MP1N7MD1
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoe electronico	soporte.sistemas@clinicautrs.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	COMPUTADOR	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MP1N7MD1	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
computador recogido por daño de tarjeta principal / daño en pantalla			
		WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	
Activos Fijos			

H Se activo: #198
 Valor actual: \$1,438,293
 Fecha act: 29/01/2021

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 015 – COMPUTADOR LENOVO 000NLS




SISTEMAS	REPORTE TECNICO	CASO No.	016
		FECHA	29/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	PRO ONE 400 G3
Ubicación		S/N	MXL82411H1
Area		mac	2E:FC:4B:75:55:44
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicaurus.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	
Tipo de parte	COMPUTADOR TODO EN UNO	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL82411H1	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO EN PANTALLA Y PLACA BOARD			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 016 – COMPUTADOR HP PRO ONE 400 G3



	REPORTE TECNICO	CASO No.	017
		FECHA	9/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correoe electronico		Modelo	PRO ONE 400 G1
Ubicación	S/N		MXL5070TZB
Area	mac		40:A8:F0:AA:BE:87
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoe electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	COMPUTADOR	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL5070TZB	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO EN PLACA BOARD Y DAÑO EN PANTALLA			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

11 Se octivo : 4646

Depreciado

Fecha envig : 21/04/2015

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 017 – COMPUTADOR HP PRO ONE 400 G1





	REPORTE TECNICO	CASO No.	018
		FECHA	29/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	COMPUTADOR
Cedula		Marca de Equipo	LENOVO
Correo electronico		Modelo	N/A
Ubicación		S/N	WS70218772
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	COMPUTADOR	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	WS70218772	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO EN PLACA BOARD Y PANTALLA			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 018 – COMPUTADOR LENOVO




	REPORTE TECNICO	CASO No.	019
		FECHA	30/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	TODO EN UNO
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	HP PRO ONE 400 G3
Ubicación		S/N	MXL82411HK
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@clinicauros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PANTALLA COMPLETO	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL82411HK	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO EN PANTALLA / PLACA BOARD			
		WILLIAM RAMIREZ CORTES Coordinacion de soporte I.T.	
Activos Fijos			

H Se activo : 6396

Depreciado

Fecha adq : 4/04/2014

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 019 – COMPUTADOR HP PRO ONE 400 G3



REPORTE TECNICO

CASO No.

020

FECHA

30/04/2024

DATOS DEL USUARIO

DATOS DEL EQUIPO

Nombre completo		Tipo de equipo	TODO EN UNO
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correoe electronico		Modelo	HP COMPAQ PRO 4300
Ubicación		S/N	MXL336244C
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correoe electronico	soporte.sistemas@clinicautros.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PANTALLA COMPLETA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 70% del valor del equipo	X
S/N de la parte	MXL336244C	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	

DIAGNOSTICO DE ELEMENTO

DAÑO DE PANTALLA Y PLACA BOARD

Activos Fijos

WILLIAM RAMIREZ CORTES


Coordinacion de soporte I.T.

**FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 020 – COMPUTADOR HP COMPAQ PRO
4300**



	REPORTE TECNICO	CASO No.	021
		FECHA	30/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	TODO EN UNO
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	HP COMPAQ PRO 4300
Ubicación		S/N	MXL4081BP8
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	scoperle.sistemas@chile.gums.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext. 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PANTALLA COMPLETA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 80% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL4081BP8	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO EN PANTALLA Y PLACA BOARD			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES	
		Coordinacion de soporte I.T.	

**FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 021 – COMPUTADOR HP COMPAQ PRO
4300**



	REPORTE TECNICO	CASO NO.	022
		FECHA	30/04/2024
DATOS DEL USUARIO		DATOS DEL EQUIPO	
Nombre completo		Tipo de equipo	TODO EN UNO
Cedula		Marca de Equipo	HP
Correo electronico		Modelo	PRO ONE 400 G2
Ubicación		S/N	MXL6281V82
Area		mac	N/A
Telefono/Extencion		Equipo/Parte en Garantia	NO
DATOS DEL INGENIERO		DATOS DE LA PARTE INSTALADA	
Nombre completo	WILLIAM RAMIREZ CORTES	Marca	N/A
Correo electronico	soporte.sistemas@chilicahos.com	Modelo	N/A
Telefono/Extencion	8725400 ext 116	S/N de la parte	N/A
Celular	3117642032	Fecha de Instalacion	N/A
DATOS DE LA PARTE DEFECTUOSA		SE SUGIERE DAR DE BAJA	SI
Tipo de parte	PANTALLA COMPLETA	Costo de los repuestos a cambiar supera el 80% del valor del equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
S/N de la parte	MXL6281V82	Elemento se encuentra descontinuado en el mercado	<input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO DE ELEMENTO			
DAÑO DE PANTALLA Y PLACA BOARD			
 Activos Fijos		 WILLIAM RAMIREZ CORTES	 Coordinacion de soporte I.T.

Activo : 5906
 Valor neto : \$0 Depreciado
 Fecha adq : 29/03/2017

FOTO DE REPORTE TECNICO NO. 022 – COMPUTADOR HP PRO ONE 400 G2

