INFORME TÉCNICO DE CALDERA

SANESA S.A.

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta M.P: 3337

CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558



Se presenta a continuación, el informe técnico de la caldera del establecimiento industrial ubicado en la localidad de Oberá y perteneciente a SANESA S.A.

Se realiza prueba hidráulica, ultrasónica de espesores y revisión de elementos de seguridad y control, además de una inspección general del equipo y el sector.

INFORME TÉCNICO

Comitente: SANESA S.A., Planta industrial

Dirección de emplazamiento: - Oberá

Fecha: 26/04/25

Identificación de placa: Caldera Fontanet (Industria Argentina)

Tipo: Humotubular

Modelo: E-70 FH Serie: 3843

Normas de fabricación: S/D Año de fabricación: 2019

Presión de Trabajo: 8 kg/cm² Presión de Prueba: 13,5 kg/cm²

Capacidad térmica: 907.200 kcal/ h

A-CONTROL GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

I-Desarrollo:

El control visual se efectuó el día 26/04/2023, se observaron los distintos componentes del aparato sometido a presión, el cual, al momento de la visita a la empresa, se encuentra fuera de servicio. Se realiza una inspección externa e interna observando buen estado general de coraza, placa, tubos y conexiones en general.


- Hogar: Alimentado con pellet mediante un sistema automático de control. Se observan partes internas en buen estado.
- Placa identificatoria: Presenta placa.
- Tanque de agua de alimentación: 1 tanque de almacenamiento en buen estado general;
- Alimentación de agua: 2 bombas instaladas en servicio, y con lecturas digitales de presión. No se observa ningún sistema de tratamiento de agua.
- Control de nivel: 2 visores de nivel instalados y en servicio;
- Manómetro: Instalados y en buen estado para servicio; Con presostato para control de presión de vapor
- Alarma sonora por bajo nivel de agua: Instalada;

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta

M.P: 3337

CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558



Válvulas de seguridad: 2 válvulas calibradas en 8,0 kg/cm² para su apertura. Ambas válvulas

fueron recientemente adquiridas e instaladas. Se logró constatar su accionamiento.

B-PRUEBA HIDRÁULICA

Norma: IRAM-IAP A 25-9

La caldera proporciona vapor saturado, a una presión de trabajo correspondiente a 6 kg/cm², valor

tomado como referencia para determinar la presión de prueba de estanqueidad según la

normativa.

I-Equipo utilizado, sistema de bombas de agua centrifugas verticales instaladas en la caldera

sometida al ensayo.

II-Desarrollo del ensayo

El ensayo se inició el 26/04/2025 a las 10.15hs AM, teniendo en cuenta el procedimiento que

indica la norma mencionada. Se acondicionó la caldera con anticipación en lo concerniente a

bridas y tapones para evitar fugas.

Con el equipo a presión lleno de agua, se realizó el ensayo observando diferentes partes y

componentes. Se procedió al aumento de la presión hasta alcanzar los 10 kg/cm² (presión

superior a la requerida en la prueba, aunque solicitada por el cliente), llegando a la misma a las

10:35hs AM, y la cual, se mantuvo durante 20 min sin cambios significativos.

Conclusión del ensayo: No se observaron fugas por fisuras en tubos ni en placa del equipo

como así también en los distintos accesorios y conexiones.

Se deja constancia que la caldera antes mencionada HA SUPERADO satisfactoriamente la


prueba hidráulica de resistencia.

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta

M.P: 3337

CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558




C-MEDICIÓN DE ESPESORES

I-Equipo utilizado: ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

II-Desarrollo del ensayo:


Se definieron puntos específicos para la medición de espesores se realizaron varias mediciones tanto en la placa frontal.

Resumen estadístico de datos de medición de espesores:



MEDICIÓN	ESPESOR (mm)	SECCIÓN
1	16,07	Α
2	16,83	Α
3	16,63	Α
4	16,71	Α
5	17,00	Α
6	18,24	Α
7	15,52	Α
8	16,98	В
9	16,66	В
10	18,63	В
11	17,11	В
12	17,04	В
13	18,15	В
14	16,66	В

En un análisis gral., como puede apreciarse, los valores de sesgo estandarizado y curtosis estandarizada se encuentran entre el rango de valores +2 y -2, lo cual valida el análisis estadístico.




Recuento	14
Promedio	17,0164
Desviación Estándar	0,834991
Coeficiente de Variación	4,90697%
Mínimo	15,52
Máximo	18,63
Rango	3,11
Sesgo Estandarizado	0,731895
Curtosis Estandarizada	0,249236

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta

M.P: 3337

CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558



Resumen Estadístico

nesamen Estadistico			
	A	В	
Recuento	7	7	
Promedio	16,7143	17,3186	
Desviación Estándar	0,843739	0,76532	
Coeficiente de Variación	5,04801%	4,41907%	
Mínimo	15,52	16,66	
Máximo	18,24	18,63	
Rango	2,72	1,97	
Sesgo Estandarizado	0,673427	1,23098	
Curtosis Estandarizada	0,879186	-0,100433	

En un análisis dividido en dos sectores de la placa (A y B), se tiene el espesor medio de cada sección, el error estándar mide la variabilidad de las mediciones, los limites inferior y superior nos indican el rango de valores donde se encuentra el espesor medio con un 95% de certeza.

Prueba t para comparar medias

Hipótesis nula: media1 = media2 Hipótesis Alt.: media1 <> media2

suponiendo varianzas iguales: t = -1,40352 valor-P = 0,185806

No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05.

Las variaciones de las mediciones arrojaron un P-valor igual a **0,185806** lo cual indica que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la

media de los espesores de las diferentes secciones (espesor uniforme en toda la superficie supervisada).

<u>Conclusión del ensayo:</u> No se percibe una degradación significativa del espesor de la placa de la caldera. Además, según el código ASME sección I parte PFT-9.2.1 para placas de tubos con diámetro interior hasta 42 plg (1100 mm), el espesor mínimo de la placa debe ser 10 plg (10 mm), cumpliendo satisfactoriamente el equipo inspeccionado.


<u>CONCLUSIÓN FINAL</u> <u>DE LA INSPECCIÓN</u>: Se concluye que el equipo inspeccionado se encuentra en condiciones adecuadas para su habilitación y puesta en servicio.

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta

M.P: 3337

CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558



D-ILUSTRACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS





Figs.: Parte lateral y frontal del equipo.





Figs.: Placa y sistema de alimentación de agua.

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta

M.P: 3337


CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558













Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta M.P: 3337 CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558







Figs.: Quemador y Pantalla de sistema de control.




Fig.: Inspección.

Inspector: Ing. químico Alberto Arrieta M.P: 3337 CUIT: 20-30153377-3

Tel.: 03755-15285558

