



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	CI2 S.A
Contrato disponible	167_2026
Técnico responsable	Richard Castellar Jimenez
Cédula del técnico	8174082

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Arboletes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/09/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 31, Arboletes, Antioquia
Latitud	8.853299940184495
Longitud	-76.4273548124679
Coordenadas formulario	-76.43_8.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Tigo
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?		NO
¿Personal de T.I. en sitio?		NO
Foto 1  5 ago 2026 11:21:38 a.m. 8.8535N 76.4272W 30A-44 Calle 31 Arboletes Antioquia Altitud: 20.0msnm Velocidad: 0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes CCM MANTENIMIENTO RACK C12	Foto 2  5 ago 2026 11:21:38 a.m. 8.8535N 76.4272W 30A-44 Calle 31 Arboletes Antioquia Altitud: 20.0msnm Velocidad: 0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes CCM MANTENIMIENTO RACK C12	
Foto 3  4/08/2026, 7:49:47 p.m. +8.853312,-76.427390 Arboletes, Antioquia VERIFICACIÓN CCM MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Foto 4  5 ago 2026 12:14:11 p.m. 8.8535N 76.4274W # 30A-44 Calle 31 Arboletes Antioquia Altitud: 4.1msnm Velocidad: 0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes CCM LIMPIEZA WORK STATION C12	

3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
Foto cables 	
¿Requiere cables?	NO
Observaciones cables:	La acometida no se visualiza por que se encuentr cubierta por la canaleta.
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI

Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker 	
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
Foto breaker 	
¿Requiere breaker?	NO
Observaciones tablero breaker:	Cada tablero tiene sus respectivos brker, normal y regulado
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	SI
Estado tubería:	BUENO

Foto tubería



¿Requiere tubería?	NO
Observaciones tubería:	Tanto la acometida, el cableado y la fibra se encuentra instalados por canaleta metálica.
CORAZA	
Existe coraza:	SI
Estado coraza:	BUENO

Foto coraza



¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	SI
Estado baterías UPS:	BUENO

Foto baterías UPS



¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



¿Requiere SPT?	NO
Observaciones SPT:	El SPT, es un sistema instalado por varilla de cobre y ésta se encuentra debajo de piso.
 PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO

Foto protección



¿Requiere protección?	NO
 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?

NO

 TOMA 125 V

Existe toma 125 V:

SI

Estado toma 125 V:

BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?

NO

Observaciones toma 125 V:

Todos los puntos, tienen tomas regulados y normales excepto la pantalla de videowall.

 CANALETA PLÁSTICA

Existe canaleta plástica:

NO

¿Requiere canaleta plástica 100x45?

NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA

Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
Foto fibra óptica  4 jul 2026 1:06:32 p.m. 30A-44 Calle 31 Arboletes Antioquia #MARCACIÓN DOMOS	
¿Requiere fibra óptica?	NO
📡 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO
Foto ODF  5/08/2026, 6:21:09 p.m. +8.853549,-76.427486 Arboletes, Antioquia CCM ARBOLETES PANORÁMICA CCM MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
¿Requiere ODF?	NO

🔌 INYECTOR POE

Existe inyector PoE: NO
 ¿Requiere inyector PoE? NO

⚡ PATCH CORD

Existe patch cord: SI
 Estado patch cord: BUENO

Foto patch cord




¿Requiere patch cord? NO

🔌 PATCH PANEL

Existe patch panel: SI
 Estado patch panel: BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel? NO
 ¿Requiere toma RJ45? NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO


Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado 	
¿Requiere organizador de cableado?	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
 MÓDULO TRANSCHEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
Foto módulo óptico 	
¿Requiere módulo óptico?	NO
 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

SI

Estado disco duro:

BUENO

Foto disco duro



¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



5 ago 2026 11:18:51 a.m.
8.8535N 76.4274W
30A-44 Calle 31
Arboletes
Antioquia
Altitud:13.8msnm
Mantenimiento CCTV Arboletes
COM MANTENIMIENTO RACK
C12

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



5 ago 2026 5:51:38 p.m.
8.8534N 76.4274W
30A-44 Calle 31
Arboletes
Antioquia
Altitud:13.6msnm
Mantenimiento CCTV Arboletes
COM LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO
C12

¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR 	
¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	2
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor 	

¿Requiere monitor?	NO
🖥️ ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo  5 ago 2026 12:14:11 p.m. 8.8535N 76.4274W # 30A-44 Calle 31 Arboletes Antioquia Altitud: 4.1msnm Velocidad: 0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes CCM LIMPIEZA WORK STATION C12	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	La silla presenta deterioro por el mal uso, no existe mouse, se requiere conversor de mini displayport a hdmi, cable hdmi por 5 mestros para conectar la pantalla de videowall y el suministro y la instalación de un toma regulada para conectar la pantalla.
🕹️ JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	3
Estado cable HDMI:	REGULAR

Foto cable HDMI



5 ago 2026 12:15:19 p.m.
8.8534N 76.4274W
30A-44 Calle 81
Arboletes
Antioquia
Altitud:3.1msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
CCM LIMPIEZA WORK STATION
CJ2

¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones cable HDMI:	El cable HDMI que conecta la pantalla presenta fallas y se requiere con longitud de 5 metros
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	REGULAR


Foto luminarias



4/08/2026, 7:49:47 p.m.
+8.853312,-76.427390
Arboletes, Antioquia
VERIFICACIÓN CCM
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Observaciones luminarias:	De 4 luminarias, solo funciona 1, se debe suministrar e instalar todas (4)
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas: NO

CONTROL DE ACCESO


Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: SI

Estado cerramiento: BUENO

Foto cerramiento



Observaciones cerramiento: Todo el lugar está completamente cerrado, solo existe la puerta.

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FALLANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

Observaciones generales del diagnóstico:

Se encontró silla en deterioro, pantalla fuera de servicio por falta de cable hdmi, conversor de mini displayport a hdmi en falla, no existe mouse y no existe toma regulada para la conexión de la pantalla de videowal.

9. CONTROL DE APROBACIÓN