

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Manuel Cuevas
Cédula del técnico	1085179646

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Puerto Triunfo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/08/2026
Vereda / sector	DORADAL
Dirección del punto / sector	053448, Puerto Triunfo, Antioquia
Latitud	5.90094444444445
Longitud	-74.73476944444444
Coordenadas formulario	-74.73_5.9

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	Camara 4 Esquinas



05/09/2026
5°54'3.024"N 74°44'4.86"W
DORADAL
DIAGNÓSTICO
ANTIOQUIA
CONTRATO 170
4 ESQUINAS
Cr 20 CL 24



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Cámara 4 Esquinas
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 05/09/2026 5°54'36"N 74°44'4.95"W DORADAL DIAGNÓSTICO ANTIOQUIA CONTRATO 170 4 ESQUINAS Cr 20 CL 24		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 9 may 2026 5°54'36"N 74°44'22"W Antioquia diagnóstico cntrato 170 Doradal camara cuatro esquina cl 24 cr 20		
Requiere Gabinete Metálico:		NO
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
Observaciones Gabinete:		Gabinete se encuentra en buen estado
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	ANDEN,CAJA_50X50
Estado Anden:	BUENO
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
----------------------------------	----

BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO
Foto Transformador Reductor	
 9 may 2026 5°54'36"N 74°44'22"W Antioquia diagnóstico cntrato 170 Doradal camara cuatro esquina cl 24 cr 20 	
Requiere Transformador Reductor:	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

 **UPS**

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:

NO

 **BATERÍAS UPS**

Existen Baterías UPS:

SI

Estado Baterías UPS:

BUENO

Requiere Baterías UPS:

NO

 **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)**

Existe SPT:

SI

Estado SPT:


BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
	PROTECCIÓN
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
	TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO


Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
	CANAleta PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO


Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO
------------------------------------	----

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
	
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO



Requiere Módulo Óptico:	NO
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	NO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	No se requiere mantenimiento para este punto

8. CONTROL DE APROBACIÓN