



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO  
MANTENIMIENTO  
Proyecto Tasa de Seguridad**



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024 |
| Contrato disponible | 170_2026                           |
| Técnico responsable | Manuel Cuevas                      |
| Cédula del técnico  | 1085179646                         |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Municipio                    | Puerto Triunfo                    |
| Departamento                 | Antioquia                         |
| Fecha diagnóstico            | 14/08/2026                        |
| Vereda / sector              | DORADAL                           |
| Dirección del punto / sector | Vía 60, Puerto Triunfo, Antioquia |
| Latitud                      | 5.898352777777777                 |
| Longitud                     | -74.73676111111111                |
| Coordenadas formulario       | -74.74_5.9                        |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                |
| Información Ubicación CCTV                           | Camara Hotel Yahaya |



|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO          |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO   |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM         |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO          |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernacion |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO          |

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de anclaje:                          | POSTE               |
| Tipo de poste                             | POSTE_CONCRE        |
| Altura del poste (m)                      | 14MTS               |
| Tipo de servicio                          | ENERGIA             |
| Dirección de referencia del anclaje       | Cámara Hotel Yahaya |
| Propietario del poste                     | MUNICIPIO           |
| Tipo tension                              | BAJA                |
| Red secundaria                            | TB_FO               |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO               |



Requiere Cambio de anclaje:

NO

#### GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Gabinete Metálico:

NO

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Gabinete se encuentra en buen estado

#### CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

#### INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI



|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | ANDEN,CAJA_50X50 |
| Estado Anden:                                        | BUENO            |
| Estado Caja 50x50:                                   | BUENO            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                | NO               |

 CORONA ANTIESCALATORIA

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Corona Antiescalatoria: | SI    |
| Existe Corona Antiescalatoria: | BUENO |



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Requiere Corona Antiescalatoria: | NO |
|----------------------------------|----|

 BRAZO DE SOPORTE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Existe Brazo de Soporte: | SI    |
| Estado Brazo de Soporte: | BUENO |



|                            |    |
|----------------------------|----|
| Requiere Brazo de Soporte: | NO |
|----------------------------|----|

## 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

| ACOMETIDA ELÉCTRICA            |       |
|--------------------------------|-------|
| Existen Cables:                | SI    |
| Estado Cables:                 | BUENO |
| Requiere Cables:               | NO    |
| TABLERO BREAKER                |       |
| Existe Tablero Breaker:        | NO    |
| Existe Breaker:                | NO    |
| Requiere Breaker:              | NO    |
| TRANSFORMADOR REDUCTOR         |       |
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |

Foto Transformador Reductor



| Requiere Transformador Reductor: | NO    |
|----------------------------------|-------|
| TUBERÍA                          |       |
| Existe Tubería:                  | NO    |
| Requiere Tubería:                | NO    |
| CORAZA                           |       |
| Existe Coraza:                   | SI    |
| Estado Coraza:                   | BUENO |

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:

NO

 BATERÍAS UPS

Existen Baterías UPS:

SI

Estado Baterías UPS:

BUENO

Requiere Baterías UPS:

NO

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:

SI

Estado SPT:

BUENO




Foto SPT



05/09/2026  
5°53'53.91"N 74°44'11.91"W  
DORADAL  
DIAGNÓSTICO  
ANTIOQUIA  
CONTRATO 170  
CAMARA 3  
HOTEL YAHAYA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Requiere SPT:        | NO    |
| PROTECCIÓN           |       |
| Existe Protección:   | SI    |
| Estado Protección:   | BUENO |
| Requiere Protección: | NO    |
| TOMA 125 V           |       |
| Existe Toma 125 V:   | SI    |
| Estado Toma 125 V:   | BUENO |

Foto Toma 125 V



9 may 2026  
5°54'36"N 74°44'22"W  
Antioquia  
diagnóstico  
cntrato 170  
Doradal  
camara 3  
hotel yahaya

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:      | NO |
| CANALETA PLÁSTICA         |    |
| Existe Canaleta Plástica: | NO |

Requiere Canaleta Plástica 100x45:

NO

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

### FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:

SI

Estado Fibra Óptica:

BUENO

Requiere Fibra Óptica:

NO

### INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:

SI

Estado Inyector PoE:

BUENO



Requiere Inyector PoE:

NO

### PATCH CORD

Existe Patch Cord:

SI

Estado Patch Cord:

BUENO

Requiere Patch Cord:

NO

### PATCH PANEL

Existe Patch Panel:

NO

Requiere Patch Panel:

NO

Requiere Toma RJ45:

NO

### ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:

NO

Requiere Organizador de Cableado:

NO

### CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:

NO

Requiere Convertidor Monomodo:

NO

### MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico:

SI

Estado Módulo Óptico:

BUENO





|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Requiere Módulo Óptico: | NO     |
|                         | SWITCH |
| Existe Switch:          | SI     |
| Estado Switch:          | BUENO  |



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Requiere Switch:                | NO                 |
|                                 | CÁMARA             |
| Existe Cámara:                  | SI                 |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1                  |
|                                 | CÁMARA EXISTENTE 1 |
| Tipo de cámara                  | PTZ                |
| Estado de la cámara             | BUENO              |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?            | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:   | NO |
| 🌐 ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:        | NO |
| 📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:         | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:       | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                  |
| Requiere mantenimiento:                                                               | NO                                           |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | No se requiere mantenimiento para este punto |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN