



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	CI2 S.A
Contrato disponible	167_2026
Técnico responsable	Richard Castellar Jimenez
Cédula del técnico	8174082

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Arboletes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	23/09/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 30 32 1-99, Arboletes, Antioquia
Latitud	8.854888212193732
Longitud	-76.42760332512775
Coordenadas formulario	-76.43_8.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PTZ LA PLAYA, al lado de la caseta de los salva vidas



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Tigo
¿Requiere actualización de conexión?	NO



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	En la playa, al lado de la caseta de los salva vidas
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:

NO

Observaciones Infraestructura Subterránea:

por ser playa, no hay infraestructura subterránea

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
Observaciones Corona:	Corona sencilla.

BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO
Foto Tablero Breaker	
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker



4 ago 2026 6:33:40 p.m.
8.8558N 76.4264W
29-80 Carrera 30
Arboletes
Antioquia
Altitud:3.4msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ LA PLAYA
C12

Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



4 ago 2026 6:35:26 p.m.
8.8558N 76.4264W
3246 Calle 31
Arboletes
Antioquia
Altitud:7.7msnm
Velocidad:0.4km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ LA PLAYA
C12


Requiere Coraza 3/4":	NO
-----------------------	----

🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
 4 ago 2026 6:13:57 p.m. 8.8559N 76.4265W 3246 Calle 31 Arboletes Antioquia Altitud:9.1msnm Velocidad:0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ LA PLAYA C12	
Requiere UPS:	NO
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	BUENO
Foto Baterías UPS	
 4 ago 2026 6:33:40 p.m. 8.8558N 76.4264W # 29-80 Carrera 30 Arboletes Antioquia Altitud:3.4msnm Velocidad:0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ LA PLAYA C12	
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI

🌐 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	No se visualiza caja de registro del SPT
🔌 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	NO
Requiere Toma 125 V:	SI
Cantidad Toma 125 V (un):	1
Observaciones Toma 125 V:	No se visualiza en el gabinete toma 125v
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
 4 ago 2026 6:33:41 p.m. 8.8558N 76.4264W # 29-80 Carrera 30 Arboletes Antioquia Altitud:3.4msnm Velocidad:0.2km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ LA PLAYA G12	
Requiere Fibra Óptica:	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO



4 ago 2026 6:33:32 p.m.
8.8530N 76.4264W
29-80 Carrera 30
Arboletes
Antioquia
Altitud:15.5msnm
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ LA PLAYA
C12

Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO



Requiere Módulo Óptico:

NO

SWITCH

Existe Switch:

SI

Estado Switch:

BUENO



Requiere Switch:

NO

CÁMARA

Existe Cámara:

SI

Cantidad de cámaras existentes:

1

CÁMARA EXISTENTE 1

Tipo de cámara

PTZ

Estado de la cámara

BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se debe agregar dpz, transformador, caja registro del SPT e instalar un toma de 125v

8. CONTROL DE APROBACIÓN