



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Concordia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/08/2026
Vereda / sector	VENTANAS
Dirección del punto / sector	Calle 20, Concordia, Antioquia
Latitud	6.045883057078742
Longitud	-75.90775941570098
Coordenadas formulario	-75.91_6.05

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  5 jul 2026 1:25:08 p.m. 6.0456275N 75.9078329W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  5 jul 2026 1:26:17 p.m. 6.0456174N 75.9078441W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:		BUENO
Foto breaker 		
¿Requiere breaker?		NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR		
Existe transformador reductor:		NO
¿Requiere transformador reductor?		NO
TUBERÍA		
Existe tubería:		NO
¿Requiere tubería?		NO
CORAZA		
Existe coraza:		NO
¿Requiere coraza 3/4?		NO
UPS		
Existe UPS:		SI
Estado UPS:		BUENO

Foto UPS



5 jul 2026 1:38:58 p. m.
6.0456402N 75.9073087W
19-5 Carrera 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



5 jul 2026 1:38:59 p. m.
6.0457537N 75.9078183W
20-19 Calle 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere 1 PDU ya que la actual no alcanza a suplir la necesidad de los equipos que se tienen
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO


Foto ODF



5 jul 2026 1:28:03 p. m.
6.0457575N 75.9078363W
20-19 Calle 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere ODF?	NO
INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO

Foto patch cord



5 jul 2026 1:41:51 p. m.
6.0457573N 75.9078364W
19-55 Carrera 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:

BUENO

Foto patch panel



5 jul 2026 1:37:26 p. m.
6.0456472N 75.9077363W
20-52 Calle 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?

NO

 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH


Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO


Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
🛡️ FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO
Foto equipo A/C mini split	
	
5 jul 2026 1:44:18 p.m. 6.0456189N 75.9078379W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR	
	
5 jul 2026 1:37:42 p. m. 6.0457562N 75.9078377W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	
¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	

Existen licencias:	SI
Foto licencias	
	
5 jul 2026 1:29:40 p.m. 6.0456187N 75.9078409W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	3
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor	
	
5 jul 2026 1:20:21 p.m. 6.0456257N 75.9078345W 20-52 Calle 20 Concordia Antioquia CCM CONCORDIA	
¿Requiere monitor?	NO
Observaciones monitor:	Se tiene un monitor de 55" y 2 monitores de 27"
☐ ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo



5 jul 2026 1:39:02 p.m.
6.04562N 75.9078338W
20-52 Calle 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN

Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

Foto joystick de operación



5 jul 2026 1:37:24 p.m.
6.0456225N 75.907834W
20-52 Calle 20
Concordia
Antioquia
CCM CONCORDIA

¿Requiere configuración?

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS

Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias



 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio: NO

 PUERTAS

Existen puertas: SI

Estado puertas: BUENO

 VENTANAS

Existen ventanas: NO

 CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

 CERRAMIENTO

Existe cerramiento: SI

Estado cerramiento: BUENO

Foto cerramiento



7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	INST-OE10 Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de 1 PDU para suplir la necesidad de todos los equipos que hay en el rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-a6a69af24034461781785b95c6aee535.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	El CCM se enceuntra operativo, no se evidencia novedad en su operacion, solo se observa que no se tiene la cantidad de tomas regulados para la cantidad de equipos que se encuentran instalados, por lo que se hace nesesario el suministro e instalacion de 1 PDU

9. CONTROL DE APROBACIÓN