

開始



PWM出力をpwmValueから0まで
5刻みで減少
(各ステップ40 ms待機)



0を出力 (停止)



処理終了

