$$F_{Sx} \coloneqq 1 \ N$$

Abscherung & Biegespannung am Bolzen der Absteifstange:

Angabe:

 $d \coloneqq 6 \ \boldsymbol{mm}$


 $F_w \coloneqq 6.637 \ N$

 $a \coloneqq 2020 \ mm$

 $r \coloneqq 3 \ mm$

 $b \coloneqq 3590 \ mm$

Skizze:



Berechnung:

$$\Sigma M_B := F_w \cdot b + F_{Sx} \cdot a = 0$$

$$F_{Sx} \coloneqq \frac{F_w \cdot b}{a} = 11.795 \ N$$

$$F_S \coloneqq \frac{F_{Sx}}{\sin(55^\circ)} = 14.4 \ N$$

$$\tau_a \coloneqq \frac{F_S}{r^2 \cdot \pi} = 0.509 \; \frac{N}{mm^2}$$

 $M_t \coloneqq F_S \cdot r = 43.199 \ \textit{N} \cdot \textit{mm}$

$$W \coloneqq \frac{\pi}{32} \cdot d^3 = 21.206 \ \mathbf{mm}^3$$

genauer nachlesen Böge S. D23 / D72

$$\tau_t \!\coloneqq\! \frac{M_t}{W} \!=\! 2.037 \; \frac{\textit{N}}{\textit{mm}^2}$$

ist falsch, weil Mb müsste null sein -> siehe skizze

