

ElectroCheck AI - Wartungsprotokoll

Erstellt am: 21.04.2026

KOMPONENTE: Mehrfachsteckdose mit Schalter



DIAGNOSE-ERGEBNISSE

Identifizierter Defekt:

Fremdkörper (Papier/Folie) in einer Steckbuchse sowie potenzielle Überhitzung durch Abdeckung.

Handlungsempfehlung:

Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt werden. Aufgrund der Brandgefahr durch den Fremdkörper und des geringen Anschaffungspreises wird ein Austausch gegen ein Qualitätsmodell empfohlen.

📍 Anlagenstandort: [Lat: 51.47400, Lng: 7.47199](#)

Reparatur-Schwierigkeit: 🟡 🟡 🟡 🟡 🟡

TECHNIKER-EXPERTISE:

Ein typischer Anwendungsfehler durch unsachgemäße Umgebung. Fremdkörper in Steckdosen sind eine der häufigsten Ursachen für Schmelzbrände im Haushalt. Techniker raten hier strikt vom 'Basteln' ab.

Zusätzliche Hinweise & Sicherheitstipps:

- Steckdosen niemals mit brennbaren Materialien abdecken
 - Mehrfachsteckdosen nicht kaskadieren (hintereinander stecken)
 - Auf CE- und GS-Prüfzeichen beim Neukauf achten
-

Empfohlenes Ersatzteil: Mehrfachsteckdose 6-fach mit Schalter Überspannungsschutz

RECHTLICHER HINWEIS

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Anwendung sowie die Umsetzung der bereitgestellten Tipps und Diagnoseergebnisse erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Bei den Inhalten handelt es sich um KI- generierte Empfehlungen, die nach bestem Wissen erstellt wurden; sie stellen jedoch keine Rechtsberatung, keine technische Gewährleistung und keine Erfolgsgarantie dar. Diese Informationen können fehlerhaft sein und ersetzen unter keinen Umständen die Prüfung und Durchführung durch einen qualifizierten Servicetechniker. Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen und die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. die 5 Sicherheitsregeln) liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.