GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA MINI STAZIONE METEO

In questo progetto realizzeremo in piccolo una stazione metereologica, dotata di uno schermo LCD che visualizza la temperatura e l'umidità misurate localmente, per mezzo del sensore utilizzato.

LISTA DEI COMPONENTI


Le parti usate in questo progetto sono:


- Un Raspberry Pi 4 B+ (si possono utilizzare altre versioni di raspberry pi)
- Sensore di temperatura e umidità DHT-11 (4 pin)
- Un display I2C LCD 16x2
- Una GPIO extension breadboard
- Una breadboard
- 6 fili Jumper M-F

REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO


1. COLLEGARE DHT-11 AL RASPBERRY PI

Esistono due varianti. Uno con 4 pin e l'altro con 3 pin.





Se si dispone di un DHT11 a quattro pin e si desidera trasmettere umidità e temperatura al nostro Raspberry PI bisogna collegarlo in questo modo:




DHT-11	COLLEGAMENTO	RASBERRY
PIN 1(VCC)	Cavo rosso	3.3V
 PIN 2(signal)	 Cavo bianco	 GPI027
 PIN 3	non usato	 ///////
PIN 4(GND) 	Cavo nero	GND

2. COLLEGARE I2C LCD AL RASBERRY PI

I2C (circuito integrato) è anche noto come interfaccia a due fili poiché utilizza solo due fili per inviare e ricevere dati. In realtà ne servono quattro se si contano i cavi Vcc e di terra.



Bsogna collegarlo in questo modo:



I2C LCD	COLLEGAMENTO	RASBERRY
PIN 1(GND)	Cavo nero	GND
PIN 2(VCC)	Cavo rosso	 5V
 PIN 3(SDA)	 Cavo marrone	 SDA1
 PIN 4(SCL)	 Cavo blue	 SLC1

RISULTATO FINALE

