
### Kørsel motor (og hjul) menikke på gulv


From the motor velocity page perform an open loop step




motorspænding 2V giver ca. 18 rad/s, motorspænding 4V giver ca. 39 r/s motor strøm (steady-state) ved 4V er ca. 30mA tau\_1 for L er skønnet til 3ms tau\_2 er ud fra kurve ca. 45 ms Det giver en anker-inerti (JA=tau2\*(RA\*bM+Kemf\*Ktau)/RA):  $J_A = 1.5e-6$  L=9.9mH RA = 3.30hm b = 0.82e-6 det giver en samlet overføringsfunktion

$$G = \frac{72220}{s^2 + 333.9s + 7407} = \frac{9.75}{0.000135 s^2 + 0.0451 s + 1}$$

Med en delay på 2ms som følge af sensor og sample tid – fra en pade(0.002, 4) fås et samlet bodeplot:




Det giver en fornuftig P-controller på ca. -5dB eller Kp=0.56 Step responce fra v\_ref=fra 20r/s til 30r/s



En rise-time på ca. 10ms (og ingen mætning af motor spænding), men betydelig statisk fejl PI-regulator


Ni = 4

gamma\_M = 60 grader giver et design med Kp = 0.537 ti = 0.034 bw = 186 r/s (simuleret) Step responce:



Omkring 15ms i stigetid, men nu ingen statisk fejl (og ingen mætning).


Simulated (passer meget godt):




#### Design af PI-Lead

al=0.3 Ni=4 gamma\_m=60 grader giver en PI-Lead med Kp = 0.54 ti = 0.021 td=0.0092 alpha=0.3

BW = 459 r/s (simuleret) simuleret step:




#### Målt step (PI-Lead, motor hastighed):



Klart ringere – men jeg ved ikke hvorfor (enten find fejl, eller undlad PI-Lead)

## Model med kørsel på gulv:

Open loop step fra 2 til 4V



Ved 4V er steady state strøm (blå-sort kurve)

 $I_A = 60mA$ 

hast = 36 rad/s

tau1 = 0.003 - fra tidligere

tau2: 36 - (36-17)\*0.36 = 29, tid ca. 960 ms

tau2 = 160ms

RA=3.3 Ohm (fra før)

 $LA = 9.9 \text{mH (fra før)}^{2}$ 


J = 6.1e-6

b = 1.8e-6


det giver en samlet overføringsfunktion

$$G = \frac{18750}{s^2 + 333.6s + 2083} = \frac{9.0}{0.00048 \, s^2 + 0.16s + 1}$$

Open loop med 2ms forsinkelse fås bode som:



Som skulle give en god P-reg med Kp = 6dB eller 2.0




Det ser jo hurtigt ud – formentlig lidt hjulspin så vidt jeg kunne se – med nogle betydelige oscillationer, og noget stationær fejl.


Med en PI regulator Ni=4 gamma\_m = 60 grader fås Kp = 1.27 ti = 0.055

bw=126 r/s

simuleret step:



# Målt step – PI regulator gulv:




Formentlof stadog spin, men nu ender hast med 0 steady-state fejl efter ca. 100 ms.


Hvis design fra – uden gulv design – men anvendt på gulv fås:  $\mathrm{Kp} = 0.537$ 

ti = 0.034

Simuleret (med system fra gulv - analyse):



## Og målt på robot – ikke meget spin:



Mere ringning, men ellers OK.