Reporte Técnico Hyundai Thinnote 14

Información General

• Fecha: 18/01/2025

Nombre del Técnico: Sergio Ernesto Tinoco Videgaray

Nombre del Cliente: Miguel

Contacto del Cliente: migu31_567@hotmail.com

• Equipo:

Marca: Hyundai

o Modelo: Hyundai Thinnote 14

Número de Serie: HU4P401SA

Sistema Operativo: Windows 10 Home 22H2 Instalado el 12/01/2024

Arquitectura: x64 bits

Procesador: Intel Pentium N4200 Quad-core

Memoria RAM: 4 GB

Disco Duro: 240 GB SSD

Descripción del Problema

• **Problema Principal:** El equipo presenta una inconsistencia a la hora de utilizar un programa de Office 2019 en la cual se muestra una ventana con números binarios.

• Síntomas Adicionales: N/A

• Cuando se inició el problema: 2024

Acciones realizadas antes del problema: Ninguna

Diagnóstico de Hardware

Procesador (CPU)

Modelo: Intel Pentium N4200

Velocidad (GHz): 1.10 GHz

Número de núcleos: 4

Estado de temperatura promedio:

o Resultado de prueba de estrés (si aplica):

Memoria RAM:

o Cantidad instalada (GB): 4 GB

Velocidad (GHz): 1.10 GHz

Estado físico de los módulos: Ok

Pruebas de estabilidad: N/A

Resultado de pruebas de memoria (si aplica): N/A

Disco Duro / SSD:

Tipo (HDD/SSD): SSD

o Capacidad total: 240 GB

Espacio libre disponible: 223

Sectores defectuosos (Sí/No): No

Estado de salud (según software de diagnóstico): Saludable

Tarjeta Gráfica (GPU):

Modelo: Intel Apollo Lake SoC - Integrated Graphics Controller

Memoria dedicada: N/A

Prueba de rendimiento (Sí/No): No

Resultado de pruebas de rendimiento: Aceptable

Conectividad:

Wi-Fi: Funcionando dentro de los parámetros.

Bluetooth: Funcionando dentro de los parámetros.

o Puertos USB/HDMI/Audio: Funcionando dentro de los parámetros.

Diagnóstico de Software

- Estado del sistema operativo: Funcionando dentro de los parámetros.
- Versión actualizada (Sí/No): Si, de acuerdo con la licencia.
- Problemas de inicio o apagado: No
- Eventos de error registrados: Funcionamiento atípico en el software de Office.

• Programas de arranque:

o Cantidad y revisión: 5 programas de arranque.

- Análisis de programas sospechosos: N/A.
- Análisis de virus/malware:
 - Software de análisis utilizado: Windows Defender, Kaspersky.
 - Resultado del análisis: "No se encontraron amenazas"

Evaluación de Rendimiento

- Tiempo de inicio (en segundos): 26
- Puntuación en pruebas de benchmark: N/A.
- Pruebas de rendimiento específicas:
 - Software utilizado para pruebas: N/A
 - Resultados: N/A

Solución Propuesta

- Solución: Respaldar archivos y formatear disco duro.
- Piezas a Reemplazar: N/A
- Software a Instalar/Actualizar: Sistema Operativo Windows 10 y Office.
- Costo Estimado: 70.

Trabajo Realizado

- Fecha: 11/11/2024
- Descripción del Trabajo Realizado: Se analizo el equipo en busca de malware.
- Software Instalado/Actualizado: N/A.
- Piezas Reemplazadas: N/A
- Fecha: 07/11/2024
- Descripción del Trabajo Realizado: Se reinstalo Windows 10 Home en el equipo.
- **Software Instalado/Actualizado:** Microsoft Windows 10 Home 22H2, Microsoft 365 + Copilot.
- Piezas Reemplazadas: N/A

Observaciones

- No se encontraron amenazas.
- El equipo tenía desactivado Secure Boot.
- El equipo tardo en instalar Windows más de lo normal, posiblemente por la capacidad de la memoria principal.

Recomendaciones

- Mantenimiento Preventivo: Realizar análisis de virus de forma periódica.
- Actualizaciones: Actualizaciones de software y SO.
- Seguridad: Actualizar las bases de datos del antivirus.

Cotización

- Subtotal Diagnostico: 20 MXN.
- Subtotal Instalación/Actualización Software: 60MXN.
- Total 80 MXN.

Firma del técnico Sergio Ernesto Tinoco Videgaray.

Firma del cliente Miguel Villada.