

Windrise 200 问检索与上下文测试报告

- 测试时间：2026/8/8 13:05:17 – 2026/8/8 13:06:46
- 测试入口：CLI `bin/windrise` + Web `http://127.0.0.1:5003`
- vLLM: `http://10.46.161.210:9527` / `Qwen-30B`，探测结果：不可访问（连接超时）
- 知识库：`wind-llmwiki/fault-index.jsonl`，当前记录数 14118
- 总问题数：200
- 总体结果：200/200 通过，0 失败

分项结果

- CLI: 164/164 通过
- WEB: 36/36 通过

失败项

无失败项。

全量问题清单

#	类型	结果	问题	校验点	用时
1	CLI	通过	故障码2100是什么	应包含：2100、风机供电	538ms
2	CLI	通过	故障码1456是什么	应包含：1456、编码器故障	463ms
3	CLI	通过	故障码T_500是什么	应包含：T_500、IGBT电板过温	481ms
4	CLI	通过	故障码T_884是什么	应包含：T_884、主柜机侧互锁	484ms
5	CLI	通过	故障码507是什么	应包含：507、齿轮箱分配器压力低持续过长停机 不应包含：5507	471ms
6	CLI	通过	故障码3019是什么	应包含：3019、变桨润滑泵阻塞停机	473ms
7	CLI	通过	故障码SM290802是什么	应包含：SM290802、变桨轴承润滑系统漏脂报警	470ms
8	CLI	通过	故障码SM030919是什么	应包含：SM030919、变流器反馈保留79故障	467ms
9	CLI	通过	故障码SM300341是什么	应包含：SM300341、变桨轴1后备电源需更换故障	473ms
10	CLI	通过	故障码SM311625是什么	应包含：SM311625、IPC 叶根1载荷传感器1量程超	475ms
11	CLI	通过	故障码5096是什么	应包含：5096、变流器-电网电压Uab零漂大	474ms
12	CLI	通过	故障码170200是什么	应包含：170200、风力不足	473ms
13	CLI	通过	故障码30151是什么	应包含：30151、变桨有轴不处于顺桨位置	475ms
14	CLI	通过	故障码130018是什么	应包含：130018、偏航轴承润滑堵塞故障	473ms
15	CLI	通过	故障码118是什么	应包含：118、齿轮箱轴承温度过高 不应包含：5118	475ms
16	CLI	通过	故障码SC02_09_018是什么	应包含：SC02_09_018、液压站油泵启动时间过长重复性故障	463ms
17	CLI	通过	故障码SC01_05_058是什么	应包含：SC01_05_058、充电回路出现故障	466ms
18	CLI	通过	故障码1405127是什么	应包含：1405127、SC_轴2驱动器ARM芯片异常复	472ms
19	CLI	通过	故障码0801027是什么	应包含：0801027、SC_变频器驱动柜1掉载故障	473ms
20	CLI	通过	故障码0901063是什么	应包含：0901063、SC_变频驱动柜 400V 空开	474ms
21	CLI	通过	故障码0301037是什么	应包含：0301037、SC_塔基柜II路开关电源24V	477ms
22	CLI	通过	故障码0302025是什么	应包含：0302025、SC_变流器水冷系统2风扇1故障	477ms

#	类型	结果	问题	校验点	用时
23	CLI	通过	故障码1304116是什么	应包含：1304116、SC_温度错误_功率柜1温度超限	466ms
24	CLI	通过	故障码1305511是什么	应包含：1305511、SC_硬件检测机侧过压	474ms
25	CLI	通过	故障码1306028是什么	应包含：1306028、SC_变流器电网 Uuv 过压	477ms
26	CLI	通过	故障码1307096是什么	应包含：1307096、SC_变流器网侧熔断器故障	474ms
27	CLI	通过	故障码1401189是什么	应包含：1401189、SC_轴1电容测试失败	478ms
28	CLI	通过	故障码1402205是什么	应包含：1402205、SC_桨叶C外部设置错误输入高电	475ms
29	CLI	通过	故障码1404046是什么	应包含：1404046、SC_桨叶2轴控箱PT100 故	478ms
30	CLI	通过	故障码1405115是什么	应包含：1405115、SC_轴1驱动器电机EEPROM	476ms
31	CLI	通过	故障码15611是什么	应包含：15611、桨叶1变桨安全链断开	473ms
32	CLI	通过	故障码30021是什么	应包含：30021、叶片2前缘分层告警	476ms
33	CLI	通过	故障码5614是什么	应包含：5614、齿轮箱油温高告警	479ms
34	CLI	通过	故障码64029是什么	应包含：64029、系统警告(OS)	476ms
35	CLI	通过	故障码SC03_05_331是什么	应包含：SC03_05_331、变频器机侧并网时过流重复出现	477ms
36	CLI	通过	故障码SC04_03_057是什么	应包含：SC04_03_057、KEB2号桨叶3-5度接近开关报	481ms
37	CLI	通过	故障码SC04_09_114是什么	应包含：SC04_09_114、辅助气象站风向标超限	478ms
38	CLI	通过	故障码SC06_01_759是什么	应包含：SC06_01_759、SSB3号桨叶后备电源电压过高故	479ms
39	CLI	通过	故障码SC10_10_057是什么	应包含：SC10_10_057、偏航系统14号电机热保护继电器触	479ms
40	CLI	通过	风机供电是什么故障码，哪些风场有	应包含：风机供电、2100、洮北	625ms
41	CLI	通过	桨叶2变桨电机风扇动作是什么故障码，哪些风场有	应包含：桨叶2变桨电机风扇动作、SC01_05_033、洮北	623ms
42	CLI	通过	机舱温度10分钟值小于-20℃是什么故障码，哪些风场有	应包含：机舱温度10分钟值小于-20℃、SC02 03 004、洮北	551ms
43	CLI	通过	变频器重新配置故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：变频器重新配置故障、_l_655、四平	617ms
44	CLI	通过	超速测试是什么故障码，哪些风场有	应包含：超速测试、_l_302、四平	624ms
45	CLI	通过	轴3驱动器电源模块故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：轴3驱动器电源模块故障、2649、四平、团结、新华	619ms
46	CLI	通过	变桨轴3超级电容充电失效是什么故障码，哪些风场有	应包含：变桨轴3超级电容充电失效、4346、团结、前进、什花道、裕民	623ms
47	CLI	通过	变流器反馈网侧电网过压故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：变流器反馈网侧电网过压故障、SM030708、富荣	621ms
48	CLI	通过	右偏航停止位置触发停机提示是什么故障码，哪些风场有	应包含：右偏航停止位置触发停机提示、SM060012、富荣	626ms
49	CLI	通过	变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示是什么故障码，哪些风场有	应包含：变桨轴1电机温度断线故障H008、SM301770、富荣	625ms
50	CLI	通过	风轮转速信号监测异常(DC1198)报警是什么故障码，哪些风场有	应包含：风轮转速信号监测异常(DC119、SM289001、富荣	628ms
51	CLI	通过	变流器准备好并网信号超时是什么故障码，哪些风场有	应包含：变流器准备好并网信号超时、030011、四平	625ms
52	CLI	通过	高速轴刹车片磨损报警是什么故障码，哪些风场有	应包含：高速轴刹车片磨损报警、20000、5804、八面、向荣、新华	625ms
53	CLI	通过	变频器转子侧过温故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：变频器转子侧过温故障、30106、四平、团结、新华	616ms
54	CLI	通过	变频器同步失败是什么故障码，哪些风场有	应包含：变频器同步失败、202、镇赉、同发	618ms
55	CLI	通过	发电机V相定子温度低是什么故障码，哪些风场有	应包含：发电机V相定子温度低、SC02_08_018、洮北	624ms
56	CLI	通过	桨叶1电池接口通信故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：桨叶1电池接口通信故障、SC01_05_142、洮北	618ms
57	CLI	通过	SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_箱变水冷系统进出水压偏差小、1700027、良井子	624ms
58	CLI	通过	SC_SBB 偏航变频器减速过压是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_SBB 偏航变频器减速过压、0805005、良井子	628ms
59	CLI	通过	SC_变流器chopper连接错误是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_变流器chopper连接错、1301015、良井子	625ms

#	类型	结果	问题	校验点	用时
60	CLI	通过	SC_变流器网侧断路器状态错误是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_变流器网侧断路器状态错误、1303033、1307047、良井子	617ms
61	CLI	通过	SC_UPS 市电异常是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_UPS 市电异常、1305130、1305630、良井子	626ms
62	CLI	通过	SC_变流器 A 相峰值过流是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_变流器 A 相峰值过流、1307034、良井子	616ms
63	CLI	通过	SC_轴2充电回路开路是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_轴2充电回路开路、1401199、良井子	625ms
64	CLI	通过	SC_轴2模块过压是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_轴2模块过压、1403030、良井子	623ms
65	CLI	通过	SC_桨叶3后备24V电源故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：SC_桨叶3后备24V电源故障、1405028、良井子	625ms
66	CLI	通过	桨叶3电容温度高是什么故障码，哪些风场有	应包含：桨叶3电容温度高、15437、裕民、团结	617ms
67	CLI	通过	变桨电机温差大异常是什么故障码，哪些风场有	应包含：变桨电机温差大异常、5368、裕民	614ms
68	CLI	通过	变流器UPS电量低告警是什么故障码，哪些风场有	应包含：变流器UPS电量低告警、5989、裕民	624ms
69	CLI	通过	30s平均风速1超限是什么故障码，哪些风场有	应包含：30s平均风速1超限、5323、新华	627ms
70	CLI	通过	模块HW215EL3042不在运行模式是什么故障码，哪些风场有	应包含：模块HW215EL3042不在运、7123、团结	628ms
71	CLI	通过	断路器异常断开或闭合是什么故障码，哪些风场有	应包含：断路器异常断开或闭合、SC03_05_294、什花道、四平	624ms
72	CLI	通过	KEB3号桨叶后备电源充电故障是什么故障码，哪些风场有	应包含：KEB3号桨叶后备电源充电故障、SC04_03_074、SC06_01_623、什花道、四平	554ms
73	CLI	通过	变桨系统400V供电保护空开跳开是什么故障码，哪些风场有	应包含：变桨系统400V供电保护空开跳开、SC06_01_032、SC06_01_561、什花道、四平	627ms
74	CLI	通过	发电机定子绕组温度有效最小值过高警告是什么故障码，哪些风场有	应包含：发电机定子绕组温度有效最小值过高、SC10_06_004、什花道、四平	627ms
75	CLI	通过	洮北风场2100是什么故障	应包含：2100、洮北、风机供电	471ms
76	CLI	通过	洮北风场SC03 09 004是什么故障	应包含：SC03 09 004、洮北、风速和转子转速匹配自检失败	578ms
77	CLI	通过	四平风场l_659是什么故障	应包含：l_659、四平、变频器重新配置准备好	475ms
78	CLI	通过	四平风场1157是什么故障	应包含：1157、四平、变桨CANOPEN通讯故障	471ms
79	CLI	通过	团结风场3010是什么故障	应包含：3010、团结、增速箱分配器压力小停机	463ms
80	CLI	通过	富荣风场SM030890是什么故障	应包含：SM030890、富荣、变流器反馈保留50故障	478ms
81	CLI	通过	富荣风场SM311530是什么故障	应包含：SM311530、富荣、IPC标定系数缺失报警	479ms
82	CLI	通过	洮北风场1498是什么故障	应包含：1498、洮北、变频器加热	474ms
83	CLI	通过	四平风场700005是什么故障	应包含：700005、四平、发电机过速1(快速停机)	468ms
84	CLI	通过	洮北风场SC03_06_025是什么故障	应包含：SC03_06_025、洮北、机舱柜的 EK1100 没有通讯	477ms
85	CLI	通过	良井子风场2001004是什么故障	应包含：2001004、良井子、SC_算法重置测试	461ms
86	CLI	通过	良井子风场1200003是什么故障	应包含：1200003、良井子、SC_风速仪 1 和风速仪 2	475ms
87	CLI	通过	良井子风场1304012是什么故障	应包含：1304012、良井子、SC_网侧 1Pmmu 端口故障	472ms
88	CLI	通过	良井子风场1305636是什么故障	应包含：1305636、良井子、SC_变流器 2 底层 CAN	474ms
89	CLI	通过	良井子风场1401062是什么故障	应包含：1401062、良井子、SC_丹控变桨变频器1缺少指令或	473ms
90	CLI	通过	良井子风场1403051是什么故障	应包含：1403051、良井子、SC_变桨主电断路器断开	464ms
91	CLI	通过	裕民风场6860是什么故障	应包含：6860、裕民、定子网侧电网电压低	472ms
92	CLI	通过	裕民风场60812是什么故障	应包含：60812、裕民、变流器网侧 DSP 通信异常	465ms
93	CLI	通过	新华风场15423是什么故障	应包含：15423、新华、轴柜2轴箱低温	473ms
94	CLI	通过	团结风场6499是什么故障	应包含：6499、团结、测试超期待机	466ms
95	CLI	通过	歌美飒风机供电是什么码	应包含：2100、歌美飒、风机供电	718ms
96	CLI	通过	明阳桨叶1在91度位置是什么码	应包含：SC01_05_011、明阳、桨叶1在91度位置	706ms
97	CLI	通过	湘电叶片3伺服系统超时是什么码	应包含：T_331、湘电、叶片3伺服系统超时	693ms
98	CLI	通过	三一发电机组温度高停机是什么码	应包含：540、三一、发电机绕组温度高停机	691ms
99	CLI	通过	上海电气电网10min平均有功功率超限故障是什么码	应包含：SM100010、上海电气、电网10min平均有功功率超限故	699ms

#	类型	结果	问题	校验点	用时
100	CLI	通过	上海电气变流器-转子M相零漂大是什么码	应包含：5095、上海电气、变流器-转子M相零漂大	692ms
101	CLI	通过	华仪偏航电机2断路器动作是什么码	应包含：60102、华仪、偏航电机2断路器动作	701ms
102	CLI	通过	明阳机舱柜 204F1 分闸是什么码	应包含：SC02_02_018、明阳、机舱柜 204F1 分闸	702ms
103	CLI	通过	明阳SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发是什么码	应包含：0901072、明阳、SC_机舱柜内偏航电机8马达保护	700ms
104	CLI	通过	明阳SC_电网 L1 过压是什么码	应包含：0400001、明阳、SC_电网 L1 过压	574ms
105	CLI	通过	明阳SC_变流器功率柜湿度过大是什么码	应包含：1306082、明阳、SC_变流器功率柜湿度过大	698ms
106	CLI	通过	明阳SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路是什么码	应包含：1402161、明阳、SC_桨叶 B 电机 KTY 温	698ms
107	CLI	通过	运达变压器水冷系统水泵出口压力高是什么码	应包含：7011、运达、变压器水冷系统水泵出口压力高	697ms
108	CLI	通过	运达振动传感器内部异常是什么码	应包含：1571、运达、振动传感器内部异常	700ms
109	CLI	通过	运达发电机PTC反馈超限是什么码	应包含：5713、运达、发电机PTC反馈超限	697ms
110	CLI	通过	偏航传感器故障怎么处理	应包含：100、偏航传感器故障、处理	648ms
111	CLI	通过	充电电异常怎么处理	应包含：1473、充电电异常、处理	638ms
112	CLI	通过	变桨轴一变桨电机堵转怎么处理	应包含：4162、变桨轴一变桨电机堵转、处理	640ms
113	CLI	通过	轴3驱动器轴模块故障怎么处理	应包含：2646、轴3驱动器轴模块故障、处理	642ms
114	CLI	通过	轴2驱动器轴模块故障怎么处理	应包含：2645、轴2驱动器轴模块故障、处理	641ms
115	CLI	通过	变流器反馈保留26故障怎么处理	应包含：SM030831、变流器反馈保留26故障、处理	571ms
116	CLI	通过	偏航电机第二组制动器异常故障怎么处理	应包含：SM060284、偏航电机第二组制动器异常故障、处理	632ms
117	CLI	通过	轴3其他检测报警怎么处理	应包含：SM301535、轴3其他检测报警、处理	643ms
118	CLI	通过	变流器1主断路器断开紧急停机故障怎么处理	应包含：SM800005、变流器1主断路器断开紧急停机故障、处理	645ms
119	CLI	通过	24V主电源开关故障怎么处理	应包含：303804、24V主电源开关故障、处理	630ms
120	CLI	通过	SSI 模块故障怎么处理	应包含：303307、SSI 模块故障、处理	643ms
121	CLI	通过	轴柜3轴箱低温怎么处理	应包含：15440、轴柜3轴箱低温、处理	640ms
122	CLI	通过	桨叶3电机温度过高超限怎么处理	应包含：5455、桨叶3电机温度过高超限、处理	633ms
123	CLI	通过	变流器告警字第10位激活怎么处理	应包含：6000、变流器告警字第10位激活、处理	551ms
124	CLI	通过	高速轴刹车温度过高怎么处理	应包含：70002、高速轴刹车温度过高、处理	642ms
125	CLI	通过	2100为什么会报	应包含：2100、风机供电	603ms
126	CLI	通过	SC01_05_011怎么复位	应包含：SC01_05_011、桨叶1在91度位置	489ms
127	CLI	通过	T_018为什么会报	应包含：T_018、备用	487ms
128	CLI	通过	3010怎么复位	应包含：3010、增速箱分配器压力小停机	489ms
129	CLI	通过	SM060040为什么会报	应包含：SM060040、偏航接触器异常触发偏航安全链故障	493ms
130	CLI	通过	1443怎么复位	应包含：1443、变频器故障7	482ms
131	CLI	通过	700005为什么会报	应包含：700005、发电机过速1(快速停机)	575ms
132	CLI	通过	SC01_05_347怎么复位	应包含：SC01_05_347、桨叶3CANbus通信故障	488ms
133	CLI	通过	0901048为什么会报	应包含：0901048、SC_机舱柜内 UPS 空开反馈	574ms
134	CLI	通过	1304012怎么复位	应包含：1304012、SC_网侧 1Pmmu 端口故障	484ms
135	CLI	通过	1306067为什么会报	应包含：1306067、SC_变流器 P62 板风机故障	570ms
136	CLI	通过	0600037怎么复位	应包含：0600037、SC_齿轮箱油泵1出口压力高预警	474ms
137	CLI	通过	6860为什么会报	应包含：6860、定子网侧电网电压低	603ms
138	CLI	通过	5496怎么复位	应包含：5496、桨叶2电机温度高告警	483ms
139	CLI	通过	5710为什么会报	应包含：5710、发电机定子防雷保护反馈超限	611ms
140	CLI	通过	二期三期通榆团结风电场有哪些风机机型	应包含：三一 SE11520 不应包含：故障代码：、故障名称：	227ms
141	CLI	通过	四期五期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型	应包含：运达 WD147-3000 不应包含：故障代码：、故障名称：	227ms
142	CLI	通过	四期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型	应包含：运达 WD140-2500 不应包含：故障代码：、故障名称：	226ms

#	类型	结果	问题	校验点	用时
143	CLI	通过	一期通榆团结风电场有哪些风机机型	应包含：华仪 HW2/S2000(103) 不应包含：故障代码：、故障名称：	225ms
144	CLI	通过	八面有哪些风机机型	应包含：八面、中车山东 CWT系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	225ms
145	CLI	通过	得胜有哪些风机机型	应包含：得胜、三一 SI-200625 不应包含：故障代码：、故障名称：	224ms
146	CLI	通过	福林有哪些风机机型	应包含：福林、运达 WD200-5500-H115 不应包含：故障代码：、故障名称：	223ms
147	CLI	通过	富荣有哪些风机机型	应包含：富荣、上海电气 LeapX系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	224ms
148	CLI	通过	华能四平二期四期有哪些风机机型	应包含：华能、华仪 HW82/1500 不应包含：故障代码：、故障名称：	229ms
149	CLI	通过	华能四平二期有哪些风机机型	应包含：华能、新誉 FD77-1500-III 不应包含：故障代码：、故障名称：	228ms
150	CLI	通过	华能四平三期有哪些风机机型	应包含：华能、上海电气 W2000C-93-80 不应包含：故障代码：、故障名称：	224ms
151	CLI	通过	华能四平五期有哪些风机机型	应包含：华能、远景 EN156/3.0 不应包含：故障代码：、故障名称：	225ms
152	CLI	通过	华能四平一期四期有哪些风机机型	应包含：华能、三一 SE8215-L3 不应包含：故障代码：、故障名称：	228ms
153	CLI	通过	华能四平一期有哪些风机机型	应包含：华能、金风 GW82-1500 不应包含：故障代码：、故障名称：	228ms
154	CLI	通过	良井子有哪些风机机型	应包含：良井、明阳 MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	229ms
155	CLI	通过	前进有哪些风机机型	应包含：前进、三一 4.X-6.7MW系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	225ms
156	CLI	通过	如意有哪些风机机型	应包含：如意、上海电气 EW6.25N-202 不应包含：故障代码：、故障名称：	225ms
157	CLI	通过	什花道有哪些风机机型	应包含：什花、远景 NGP主控系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	224ms
158	CLI	通过	四平有哪些风机机型	应包含：四平、金风 GW82-1500-A系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	234ms
159	CLI	通过	洮北有哪些风机机型	应包含：洮北、歌美飒 G52,G58系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	221ms
160	CLI	通过	同发有哪些风机机型	应包含：同发、华锐 SL1500-ABB系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	226ms
161	CLI	通过	团结有哪些风机机型	应包含：团结、华仪 HW2-S2000系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	227ms
162	CLI	通过	向荣有哪些风机机型	应包含：向荣、中车山东 CWT系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	228ms
163	CLI	通过	新华有哪些风机机型	应包含：新华、三一 SE8715系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	226ms
164	CLI	通过	裕民有哪些风机机型	应包含：裕民、三一 6.XMW双馈系列 不应包含：故障代码：、故障名称：	224ms
165	WEB	通过	303804是什么故障	-	840ms
166	WEB	通过	怎么处理	-	29ms
167	WEB	通过	怎么复位	应包含：303804、24V主电源开关故障、复位 不应包含：参数读取错误、顺时针扭缆	26ms
168	WEB	通过	80是什么故障	-	23ms
169	WEB	通过	团结风电场	应包含：80、未找到与、镇赉、同发 不应包含：5980、偏航刹车打压超时、机型清单	71ms
170	WEB	通过	轴承温度过高，且反复报错，或异响，震动噪声过大是什么原因造成的	-	4ms
171	WEB	通过	新华风场运达风机	应包含：新华、运达、WD1500、轴承温度 不应包含：SS-0 保险断开、查询结果：- 新华风电场	55ms
172	WEB	通过	顺时针扭缆超限停机是什么故障码	-	141ms
173	WEB	通过	这个怎么处理	应包含：709、顺时针扭缆、解缆 不应包含：2038、轴承温度、24V主电源	23ms

#	类型	结果	问题	校验点	用时
174	WEB	通过	303804是什么故障	—	20ms
175	WEB	通过	709是什么故障	—	23ms
176	WEB	通过	怎么处理	应包含：709、顺时针、扭缆 不应包含：303804、24V主电源开关故障	27ms
177	WEB	通过	运达风速仪故障是什么码	—	139ms
178	WEB	通过	华仪风速仪故障是什么码	—	134ms
179	WEB	通过	这个怎么处理	应包含：170010、华仪、风速仪故障 不应包含：5307 为、运达风速仪	26ms
180	WEB	通过	303804是什么故障	—	19ms
181	WEB	通过	新华风场有哪些风机机型	—	7ms
182	WEB	通过	刚才那个故障怎么复位	应包含：303804、24V主电源开关故障、复位 不应包含：同发电电场、参数读取错误	212ms
183	WEB	通过	303804是什么故障	—	20ms
184	WEB	通过	999999是什么故障	应包含：999999 不应包含：24V主电源开关故障、风场：、品牌：、机型：	28ms
185	WEB	通过	不存在的扭缆超级故障是什么码	应包含：未找到 不应包含：800017、709：、顺时针扭缆超限停机	138ms
186	WEB	通过	709是什么故障	—	20ms
187	WEB	通过	这个码哪些风场有	—	23ms
188	WEB	通过	怎么复位	应包含：709、复位 不应包含：303804、24V主电源	24ms
189	WEB	通过	怎么复位	不应包含：303804、709、170010、24V主电源开关故障	4ms
190	WEB	通过	7是什么故障	—	22ms
191	WEB	通过	为什么会报	应包含：7、风机维护状态 不应包含：303807、307	25ms
192	WEB	通过	50刹车失败是什么故障码	—	140ms
193	WEB	通过	哪些风场有	应包含：431、刹车失败 不应包含：故障码 50、参数读取错误	21ms
194	WEB	通过	新华风场有哪些风机机型	应包含：新华风电场、WD1500 不应包含：同发电电场、故障代码：	7ms
195	WEB	通过	顺时针扭缆超限停机怎么处理	应包含：709、顺时针扭缆、解缆 不应包含：本地知识库暂未找到、通用风机运维知识	140ms
196	WEB	通过	变桨24V主电源开关故障是什么码	—	139ms
197	WEB	通过	怎么复位	应包含：303804、24V主电源开关故障 不应包含：303809、303810、303811	22ms
198	WEB	通过	新华风场有哪些风机机型	—	6ms
199	WEB	通过	709是什么故障	—	66ms
200	WEB	通过	怎么处理	应包含：709、顺时针、扭缆 不应包含：WD1500、303804	56ms

完整问题与回答原文

1. 通过 CLI：故障码2100是什么

问题原文

故障码2100是什么

回答原文（866 个字符）

本地答案：故障码2100是什么

结论： 故障码 2100 为「风机供电」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#

1. 2100：风机供电

对象：洮北 / 歌美飒 / G52,G58系列 / 具体型号：G58-850

品牌：歌美飒

机型：G52,G58系列

具体型号：G58-850

故障代码：2100

故障名称：风机供电

风场/机型：

– 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#

来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册-软件/歌美飒故障代码手册-软件_1_2100.md:9

2. 通过 CLI：故障码1456是什么

问题原文

故障码1456是什么

回答原文（3553 个字符）

本地答案：故障码1456是什么

结论： 故障码 1456 在本地知识库中命中 5 条记录，覆盖 5 组风场/机型，归并为 4 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 5 组）

– 1. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32

– 2. 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32

– 3. 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

- 4. 风场: 什花道 / 品牌: 三一 / 机型: 高速系列 / 具体型号: SE16033 / 风机编号: SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 5. 风场: 裕民 / 品牌: 三一 / 机型: 高速系列 / 具体型号: SE16033 / 风机编号: SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

故障含义分组 (共 4 类)

1. 1456: 电网过压

- 对象: 团结、前进 / 三一 / 4.X-6.7MW系列 / 具体型号: SI-200625
- 品牌: 三一
- 机型: 4.X-6.7MW系列
- 具体型号: SI-200625
- 故障代码: 1456
- 故障名称: 电网过压
- 风场/机型:
 - 风场: 团结 / 品牌: 三一 / 机型: 4.X-6.7MW系列 / 具体型号: SI-200625 / 风机编号: S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
 - 风场: 前进 / 品牌: 三一 / 机型: 4.X-6.7MW系列 / 具体型号: SI-200625 / 风机编号: S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 故障描述: 电网过压
- 处理: 1. 检查电网电压是否异常。2. 检查电网电压采样线是否连接可靠。3. 检查机侧检测板是否工作正常, 若否, 更换检测板
- 来源: 故障信息整理/三一/4.X-6.7MW系列/三一4.X-6.7MW系列风机故障处理手册_32_1456.md:1

2. 1456: 编码器故障

- 对象: 洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号: SEC-1250
- 品牌: 上海电气
- 机型: W1250系列
- 具体型号: SEC-1250
- 故障代码: 1456
- 故障名称: 编码器故障
- 风场/机型:
 - 风场: 洮北 / 品牌: 上海电气 / 机型: W1250系列 / 具体型号: SEC-1250 / 风机编号: 59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
- 故障描述: 编码器故障
- 程序: 复位程序: 1; 偏航程序: 0; 制动程序: 30; 报警程序: 1; 复位程序: 1; 复位延迟: 120s; 设置延迟: 0s
- 复位: 是
- 来源: 故障信息整理/1 洮北/2. 上海电气可复位故障码(已整理, 非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_36_1456.md:10; 故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_32_1456.md:1

3. 1456: 变流器机侧电网有效值过压

- 对象: 什花道、裕民 / 三一 / 高速系列 / 具体型号: SE16033
- 品牌: 三一
- 机型: 高速系列
- 具体型号: SE16033
- 故障代码: 1456
- 故障名称: 变流器机侧电网有效值过压
- 风场/机型:
 - 风场: 什花道 / 品牌: 三一 / 机型: 高速系列 / 具体型号: SE16033 / 风机编号: SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
 - 风场: 裕民 / 品牌: 三一 / 机型: 高速系列 / 具体型号: SE16033 / 风机编号: SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 故障描述: 变流器机侧电网有效值过压
- 处理: 1. 测量电压是否过压; 2. 检查检测线路是否虚接; 3. 更换检测板
- 来源: 故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_34_1456.md:1

4. 1456: 变频器故障20

- 对象: 洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号: SEC-1250
- 品牌: 上海电气
- 机型: W1250系列
- 具体型号: SEC-1250
- 故障代码: 1456
- 故障名称: 变频器故障20
- 风场/机型:

– 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

处理：同期故障，HU控制MSC调整转子励磁电流是定子电压和电网电压同期时发生故障，请检查发电机定子的滤波电容，IGBT功率模块和电流波形，以及定子接线和电压监测，“M9：Synchronizing fault”

来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机变频器故障处理手册_8_1456.md:3

3. 通过 CLI：故障码T_500是什么

问题原文

故障码T_500是什么

回答原文（471 个字符）

本地答案：故障码T_500是什么

结论： 故障码 T_500 为「IGBT电板过温」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#

1. T_500：IGBT电板过温

对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000

品牌：湘电

机型：XE-2000系列

具体型号：XE82-2000

故障代码：T_500

故障名称：IGBT电板过温

风场/机型：

– 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#

故障描述：IGBT电板过温

来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码（已整理，非场站提供资料）/湘电变桨技改后的最新故障代码_124_T_500.md:9

4. 通过 CLI：故障码T_884是什么

问题原文

故障码T_884是什么

回答原文（463 个字符）

本地答案：故障码T_884是什么

结论： 故障码 T_884 为「主柜机侧互锁」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#

1. T_884：主柜机侧互锁

对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000

品牌：湘电

机型：XE-2000系列

具体型号：XE82-2000

故障代码：T_884

故障名称：主柜机侧互锁

风场/机型：

- 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#
故障描述：主柜机侧互锁
来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_204_T_884.md:9

5. 通过 CLI：故障码507是什么

问题原文

故障码507是什么

回答原文（2671 个字符）

本地答案：故障码507是什么

结论： 故障码 507 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 3 组）
- 1. 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
- 2. 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#
- 3. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

故障含义分组（共 2 类）

1. 507：齿轮箱分配器压力低持续过长停机
对象：四平、新华 / 三一 / 2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SE8215-L3、SE8715
品牌：三一
机型：2MW系列、SE8715系列
具体型号：SE8215-L3、SE8715
故障代码：507
故障名称：齿轮箱分配器压力低持续过长停机
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
- 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#
故障描述：齿轮箱分配器压力低持续过长停机
处理：1.油泵是否正常,油泵电机联轴器是否损坏;2.滤芯是否有堵塞情况;3.散热片是否有堵塞现场;4.压力传感器是否正常;5.油管及管路是否漏油
来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_13_507.md:2；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_13_507.md:2
2. 507：3007持续5s
对象：团结 / 三一 / SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520
品牌：三一
机型：SE11520高速系列
具体型号：SE11520
故障代码：507
故障名称：3007持续5s
风场/机型：
- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、

SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

原因：3007持续5s, 润滑油分配器出口压力低, 由系统内部判断

处理：检查润滑油分配器

复位：手动

来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_14_507.md:2

6. 通过 CLI：故障码3019是什么

问题原文

故障码3019是什么

回答原文（2705 个字符）

本地答案：故障码3019是什么

结论： 故障码 3019 为「变桨润滑泵阻塞停机」，在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 5 组风场/机型。

风场/机型明细（共 5 组）

- 1. 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17
- 2. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 3. 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 4. 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 5. 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

1. 3019：变桨润滑泵阻塞停机

对象：裕民、团结、前进、什花道 / 三一 / 6.XMW双馈系列、4.X-6.7MW系列、高速系列 / 具体型号：SI-193625、SI-200625、SE16033

品牌：三一

机型：6.XMW双馈系列、4.X-6.7MW系列、高速系列

具体型号：SI-193625、SI-200625、SE16033

故障代码：3019

故障名称：变桨润滑泵阻塞停机

风场/机型：

- 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17
- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

故障描述：变桨润滑泵阻塞，在连续 10 个润滑循环中，润滑分配器的反馈损失，产生故障码 3019，即变桨润滑泵阻塞停机

处理：1. 启动变桨润滑泵，查看润滑泵是否可以正常出油脂，不出油脂，即变桨润滑泵阻塞，疏通管路和润滑泵。2. 变桨润滑泵不阻塞，检查变桨润滑泵堵塞信号传感器及其测量回路，线路是否虚接、松动，屏蔽线是否正常，线路是否有干扰，堵塞信号传感器是否损坏，轴三变桨控制器是否损坏，。变桨润滑泵堵塞信号传感器测量回路：4G7→4F7.1→4X9→1→24V_Tra1→C4X3（3）→变桨润滑泵堵塞信号传感器（1,4）→C4X3（4）→轴三变

桨控制器5T0-X2B-26管脚
复位：10min 平均风速 $< 3\mathrm{m/s}$ ，且报警 3018 置位；10min 平均风速 $>3.5\mathrm{m/s}$ ，或阻塞计数=0
来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_21_3019.md:2；故障信息整理/三一/4.X-6.7MW系列/三一4.X-6.7MW系列风机故障处理手册_50_3019.md:2；故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_54_3019.md:1

7. 通过 CLI：故障码SM290802是什么

问题原文

故障码SM290802是什么

回答原文（1258 个字符）

本地答案：故障码SM290802是什么

****结论：**** 故障码 SM290802 为「变桨轴承润滑系统漏脂报警」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

1. SM290802：变桨轴承润滑系统漏脂报警

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

品牌：上海电气

机型：LeapX系列

具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

故障代码：SM290802

故障名称：变桨轴承润滑系统漏脂报警

风场/机型：

- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

故障描述：变桨轴承润滑系统漏脂报警

处理：1.报警自动复位,则不做任何动作;2.报警手动复位,则需要登机排查:HMI手动启动润滑泵,泵实际是否运转?泵运转过程中,是否有目视漏脂情况?传感器线缆是否有24伏电,线路是否正常?泵持续运行15分钟,阀块次级出口是否能正常出油?主管路是否出油?仍无法定位问题点,请联系技术支持

来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_106_SM290801.md:2

8. 通过 CLI：故障码SM030919是什么

问题原文

故障码SM030919是什么

回答原文（1128 个字符）

本地答案：故障码SM030919是什么

****结论：**** 故障码 SM030919 为「变流器反馈保留79故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

1. SM030919: 变流器反馈保留79故障
对象: 富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌: 上海电气
机型: LeapX系列
具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码: SM030919
故障名称: 变流器反馈保留79故障
风场/机型:
- 风场: 富荣 / 品牌: 上海电气 / 机型: LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号: SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述: 变流器反馈保留79故障
处理: 此为备用状态码, 暂不启用
来源: 故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_186_SM030917.md:3

9. 通过 CLI：故障码SM300341是什么

问题原文

故障码SM300341是什么

回答原文（1268 个字符）

本地答案: 故障码SM300341是什么

结论: 故障码 SM300341 为「变桨轴1后备电源需更换故障」, 在本地知识库中命中 1 条记录, 覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细 (共 1 组)

- 1. 风场: 富荣 / 品牌: 上海电气 / 机型: LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号: SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

1. SM300341: 变桨轴1后备电源需更换故障
对象: 富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌: 上海电气
机型: LeapX系列
具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码: SM300341
故障名称: 变桨轴1后备电源需更换故障
风场/机型:
- 风场: 富荣 / 品牌: 上海电气 / 机型: LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号: SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述: 变桨轴1后备电源需更换故障
处理: 5) 械修指导信息查看Buffer数据, 对应轴一后备电源测试容量是否大于80%, 1、超级电容充电时间过短; 2、万用表检查超级电容总电压; 3、检查充电器工作状态; 4、间隔30分钟后, 重新启动系统, 再次进行后备电源检测; 4、使用容量测试仪检测检测电容容量, 若小于80%, 须整组更换超级电容模组
来源: 故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_266_SM300336.md:2

10. 通过 CLI：故障码SM311625是什么

问题原文

故障码SM311625是什么

回答原文（1157 个字符）

```
## 本地答案：故障码SM311625是什么

**结论：** 故障码 SM311625 为「IPC 叶根1载荷传感器1量程超限报警」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

### 风场/机型明细（共 1 组）
- 1. 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

1. SM311625：IPC 叶根1载荷传感器1量程超限报警
  对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
  品牌：上海电气
  机型：LeapX系列
  具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
  故障代码：SM311625
  故障名称：IPC 叶根1载荷传感器1量程超限报警
  风场/机型：
    - 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
  故障描述：IPC 叶根1载荷传感器1量程超限报警
  处理：联系厂家更换传感器
  来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_346_SM311625.md:1
```

11. 通过 CLI：故障码5096是什么

问题原文

```
故障码5096是什么
```

回答原文（827 个字符）

```
## 本地答案：故障码5096是什么

**结论：** 故障码 5096 为「变流器-电网电压Uab零漂大」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

### 风场/机型明细（共 1 组）
- 1. 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

1. 5096：变流器-电网电压Uab零漂大
  对象：洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号：SEC-1250
  品牌：上海电气
  机型：W1250系列
  具体型号：SEC-1250
  故障代码：5096
  故障名称：变流器-电网电压Uab零漂大
  风场/机型：
    - 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
  故障描述：变流器-电网电压Uab零漂大
  程序：偏航程序：0；制动程序：0；报警程序：-；复位程序：1；复位延迟：0s；设置延迟：0s
  来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_100_5096.md:2
```


12. 通过 CLI：故障码170200是什么

问题原文

故障码170200是什么

回答原文（701 个字符）

本地答案：故障码170200是什么

结论： 故障码 170200 为「风力不足」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：四平 / 品牌：上海电气 / 机型：W2000系列 / 具体型号：W2000C-93-80 / 风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#

1. 170200：风力不足

对象：四平 / 上海电气 / W2000系列 / 具体型号：W2000C-93-80

品牌：上海电气

机型：W2000系列

具体型号：W2000C-93-80

故障代码：170200

故障名称：风力不足

风场/机型：

– 风场：四平 / 品牌：上海电气 / 机型：W2000系列 / 具体型号：W2000C-93-80 / 风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#

复位：-

来源：故障信息整理/上海电气/W2000系列/上海电气W2000系列风机故障处理手册_40_170200.md:3

13. 通过 CLI：故障码30151是什么

问题原文

故障码30151是什么

回答原文（2705 个字符）

本地答案：故障码30151是什么

结论： 故障码 30151 为「变桨有轴不处于顺桨位置」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细（共 2 组）

– 1. 风场：八面 / 品牌：中车山东 / 机型：CWT系列 / 具体型号：CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号：ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09–ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20–ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34–ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43–ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08–Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

– 2. 风场：向荣 / 品牌：中车山东 / 机型：CWT系列 / 具体型号：CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号：ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09–ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20–ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34–ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43–ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08–Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

1. 30151: 变桨有轴不处于顺桨位置
对象: 八面、向荣 / 中车山东 / CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185
品牌: 中车山东
机型: CWT系列
具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185
故障代码: 30151
故障名称: 变桨有轴不处于顺桨位置
风场/机型:
- 风场: 八面 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61
- 风场: 向荣 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61
处理: 1、检查变桨系统桨叶角位置,确认叶片是否卡死;2、检查桨叶实际位置,确定编码器检测值与实际值是否一致;3、测试手动变桨功能是否正常,判断变桨系统能否正常输出
来源: 故障信息整理/中车山东/CWT系列/中车山东CWT系列风机故障处理手册_17_30151.md:2

14. 通过 CLI：故障码130018是什么

问题原文

故障码130018是什么

回答原文（2635 个字符）

本地答案：故障码130018是什么

结论: 故障码 130018 为「偏航轴承润滑堵塞故障」,在本地知识库中命中 1 条记录,覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细 (共 2 组)
- 1. 风场: 八面 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61
- 2. 风场: 向荣 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

1. 130018: 偏航轴承润滑堵塞故障
对象: 八面、向荣 / 中车山东 / CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185
品牌: 中车山东
机型: CWT系列
具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185
故障代码: 130018
故障名称: 偏航轴承润滑堵塞故障

风场/机型:

- 风场: 八面 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

- 风场: 向荣 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

处理: 检查润滑回路

来源: 故障信息整理/中车山东/CWT系列/中车山东CWT系列风机故障处理手册_98_130018.md:3

15. 通过 CLI：故障码118是什么

问题原文

故障码118是什么

回答原文 (5433 个字符)

本地答案: 故障码118是什么

结论: 故障码 118 在本地知识库中命中 2 条记录, 覆盖 4 组风场/机型, 归并为 2 类不同含义; 下面先列全量风场/机型, 再按含义分组说明。

风场/机型明细 (共 4 组)

- 1. 风场: 镇赉 / 品牌: 华锐 / 机型: SL1500-ABB系列 / 具体型号: SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号: H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49-A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#

- 2. 风场: 同发 / 品牌: 华锐 / 机型: SL1500-ABB系列 / 具体型号: SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号: H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49-A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#

- 3. 风场: 镇赉 / 品牌: 华锐 / 机型: SL1500-Bachmann系列 / 具体型号: SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann) / 风机编号: H34#、H35#、H36#、H37#、H38#、H39#、H40#、H41#、H42#、H43#、H44#、H45#、H46#、H47#、H48#、H49#、H50#、H51#、H52#、H53#、H54#、H55#、H56#、H57#、H58#、H59#、H60#、H61#、H62#、H63#、H64#、H65#、H66#

- 4. 风场: 同发 / 品牌: 华锐 / 机型: SL1500-Bachmann系列 / 具体型号: SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann) / 风机编号: H34#、H35#、H36#、H37#、H38#、H39#、H40#、H41#、H42#、H43#、H44#、H45#、H46#、H47#、H48#、H49#、H50#、H51#、H52#、H53#、H54#、H55#、H56#、H57#、H58#、H59#、H60#、H61#、H62#、H63#、H64#、H65#、H66#

故障含义分组 (共 2 类)

1. 118: 齿轮箱轴承温度过高

对象: 镇赉、同发 / 华锐 / SL1500-ABB系列 / 具体型号: SL1500/77、SL1500/77/XR

品牌: 华锐

机型: SL1500-ABB系列

具体型号: SL1500/77、SL1500/77/XR

故障代码：118

故障名称：齿轮箱轴承温度过高

风场/机型：

– 风场：镇赉 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500–ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49–A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#

– 风场：同发 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500–ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49–A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#

原因：当齿轮箱轴承温度高于95℃时，故障代码产生

处理：1. 检查油冷风扇电机是否接在高速侧，风扇转向是否正确（正常是往外抽风）；2. 检查油温PT100接线是否松动，测出的温度与实际温度是否相符；3. 测量油温PT100阻值，0度时电阻为100欧左右，温度每上升1度，电阻值上升0.39欧；4. 如果PT100损坏，改接到备用PT100，如果备用PT也损坏，更换PT；5. 检查油冷部分，包括油冷风扇/管路/散热片，可通过手动启动风扇的方法判断其是否运行，手摸油管判断油是否流经散热片，如果油没有流经大循环，散热片接入油管温度会不高，可能是油冷泵的温控阀损坏，需更换温控阀；6. 如果油压很低，检查油过滤器滤芯是否有问题

来源：故障信息整理/华锐/SL1500–ABB系列/华锐SL1500–ABB系列风机故障处理手册_40_118.md:1

2. 118：齿轮箱轴承温度高于某个限值

对象：镇赉、同发 / 华锐 / SL1500–Bachmann系列 / 具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann)

品牌：华锐

机型：SL1500–Bachmann系列

具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann)

故障代码：118

故障名称：齿轮箱轴承温度高于某个限值

风场/机型：

– 风场：镇赉 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500–Bachmann系列 / 具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann) / 风机编号：H34#、H35#、H36#、H37#、H38#、H39#、H40#、H41#、H42#、H43#、H44#、H45#、H46#、H47#、H48#、H49#、H50#、H51#、H52#、H53#、H54#、H55#、H56#、H57#、H58#、H59#、H60#、H61#、H62#、H63#、H64#、H65#、H66#

– 风场：同发 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500–Bachmann系列 / 具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann) / 风机编号：H34#、H35#、H36#、H37#、H38#、H39#、H40#、H41#、H42#、H43#、H44#、H45#、H46#、H47#、H48#、H49#、H50#、H51#、H52#、H53#、H54#、H55#、H56#、H57#、H58#、H59#、H60#、H61#、H62#、H63#、H64#、H65#、H66#

原因：当齿轮箱轴承温度高于95℃时，故障代码产生

处理：1. 检查油冷风扇电机是否接在高速侧，风扇转向是否正确（正常是往外抽风）；2. 检查油温PT100接线是否松动，测出的温度与实际温度是否相符；3. 测量油温PT100阻值，0度时电阻为100欧左右，温度每上升1度，电阻值上升0.39欧；4. 如果PT100损坏，改接到备用PT100，如果备用PT也损坏，更换PT；5. 检查油冷部分，包括油冷风扇/管路/散热片，可通过手动启动风扇的方法判断其是否运行，手摸油管判断油是否流经散热片，如果油没有流经大循环，散热片接入油管温度会不高，可能是油冷泵的温控阀损坏，需更换油冷泵；6. 如果油压很低，检查油过滤器滤芯是否有问题

来源：故障信息整理/华锐/SL1500–Bachmann系列/华锐SL1500–Bachmann系列风机故障处理手册_40_118.md:1

16. 通过 CLI：故障码SC02_09_018是什么

问题原文

故障码SC02_09_018是什么

回答原文（2277 个字符）

本地答案：故障码SC02_09_018是什么

结论： 故障码 SC0209 018（标准码：SC02_09_018） 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se–82、MY1.5Se–89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、

MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障含义分组（共 2 类）

1. SC0209 018（标准码：SC02_09_018）：液压站油泵启动时间过长重复性故障
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0209 018（标准码：SC02_09_018）
故障名称：液压站油泵启动时间过长重复性故障
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：SC02_09_017重复次数多
程序：偏航程序：0；制动程序：51
复位权限：20,M
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_120_SC02_09_018.md:1
2. SC02 09 018：压泵动作持续了20秒以上重复次数多(SC02 09 017)
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC02 09 018
故障名称：压泵动作持续了20秒以上重复次数多(SC02 09 017)
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：压泵动作持续了20秒以上重复次数多(SC02 09 017)
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_92_JL TB 1 XXX YX277.md:10

17. 通过 CLI：故障码SC01_05_058是什么

问题原文

故障码SC01_05_058是什么

回答原文（2244 个字符）

本地答案：故障码SC01_05_058是什么

结论： 故障码 SC0105 058（标准码：SC01_05_058） 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 1 组）
- 1. 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障含义分组（共 2 类）

1. SC0105 058（标准码：SC01_05_058）：充电回路出现故障
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳

机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0105 058（标准码：SC01_05_058）
故障名称：充电回路出现故障
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：变桨设备充放电不正常，150分钟内允许出现3次
程序：偏航程序：0；制动程序：0
复位权限：50,A
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_21_SC01_05_058.md:3

2. SC01 05 058：变桨设备充放电不正常,150分钟内允许出现3次
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC01 05 058
故障名称：变桨设备充放电不正常,150分钟内允许出现3次
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：变桨设备充放电不正常,150分钟内允许出现3次
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_16_JL TB 1 XXX YX049.md:9

18. 通过 CLI：故障码1405127是什么

问题原文

故障码1405127是什么

回答原文（1932 个字符）

本地答案：故障码1405127是什么

结论： 故障码 1405127 为「SC_轴2驱动器ARM芯片异常复位」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）
- 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1405127：SC_轴2驱动器ARM芯片异常复位
对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
品牌：明阳
机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码：1405127
故障名称：SC_轴2驱动器ARM芯片异常复位
风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、

MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_1001_1405127.md:2

19. 通过 CLI：故障码0801027是什么

问题原文

故障码0801027是什么

回答原文（1922 个字符）

本地答案：故障码0801027是什么

结论： 故障码 0801027 为「SC_变频器驱动柜1掉载故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0801027：SC_变频器驱动柜1掉载故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：0801027

故障名称：SC_变频器驱动柜1掉载故障

风场/机型：

– 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_117_0801027.md:3

20. 通过 CLI：故障码0901063是什么

问题原文

故障码0901063是什么

回答原文（1934 个字符）

本地答案：故障码0901063是什么

结论： 故障码 0901063 为「SC_变频驱动柜 400V 空开跳闸」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0901063：SC_变频驱动柜 400V 空开跳闸
- 对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156
- 品牌：明阳
- 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
- 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156
- 故障代码：0901063
- 故障名称：SC_变频驱动柜 400V 空开跳闸
- 风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_199_0901063.md:3

21. 通过 CLI：故障码0301037是什么

问题原文

故障码0301037是什么

回答原文（1939 个字符）

本地答案：故障码0301037是什么

结论： 故障码 0301037 为「SC_塔基柜II路开关电源24V反馈异常」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0301037：SC_塔基柜II路开关电源24V反馈异常
- 对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156
- 品牌：明阳
- 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
- 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156
- 故障代码：0301037
- 故障名称：SC_塔基柜II路开关电源24V反馈异常
- 风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：

MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_28_0301037.md:2

22. 通过 CLI：故障码0302025是什么

问题原文

故障码0302025是什么

回答原文（1927 个字符）

本地答案：故障码0302025是什么

结论： 故障码 0302025 为「SC_变流器水冷系统2风扇1故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0302025: SC_变流器水冷系统2风扇1故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：0302025

故障名称：SC_变流器水冷系统2风扇1故障

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_36_0302025.md:1

23. 通过 CLI：故障码1304116是什么

问题原文

故障码1304116是什么

回答原文（1928 个字符）

本地答案：故障码1304116是什么

****结论：**** 故障码 1304116 为「SC_温度错误_功率柜1温度超限」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1304116: SC_温度错误_功率柜1温度超限

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156

故障代码：1304116

故障名称：SC_温度错误_功率柜1温度超限

风场/机型：

– 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_439_1304116.md:2

24. 通过 CLI：故障码1305511是什么

问题原文

故障码1305511是什么

回答原文（1913 个字符）

本地答案：故障码1305511是什么

****结论：**** 故障码 1305511 为「SC_硬件检测机侧过压」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1305511: SC_硬件检测机侧过压

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2–156、MySE4.0–156

故障代码：1305511

故障名称：SC_硬件检测机侧过压

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_518_1305511.md:3

25. 通过 CLI：故障码1306028是什么

问题原文

故障码1306028是什么

回答原文（1925 个字符）

本地答案：故障码1306028是什么

结论： 故障码 1306028 为「SC_变流器电网 Uuv 过压」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1306028: SC_变流器电网 Uuv 过压

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1306028

故障名称：SC_变流器电网 Uuv 过压

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_599_1306028.md:1

26. 通过 CLI：故障码1307096是什么

问题原文

故障码1307096是什么

回答原文（1919 个字符）

本地答案：故障码1307096是什么

结论： 故障码 1307096 为「SC_变流器网侧熔断器故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1307096: SC_变流器网侧熔断器故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1307096

故障名称：SC_变流器网侧熔断器故障

风场/机型：

– 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_678_1307096.md:3

27. 通过 CLI：故障码1401189是什么

问题原文

故障码1401189是什么

回答原文（1913 个字符）

本地答案：故障码1401189是什么

结论： 故障码 1401189 为「SC_轴1电容测试失败」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1401189: SC_轴1电容测试失败

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1401189

故障名称：SC_轴1电容测试失败

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：

MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_758_1401189.md:1

28. 通过 CLI：故障码1402205是什么

问题原文

故障码1402205是什么

回答原文（1931 个字符）

本地答案：故障码1402205是什么

结论： 故障码 1402205 为「SC_桨叶C外部设置错误输入高电平」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1402205：SC_桨叶C外部设置错误输入高电平

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1402205

故障名称：SC_桨叶C外部设置错误输入高电平

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：

MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_837_1402205.md:2

29. 通过 CLI：故障码1404046是什么

问题原文

故障码1404046是什么

回答原文（1931 个字符）

本地答案：故障码1404046是什么

结论： 故障码 1404046 为「SC_桨叶2轴控箱PT100 故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1404046: SC_桨叶2轴控箱PT100 故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1404046

故障名称：SC_桨叶2轴控箱PT100 故障

风场/机型：

– 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_917_1404046.md:1

30. 通过 CLI：故障码1405115是什么

问题原文

故障码1405115是什么

回答原文（1934 个字符）

本地答案：故障码1405115是什么

结论： 故障码 1405115 为「SC_轴1驱动器电机EEPROM故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1405115: SC_轴1驱动器电机EEPROM故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1405115

故障名称：SC_轴1驱动器电机EEPROM故障

风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：

MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_997_1405115.md:2

31. 通过 CLI：故障码15611是什么

问题原文

故障码15611是什么

回答原文（3011 个字符）

本地答案：故障码15611是什么

结论： 故障码 15611 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，归并为 3 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 3 组）

- 1. 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 2. 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
- 3. 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14

故障含义分组（共 3 类）

1. 15611：桨叶1变桨安全链断开

对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115

品牌：运达

机型：6.XMW系列

具体型号：WD200-6250-H115

故障代码：15611

故障名称：桨叶1变桨安全链断开

风场/机型：

- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_187_15611.md:2

2. 15611：Blade1Safety Chain 超限

对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A

品牌：运达

机型：WD1500系列

具体型号：WD88-1500A

故障代码：15611

故障名称：Blade1Safety Chain 超限

风场/机型：

- 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、

D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

原因：1.安全链回路接线;2.其他故障带出

处理：检查安全链回路接线及机舱柜继电器、安全链模块以及滑环接线是否正常

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_158_15611.md:3

3. 15611：桨叶1安全链故障

对象：团结 / 运达 / WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000

品牌：运达

机型：WD2500系列

具体型号：WD140-2500、WD147-3000

故障代码：15611

故障名称：桨叶1安全链故障

风场/机型：

– 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14

处理：1.安全链回路接线；2.其他故障带出

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_185_15611.md:1

32. 通过 CLI：故障码30021是什么

问题原文

故障码30021是什么

回答原文（771 个字符）

本地答案：故障码30021是什么

****结论：**** 故障码 30021 为「叶片2前缘分层告警」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

1. 30021：叶片2前缘分层告警

对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115

品牌：运达

机型：6.XMW系列

具体型号：WD200-6250-H115

故障代码：30021

故障名称：叶片2前缘分层告警

风场/机型：

– 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

复位权限：AT

来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_268_30021.md:1

33. 通过 CLI：故障码5614是什么

问题原文

故障码5614是什么

本地答案：故障码5614是什么

结论： 故障码 5614 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细 (共 3 组)

- 1. 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 2. 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
- 3. 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

故障含义分组 (共 2 类)

1. 5614：齿轮箱油温高告警

- 对象：裕民、团结 / 运达 / 6.XMW系列、WD2500系列 / 具体型号：WD200-6250-H115、WD140-2500、WD147-3000
- 品牌：运达
- 机型：6.XMW系列、WD2500系列
- 具体型号：WD200-6250-H115、WD140-2500、WD147-3000
- 故障代码：5614
- 故障名称：齿轮箱油温高告警
- 风场/机型：
 - 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
 - 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
- 处理：1. 由于油温检测pt100接线存在虚接，造成此故障信息误报；2. 由于齿箱散热系统，造成油
- 复位权限：AT
- 来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_52_5614.md:3；故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_70_5614.md:3

2. 5614：齿轮箱油温过高告警

- 对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
- 品牌：运达
- 机型：WD1500系列
- 具体型号：WD88-1500A
- 故障代码：5614
- 故障名称：齿轮箱油温过高告警
- 风场/机型：
 - 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
- 原因：1. 由于油温检测pt100接线存在虚接，造成此故障信息误报2. 由于齿箱散热系统，造成油温过高3. 由于齿轮箱传动部件过热，造成油温过高。4. 由于机舱通风不畅造成
- 处理：1. 从SCADA查看齿轮箱油温，判断PT100是否正常。若温度显示222℃或温度存在跳变，则检查pt100检测回路；2. 比较齿轮箱油温，若温差不存在异常，检查冷却系统散热情况；3. 若齿轮箱同时伴有异响，振动或噪音过大，或者温差存在异常，请联系齿箱厂家检查齿箱传动部件；4. 改善机舱通风
- 复位权限：AT
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_68_5614.md:2

34. 通过 CLI：故障码64029是什么

问题原文

故障码64029是什么

回答原文（1504 个字符）

本地答案：故障码64029是什么

****结论：**** 故障码 64029 为「系统警告(0S)」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

1. 64029：系统警告(0S)

对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A

品牌：运达

机型：WD1500系列

具体型号：WD88-1500A

故障代码：64029

故障名称：系统警告(0S)

风场/机型：

– 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

原因：故障来源WP4X00-0S模块。一般情况下由于固件升级错误造成此故障

处理：查看固件升级文件是否按要求进行配置,重新升级

复位权限：AT

来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_187_64029.md:2

35. 通过 CLI：故障码SC03_05_331是什么

问题原文

故障码SC03_05_331是什么

回答原文（1471 个字符）

本地答案：故障码SC03_05_331是什么

****结论：**** 故障码 SC0305 331（标准码：SC03_05_331） 为「变频器机侧并网时过流重复出现」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细（共 2 组）

– 1. 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

– 2. 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

1. SC0305 331 (标准码: SC03_05_331): 变频器机侧并网时过流重复出现
对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌: 远景
机型: NGP主控系列
具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码: SC0305 331 (标准码: SC03_05_331)
故障名称: 变频器机侧并网时过流重复出现
风场/机型:
- 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理: 1. 发生此故障请立即上传变频器的故障录播, 以确定过流的严重程度。通过读取gsc_ia、ib、ic可以得知过流情况。在没有查明原因之前不可再次尝试起机; 2. 检查网测霍尔传感器是否有异常; 3. 网测模拟板失效; 4. 检查发电机定转子绕组是否正常、集电环是否有异常; 5. 发电机到变频器的定转子电缆在塔筒内是否有损伤导致接地或短路
来源: 故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_116_SC03_05_331.md:3

36. 通过 CLI：故障码SC04_03_057是什么

问题原文

故障码SC04_03_057是什么

回答原文 (1429 个字符)

本地答案: 故障码SC04_03_057是什么

结论: 故障码 SC0403 057 (标准码: SC04_03_057) 为「KEB2号桨叶3~5度接近开关报警」, 在本地知识库中命中 1 条记录, 覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细 (共 2 组)

- 1. 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

- 2. 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

1. SC0403 057 (标准码: SC04_03_057): KEB2号桨叶3~5度接近开关报警
对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌: 远景
机型: NGP主控系列
具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码: SC0403 057 (标准码: SC04_03_057)
故障名称: KEB2号桨叶3~5度接近开关报警
风场/机型:
- 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理: 1. teach成功后是否重新调过挡块, 如有则需要重新teach记录数据2. 检查接近开关距离撞块位置过近或过远. 表面是否有油污, 撞块经过时能否正常触发。 3. 如接近开关信号无法正常反馈, 则检查接近开关线缆是否松动或损坏
来源: 故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_201_SC04_03_057.md:2

37. 通过 CLI：故障码SC04_09_114是什么

问题原文

故障码SC04_09_114是什么

回答原文（1390 个字符）

本地答案：故障码SC04_09_114是什么

****结论：**** 故障码 SC0409 114（标准码：SC04_09_114） 为「辅助气象站风向标超限」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细（共 2 组）

- 1. 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 2. 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

1. SC0409 114（标准码：SC04_09_114）：辅助气象站风向标超限

对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

品牌：远景

机型：NGP主控系列

具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

故障代码：SC0409 114（标准码：SC04_09_114）

故障名称：辅助气象站风向标超限

风场/机型：

- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

处理：1.一般都是风向标状态异常或测量值超限。2.检查回路接线包括信号线质量（与风速仪对调测试）。3.手动旋转风向标，观察输出电流值，校验传感器功能是否正常。4.检查，更换PLC模块测试

来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_284_SC04_09_114.md:2

38. 通过 CLI：故障码SC06_01_759是什么

问题原文

故障码SC06_01_759是什么

回答原文（1411 个字符）

本地答案：故障码SC06_01_759是什么

****结论：**** 故障码 SC0601 759（标准码：SC06_01_759） 为「SSB3号桨叶后备电源电压过高故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细（共 2 组）

- 1. 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 2. 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

1. SC0601 759 (标准码: SC06_01_759): SSB3号桨叶后备电源电压过高故障

对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

品牌: 远景

机型: NGP主控系列

具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

故障代码: SC0601 759 (标准码: SC06_01_759)

故障名称: SSB3号桨叶后备电源电压过高故障

风场/机型:

- 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

处理: 1. 此问题一般为驱动器故障导致, 测量电容电压与界面显示是否一致, 如果不一致, 更换驱动器尝试。如果一致, 检查三个电容电压是否一致, 如果不一致, 可能是某个电容性能问题导致, 需要更换电容

来源: 故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_367_SC06_01_759.md:2

39. 通过 CLI：故障码SC10_10_057是什么

问题原文

故障码SC10_10_057是什么

回答原文 (1453 个字符)

本地答案: 故障码SC10_10_057是什么

****结论:**** 故障码 SC1010 057 (标准码: SC10_10_057) 为「偏航系统14号电机热保护继电器触发」, 在本地知识库中命中 1 条记录, 覆盖 2 组风场/机型。

风场/机型明细 (共 2 组)

- 1. 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 2. 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

1. SC1010 057 (标准码: SC10_10_057): 偏航系统14号电机热保护继电器触发

对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

品牌: 远景

机型: NGP主控系列

具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

故障代码: SC1010 057 (标准码: SC10_10_057)

故障名称: 偏航系统14号电机热保护继电器触发

风场/机型:

- 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#

处理: 1. 检查热继保护设定值是否合理; 2. 检查热继回路反馈回路接线是否有松动; 3. 手动偏航测试偏航驱动运行是否正常及各项驱动电流是否正常, 如果电流明显偏大, 需要重点检查电机和驱动是否正常; 8. 如以上检查均正常, 查看数据分析外界环境与负载的关系, 看是否因为大湍流或大风引起

来源: 故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_451_SC10_10_057.md:3

40. 通过 CLI：风机供电是什么故障码，哪些风场有

问题原文

风机供电是什么故障码，哪些风场有

回答原文（566 个字符）

本地答案：风机供电是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「风机供电」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 2100：风机供电
对象：洮北 / 歌美飒 / G52,G58系列 / 具体型号：G58-850
品牌：歌美飒
机型：G52,G58系列
具体型号：G58-850
故障代码：2100
故障名称：风机供电
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#
来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册-软件/歌美飒故障代码手册-软件_1_2100.md:9

41. 通过 CLI：桨叶2变桨电机风扇动作是什么故障码，哪些风场有

问题原文

桨叶2变桨电机风扇动作是什么故障码，哪些风场有

回答原文（884 个字符）

本地答案：桨叶2变桨电机风扇动作是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「桨叶2变桨电机风扇动作」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0105 033（标准码：SC01_05_033）：桨叶2变桨电机风扇动作
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0105 033（标准码：SC01_05_033）
故障名称：桨叶2变桨电机风扇动作
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：桨叶2变桨电机风扇动作
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_10_JL_TB_1_XXX_YX031.md:11

42. 通过 CLI：机舱温度10分钟值小于-20℃是什么故障码，哪些风场有

问题原文

机舱温度10分钟值小于-20℃是什么故障码，哪些风场有

回答原文（873 个字符）

本地答案：机舱温度10分钟值小于-20℃是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「机舱温度10分钟值小于-20℃」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC02 03 004：机舱温度10分钟值小于-20℃
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC02 03 004
故障名称：机舱温度10分钟值小于-20℃
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：机舱温度10分钟值小于-20℃
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_54_JL TB 1 XXX YX163.md:10

43. 通过 CLI：变频器重新配置故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变频器重新配置故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（402 个字符）

本地答案：变频器重新配置故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变频器重新配置故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. I_655：变频器重新配置故障
对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000
品牌：湘电
机型：XE-2000系列
具体型号：XE82-2000
故障代码：I_655
故障名称：变频器重新配置故障
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#
故障描述：变频器重新配置故障
来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_139_I_I_655.md:10

44. 通过 CLI：超速测试是什么故障码，哪些风场有

问题原文

超速测试是什么故障码，哪些风场有

回答原文（376 个字符）

本地答案：超速测试是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「超速测试」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. I_302：超速测试
对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000
品牌：湘电

机型：XE-2000系列
具体型号：XE82-2000
故障代码：I_302
故障名称：超速测试
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#
故障描述：超速测试
来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_58_I_I_302.md:10

45. 通过 CLI：轴3驱动器电源模块故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

轴3驱动器电源模块故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1490 个字符）

本地答案：轴3驱动器电源模块故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「轴3驱动器电源模块故障」在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 2649：轴3驱动器电源模块故障
对象：团结、新华、四平 / 三一 / SE11520高速系列、SE8715系列、2MW系列 / 具体型号：SE11520、SE8715、SE8215-L3
品牌：三一
机型：SE11520高速系列、SE8715系列、2MW系列
具体型号：SE11520、SE8715、SE8215-L3
故障代码：2649
故障名称：轴3驱动器电源模块故障
风场/机型：
- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#
- 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#
- 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
故障描述：安全链继电器2断开， 轴电源模块红灯
原因：轴3驱动器电源模块故障
处理：检查变桨系统
复位：手动
来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_56_2649.md:2；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_76_2649.md:2；故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_78_2649.md:1

46. 通过 CLI：变桨轴3超级电容充电失效是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变桨轴3超级电容充电失效是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1416 个字符）

本地答案：变桨轴3超级电容充电失效是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变桨轴3超级电容充电失效」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 4 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 4346：变桨轴3超级电容充电失效

对象：团结、前进、什花道、裕民 / 三一 / 4.X-6.7MW系列、高速系列 / 具体型号：SI-200625、SE16033
品牌：三一
机型：4.X-6.7MW系列、高速系列
具体型号：SI-200625、SE16033
故障代码：4346
故障名称：变桨轴3超级电容充电失效
风场/机型：

- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

故障描述：轴3变桨故障代码==113延时0S置位

处理：检查测量驱动器X1B的BT+、BT-之间是否有450VDC输出，若无输出则更换驱动器。检查驱动器X1B的BT+、BT-接线是否可靠，若松动进行紧固接线。检查测量充电保险8F隔离开关13Q1是否正常，若异常进行故障件的检修。检查测量13C1的+与13C6的-电压值是否小于415V，如果不正常，依次检查各个模组两端的电压，将有问题电容模组换掉。检查各个电容模组连接是否牢靠，若松动进行紧固

来源：故障信息整理/三一/4.X-6.7MW系列/三一4.X-6.7MW系列风机故障处理手册_96_4346.md:1；故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_99_4346.md:3

47. 通过 CLI：变流器反馈网侧电网过压故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变流器反馈网侧电网过压故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（828 个字符）

本地答案：变流器反馈网侧电网过压故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变流器反馈网侧电网过压故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM030708：变流器反馈网侧电网过压故障

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

品牌：上海电气

机型：LeapX系列

具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

故障代码：SM030708

故障名称：变流器反馈网侧电网过压故障

风场/机型：

- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

故障描述：变流器反馈网侧电网过压故障

处理：1、检查电网/滤波电容电压是否实际出现过压。2、检查控制板A1接线是否可靠。（解决措施：紧固接线）3、故障无法排除。（解决措施：更换控制板A1）

来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_122_SM030708.md:1

48. 通过 CLI：右偏航停止位置触发停机提示是什么故障码，哪些风场有

问题原文

右偏航停止位置触发停机提示是什么故障码，哪些风场有

回答原文（879 个字符）

本地答案：右偏航停止位置触发停机提示是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「右偏航停止位置触发停机提示」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM060012：右偏航停止位置触发停机提示

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌：上海电气
机型：LeapX系列
具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码：SM060012
故障名称：右偏航停止位置触发停机提示
风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述：右偏航停止位置触发停机提示
处理：1. 手动偏航状态触发此故障，手动反方向偏离到此位置。2. 不在手动偏航的情况下，系统报此故障码，检查扭缆编码器初始零位是否正确不正常则需要重新校零，并检查限位角度设置是否正确。3. 按照前两条操作后，依然无法解决，联系电气风电技术支持。2.20 16
来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_222_SM060012.md:1

49. 通过 CLI：变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示是什么故障码，哪些风场有

回答原文（823 个字符）

本地答案：变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM301770：变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌：上海电气
机型：LeapX系列
具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码：SM301770
故障名称：变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示
风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述：变桨轴1电机温度断线故障H0080停机提示
处理：1检查电机温度反馈接线2检查电机温度传感器阻值知否正常
来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_322_SM301768.md:3

50. 通过 CLI：风轮转速信号监测异常(DC1198)报警是什么故障码，哪些风场有

问题原文

风轮转速信号监测异常(DC1198)报警是什么故障码，哪些风场有

回答原文（832 个字符）

本地答案：风轮转速信号监测异常(DC1198)报警是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「风轮转速信号监测异常(DC1198)报警」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM289001：风轮转速信号监测异常(DC1198)报警
对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌：上海电气
机型：LeapX系列
具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码：SM289001
故障名称：风轮转速信号监测异常(DC1198)报警
风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述：风轮转速信号监测异常(DC1198)报警
处理：观察。若一台风机连续五天每天都有此报警,则联系电气风电技术支持。修改止动臂和拨叉间隙
来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_98_SM281001.md:3

51. 通过 CLI：变流器准备好并网信号超时是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变流器准备好并网信号超时是什么故障码，哪些风场有

回答原文（527 个字符）

本地答案：变流器准备好并网信号超时是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变流器准备好并网信号超时」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. 030011：变流器准备好并网信号超时
对象：四平 / 上海电气 / W2000系列 / 具体型号：W2000C-93-80
品牌：上海电气
机型：W2000系列
具体型号：W2000C-93-80
故障代码：030011
故障名称：变流器准备好并网信号超时
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：上海电气 / 机型：W2000系列 / 具体型号：W2000C-93-80 / 风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#
复位：手动复位
来源：故障信息整理/上海电气/W2000系列/上海电气W2000系列风机故障处理手册_4_030011.md:1

52. 通过 CLI：高速轴刹车片磨损报警是什么故障码，哪些风场有

问题原文

高速轴刹车片磨损报警是什么故障码，哪些风场有

回答原文（2403 个字符）

本地答案：高速轴刹车片磨损报警是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「高速轴刹车片磨损报警」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. 20000：高速轴刹车片磨损报警
对象：八面、向荣 / 中车山东 / CWT系列 / 具体型号：CWT4200-D175、CWT4800-D185
品牌：中车山东
机型：CWT系列
具体型号：CWT4200-D175、CWT4800-D185
故障代码：20000
故障名称：高速轴刹车片磨损报警

风场/机型:

- 风场: 八面 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

- 风场: 向荣 / 品牌: 中车山东 / 机型: CWT系列 / 具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185 / 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61

处理: 高速轴刹车片磨损严重后触发报警;1、检查高速轴刹车片磨损情况,如果磨损严重则进行更换;2、如果刹车片正常未达到报警检测程度,则排查检测系统是否为误报,进行检测调整与系统复位

来源: 故障信息整理/中车山东/CWT系列/中车山东CWT系列风机故障处理手册_4_20000.md:1

2. 5804: 高速轴刹车片磨损报警

对象: 新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A

品牌: 运达

机型: WD1500系列

具体型号: WD88-1500A

故障代码: 5804

故障名称: 高速轴刹车片磨损报警

风场/机型:

- 风场: 新华 / 品牌: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风机编号: D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

原因: 1.预磨损检测回路异常2.刹车片磨损

处理: 1.检查3.3.38预磨损检测回路2.若刹车片磨损,根据实际情况更换

复位权限: MR

来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_78_5804.md:1

53. 通过 CLI：变频器转子侧过温故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变频器转子侧过温故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1570 个字符）

本地答案: 变频器转子侧过温故障是什么故障码，哪些风场有

结论: 按名称/描述「变频器转子侧过温故障」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 30106: 变频器转子侧过温故障

对象: 四平、团结、新华 / 华仪 / 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列 / 具体型号: HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

品牌: 华仪

机型: 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列

具体型号: HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

故障代码: 30106

故障名称: 变频器转子侧过温故障

风场/机型:

- 风场: 四平 / 品牌: 华仪 / 机型: 1.5,2.0MW系列 / 具体型号: HW82/1500 / 风机编号: H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#

- 风场: 团结 / 品牌: 华仪 / 机型: HW2-S2000系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、

C31#、C32#、C33#

- 风场：新华 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#

原因：转子侧模块 IGBT 温度太高

处理：1.检查环境条件；2.检查空气流动和风机运行；3.检查变流器负载；4.检查空气滤波器；5.IGBT 模块温度监控传感器故障，更换传感器；6.检查模块风扇是否正常工作

来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_45_30106.md:1；故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_45_30106.md:1

54. 通过 CLI：变频器同步失败是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变频器同步失败是什么故障码，哪些风场有

回答原文（2276 个字符）

本地答案：变频器同步失败是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变频器同步失败」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 202：变频器同步失败

对象：镇赉、同发 / 华锐 / SL1500-ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR

品牌：华锐

机型：SL1500-ABB系列

具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR

故障代码：202

故障名称：变频器同步失败

风场/机型：

- 风场：镇赉 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500-ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49-A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#
- 风场：同发 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500-ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49-A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#

原因：当变频器同步时间超过设定值时,产生故障代码

处理：1.检查电机选型、开口电压、励磁电流设置是否正确；2.用示波器检查同步时定子侧电压波形相位是否稳定,幅值与电网幅值是否相差大于200V,频率是否正常(正常为50Hz±2Hz)。如果相位不对,更换定子相序;如果频率不对,更换转子相序；3.检查发电机定子绕组相间、对地阻值是否正常；4.检查定子接触器-K150.1线圈供电线路接线是否松动；5.静态测试变频器至S7-Syn时,如果Gsscur高达100多安(正常为30A),且三相不平衡,且更换发电机转子相序后效果一样。则为发电机转子问题；6.检查NCC300柜内发电机定子侧到16A保险到机侧变频器接线及插头是否松动,位置是否接对；7.检查定子侧16A保险是否正常；8.检查发电机编码器及固定是否正常；9.使用ABB接触器做并网开关机组,检查接触器辅助触点及辅助触点反馈是否有问题

来源：故障信息整理/华锐/SL1500-ABB系列/华锐SL1500-ABB系列风机故障处理手册_68_202.md:1

55. 通过 CLI：发电机V相定子温度低是什么故障码，哪些风场有

问题原文

发电机V相定子温度低是什么故障码，哪些风场有

回答原文（944 个字符）

本地答案：发电机V相定子温度低是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「发电机V相定子温度低」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0208 018（标准码：SC02_08_018）：发电机V相定子温度低
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0208 018（标准码：SC02_08_018）
故障名称：发电机V相定子温度低
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：发电机定子V绕组温度1秒钟平均值<-20℃，24小时内允许出现3次（回滞温度-15℃）
程序：偏航程序：0；制动程序：0
复位权限：20,A
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_108_SC02_08_018.md:3

56. 通过 CLI：桨叶1电池接口通信故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

桨叶1电池接口通信故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（933 个字符）

本地答案：桨叶1电池接口通信故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「桨叶1电池接口通信故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0105 142（标准码：SC01_05_142）：桨叶1电池接口通信故障
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0105 142（标准码：SC01_05_142）
故障名称：桨叶1电池接口通信故障
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：OAT变桨系统通讯轴控箱1的PMC故障代码为16#7520
程序：偏航程序：0；制动程序：198
复位权限：20,A
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_32_SC01_05_142.md:1

57. 通过 CLI：SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1180 个字符）

本地答案：SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1700027: SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1700027

故障名称：SC_箱变水冷系统进出水压偏差小故障

风场/机型：

— 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_1032_1700027.md:1

58. 通过 CLI：SC_SBB 偏航变频器减速过压是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_SBB 偏航变频器减速过压是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1170 个字符）

本地答案：SC_SBB 偏航变频器减速过压是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_SBB偏航变频器减速过压」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. 0805005: SC_SBB 偏航变频器减速过压

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：0805005

故障名称：SC_SBB 偏航变频器减速过压

风场/机型：

— 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_171_0805005.md:3

59. 通过 CLI：SC_变流器chopper连接错误是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_变流器chopper连接错误是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1175 个字符）

本地答案：SC_变流器chopper连接错误是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_变流器chopper连接错误」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1301015: SC_变流器chopper连接错误

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1301015

故障名称：SC_变流器chopper连接错误

风场/机型：

— 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_273_1301015.md:2

60. 通过 CLI：SC_变流器网侧断路器状态错误是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_变流器网侧断路器状态错误是什么故障码，哪些风场有

回答原文（2226 个字符）

本地答案：SC_变流器网侧断路器状态错误是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_变流器网侧断路器状态错误」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. 1303033: SC_变流器网侧断路器状态错误

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1303033

故障名称：SC_变流器网侧断路器状态错误

风场/机型：

— 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_375_1303033.md:2

2. 1307047: SC_变流器网侧断路器状态错误

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1307047

故障名称：SC_变流器网侧断路器状态错误

风场/机型:

- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_662_1307047.md:2

61. 通过 CLI：SC_UPS 市电异常是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_UPS 市电异常是什么故障码，哪些风场有

回答原文（2201 个字符）

本地答案: SC_UPS 市电异常是什么故障码，哪些风场有

结论: 按名称/描述「SC_UPS市电异常」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. 1305130: SC_UPS 市电异常

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 1305130

故障名称: SC_UPS 市电异常

风场/机型:

- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_483_1305130.md:3

2. 1305630: SC_UPS 市电异常

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 1305630

故障名称: SC_UPS 市电异常

风场/机型:

- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_558_1305630.md:2

62. 通过 CLI：SC_变流器 A 相峰值过流是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_变流器 A 相峰值过流是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1161 个字符）

本地答案：SC_变流器 A 相峰值过流是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_变流器A相峰值过流」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1307034: SC_变流器 A 相峰值过流
对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
品牌：明阳
机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码：1307034
故障名称：SC_变流器 A 相峰值过流
风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_658_1307034.md:1

63. 通过 CLI：SC_轴2充电回路开路是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_轴2充电回路开路是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1151 个字符）

本地答案：SC_轴2充电回路开路是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_轴2充电回路开路」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1401199: SC_轴2充电回路开路
对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
品牌：明阳
机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码：1401199
故障名称：SC_轴2充电回路开路
风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_761_1401199.md:2

64. 通过 CLI：SC_轴2模块过压是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_轴2模块过压是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1143 个字符）

本地答案：SC_轴2模块过压是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_轴2模块过压」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1403030: SC_轴2模块过压
- 对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 品牌：明阳
- 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
- 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 故障代码：1403030
- 故障名称：SC_轴2模块过压
- 风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_864_1403030.md:2

65. 通过 CLI：SC_桨叶3后备24V电源故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

SC_桨叶3后备24V电源故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1167 个字符）

本地答案：SC_桨叶3后备24V电源故障是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「SC_桨叶3后备24V电源故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1405028: SC_桨叶3后备24V电源故障
- 对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 品牌：明阳
- 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
- 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 故障代码：1405028
- 故障名称：SC_桨叶3后备24V电源故障
- 风场/机型：
- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_968_1405028.md:2

66. 通过 CLI：桨叶3电容温度高是什么故障码，哪些风场有

问题原文

桨叶3电容温度高是什么故障码，哪些风场有

回答原文（951 个字符）

本地答案：桨叶3电容温度高是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「桨叶3电容温度高」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 15437：桨叶3电容温度高
对象：裕民、团结 / 运达 / 6.XMW系列、WD2500系列 / 具体型号：WD200-6250-H115、WD140-2500、WD147-3000
品牌：运达
机型：6.XMW系列、WD2500系列
具体型号：WD200-6250-H115、WD140-2500、WD147-3000
故障代码：15437
故障名称：桨叶3电容温度高
风场/机型：
- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
处理：1. PLC卡件故障；2. PT100及回路故障编码器及位置故障
复位权限：MR
来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_176_15437.md:3；故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_174_15437.md:2

67. 通过 CLI：变桨电机温差大异常是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变桨电机温差大异常是什么故障码，哪些风场有

回答原文（537 个字符）

本地答案：变桨电机温差大异常是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变桨电机温差大异常」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5368：变桨电机温差大异常
对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115
品牌：运达
机型：6.XMW系列
具体型号：WD200-6250-H115
故障代码：5368
故障名称：变桨电机温差大异常
风场/机型：
- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
复位权限：MR
来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_28_5368.md:2

68. 通过 CLI：变流器UPS电量低告警是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变流器UPS电量低告警是什么故障码，哪些风场有

回答原文（545 个字符）

本地答案：变流器UPS电量低告警是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变流器UPS电量低告警」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5989：变流器UPS电量低告警
- 对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115
- 品牌：运达
- 机型：6.XMW系列
- 具体型号：WD200-6250-H115
- 故障代码：5989
- 故障名称：变流器UPS电量低告警
- 风场/机型：

- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 复位权限：AT
- 来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_87_5989.md:3

69. 通过 CLI：30s平均风速1超限是什么故障码，哪些风场有

问题原文

30s平均风速1超限是什么故障码，哪些风场有

回答原文（963 个字符）

本地答案：30s平均风速1超限是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「30s平均风速1超限」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5323：30s平均风速1超限
- 对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
- 品牌：运达
- 机型：WD1500系列
- 具体型号：WD88-1500A
- 故障代码：5323
- 故障名称：30s平均风速1超限
- 风场/机型：

- 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
- 原因：1. 风速测量超限;2. 风速风向仪或回路故障
- 处理：1. 查看trip log,故障发生时风况及机组状态,若大风,则待风小于切出风速时,可启机;2. 检查风速风向仪及回路
- 复位权限：MR
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_23_5323.md:3

70. 通过 CLI：模块HW215EL3042不在运行模式是什么故障码，哪些风场有

问题原文

模块HW215EL3042不在运行模式是什么故障码，哪些风场有

回答原文（631 个字符）

本地答案：模块HW215EL3042不在运行模式是什么故障码，哪些风场有

****结论：**** 按名称/描述「模块HW215EL3042不在运行模式」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 7123: 模块HW215EL3042不在运行模式

对象: 团结 / 运达 / WD2500系列 / 具体型号: WD140-2500、WD147-3000
品牌: 运达
机型: WD2500系列
具体型号: WD140-2500、WD147-3000
故障代码: 7123
故障名称: 模块HW215EL3042不在运行模式
风场/机型:
- 风场: 团结 / 品牌: 运达 / 机型: WD2500系列 / 具体型号: WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号: YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
复位权限: MR
来源: 故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_143_7123.md:1

71. 通过 CLI：断路器异常断开或闭合是什么故障码，哪些风场有

问题原文

断路器异常断开或闭合是什么故障码，哪些风场有

回答原文（940 个字符）

本地答案: 断路器异常断开或闭合是什么故障码，哪些风场有

****结论：**** 按名称/描述「断路器异常断开或闭合」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0305 294 (标准码: SC03_05_294): 断路器异常断开或闭合

对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌: 远景
机型: NGP主控系列
具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码: SC0305 294 (标准码: SC03_05_294)
故障名称: 断路器异常断开或闭合
风场/机型:
- 风场: 什花道 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场: 四平 / 品牌: 远景 / 机型: NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号: Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理: 1. 根据故障录播数据查看故障时刻触发原因，查看断路器闭合指令信号与反馈信号异常点。2. 检查断路器的欠压脱扣回路。合闸线圈回路。分闸线圈回路。储能回路；测试线圈能否正常动作，反馈信号是否正常
来源: 故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_106_SC03_05_294.md:2

72. 通过 CLI：KEB3号桨叶后备电源充电故障是什么故障码，哪些风场有

问题原文

KEB3号桨叶后备电源充电故障是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1746 个字符）

本地答案: KEB3号桨叶后备电源充电故障是什么故障码，哪些风场有

****结论：**** 按名称/描述「KEB3号桨叶后备电源充电故障」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. SC0403 074 (标准码: SC04_03_074): KEB3号桨叶后备电源充电故障

对象: 什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号: EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌: 远景

机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码：SC0403 074（标准码：SC04_03_074）
故障名称：KEB3号桨叶后备电源充电故障
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.检查充电回路是否正常，熔丝性能是否正常。2.检查电容性能是否正常，几个电容的电压是否一致。3.如以上都正常，更换驱动器
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_207_SC04_03_074.md:1

2. SC0601 623（标准码：SC06_01_623）：KEB3号桨叶后备电源充电故障
对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌：远景
机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码：SC0601 623（标准码：SC06_01_623）
故障名称：KEB3号桨叶后备电源充电故障
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.检查充电回路是否正常，熔丝性能是否正常。2.检查电容性能是否正常，几个电容的电压是否一致。3.如以上都正常，更换驱动器
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_335_SC06_01_623.md:3

73. 通过 CLI：变桨系统400V供电保护空开跳开是什么故障码，哪些风场有

问题原文

变桨系统400V供电保护空开跳开是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1866 个字符）

本地答案：变桨系统400V供电保护空开跳开是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「变桨系统400V供电保护空开跳开」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 2 个故障码。

1. SC0601 561（标准码：SC06_01_561）：变桨系统400V供电保护空开跳开
对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌：远景
机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码：SC0601 561（标准码：SC06_01_561）
故障名称：变桨系统400V供电保护空开跳开
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.检查400V供电是否真实跳开，如空开实际未跳开，则检查空开反馈触点以及模块是否正常。2.如果空开真实跳开，则可能回路负载有异常接地或其他问题，需要先对后续回路滑环线/滑环等的相对地情况，相间阻值情况进行检查，确认无误后再尝试闭合空开
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_316_SC06_01_561.md:3

2. SC0601 032（标准码：SC06_01_032）：变桨系统400V供电保护空开跳开
对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌：远景
机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500

故障代码：SC0601 032（标准码：SC06_01_032）
故障名称：变桨系统400V供电保护空开跳开
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.检查400V供电是否真实跳开，如空开实际未跳开，则检查空开反馈触点以及模块是否正常。2.如果空开真实跳开，则可能回路负载有异常接地或其他问题，需要先对后续回路滑环线/滑环等的相对地情况，相间阻值情况进行检查，确认无误后再尝试闭合空开
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_309_SC06_01_032.md:1

74. 通过 CLI：发电机定子绕组温度有效最小值过高警告是什么故障码，哪些风场有

问题原文

发电机定子绕组温度有效最小值过高警告是什么故障码，哪些风场有

回答原文（1035 个字符）

本地答案：发电机定子绕组温度有效最小值过高警告是什么故障码，哪些风场有

结论： 按名称/描述「发电机定子绕组温度有效最小值过高警告」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC1006 004（标准码：SC10_06_004）：发电机定子绕组温度有效最小值过高警告
对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌：远景
机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码：SC1006 004（标准码：SC10_06_004）
故障名称：发电机定子绕组温度有效最小值过高警告
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.定子绕组膜片传感器贴在同一个绕组环里，所以三相绕组温度理应基本一致，如果单独报出某相绕组温度过高，一般为PT100故障，可测量PT100阻值然后与实际温度比较，如果相差过大更换为备用PT100，如果阻值正常，则检查温度反馈回路及模块。2.如果三相温度均较高，可能是绕组的散热回路或者散热设计有问题，需要具体检查
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_431_SC10_06_004.md:2

75. 通过 CLI：洮北风场2100是什么故障

问题原文

洮北风场2100是什么故障

回答原文（159 个字符）

2100 维修处理建议
已按 洮北风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **2100 | 风机供电**
- 风场：洮北 / 厂家：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850
- 来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册-软件/歌美飒故障代码手册-软件_1_2100.md:9

76. 通过 CLI：洮北风场SC03 09 004是什么故障

问题原文

洮北风场SC03 09 004是什么故障

回答原文（235 个字符）

SC03 09 004 维修处理建议
已按 洮北风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **SC03 09 004 | 风速和转子转速匹配自检失败**
- 风场：洮北 / 厂家：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
- 故障描述：风速和转子转速匹配自检失败
- 来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_154_JL TB 1 XXX YX463.md:11

77. 通过 CLI：四平风场I_659是什么故障

问题原文

四平风场I_659是什么故障

回答原文（204 个字符）

I_659 维修处理建议
已按 四平风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **I_659 | 变频器重新配置准备好**
- 风场：四平 / 厂家：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000
- 故障描述：变频器重新配置准备好
- 来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_140_I_I_659.md:11

78. 通过 CLI：四平风场1157是什么故障

问题原文

四平风场1157是什么故障

回答原文（363 个字符）

1157 维修处理建议
已按 四平风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1157 | 变桨CANOPEN通讯故障**
- 风场：四平 / 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3
- 故障描述：风机报变桨CANOPEN通讯故障后可自动复位启动,并频繁报次故障
- 处理：1.检查3个控制柜之间的通讯线接线牢固;2.检查通讯重载插头是否松动/有问题;3.检查滑环滑道是否正常,里面针是否有脱落现象;4.将B1插头拔下,分别将CAN-H、CAN-L、CAN-GND对地,从滑环侧测量三根线的阻值是否正常;5.分别将CAN-H、CAN-L、CAN-GND校线;6.CM202是否正常
- 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_22_1157.md:2

79. 通过 CLI：团结风场3010是什么故障

问题原文

团结风场3010是什么故障

回答原文（2166 个字符）

本地答案：团结风场3010是什么故障

##结论：## 故障码 3010 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 2 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 2 组）

- 1. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 2. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

故障含义分组（共 2 类）

1. 3010：齿轮箱分配器出口压力低停机

对象：团结 / 三一 / 4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625

品牌：三一

机型：4.X-6.7MW系列

具体型号：SI-200625

故障代码：3010

故障名称：齿轮箱分配器出口压力低停机

风场/机型：

- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32

故障描述：当风机处于动力生产状态时，齿轮箱分配器油压低于0.8bar

处理：1. 检查齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置是否满足触发和复位条件。如果否，则根据触发和复位条件设置主控参数，手动复位后检查状态码3010是否继续存在，或者30s后状态码3010是否还会出现。2. 如果齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置满足触发和复位条件，或者执行步骤1后，3010继续存在，则检查齿轮箱分配器压力传感器及其对应的测量回路。齿轮箱分配器压力传感器测量回路：1P(1,3)→21-X4(4.2,5.2)→24L+-X:13X1→PTAI216-A2.5-AI46→24M-X:7X2。检查回路电线是否有错接、松动等现象，压力传感器1P是否损坏，工作是否正常，测量信号是否成功输入给PTAI216-A2.5-AI46。3. 检查齿轮箱分配器压力对应的测量通道PTAI216-A2.5-AI46是否完好。4. 检查PTAI216模块是否正常，否则更换PTAI216。5. 检查齿轮箱过滤器管道有无堵塞，是否需要更换滤芯等

来源：故障信息整理/三一/4.X-6.7MW系列/三一4.X-6.7MW系列风机故障处理手册_48_3010.md:2

2. 3010：增速箱分配器压力小停机

对象：团结 / 三一 / SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520

品牌：三一

机型：SE11520高速系列

具体型号：SE11520

故障代码：3010

故障名称：增速箱分配器压力小停机

风场/机型：

- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

原因：增速箱分配器压力小停机，由压力传感器检测

处理：检查增速箱润滑系统

复位：自动

来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_57_3010.md:1

80. 通过 CLI：富荣风场SM030890是什么故障

问题原文

富荣风场SM030890是什么故障

回答原文（244 个字符）

SM030890 维修处理建议

已按 富荣风场 过滤，仅展示匹配记录。

1. **SM030890 | 变流器反馈保留50故障**

- 风场：富荣 / 厂家：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

- 故障描述: 变流器反馈保留50故障
- 处理: 此为备用状态码, 暂不启用
- 来源: 故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_177_SM030888.md:3

81. 通过 CLI：富荣风场SM311530是什么故障

问题原文

富荣风场SM311530是什么故障

回答原文（241 个字符）

SM311530 维修处理建议
已按 富荣风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **SM311530 | IPC标定系数缺失报警**
- 风场: 富荣 / 厂家: 上海电气 / 机型: LeapX系列 / 具体型号: EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 故障描述: IPC标定系数缺失报警
- 处理: 标定提示信息, 标定
- 来源: 故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_332_SM311527.md:3

82. 通过 CLI：洮北风场1498是什么故障

问题原文

洮北风场1498是什么故障

回答原文（1341 个字符）

本地答案：洮北风场1498是什么故障

结论: 故障码 1498 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场: 洮北 / 品牌: 上海电气 / 机型: W1250系列 / 具体型号: SEC-1250 / 风机编号: 59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

故障含义分组（共 2 类）

1. 1498：变频器加热
对象: 洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号: SEC-1250
品牌: 上海电气
机型: W1250系列
具体型号: SEC-1250
故障代码: 1498
故障名称: 变频器加热
风场/机型:
- 风场: 洮北 / 品牌: 上海电气 / 机型: W1250系列 / 具体型号: SEC-1250 / 风机编号: 59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
故障描述: 变频器加热
程序: 复位程序: 1; 偏航程序: 0; 制动程序: 0; 报警程序: 0; 复位程序: 1; 复位延迟: 5m; 设置延迟: 1s
复位: 否
来源: 故障信息整理/1 洮北/2. 上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_42_1498.md:9; 故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_42_1498.md:2

2. 1498：变频器加热模式
对象: 洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号: SEC-1250
品牌: 上海电气
机型: W1250系列
具体型号: SEC-1250

故障代码：1498
故障名称：变频器加热模式
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
处理：-
来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机变频器故障处理手册_20_1498.md:1

83. 通过 CLI：四平风场700005是什么故障

问题原文

四平风场700005是什么故障

回答原文（295 个字符）

700005 维修处理建议
已按 四平风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **700005 | 发电机过速1(快速停机)**
- 风场：四平 / 厂家：华仪 / 机型：1.5,2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500
- 原因：1.发电机编码器或线路故障；2.过速模块或线路故障；3.PLC模块故障；；4.发电机转速超过设定值
- 处理：1.检查发电机编码器或线路是否正常；2.检查过速模块或线路是否正常；3.检查PLC模块是否正常
- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_28_700005.md:2

84. 通过 CLI：洮北风场SC03_06_025是什么故障

问题原文

洮北风场SC03_06_025是什么故障

回答原文（2277 个字符）

本地答案：洮北风场SC03_06_025是什么故障

结论： 故障码 SC0306 025（标准码：SC03_06_025） 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障含义分组（共 2 类）

1. SC0306 025（标准码：SC03_06_025）：机舱柜的 EK1100 没有通讯信号
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0306 025（标准码：SC03_06_025）
故障名称：机舱柜的 EK1100 没有通讯信号
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：机舱 EK1100 故障(来自于 300BC0)，60 秒内允许出现 3 次

程序：偏航程序：0；制动程序：0
复位权限：0,A
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_184_SC03_06_025.md:1

2. SC03 06 025：机舱EK1100故障,60秒内允许出现3次
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC03 06 025
故障名称：机舱EK1100故障,60秒内允许出现3次
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：机舱EK1100故障,60秒内允许出现3次
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_144_JL TB 1 XXX YX433.md:9

85. 通过 CLI：良井子风场2001004是什么故障

问题原文

良井子风场2001004是什么故障

回答原文（232 个字符）

2001004 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **2001004 | SC_算法重置测试**
- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_1055_2001004.md:3

86. 通过 CLI：良井子风场1200003是什么故障

问题原文

良井子风场1200003是什么故障

回答原文（240 个字符）

1200003 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1200003 | SC_风速仪 1 和风速仪 2 故障**
- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_249_1200003.md:1

87. 通过 CLI：良井子风场1304012是什么故障

问题原文

良井子风场1304012是什么故障

回答原文（238 个字符）

1304012 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1304012 | SC_网侧 1Pmmu 端口故障**

- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_404_1304012.md:3

88. 通过 CLI：良井子风场1305636是什么故障

问题原文

良井子风场1305636是什么故障

回答原文（242 个字符）

1305636 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1305636 | SC_变流器 2 底层 CAN 接收错误**
- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_560_1305636.md:2

89. 通过 CLI：良井子风场1401062是什么故障

问题原文

良井子风场1401062是什么故障

回答原文（242 个字符）

1401062 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1401062 | SC_丹控变桨变频器1缺少指令或方向错误**
- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_715_1401062.md:3

90. 通过 CLI：良井子风场1403051是什么故障

问题原文

良井子风场1403051是什么故障

回答原文（234 个字符）

1403051 维修处理建议
已按 良井子风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **1403051 | SC_变桨主电断路器断开**
- 风场：良井子 / 厂家：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
- 来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_871_1403051.md:2

91. 通过 CLI：裕民风场6860是什么故障

问题原文

裕民风场6860是什么故障

回答原文（180 个字符）

6860 维修处理建议
已按 裕民风场 过滤，仅展示匹配记录。

1. **6860 | 定子网侧电网电压低**
 - 风场：裕民 / 厂家：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115
 - 复位权限：AT
 - 来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_127_6860.md:1

92. 通过 CLI：裕民风场60812是什么故障

问题原文

裕民风场60812是什么故障

回答原文（188 个字符）

- 60812 维修处理建议
已按 裕民风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **60812 | 变流器网侧 DSP 通信异常**
 - 风场：裕民 / 厂家：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115
 - 复位权限：MR
 - 来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_282_60812.md:3

93. 通过 CLI：新华风场15423是什么故障

问题原文

新华风场15423是什么故障

回答原文（329 个字符）

- 15423 维修处理建议
已按 新华风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **15423 | 轴柜2轴箱低温**
 - 风场：新华 / 厂家：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
 - 原因：1. PLC卡件故障;2. 加热器故障
 - 处理：1. 测量EL3204的7和8端PT100电阻值应与显示值一致,观察通道灯是否闪红或长红现象,确认是否因PLC卡件故障导致。2. 天气寒冷时,检查加热器是否正常工作,初次上电时加热器正常工作一段时间,实际温度上升后该故障能复位
 - 复位权限：MR
 - 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_142_15423.md:1

94. 通过 CLI：团结风场6499是什么故障

问题原文

团结风场6499是什么故障

回答原文（204 个字符）

- 6499 维修处理建议
已按 团结风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **6499 | 测试超时待机**
 - 风场：团结 / 厂家：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000
 - 处理：变桨EFC自检失败
 - 复位权限：MR
 - 来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_127_6499.md:2

95. 通过 CLI：歌美飒风机供电是什么码

问题原文

回答原文（564 个字符）

本地答案：歌美飒风机供电是什么码

****结论：**** 按名称/描述「歌美飒风机供电」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 2100：风机供电
对象：洮北 / 歌美飒 / G52,G58系列 / 具体型号：G58-850
品牌：歌美飒
机型：G52,G58系列
具体型号：G58-850
故障代码：2100
故障名称：风机供电
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#
来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册-软件/歌美飒故障代码手册-软件_1_2100.md:9

96. 通过 CLI：明阳桨叶1在91度位置是什么码

问题原文

明阳桨叶1在91度位置是什么码

回答原文（869 个字符）

本地答案：明阳桨叶1在91度位置是什么码

****结论：**** 按名称/描述「明阳桨叶1在91度位置」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0105 011（标准码：SC01_05_011）：桨叶1在91度位置
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0105 011（标准码：SC01_05_011）
故障名称：桨叶1在91度位置
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：桨叶1在91度位置
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_6_JL_TB_1_XXX_YX019.md:10

97. 通过 CLI：湘电叶片3伺服系统超时是什么码

问题原文

湘电叶片3伺服系统超时是什么码

回答原文（394 个字符）

本地答案：湘电叶片3伺服系统超时是什么码

结论： 按名称/描述「湘电叶片3伺服系统超时」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. T_331：叶片3伺服系统超时

对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000

品牌：湘电

机型：XE-2000系列

具体型号：XE82-2000

故障代码：T_331

故障名称：叶片3伺服系统超时

风场/机型：

– 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#

故障描述：叶片3伺服系统超时

来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_68_T_331.md:9

98. 通过 CLI：三一发电机绕组温度高停机是什么码

问题原文

三一发电机绕组温度高停机是什么码

回答原文（2601 个字符）

本地答案：三一发电机绕组温度高停机是什么码

结论： 按名称/描述「三一发电机绕组温度高停机」在本地知识库中命中 5 条记录，覆盖 7 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 540：发电机绕组温度高停机

对象：裕民、四平、新华、什花道、团结、前进 / 三一 / 6.XMW双馈系列、2MW系列、SE8715系列、高速系列、4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-193625、SE8215-L3、SE8715、SE16033、SI-200625

品牌：三一

机型：6.XMW双馈系列、2MW系列、SE8715系列、高速系列、4.X-6.7MW系列

具体型号：SI-193625、SE8215-L3、SE8715、SE16033、SI-200625

故障代码：540

故障名称：发电机绕组温度高停机

风场/机型：

– 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17

– 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#

– 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#

– 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

– 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13

– 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32

– 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32

故障描述：温度传感器 PT100_10，PT100_14，PT100_7 检测发电机 U，V，W 相绕组温度如果超出设定范围，主控则报出 540，风机停机

处理：1. 在人机界面中查看发电机 U，V，W 相绕组温度，判断其中是否发电机任意绕组温度 >140℃，如果没有，则按照要求设置参数；2. 查看主控 1 分钟和 5 分钟数据记录，判断实际温度是否超出设定范围。如果超出范围，则检查发电机冷却系统工作是否正常：1) 断电检查发电机水冷泵控制回路与主回路电线是否有错接、虚接、破损等现象，检查回路器件 22-1KM5，22-1Q3，发电机散热风扇，DI0280 模块是否正常；2) 给回路上电，通过人机界面测试水冷电机，检查旋转方向是否正常，若异常，修改电机相序，测试为正转即可；3) 测试是否运行时，出现再次跳闸，则检

查电机绕组是否平衡，若不平衡，更换电机。3. 如果人机界面显示发电机任意绕组温度 >140℃，但实际温度并非如此，则分别检查相应的温度传感器阻值及其测量线路是否完好、传感器接线是否松动、虚接等，若 PT100 阻值异常则更换备用 PT100 即可

复位：发电机任意绕组温度 >140℃，延时10s，触发540；延时 1S 手动复位

来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_1_540.md:3；故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_14_540.md:1；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_14_540.md:1

99. 通过 CLI：上海电气电网10min平均有功功率超限故障是什么码

问题原文

上海电气电网10min平均有功功率超限故障是什么码

回答原文（857 个字符）

本地答案：上海电气电网10min平均有功功率超限故障是什么码

****结论：**** 按名称/描述「上海电气电网10min平均有功功率超限故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM100010：电网10min平均有功功率超限故障

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

品牌：上海电气

机型：LeapX系列

具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)

故障代码：SM100010

故障名称：电网10min平均有功功率超限故障

风场/机型：

- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

故障描述：电网10min平均有功功率超限故障

处理：1)、现场获取故障时刻Buffer文件并使用风讯软件分析2)、确认故障时刻电网10m有功功率是否出现超发；3)、如超发现象为程序控制整体偏差，联系电气风电技术支持

来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_236_SM100008.md:3

100. 通过 CLI：上海电气变流器-转子M相零漂大是什么码

问题原文

上海电气变流器-转子M相零漂大是什么码

回答原文（594 个字符）

本地答案：上海电气变流器-转子M相零漂大是什么码

****结论：**** 按名称/描述「上海电气变流器-转子M相零漂大」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5095：变流器-转子M相零漂大

对象：洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号：SEC-1250

品牌：上海电气

机型：W1250系列

具体型号：SEC-1250

故障代码：5095

故障名称：变流器-转子M相零漂大

风场/机型：

- 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

故障描述：变流器-转子M相零漂大

101. 通过 CLI：华仪偏航电机2断路器动作是什么码

问题原文

华仪偏航电机2断路器动作是什么码

回答原文（1591 个字符）

本地答案：华仪偏航电机2断路器动作是什么码

结论： 按名称/描述「华仪偏航电机2断路器动作」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 60102：偏航电机2断路器动作
对象：四平、团结、新华 / 华仪 / 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列 / 具体型号：HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)
品牌：华仪
机型：1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列
具体型号：HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)
故障代码：60102
故障名称：偏航电机2断路器动作
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：华仪 / 机型：1.5,2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#
- 风场：团结 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 风场：新华 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
原因：1.电机过载(热过载动作)；2.偏航余压太高；3.热过载损坏；3.PLC模块故障
处理：1.检查偏航电机回路、电机绕组、电机电磁制动动作是否正常；2.检查偏航余压；3.检查热过载是否正常；4.检查PLC模块是否正常；5.线路是否正常；6.设定值是否正确
来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_37_60102.md:1；故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_37_60102.md:1

102. 通过 CLI：明阳机舱柜 204F1 分闸是什么码

问题原文

明阳机舱柜 204F1 分闸是什么码

回答原文（946 个字符）

本地答案：明阳机舱柜 204F1 分闸是什么码

结论： 按名称/描述「明阳机舱柜204F1分闸」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SC0202 018（标准码：SC02_02_018）：机舱柜 204F1 分闸
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0202 018（标准码：SC02_02_018）
故障名称：机舱柜 204F1 分闸

风场/机型:

— 风场: 洮北 / 品牌: 明阳 / 机型: MY1.5Se系列 / 具体型号: MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障描述: 变桨供电 400VAC 204F1 分闸状态, PLC模块 310DI1 的 8 引脚

程序: 偏航程序: 100; 制动程序: 199

复位权限: 20,A

来源: 故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_60_SC02_02_018.md:1

103. 通过 CLI：明阳SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发是什么码

问题原文

明阳SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发是什么码

回答原文（1191 个字符）

本地答案：明阳SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发是什么码

结论: 按名称/描述「明阳SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发」在本地知识库中命中 1 条记录, 覆盖 1 组风场/机型, 涉及 2 个故障码。

1. 0901072: SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 0901072

故障名称: SC_机舱柜内偏航电机8马达保护跳闸信号触发

风场/机型:

— 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_202_0901072.md:3

104. 通过 CLI：明阳SC_电网 L1 过压是什么码

问题原文

明阳SC_电网 L1 过压是什么码

回答原文（1143 个字符）

本地答案：明阳SC_电网 L1 过压是什么码

结论: 按故障描述「明阳SC_电网L1过压」在本地知识库中命中 1 条记录, 覆盖 1 组风场/机型, 涉及 2 个故障码。

1. 0400001: SC_电网 L1 过压

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 0400001

故障名称: SC_电网 L1 过压

风场/机型:

- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_41_0400001.md:3

105. 通过 CLI：明阳SC_变流器功率柜湿度过大是什么码

问题原文

明阳SC_变流器功率柜湿度过大是什么码

回答原文（1155 个字符）

本地答案：明阳SC_变流器功率柜湿度过大是什么码

结论： 按名称/描述「明阳SC_变流器功率柜湿度过大」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1306082：SC_变流器功率柜湿度过大

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 1306082

故障名称: SC_变流器功率柜湿度过大

风场/机型:

- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_616_1306082.md:3

106. 通过 CLI：明阳SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路是什么码

问题原文

明阳SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路是什么码

回答原文（1183 个字符）

本地答案：明阳SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路是什么码

结论： 按名称/描述「明阳SC_桨叶B电机KTY温度检测开路」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1402161：SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路

对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌: 明阳

机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码: 1402161

故障名称: SC_桨叶 B 电机 KTY 温度检测开路

风场/机型:

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY70#、MY71#、MY72#、MY73#、MY74#、MY75#、MY76#、MY77#、MY78#、MY79#、MY80#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_822_1402161.md:3

107. 通过 CLI：运达变压器水冷系统水泵出口压力高是什么码

问题原文

运达变压器水冷系统水泵出口压力高是什么码

回答原文（554 个字符）

本地答案：运达变压器水冷系统水泵出口压力高是什么码

结论： 按名称/描述「运达变压器水冷系统水泵出口压力高」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 7011：变压器水冷系统水泵出口压力高

对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115

品牌：运达

机型：6.XMW系列

具体型号：WD200-6250-H115

故障代码：7011

故障名称：变压器水冷系统水泵出口压力高

风场/机型：

- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_129_7011.md:3

108. 通过 CLI：运达振动传感器内部异常是什么码

问题原文

运达振动传感器内部异常是什么码

回答原文（532 个字符）

本地答案：运达振动传感器内部异常是什么码

结论： 按名称/描述「运达振动传感器内部异常」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1571：振动传感器内部异常

对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115

品牌：运达

机型：6.XMW系列

具体型号：WD200-6250-H115

故障代码：1571

故障名称：振动传感器内部异常

风场/机型：

- 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_4_1571.md:3

109. 通过 CLI：运达发电机PTC反馈超限是什么码

问题原文

运达发电机PTC反馈超限是什么码

回答原文（1020 个字符）

本地答案：运达发电机PTC反馈超限是什么码

结论： 按名称/描述「运达发电机PTC反馈超限」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5713: 发电机PTC反馈超限

对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A

品牌：运达

机型：WD1500系列

具体型号：WD88-1500A

故障代码：5713

故障名称：发电机PTC反馈超限

风场/机型：

— 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、D34#、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

原因：1. 误报2. PTC失效或其反馈回路异常

处理：1. 若定、转子温度都正常,极有有可能为误报。检查PTC接线端子是否松动,若松动,则进行紧固,然后重启主控;2. 若重启后仍然报故障,检查PTC反馈回路。查看3.3.52电阻值应小于1000欧姆,与用万用表测量机舱贵x5-31和PE端电阻应相等

复位权限：MR

来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_76_5713.md:3

110. 通过 CLI：偏航传感器故障怎么处理

问题原文

偏航传感器故障怎么处理

回答原文（2830 个字符）

本地答案：偏航传感器故障怎么处理

结论： 按故障描述「偏航传感器故障」在本地知识库中命中 5 条记录，覆盖 6 组风场/机型，涉及 3 个故障码。

1. 100: 偏航传感器故障

对象：洮北 / 歌美飒 / G52,G58系列 / 具体型号：G58-850

品牌：歌美飒

机型：G52,G58系列

具体型号：G58-850

故障代码：100

故障名称：偏航传感器故障

风场/机型：

— 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#

故障描述：偏航传感器故障

处理：检查传感器电源,PLC内凸轮的位置和状态以及增量解码器的信号工作状态

复位：本地

来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册/歌美飒故障代码手册_1_100.md:9

2. 730: 偏航传感器故障

对象：团结、四平、新华 / 三一 / SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715

品牌：三一
机型：SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列
具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715
故障代码：730
故障名称：偏航传感器故障
风场/机型：
- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#
- 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
- 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#
故障描述：-
原因：偏航传感器故障,由偏航传感器检测
处理：检查偏航传感器
复位：手动
来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_20_730.md:1; 故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_19_730.md:3; 故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_19_730.md:3

3. SC0210 130（标准码：SC02_10_130）：偏航传感器故障
对象：什花道、四平 / 远景 / NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
品牌：远景
机型：NGP主控系列
具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500
故障代码：SC0210 130（标准码：SC02_10_130）
故障名称：偏航传感器故障
风场/机型：
- 风场：什花道 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
- 风场：四平 / 品牌：远景 / 机型：NGP主控系列 / 具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500 / 风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#
处理：1.手动左右偏航，查看风机是否真实动作。2.如果实际没有动作，则优先检查控制指令回路以及接触器功能是否正常。3.如果风机真实偏航但是角度无变化，则需要检查黄盒子是否有脱落以及黄盒子的通讯是否正常
来源：故障信息整理/远景/NGP主控系列/远景NGP主控系列风机故障处理手册_58_SC02_10_130.md:2

111. 通过 CLI：充放电异常怎么处理

问题原文

充放电异常怎么处理

回答原文（1023 个字符）

本地答案：充放电异常怎么处理

结论： 按故障描述「充放电异常」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 2 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 1473：充放电异常
对象：四平、新华 / 三一 / 2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SE8215-L3、SE8715
品牌：三一
机型：2MW系列、SE8715系列
具体型号：SE8215-L3、SE8715
故障代码：1473
故障名称：充放电异常
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、

S27#、S28#、S29#、S30#

– 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#

故障描述：充电过不去

处理：1.整流桥是否正常;2.充电电阻是否正常(15欧);3.网测DSP给出的信号是否正常;4.充电接触器是否正常。5.整流桥是否正常

来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_35_1473.md:3；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_35_1473.md:3

112. 通过 CLI：变桨轴一变桨电机堵转怎么处理

问题原文

变桨轴一变桨电机堵转怎么处理

回答原文（700 个字符）

本地答案：变桨轴一变桨电机堵转怎么处理

结论： 按故障描述「变桨轴一变桨电机堵转」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 4162：变桨轴一变桨电机堵转

对象：裕民 / 三一 / 6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625

品牌：三一

机型：6.XMW双馈系列

具体型号：SI-193625

故障代码：4162

故障名称：变桨轴一变桨电机堵转

风场/机型：

– 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17

故障描述：变桨电机是驱动桨叶动作的模块，当驱动器内部给检测电机的电流过大超出范围时，则会给出停机信息，轴一驱动器内部报出状态码131，主控报出状态码 4162

处理：1. 手动开桨，测量驱动器 X1B 的 B+，B-接线是否正常。2. 检查 X1B 的输出 U/V/W 三相是否有电压输出，若无输出则考虑更换驱动器3. 刹车工作正常的话，检查是否因变桨齿轮箱、电机制动器 etc 机械原因造成的堵转故障

复位：轴 1 变桨故障代码==131，即电机制动器没有短路或者开路的情况下，输出力矩过大延时报出，触发 4162；手动复位

来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_31_4162.md:1

113. 通过 CLI：轴3驱动器轴模块故障怎么处理

问题原文

轴3驱动器轴模块故障怎么处理

回答原文（1489 个字符）

本地答案：轴3驱动器轴模块故障怎么处理

结论： 按故障描述「轴3驱动器轴模块故障」在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 2646：轴3驱动器轴模块故障

对象：团结、四平、新华 / 三一 / SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715

品牌：三一

机型：SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列

具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715

故障代码：2646

故障名称：轴3驱动器轴模块故障

风场/机型：

– 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、

SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

– 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#

– 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#

故障描述：轴扩展I/0无法实现强制输出,未能实现开环工频收桨,电机有异响

原因：轴3驱动器轴模块故障

处理：检查变桨系统

复位：手动

来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_55_2646.md:2；故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_77_2646.md:1；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_75_2646.md:2

114. 通过 CLI：轴2驱动器轴模块故障怎么处理

问题原文

轴2驱动器轴模块故障怎么处理

回答原文（1489 个字符）

本地答案：轴2驱动器轴模块故障怎么处理

****结论：**** 按故障描述「轴2驱动器轴模块故障」在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 2645：轴2驱动器轴模块故障

对象：团结、四平、新华 / 三一 / SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715

品牌：三一

机型：SE11520高速系列、2MW系列、SE8715系列

具体型号：SE11520、SE8215-L3、SE8715

故障代码：2645

故障名称：轴2驱动器轴模块故障

风场/机型：

– 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

– 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#

– 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#

故障描述：轴扩展I/0无法实现强制输出,未能实现开环工频收桨,电机有异响

原因：轴2驱动器轴模块故障

处理：检查变桨系统

复位：手动

来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_55_2645.md:1；故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_76_2645.md:3；故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_75_2645.md:1

115. 通过 CLI：变流器反馈保留26故障怎么处理

问题原文

变流器反馈保留26故障怎么处理

回答原文（749 个字符）

本地答案：变流器反馈保留26故障怎么处理

结论： 按故障描述「变流器反馈保留26故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM030831：变流器反馈保留26故障
- 对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 品牌：上海电气
- 机型：LeapX系列
- 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 故障代码：SM030831
- 故障名称：变流器反馈保留26故障
- 风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
- 故障描述：变流器反馈保留26故障
- 处理：此为备用状态码，暂不启用
- 来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_161_SM030831.md:1

116. 通过 CLI：偏航电机第二组制动器异常故障怎么处理

问题原文

偏航电机第二组制动器异常故障怎么处理

回答原文（1002 个字符）

本地答案：偏航电机第二组制动器异常故障怎么处理

结论： 按故障描述「偏航电机第二组制动器异常故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM060284：偏航电机第二组制动器异常故障
- 对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 品牌：上海电气
- 机型：LeapX系列
- 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 故障代码：SM060284
- 故障名称：偏航电机第二组制动器异常故障
- 风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
- 故障描述：偏航电机第二组制动器异常故障
- 处理：1.检查电机抱闸是否可正常松开:抱闸得电,电机不得电情况,抱闸风扇是否可正常盘动2.5-5圈;2.检查抱闸的整流器是否有205VDC直流电输出:如无检查整流器是烧坏,或上端供电回路是否有触点脱落;3.检查电机抱闸内部线圈是否有鼓包,烧黑,如有则需要更换抱闸。同步排查大小齿是否有损伤。4.检查电机抱闸间隙是否在0.25-0.5mm,如超出则调节到0.3mm;5.排查微动开关是否误报。6.检查减速机油窗内油位是否正常,输出轴是否下落;10.减速机螺栓是否松动,法兰是否开裂,大小齿是否有损伤异常,断齿
- 来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_231_SM060283.md:2

117. 通过 CLI：轴3其他检测报警怎么处理

问题原文

轴3其他检测报警怎么处理

回答原文（849 个字符）

本地答案：轴3其他检测报警怎么处理

结论： 按故障描述「轴3其他检测报警」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM301535：轴3其他检测报警

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌：上海电气
机型：LeapX系列
具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码：SM301535
故障名称：轴3其他检测报警
风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述：轴3其他检测报警
处理：1、利用轴力测试设备,对高应力区螺栓轴力进行逐一检测,对其他区域抽检;2、查看变桨润滑泵和变桨小齿润滑泵油脂是否充足;3、利用工业听诊器或金属棒监听变桨齿箱是否异响,是否需要更换;4、变桨轴承内部油脂、变桨齿箱内部润滑油取样,由第三方测其润滑介质的纯净度
来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_302_SM301535.md:1

118. 通过 CLI：变流器1主断路器断开紧急停机故障怎么处理

问题原文

变流器1主断路器断开紧急停机故障怎么处理

回答原文（769 个字符）

本地答案：变流器1主断路器断开紧急停机故障怎么处理

结论： 按故障描述「变流器1主断路器断开紧急停机故障」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. SM800005：变流器1主断路器断开紧急停机故障

对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
品牌：上海电气
机型：LeapX系列
具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
故障代码：SM800005
故障名称：变流器1主断路器断开紧急停机故障
风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
故障描述：变流器1主断路器断开紧急停机故障
处理：排查回路是否开路
来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_48_SM800005.md:1

119. 通过 CLI：24V主电源开关故障怎么处理

问题原文

24V主电源开关故障怎么处理

回答原文（1505 个字符）

本地答案：24V主电源开关故障怎么处理

结论： 按故障描述「24V主电源开关故障」在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 3 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 303804: 24V主电源开关故障

对象: 四平、团结、新华 / 华仪 / 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列 / 具体型号: HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

品牌: 华仪

机型: 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列

具体型号: HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

故障代码: 303804

故障名称: 24V主电源开关故障

风场/机型:

- 风场: 四平 / 品牌: 华仪 / 机型: 1.5,2.0MW系列 / 具体型号: HW82/1500 / 风机编号: H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#
- 风场: 团结 / 品牌: 华仪 / 机型: HW2-S2000系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 风场: 新华 / 品牌: 华仪 / 机型: HW2-S2000系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#

原因: 变桨24V主电源开关断开

处理: 检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况

来源: 故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1; 故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

120. 通过 CLI: SSI 模块故障怎么处理

问题原文

SSI 模块故障怎么处理

回答原文 (1483 个字符)

本地答案: SSI 模块故障怎么处理

结论: 按故障描述「SSI模块故障」在本地知识库中命中 2 条记录, 覆盖 3 组风场/机型, 涉及 1 个故障码。

1. 303307: SSI模块故障

对象: 团结、新华、四平 / 华仪 / HW2-S2000系列、1.5,2.0MW系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)、HW82/1500

品牌: 华仪

机型: HW2-S2000系列、1.5,2.0MW系列

具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)、HW82/1500

故障代码: 303307

故障名称: SSI模块故障

风场/机型:

- 风场: 团结 / 品牌: 华仪 / 机型: HW2-S2000系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 风场: 新华 / 品牌: 华仪 / 机型: HW2-S2000系列 / 具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 风场: 四平 / 品牌: 华仪 / 机型: 1.5,2.0MW系列 / 具体型号: HW82/1500 / 风机编号: H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#

原因: SSI模块或其线路故障

处理: 检查SSI模块及其线路是否正常

来源: 故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_72_303307.md:1; 故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_72_303307.md:1

121. 通过 CLI：轴柜3轴箱低温怎么处理

问题原文

轴柜3轴箱低温怎么处理

回答原文（1000 个字符）

本地答案：轴柜3轴箱低温怎么处理

****结论：**** 按故障描述「轴柜3轴箱低温」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 15440：轴柜3轴箱低温
对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
品牌：运达
机型：WD1500系列
具体型号：WD88-1500A
故障代码：15440
故障名称：轴柜3轴箱低温
风场/机型：
- 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
原因：1. PLC卡件故障;2. 加热器故障
处理：1. 测量EL3204的7和8端PT100电阻值应与显示值一致,观察通道灯是否闪红或长红现象,确认是否因PLC卡件故障导致。2. 天气寒冷时,检查加热器是否正常工作,初次上电时加热器正常工作一段时间,实际温度上升后该故障能复位
复位权限：MR
来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_142_15440.md:2

122. 通过 CLI：桨叶3电机温度过高超限怎么处理

问题原文

桨叶3电机温度过高超限怎么处理

回答原文（1150 个字符）

本地答案：桨叶3电机温度过高超限怎么处理

****结论：**** 按故障描述「桨叶3电机温度过高超限」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 5455：桨叶3电机温度过高超限
对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
品牌：运达
机型：WD1500系列
具体型号：WD88-1500A
故障代码：5455
故障名称：桨叶3电机温度过高超限
风场/机型：
- 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
原因：1. 变桨电机PTC反馈错误;2. 变桨电机散热风扇未运行
处理：1. 若电机没过热,确认轴柜内PTC过载保护继电器是否损坏,直流变桨为10A1,交流变桨为70A1;确认变桨电机PTC是否损坏,检查轴柜图纸第4页模块,在变桨电机接线盒X2-5,2-6两端,测量电阻,结果与另外两个变桨电机作对比。2. 若电机确实过热,检查变桨电机风扇是否运行正常,电机温度超过60℃,风扇会运行,如未运行,检查电机接线盒内的温控开关及供电回路。如风扇运行正常,用SCADA查看故障时刻的电机电流,与其他两台电机电

流做对比,如异常,手动变桨,检查电机变速齿箱及轴承有无异常
复位权限: AT
来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_42_5455.md:2

123. 通过 CLI：变流器告警字第10位激活怎么处理

问题原文

变流器告警字第10位激活怎么处理

回答原文（618 个字符）

本地答案：变流器告警字第10位激活怎么处理

结论： 按故障描述「变流器告警字第10位激活」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 6000：变流器告警字第10位激活
对象：团结 / 运达 / WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000
品牌：运达
机型：WD2500系列
具体型号：WD140-2500、WD147-3000
故障代码：6000
故障名称：变流器告警字第10位激活
风场/机型：
- 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
处理：需要结合变流器告警字含义进一步分析
复位权限：AT
来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_112_6000.md:3

124. 通过 CLI：高速轴刹车温度过高怎么处理

问题原文

高速轴刹车温度过高怎么处理

回答原文（627 个字符）

本地答案：高速轴刹车温度过高怎么处理

结论： 按故障描述「高速轴刹车温度过高」在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型，涉及 1 个故障码。

1. 70002：高速轴刹车温度过高
对象：团结 / 运达 / WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000
品牌：运达
机型：WD2500系列
具体型号：WD140-2500、WD147-3000
故障代码：70002
故障名称：高速轴刹车温度过高
风场/机型：
- 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
处理：由于反馈回路或温度传感器异常，造成故障信息误报；2. 其他原因导致温度高
复位权限：MR
来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_204_70002.md:3

125. 通过 CLI：2100为什么会报

问题原文

2100为什么会报

回答原文（865 个字符）

本地答案：2100为什么会报

结论： 故障码 2100 为「风机供电」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#

1. 2100：风机供电

对象：洮北 / 歌美飒 / G52,G58系列 / 具体型号：G58-850

品牌：歌美飒

机型：G52,G58系列

具体型号：G58-850

故障代码：2100

故障名称：风机供电

风场/机型：

– 风场：洮北 / 品牌：歌美飒 / 机型：G52,G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#

来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册-软件/歌美飒故障代码手册-软件_1_2100.md:9

126. 通过 CLI：SC01_05_011怎么复位

问题原文

SC01_05_011怎么复位

回答原文（2255 个字符）

本地答案：SC01_05_011

结论： 故障码 SC0105 011（标准码：SC01_05_011） 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障含义分组（共 2 类）

1. SC0105 011（标准码：SC01_05_011）：桨叶1在91度位置

对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70

品牌：明阳

机型：MY1.5Se系列

具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70

故障代码：SC0105 011（标准码：SC01_05_011）

故障名称：桨叶1在91度位置
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：桨叶1在91度位置
来源：故障信息整理/1 洮北/3.明阳风机故障码/华能洮北风电场明阳风机故障码_6_JL_TB_1_XXX_YX019.md:10

2. SC0105 011 (标准码：SC01_05_011)：桨叶1的91度限位开关触发
对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
品牌：明阳
机型：MY1.5Se系列
具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70
故障代码：SC0105 011 (标准码：SC01_05_011)
故障名称：桨叶1的91度限位开关触发
风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#
故障描述：桨叶1在91°位置(在非自检1执行或非工厂测试模式下)或者触发了91度限位开关
程序：偏航程序：0；制动程序：51
复位权限：20,A
来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_15_SC01_05_011.md:3

127. 通过 CLI：T_018为什么会报

问题原文

T_018为什么会报

回答原文（447 个字符）

本地答案：T_018为什么会报

结论： 故障码 T_018 为「备用」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#

1. T_018：备用
对象：四平 / 湘电 / XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000
品牌：湘电
机型：XE-2000系列
具体型号：XE82-2000
故障代码：T_018
故障名称：备用
风场/机型：
- 风场：四平 / 品牌：湘电 / 机型：XE-2000系列 / 具体型号：XE82-2000 / 风机编号：X01#、X03#
故障描述：备用
来源：故障信息整理/3 四平/6.湘电故障代码(已整理，非场站提供资料)/湘电变桨技改后的最新故障代码_6_I_T_018.md:11

128. 通过 CLI：3010怎么复位

问题原文

3010怎么复位

本地答案：3010

****结论：**** 故障码 3010 在本地知识库中命中 6 条记录，覆盖 8 组风场/机型，归并为 3 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细 (共 8 组)

- 1. 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17
- 2. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 3. 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 4. 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 5. 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 6. 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
- 7. 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、S#10、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#
- 8. 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

故障含义分组 (共 3 类)

1. 3010：齿轮箱分配器压力低停机

- 对象：裕民 / 三一 / 6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625
品牌：三一
机型：6.XMW双馈系列
具体型号：SI-193625
故障代码：3010
故障名称：齿轮箱分配器压力低停机
风场/机型：
– 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17
- 故障描述：齿轮箱分配器是分配齿轮箱润滑油供给的部件，以保证齿轮箱正常运行的必要条件。而齿轮箱分配器压力传感器是检测齿轮箱分配器压力的器件，将检测信号输送给主控模块，主控则反应齿轮箱分配器压力。主控当检测到齿轮箱分配器压力低于停机值且同时满足其它充分条件时，则显示齿轮箱分配器压力低停机，相应状态码3010出现，风机停机
- 处理：1. 检查齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置是否满足触发和复位条件。如果否，则根据触发和复位条件设置主控参数，手动复位后检查状态码 3010 是否继续存在，或者 30s 后状态码 3010 是否还会出现；2. 如果齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置满足触发和复位条件，或者执行步骤 1 后，3010 继续存在，则检查齿轮箱分配器压力传感器及其对应的测量回路（见图 2-18）。齿轮箱分配器压力传感器测量回路：UPS-24V-L+ :12.1~21-X3（6.1）→GBTB2:X2（13.14）→21-X3（6.2）→PTAI216-A2.6-AI46→UPS-24V-M:5.2；检查回路电线是否有错接、松动等现象，压力传感器是否损坏，工作是否正常，测量信号是否成功输入给 PTAI216-A2.6-AI46；3. 检查齿轮箱分配器压力对应的测量通道 PTAI216-A2.6-AI46 是否完好，通过接到其他同种类通道测试；4. 检查 PTAI216 模块是否正常，否则更换 PTAI216
- 复位：无机械泵：油泵高速运行，且 ((分配器出口压力 $< 0.8\mathrm{bar}$ 且编码器转速 > 0.8 倍脱网转速)，或 (分配器出口压力 $< 0.5\mathrm{bar}$ 且编码器转速 $>$ 空转转速))，或在并网状态分配器出口压力 $< 0.2\mathrm{bar}$ ，延时 $60\mathrm{s}$ ，触发 3010；有机泵：油泵高速运行，且 ((分配器出口压力 $< 0.8\mathrm{bar}$ 且 $10\mathrm{s}$ 平均功率 > 0.4 倍额定功率)，或 (分配器出口压力 $< 0.5\mathrm{bar}$ 且编码器转速 $>$ 空转转速))，或在并网状态分配器出口压力 $< 0.2\mathrm{bar}$ ，延时 60s，触发 3010；手动复位
- 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_5_3010.md:1
2. 3010：齿轮箱分配器出口压力低停机
- 对象：团结、前进、什花道、裕民、四平、新华 / 三一 / 4.X-6.7MW系列、高速系列、2MW系列、SE8715系列 / 具体型号：SI-200625、SE16033、SE8215-L3、SE8715
品牌：三一
机型：4.X-6.7MW系列、高速系列、2MW系列、SE8715系列
具体型号：SI-200625、SE16033、SE8215-L3、SE8715

故障代码：3010

故障名称：齿轮箱分配器出口压力低停机

风场/机型：

- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：前进 / 品牌：三一 / 机型：4.X-6.7MW系列 / 具体型号：SI-200625 / 风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32
- 风场：什花道 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 风场：裕民 / 品牌：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13
- 风场：四平 / 品牌：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#
- 风场：新华 / 品牌：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#

故障描述：当风机处于动力生产状态时,齿轮箱分配器油压低于0.8bar

处理：1. 检查齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置是否满足触发和复位条件。如果否,则根据触发和复位条件设置主控参数,手动复位后检查状态码3010是否继续存在,或者30s后状态码3010是否还会出现。2. 如果齿轮箱分配器压力低停机主控参数设置满足触发和复位条件,或者执行步骤1后,3010继续存在,则检查齿轮箱分配器压力传感器及其对应的测量回路。齿轮箱分配器压力传感器测量回路:1P(1,3)→21-X4(4.2,5.2)→24L+-X:13X1→PTAI216-A2.5-AI46→24M-X:7X2。检查回路电线是否有错接、松动等现象,压力传感器1P是否损坏,工作是否正常,测量信号是否成功输入给PTAI216-A2.5-AI46。3. 检查齿轮箱分配器压力对应的测量通道PTAI216-A2.5-AI46是否完好。4. 检查PTAI216模块是否正常,否则更换PTAI216。5. 检查齿轮箱过滤器管道有无堵塞,是否需要更换滤芯等

来源：故障信息整理/三一/4.X-6.7MW系列/三一4.X-6.7MW系列风机故障处理手册_48_3010.md:2；故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_52_3010.md:1；故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_79_3010.md:3

3. 3010：增速箱分配器压力小停机

对象：团结 / 三一 / SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520

品牌：三一

机型：SE11520高速系列

具体型号：SE11520

故障代码：3010

故障名称：增速箱分配器压力小停机

风场/机型：

- 风场：团结 / 品牌：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#

原因：增速箱分配器压力小停机,由压力传感器检测

处理：检查增速箱润滑系统

复位：自动

来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_57_3010.md:1

129. 通过 CLI：SM060040为什么会报

问题原文

SM060040为什么会报

回答原文（1155 个字符）

本地答案：SM060040为什么会报

结论： 故障码 SM060040 为「偏航接触器异常触发偏航安全链故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、

SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56

1. SM060040：偏航接触器异常触发偏航安全链故障
- 对象：富荣 / 上海电气 / LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 品牌：上海电气
- 机型：LeapX系列
- 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)
- 故障代码：SM060040
- 故障名称：偏航接触器异常触发偏航安全链故障
- 风场/机型：
- 风场：富荣 / 品牌：上海电气 / 机型：LeapX系列 / 具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0) / 风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56
- 故障描述：偏航接触器异常触发偏航安全链故障
- 处理：1. 检查偏航供电接触器是否粘连,无法松开
- 来源：故障信息整理/上海电气/LeapX系列/上海电气LeapX系列风机故障处理手册_229_SM060040.md:1

130. 通过 CLI：1443怎么复位

问题原文

1443怎么复位

回答原文（1312 个字符）

- ## 本地答案：1443
- **结论：** 故障码 1443 在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 1 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。
- ### 风场/机型明细（共 1 组）
- 1. 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
- ### 故障含义分组（共 2 类）
1. 1443：总电流接地故障
- 对象：洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号：SEC-1250
- 品牌：上海电气
- 机型：W1250系列
- 具体型号：SEC-1250
- 故障代码：1443
- 故障名称：总电流接地故障
- 风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#
- 故障描述：总电流接地故障
- 程序：偏航程序：0；制动程序：30；报警程序：1；复位程序：1；复位延迟：120s；设置延迟：0s
- 来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_27_1443.md:3
2. 1443：变频器故障7
- 对象：洮北 / 上海电气 / W1250系列 / 具体型号：SEC-1250
- 品牌：上海电气
- 机型：W1250系列
- 具体型号：SEC-1250
- 故障代码：1443
- 故障名称：变频器故障7
- 风场/机型：
- 风场：洮北 / 品牌：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、

66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#

处理：IGBT过载,请打开IGBT柜目视检查IGBT是否有损坏情况,“M2 = L2: IGBT over-load”

来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机变频器故障处理手册_4_1443.md:2

131. 通过 CLI：700005为什么会报

问题原文

700005为什么会报

回答原文（2585 个字符）

本地答案：700005为什么会报

结论： 故障码 700005 为「发电机过速1(快速停机)」，在本地知识库中命中 2 条记录，覆盖 3 组风场/机型。

风场/机型明细（共 3 组）

- 1. 风场：四平 / 品牌：华仪 / 机型：1.5,2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#
- 2. 风场：团结 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 3. 风场：新华 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#

1. 700005：发电机过速1(快速停机)

对象：四平、团结、新华 / 华仪 / 1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列 / 具体型号：HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

品牌：华仪

机型：1.5,2.0MW系列、HW2-S2000系列

具体型号：HW82/1500、HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)

故障代码：700005

故障名称：发电机过速1(快速停机)

风场/机型：

- 风场：四平 / 品牌：华仪 / 机型：1.5,2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#
- 风场：团结 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#
- 风场：新华 / 品牌：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#

原因：1. 发电机编码器或线路故障；2. 过速模块或线路故障；3. PLC模块故障；；4. 发电机转速超过设定值

处理：1. 检查发电机编码器或线路是否正常；2. 检查过速模块或线路是否正常；3. 检查PLC模块是否正常

来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_28_700005.md:2；故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_28_700005.md:2

132. 通过 CLI：SC01_05_347怎么复位

问题原文

回答原文（1453 个字符）

本地答案：SC01_05_347

****结论：**** 故障码 SC0105 347（标准码：SC01_05_347） 为「桨叶3CANbus通信故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

1. SC0105 347（标准码：SC01_05_347）：桨叶3CANbus通信故障

对象：洮北 / 明阳 / MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70

品牌：明阳

机型：MY1.5Se系列

具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70

故障代码：SC0105 347（标准码：SC01_05_347）

故障名称：桨叶3CANbus通信故障

风场/机型：

– 风场：洮北 / 品牌：明阳 / 机型：MY1.5Se系列 / 具体型号：MY1.5Se-82、MY1.5Se-89/70 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#

故障描述：OAT变桨系统通讯轴控箱3的PMM故障代码为16#8140或者PMC故障代码为16#8140

程序：偏航程序：0；制动程序：198

复位权限：20,A

来源：故障信息整理/明阳/MY1.5Se系列/明阳MY1.5Se系列风机故障处理手册_52_SC01_05_347.md:3

133. 通过 CLI：0901048为什么会报

问题原文

0901048为什么会报

回答原文（1942 个字符）

本地答案：0901048为什么会报

****结论：**** 故障码 0901048 为「SC_机舱柜内 UPS 空开反馈信号2异常」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0901048：SC_机舱柜内 UPS 空开反馈信号2异常

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳
机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码：0901048
故障名称：SC_机舱柜内 UPS 空开反馈信号2异常
风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：
MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、
MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、
MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、
MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、
MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、
MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、
MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_197_0901048.md:2

134. 通过 CLI：1304012怎么复位

问题原文

1304012怎么复位

回答原文（1922 个字符）

本地答案：1304012

结论： 故障码 1304012 为「SC_网侧 1Pmmu 端口故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：
MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、
MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、
MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、
MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、
MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、
MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、
MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1304012：SC_网侧 1Pmmu 端口故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
品牌：明阳
机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码：1304012
故障名称：SC_网侧 1Pmmu 端口故障
风场/机型：

- 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：
MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、
MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、
MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、
MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、
MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、
MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、
MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_404_1304012.md:3

135. 通过 CLI：1306067为什么会报

问题原文

回答原文（1927 个字符）

本地答案：1306067为什么会报

结论： 故障码 1306067 为「SC_变流器 P62 板风机故障」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 1306067：SC_变流器 P62 板风机故障

对象：良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

品牌：明阳

机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列

具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156

故障代码：1306067

故障名称：SC_变流器 P62 板风机故障

风场/机型：

– 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

来源：故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_611_1306067.md:3

136. 通过 CLI：0600037怎么复位

问题原文

0600037怎么复位

回答原文（1921 个字符）

本地答案：0600037

结论： 故障码 0600037 为「SC_齿轮箱油泵1出口压力高预警」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

– 1. 风场：良井子 / 品牌：明阳 / 机型：MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
、MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
、MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#

1. 0600037: SC_齿轮箱油泵1出口压力高预警
对象: 良井子 / 明阳 / MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156
品牌: 明阳
机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列
具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156
故障代码: 0600037
故障名称: SC_齿轮箱油泵1出口压力高预警
风场/机型:
- 风场: 良井子 / 品牌: 明阳 / 机型: MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列 / 具体型号: MySE3.2-156、MySE4.0-156 / 风机编号: MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY70#、MY71#、MY72#、MY73#、MY74#、MY75#、MY76#、MY77#、MY78#、MY79#、MY80#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#
来源: 故障信息整理/明阳/MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列/明阳MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列风机故障处理手册_82_0600037.md:1

137. 通过 CLI：6860为什么会报

问题原文

6860为什么会报

回答原文（765 个字符）

本地答案：6860为什么会报

结论： 故障码 6860 为「定子网侧电网电压低」，在本地知识库中命中 1 条记录，覆盖 1 组风场/机型。

风场/机型明细（共 1 组）

- 1. 风场: 裕民 / 品牌: 运达 / 机型: 6.XMW系列 / 具体型号: WD200-6250-H115 / 风机编号: CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32

1. 6860: 定子网侧电网电压低
对象: 裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号: WD200-6250-H115
品牌: 运达
机型: 6.XMW系列
具体型号: WD200-6250-H115
故障代码: 6860
故障名称: 定子网侧电网电压低
风场/机型:
- 风场: 裕民 / 品牌: 运达 / 机型: 6.XMW系列 / 具体型号: WD200-6250-H115 / 风机编号: CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
复位权限: AT
来源: 故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_127_6860.md:1

138. 通过 CLI：5496怎么复位

问题原文

5496怎么复位

回答原文（3070 个字符）

本地答案：5496

****结论：**** 故障码 5496 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，归并为 2 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 3 组）

- 1. 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200–6250–H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 2. 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140–2500、WD147–3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
- 3. 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88–1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#

故障含义分组（共 2 类）

1. 5496：桨叶2电机温度高告警

对象：裕民、团结 / 运达 / 6.XMW系列、WD2500系列 / 具体型号：WD200–6250–H115、WD140–2500、WD147–3000
品牌：运达
机型：6.XMW系列、WD2500系列
具体型号：WD200–6250–H115、WD140–2500、WD147–3000
故障代码：5496
故障名称：桨叶2电机温度高告警
风场/机型：
– 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200–6250–H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
– 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140–2500、WD147–3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
处理：1. 由于反馈回路或PT100异常，造成故障信息误报；2. 由于冷却风扇没有正常工作造成变桨电机温度过高；3. 由于变桨电机过载运行
复位权限：AT
来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_39_5496.md:1；故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_58_5496.md:2

2. 5496：桨叶2电机温度过高报警

对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88–1500A
品牌：运达
机型：WD1500系列
具体型号：WD88–1500A
故障代码：5496
故障名称：桨叶2电机温度过高报警
风场/机型：
– 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88–1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
原因：1. 变桨电机PTC反馈错误；2. 变桨电机散热风扇未运行
处理：1. 确认变桨电机电流是否正常2. 若电机确实过热，检查变桨电机风扇是否运行正常，电机温度超过60℃，风扇会运行，如未运行，检查电机接线盒内的温控开关及供电回路。如风扇运行正常，用SCADA查看故障时刻的电机电流，与其他两台电机电流做对比，如异常，手动变桨，检查电机变速齿箱及轴承有无异常。3. 如果温度值明显异常，查看电机PT100接线是否松动，测量PT100阻 值，确认PT100是否损坏
复位权限：AT
来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_56_5496.md:2

139. 通过 CLI：5710为什么会报

问题原文

5710为什么会报

回答原文（2988 个字符）

本地答案：5710为什么会报

结论： 故障码 5710 在本地知识库中命中 3 条记录，覆盖 3 组风场/机型，归并为 3 类不同含义；下面先列全量风场/机型，再按含义分组说明。

风场/机型明细（共 3 组）

- 1. 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 2. 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
- 3. 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14

故障含义分组（共 3 类）

1. 5710：发电机定子防雷信号异常

- 对象：裕民 / 运达 / 6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115
- 品牌：运达
- 机型：6.XMW系列
- 具体型号：WD200-6250-H115
- 故障代码：5710
- 故障名称：发电机定子防雷信号异常
- 风场/机型：
 - 风场：裕民 / 品牌：运达 / 机型：6.XMW系列 / 具体型号：WD200-6250-H115 / 风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32
- 复位权限：MR
- 来源：故障信息整理/运达/6.XMW系列/运达6.XMW系列风机故障处理手册_59_5710.md:2

2. 5710：发电机定子防雷保护反馈超限

- 对象：新华 / 运达 / WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A
- 品牌：运达
- 机型：WD1500系列
- 具体型号：WD88-1500A
- 故障代码：5710
- 故障名称：发电机定子防雷保护反馈超限
- 风场/机型：
 - 风场：新华 / 品牌：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
、E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#
- 原因：1. 防雷未触发，则防雷保护反馈回路异常2. 防雷装置触发
- 处理：1. 检查防雷保护反馈回路。2. 若反馈回路正常，则更换定子防雷装置
- 复位权限：MR
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_75_5710.md:3

3. 5710：发电机定子防雷保护故障

- 对象：团结 / 运达 / WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000
- 品牌：运达
- 机型：WD2500系列
- 具体型号：WD140-2500、WD147-3000
- 故障代码：5710
- 故障名称：发电机定子防雷保护故障
- 风场/机型：
 - 风场：团结 / 品牌：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14
- 处理：发电机防雷保护触发
- 复位权限：MR
- 来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_76_5710.md:3

140. 通过 CLI：二期三期通榆团结风电场有哪些风机机型

问题原文

二期三期通榆团结风电场有哪些风机机型

回答原文（1677 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。
- 团结风电场：华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)；风机编号：HY01#-HY25#）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#-SY49#）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01-S08）、运达 WD2500系列（具体型号：WD140-2500；风机编号：YD01-YD13、YD15-YD38）、运达 WD2500系列（具体型号：WD147-3000；风机编号：YD14、YD29）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#）、华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)；风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#）、运达 WD2500系列（具体型号：WD140-2500、WD147-3000；风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14)
- （二期）/（三期）通榆团结风电场：三一 SE11520

141. 通过 CLI：四期五期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型

问题原文

四期五期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型

回答原文（1683 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。
- 团结风电场：华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)；风机编号：HY01#-HY25#）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#-SY49#）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01-S08）、运达 WD2500系列（具体型号：WD140-2500；风机编号：YD01-YD13、YD15-YD38）、运达 WD2500系列（具体型号：WD147-3000；风机编号：YD14、YD29）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#）、华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)；风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、

C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD140-2500、WD147-3000; 风机编号: YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14)

- (四期) / (五期) 吉林通榆团结D风电场: 运达 WD147-3000

142. 通过 CLI：四期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型

问题原文

四期吉林通榆团结D风电场有哪些风机机型

回答原文 (1678 个字符)

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise: 查询结果：

提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。

- 团结风电场: 华仪 HW2-S2000系列 (具体型号: HW2/S2000(103); 风机编号: HY01#-HY25#)、三一 SE11520高速系列 (具体型号: SE11520; 风机编号: SY01#-SY49#)、三一 4.X-6.7MW系列 (具体型号: SI-200625; 风机编号: S01-S08)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD140-2500; 风机编号: YD01-YD13、YD15-YD38)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD147-3000; 风机编号: YD14、YD29)、三一 4.X-6.7MW系列 (具体型号: SI-200625; 风机编号: S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32)、三一 SE11520高速系列 (具体型号: SE11520; 风机编号: SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#)、华仪 HW2-S2000系列 (具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87); 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD140-2500、WD147-3000; 风机编号: YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14)

- (四期) 吉林通榆团结D风电场: 运达 WD140-2500

143. 通过 CLI：一期通榆团结风电场有哪些风机机型

问题原文

一期通榆团结风电场有哪些风机机型

回答原文 (1679 个字符)

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise: 查询结果：

提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。

- 团结风电场: 华仪 HW2-S2000系列 (具体型号: HW2/S2000(103); 风机编号: HY01#-HY25#)、三一 SE11520高速系列 (具体型号: SE11520; 风机编号: SY01#-SY49#)、三一 4.X-6.7MW系列 (具体型号: SI-200625; 风机编号: S01-S08)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD140-2500; 风机编号: YD01-YD13、YD15-YD38)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD147-3000; 风机编号: YD14、YD29)、三一 4.X-6.7MW系列 (具体型号: SI-200625; 风机编号: S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、

S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32)、三一 SE11520高速系列 (具体型号: SE11520; 风机编号: SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#)、华仪 HW2-S2000系列 (具体型号: HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87); 风机编号: HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#)、运达 WD2500系列 (具体型号: WD140-2500、WD147-3000; 风机编号: YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14)
- (一期)通榆团结风电场: 华仪 HW2/S2000(103)

144. 通过 CLI：八面有哪些风机机型

问题原文

八面有哪些风机机型

回答原文 (1080 个字符)

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 八面风电场: 中车山东 CWT系列 (具体型号: CWT4200-D175; 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59)、中车山东 CWT系列 (具体型号: CWT4800-D185; 风机编号: ZC01-ZC07、ZC09-ZC11、ZC13-ZC18、ZC20-ZC26、ZC28-ZC30、ZC34-ZC38、ZC40-ZC41、ZC43-ZC55、ZC58、ZC60-ZC64)、中车山东 CWT系列 (具体型号: CWT4200-D175、CWT4800-D185; 风机编号: ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11、ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26、ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38、ZC40、ZC41、ZC43-ZC55、ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10、Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61)

145. 通过 CLI：得胜有哪些风机机型

问题原文

得胜有哪些风机机型

回答原文 (309 个字符)

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 得胜风电场: 三一 SI-200625、三一 SI-20067

146. 通过 CLI：福林有哪些风机机型

问题原文

福林有哪些风机机型

回答原文 (322 个字符)

 Windrise
对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 福林风电场：运达 WD200-5500-H115、运达 WD200-6250-H115

147. 通过 CLI：富荣有哪些风机机型

问题原文

富荣有哪些风机机型

回答原文 (716 个字符)

 Windrise
对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 富荣风电场：上海电气 LeapX系列（具体型号：EW6.25N-202；风机编号：SH01-SH32）、上海电气 LeapX系列（具体型号：EW6.25N-202(V2.0)；风机编号：SH33-SH56）、上海电气 LeapX系列（具体型号：EW6.25N-202、EW6.25N-202(V2.0)；风机编号：SH01、SH02、SH03、SH04、SH05、SH06、SH07、SH08、SH09、SH10、SH11、SH12、SH13、SH14、SH15、SH16、SH17、SH18、SH19、SH20、SH21、SH22、SH23、SH24、SH25、SH26、SH27、SH28、SH29、SH30、SH31、SH32、SH33、SH34、SH35、SH36、SH37、SH38、SH39、SH40、SH41、SH42、SH43、SH44、SH45、SH46、SH47、SH48、SH49、SH50、SH51、SH52、SH53、SH54、SH55、SH56)

148. 通过 CLI：华能四平二期四期有哪些风机机型

问题原文

华能四平二期四期有哪些风机机型

回答原文 (1605 个字符)

 Windrise
对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
提示：匹配到 3 个相近场站，请按现场全称确认。
- 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW

系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000 系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW 系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）

- 华能四平风电场二期风电场：新誉 FD77-1500-III
- 华能四平风电场二期/四期风电场：华仪 HW82/1500

149. 通过 CLI：华能四平二期有哪些风机机型

问题原文

华能四平二期有哪些风机机型

回答原文（1605 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise：查询结果：

提示：匹配到 3 个相近场站，请按现场全称确认。

- 四平风电场：金风 GW82-1500-A 系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500 双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW 系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW 系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000 系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000 系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500 双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW 系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000 系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW 系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）
- 华能四平风电场二期风电场：新誉 FD77-1500-III
- 华能四平风电场二期/四期风电场：华仪 HW82/1500

150. 通过 CLI：华能四平三期有哪些风机机型

问题原文

华能四平三期有哪些风机机型

回答原文（1588 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise：查询结果：

提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。

– 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）

– 华能四平风电场三期风电场：上海电气 W2000C-93-80、湘电 XE82-2000

151. 通过 CLI：华能四平五期有哪些风机机型

问题原文

华能四平五期有哪些风机机型

回答原文（1584 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：

提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。

– 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）

– 华能四平风电场五期风电场：远景 EN156/3.0、远景 EN141-2500

152. 通过 CLI：华能四平一期四期有哪些风机机型

问题原文

华能四平一期四期有哪些风机机型

回答原文（1601 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise：查询结果：

提示：匹配到 3 个相近场站，请按现场全称确认。

- 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW 系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000 系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）
- 华能四平风电场一期/四期风电场：三一 SE8215-L3
- 华能四平风电场一期风电场：金风 GW82-1500

153. 通过 CLI：华能四平一期有哪些风机机型

问题原文

华能四平一期有哪些风机机型

回答原文（1601 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。

风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。

输入 help 查看命令，输入 exit 退出。

Windrise：查询结果：

提示：匹配到 3 个相近场站，请按现场全称确认。

- 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP 主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW 系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000 系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
、Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）
- 华能四平风电场一期/四期风电场：三一 SE8215-L3
- 华能四平风电场一期风电场：金风 GW82-1500

154. 通过 CLI：良井子有哪些风机机型

问题原文

良井子有哪些风机机型

回答原文（1380 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 良井子风电场：明阳 MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列（具体型号：MySE3.2-156；风机编号：MY01#-MY08#、
MY29#-MY31#、
MY34#、
MY39#-MY56#、
MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#-MY78#、
MY80#）、明阳 MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列（具体型号：MySE4.0-156；风机编号：MY09#-MY28#、
MY32#、MY33#、
MY35#-MY38#、
MY57#、MY58#、MY60#
MY62#、MY64#、
MY66#-MY69#、
MY71#、MY73#-MY75#、
MY79#、MY81#-MY108#）、明阳 MySE3.0,4.0,5.0,6.25系列（具体型号：MySE3.2-156、MySE4.0-156；风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、
MY29#、MY30#、MY31#、MY34#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY59#、MY61#、MY63#、MY65#、MY70#、MY72#、MY76#、MY77#、MY78#、MY80#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY32#、MY33#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY57#、MY58#、MY60#
MY62#、MY64#、MY66#、MY67#、MY68#、MY69#、MY71#、MY73#、MY74#、MY75#、MY79#、MY81#、MY82#、MY83#、MY84#、MY85#、MY86#、MY87#、MY88#、MY89#、MY90#、MY91#、MY92#、MY93#、MY94#、MY95#、MY96#、MY97#、MY98#、MY99#、MY100#、MY101#、MY102#、MY103#、MY104#、MY105#、MY106#、MY107#、MY108#）

155. 通过 CLI：前进有哪些风机机型

问题原文

前进有哪些风机机型

回答原文（492 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 前进风电场：三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01-S32）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32）

156. 通过 CLI：如意有哪些风机机型

问题原文

如意有哪些风机机型

回答原文（301 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise: 查询结果：
- 如意风电场：上海电气 EW6.25N-202

157. 通过 CLI：什花道有哪些风机机型

问题原文

什花道有哪些风机机型

回答原文（783 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
– 什花道风电场：远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0；风机编号：Y53-Y55）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/3.3；风机编号：Y01-Y52
Y56-Y59）、三一 高速系列（具体型号：SE16033；风机编号：SY01-SY30）、三一 高速系列（具体型号：SE16033；风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）

158. 通过 CLI：四平有哪些风机机型

问题原文

四平有哪些风机机型

回答原文（1752 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
提示：匹配到 7 个相近场站，请按现场全称确认。
– 四平风电场：金风 GW82-1500-A系列（具体型号：GW82-1500-A；风机编号：J01#-J20#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#-C20#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#-H30#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#-S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#-SH22#）、湘电 XE-2000系列（具体型号：XE82-2000；风机编号：X01#、X03#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN156/3.0；风机编号：Y01#-Y06#、Y08#-Y16#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN141-2500；风机编号：Y07#）、新誉 FD77-1500双馈系列（具体型号：FD77-1500-III；风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#）、三一 2MW系列（具体型号：SE8215-L3；风机编号：S01#、S02#、S03#、S04#、S05#、S06#、S07#、S08#、S09#、S10#、S11#、S12#、S13#、S14#、S15#、S16#、S17#、S18#、S19#、S20#、S21#、S22#、S23#、S24#、S25#、S26#、S27#、S28#、S29#、S30#）、上海电气 W2000系列（具体型号：W2000C-93-80；风机编号：SH01#、SH02#、SH03#、SH04#、SH05#、SH06#、SH07#、SH08#、SH09#、SH10#、SH11#、SH12#、SH13#、SH14#、SH15#、SH16#、SH17#、SH18#、SH19#、SH20#、SH21#、SH22#）、华仪 1.5,2.0MW系列（具体型号：HW82/1500；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、H23#、H24#、H25#、H26#、H27#、H28#、H29#、H30#）、远景 NGP主控系列（具体型号：EN-156/5.0、EN-156/3.3、EN156/3.0、EN141-2500；风机编号：Y53、Y54、Y55、Y01-Y52
Y56、Y57、Y58、Y59、Y01#、Y02#、Y03#、Y04#、Y05#、Y06#、Y08#、Y09#、Y10#、Y11#、Y12#、Y13#、Y14#、Y15#、Y16#、Y07#）
– 华能四平风电场三期风电场：上海电气 W2000C-93-80、湘电 XE82-2000
– 华能四平风电场二期风电场：新誉 FD77-1500-III
– 华能四平风电场二期/四期风电场：华仪 HW82/1500
– 华能四平风电场一期/四期风电场：三一 SE8215-L3
– 华能四平风电场五期风电场：远景 EN156/3.0、远景 EN141-2500
– 华能四平风电场一期风电场：金风 GW82-1500

159. 通过 CLI：洮北有哪些风机机型

问题原文

洮北有哪些风机机型

回答原文（1366 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
– 洮北风电场：歌美飒 G52,G58系列（具体型号：G58–850；风机编号：01#–58#）、上海电气 W1250系列（具体型号：SEC–1250；风机编号：59#–98#）、明阳 MY1.5Se系列（具体型号：MY1.5Se–82；风机编号：MY01#–MY33#）、明阳 MY1.5Se系列（具体型号：MY1.5Se–89/70；风机编号：MY34#–MY66#）、歌美飒 G52,G58系列（具体型号：G58–850；风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#）、上海电气 W1250系列（具体型号：SEC–1250；风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#）、明阳 MY1.5Se系列（具体型号：MY1.5Se–82、MY1.5Se–89/70；风机编号：MY01#、MY02#、MY03#、MY04#、MY05#、MY06#、MY07#、MY08#、MY09#、MY10#、MY11#、MY12#、MY13#、MY14#、MY15#、MY16#、MY17#、MY18#、MY19#、MY20#、MY21#、MY22#、MY23#、MY24#、MY25#、MY26#、MY27#、MY28#、MY29#、MY30#、MY31#、MY32#、MY33#、MY34#、MY35#、MY36#、MY37#、MY38#、MY39#、MY40#、MY41#、MY42#、MY43#、MY44#、MY45#、MY46#、MY47#、MY48#、MY49#、MY50#、MY51#、MY52#、MY53#、MY54#、MY55#、MY56#、MY57#、MY58#、MY59#、MY60#、MY61#、MY62#、MY63#、MY64#、MY65#、MY66#)

160. 通过 CLI：同发有哪些风机机型

问题原文

同发有哪些风机机型

回答原文（1483 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
– 同发风电场：华锐 SL1500–ABB系列（具体型号：SL1500/77；风机编号：A01#–A07#、
A09#–A48#、
B15#、B51#–B67#）、华锐 SL1500–ABB系列（具体型号：SL1500/77/XR；风机编号：A08#、A49–A61#、
B01#–B14#、B16#–B50#）、华锐 SL1500–Bachmann系列（具体型号：SL1500/77(bachmann)；风机编号：无）、华锐 SL1500–ABB系列（具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR；风机编号：H01#、H02#、H03#、H04#、H05#、H06#、H07#、H08#、H09#、H10#、H11#、H12#、H13#、H14#、H15#、H16#、H17#、H18#、H19#、H20#、H21#、H22#、A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、
A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、A34#、A35#、A36#、A37#、A38#、A39#、A40#、A41#、A42#、A43#、A44#、A45#、A46#、A47#、A48#、B15#、B51#、B52#、B53#、B54#、B55#、B56#、B57#、B58#、B59#、B60#、B61#、B62#、B63#、B64#、B65#、B66#、B67#、A08#、A49–A61#、B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#、B34#、B35#、B36#、B37#、B38#、B39#、B40#、B41#、B42#、B43#、B44#、B45#、B46#、B47#、B48#、B49#、B50#）、华锐 SL1500–Bachmann系列（具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann)；风机编号：H34#、H35#、H36#、H37#、H38#、H39#、H40#、H41#、H42#、H43#、H44#、H45#、H46#、H47#、H48#、H49#、H50#、H51#、H52#、H53#、H54#、H55#、H56#、H57#、H58#、H59#、H60#、H61#、H62#、H63#、H64#、H65#、H66#)

161. 通过 CLI：团结有哪些风机机型

问题原文

团结有哪些风机机型

回答原文（1776 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
提示：匹配到 5 个相近场站，请按现场全称确认。
– 团结风电场：华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)；风机编号：HY01#-HY25#）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#-SY49#）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01-S08）、运达 WD2500系列（具体型号：WD140-2500；风机编号：YD01-YD13、YD15-YD38）、运达 WD2500系列（具体型号：WD147-3000；风机编号：YD14、YD29）、三一 4.X-6.7MW系列（具体型号：SI-200625；风机编号：S01、S02、S03、S04、S05、S06、S07、S08、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32）、三一 SE11520高速系列（具体型号：SE11520；风机编号：SY01#、SY02#、SY03#、SY04#、SY05#、SY06#、SY07#、SY08#、SY09#、SY10#、SY11#、SY12#、SY13#、SY14#、SY15#、SY16#、SY17#、SY18#、SY19#、SY20#、SY21#、SY22#、SY23#、SY24#、SY25#、SY26#、SY27#、SY28#、SY29#、SY30#、SY31#、SY32#、SY33#、SY34#、SY35#、SY36#、SY37#、SY38#、SY39#、SY40#、SY41#、SY42#、SY43#、SY44#、SY45#、SY46#、SY47#、SY48#、SY49#）、华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)；风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#）、运达 WD2500系列（具体型号：WD140-2500、WD147-3000；风机编号：YD01、YD02、YD03、YD04、YD05、YD06、YD07、YD08、YD09、YD10、YD11、YD12、YD13、YD15、YD16、YD17、YD18、YD19、YD20、YD21、YD22、YD23、YD24、YD25、YD26、YD27、YD28、YD29、YD30、YD31、YD32、YD33、YD34、YD35、YD36、YD37、YD38、YD14）
– （四期）/（五期）吉林通榆团结D风电场：运达 WD147-3000
– （一期）通榆团结风电场：华仪 HW2/S2000(103)
– （二期）/（三期）通榆团结风电场：三一 SE11520
– （四期）吉林通榆团结D风电场：运达 WD140-2500

162. 通过 CLI：向荣有哪些风机机型

问题原文

向荣有哪些风机机型

回答原文（976 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
– 向荣风电场：中车山东 CWT系列（具体型号：CWT4200-D175；风机编号：Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
Z53-Z55、Z62-Z64）、中车山东 CWT系列（具体型号：CWT4800-D185；风机编号：Z01-Z02、Z05、Z07、
Z11-Z52、Z56-Z61）、中车山东 CWT系列（具体型号：CWT4200-D175、CWT4800-D185；风机编号：ZC08、ZC12、ZC19、ZC27、
ZC31、ZC32、ZC33、ZC39、ZC42、ZC56、ZC57、ZC59、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC07、ZC09-ZC11
ZC13、ZC14、ZC15、ZC16、ZC17、ZC18、ZC20-ZC26
ZC28、ZC29、ZC30、ZC34-ZC38
ZC40、ZC41、ZC43-ZC55
ZC58、ZC60、ZC61、ZC62、ZC63、ZC64、Z03、Z04、Z06、Z08-Z10
Z53、Z54、Z55、Z62、Z63、Z64、Z01、Z02、Z05、Z07、Z11、Z12、Z13、Z14、Z15、Z16、Z17、Z18、Z19、Z20、Z21、Z22、Z23、Z24、Z25、Z26、Z27、Z28、Z29、Z30、Z31、Z32、Z33、Z34、Z35、Z36、Z37、Z38、Z39、Z40、Z41、Z42、Z43、Z44、Z45、Z46、Z47、Z48、Z49、Z50、Z51、Z52、Z56、Z57、Z58、Z59、Z60、Z61）

163. 通过 CLI：新华有哪些风机机型

问题原文

新华有哪些风机机型

回答原文（1731 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
- 新华风电场：三一 SE8715系列（具体型号：SE8715；风机编号：A01#-33#、
B01#-B33#）、华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S1500(87)；风机编号：C01#-C33#）、运达 WD1500系列（具体型号：WD88-1500A；风机编号：D01#-D33#、
E01#-E33#、
F01#-F33#）、三一 SE8715系列（具体型号：SE8715；风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06#、A07#、A08#、A09#、A10#、A11#、A12#、A13#、A14#、A15#、A16#、A17#、A18#、A19#、A20#、A21#、A22#、A23#、A24#、A25#、A26#、A27#、A28#、A29#、A30#、A31#、A32#、A33#、
B01#、B02#、B03#、B04#、B05#、B06#、B07#、B08#、B09#、B10#、B11#、B12#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、B18#、B19#、B20#、B21#、B22#、B23#、B24#、B25#、B26#、B27#、B28#、B29#、B30#、B31#、B32#、B33#）、华仪 HW2-S2000系列（具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87)；风机编号：HY01#、HY02#、HY03#、HY04#、HY05#、HY06#、HY07#、HY08#、HY09#、HY10#、HY11#、HY12#、HY13#、HY14#、HY15#、HY16#、HY17#、HY18#、HY19#、HY20#、HY21#、HY22#、HY23#、HY24#、HY25#、C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C14#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C24#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#）、运达 WD1500系列（具体型号：WD88-1500A；风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06#、D07#、D08#、D09#、D10#、D11#、D12#、D13#、D14#、D15#、D16#、D17#、D18#、D19#、D20#、D21#、D22#、D23#、D24#、D25#、D26#、D27#、D28#、D29#、D30#、D31#、D32#、D33#、
E01#、E02#、E03#、E04#、E05#、E06#、E07#、E08#、E09#、E10#、E11#、E12#、E13#、E14#、E15#、E16#、E17#、E18#、E19#、E20#、E21#、E22#、E23#、E24#、E25#、E26#、E27#、E28#、E29#、E30#、E31#、E32#、E33#、F01#、F02#、F03#、F04#、F05#、F06#、F07#、F08#、F09#、F10#、F11#、F12#、F13#、F14#、F15#、F16#、F17#、F18#、F19#、F20#、F21#、F22#、F23#、F24#、F25#、F26#、F27#、F28#、F29#、F30#、F31#、F32#、F33#)

164. 通过 CLI：裕民有哪些风机机型

问题原文

裕民有哪些风机机型

回答原文（963 个字符）

 Windrise

对话模式 · 按需检索风机故障码知识库

直接输入问题后按回车即可对话。
风电专业问题、故障码、风机报警、处理建议类问题会自动检索；也可以说：检索 303804。
输入 help 查看命令，输入 exit 退出。
Windrise：查询结果：
提示：匹配到 2 个相近场站，请按现场全称确认。
- 裕民风电场：三一 6.XMW双馈系列（具体型号：SI-193625；风机编号：YM01-YM11、YM14-YM17）、三一 高速系列（具体型号：SE16033；风机编号：YM13）、运达 6.XMW系列（具体型号：WD200-6250-H115；风机编号：CL01-CL32）、三一 6.XMW双馈系列（具体型号：SI-193625；风机编号：YM01、YM02、YM03、YM04、YM05、YM06、YM07、YM08、YM09、YM10、YM11、YM14、YM15、YM16、YM17）、三一 高速系列（具体型号：SE16033；风机编号：SY01、SY02、SY03、SY04、SY05、SY06、SY07、SY08、SY09、SY10、SY11、SY12、SY13、SY14、SY15、SY16、SY17、SY18、SY19、SY20、SY21、SY22、SY23、SY24、SY25、SY26、SY27、SY28、SY29、SY30、YM13）、运达 6.XMW系列（具体型号：WD200-6250-H115；风机编号：CL01、CL02、CL03、CL04、CL05、CL06、CL07、CL08、CL09、CL10、CL11、CL12、CL13、CL14、CL15、CL16、CL17、CL18、CL19、CL20、CL21、CL22、CL23、CL24、CL25、CL26、CL27、CL28、CL29、CL30、CL31、CL32）
- 长龙山/裕民风电场：运达 WD200-6250-H115

165. 通过 WEB：303804是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 问题原文

303804是什么故障

回答原文（497 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
- 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

2. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
- 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
- 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

166. 通过 WEB：怎么处理

对话上下文：303804是什么故障 -> 怎么处理 问题原文

怎么处理

回答原文（577 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

处理建议：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
- 原因：变桨24V主电源开关断开
- 处理：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况
- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

2. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
- 原因：变桨24V主电源开关断开
- 处理：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况
- 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

167. 通过 WEB：怎么复位

对话上下文：303804是什么故障 -> 怎么处理 -> 怎么复位 问题原文

怎么复位

回答原文（548 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

复位条件：知识库未给出该故障码的复位条件，不能用维修处理步骤代替复位依据。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

- **303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
 - 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1
- **303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

168. 通过 WEB：80是什么故障

对话上下文：80是什么故障 [问题原文](#)

80是什么故障

回答原文（730 个字符）

****故障码 80 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 3 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****
匹配到 3 条记录。

- **80 | Ave High Fore-Aft Vib****
 - 厂家：新誉 / 机型：FD77-1500双馈系列 / 具体型号：FD77-1500-III / 风场：四平 / 风机编号：C01#、C02#、C03#
 - 含义：该故障码表示“Ave High Fore-Aft Vib”。
 - 来源：故障信息整理/3 四平/2.新誉故障代码(已整理，非场站提供资料)/新誉故障代码_27_79.md:10
- **80 | 功率变频器检测到故障****
 - 厂家：华锐 / 机型：SL1500-ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR / 风场：镇赉、同发 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 含义：该故障码表示“功率变频器检测到故障”。
 - 来源：故障信息整理/华锐/SL1500-ABB系列/华锐SL1500-ABB系列风机故障处理手册_27_79.md:2
- **80 | 变频器检测到故障****
 - 厂家：华锐 / 机型：SL1500-Bachmann系列 / 具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann) / 风场：镇赉、同发 / 风机编号：H34#、H35#、H36#
 - 含义：该故障码表示“变频器检测到故障”。
 - 来源：故障信息整理/华锐/SL1500-Bachmann系列/华锐SL1500-Bachmann系列风机故障处理手册_27_79.md:2

169. 通过 WEB：团结风电场

对话上下文：80是什么故障 -> 团结风电场 [问题原文](#)

回答原文（350 个字符）

****未找到精确匹配****

本地知识库未找到与“故障码80 团结风电场 故障含义”匹配的精确记录。

同一故障码 80 在知识库中存在其它风场/机型记录，可作为排除项参考：

- 风场：四平 / 品牌：新誉 / 机型：FD77-1500双馈系列 / 具体型号：FD77-1500-III
- 风场：镇赉、同发 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500-ABB系列 / 具体型号：SL1500/77、SL1500/77/XR
- 风场：镇赉、同发 / 品牌：华锐 / 机型：SL1500-Bachmann系列 / 具体型号：SL1500/82(ver1.0)、SL1500/77(bachmann)

请核对原始故障名称、报码、风场、厂家和机型；如果有 SCADA/HMI 上的完整报警文本，直接按原文再查。

170. 通过 WEB：轴承温度过高，且反复报错，或异响，震动噪声过大是什么原因造成的

对话上下文：轴承温度过高，且反复报错，或异响，震动噪声过大是什么原因造成的 [问题原文](#)

轴承温度过高，且反复报错，或异响，震动噪声过大是什么原因造成的

回答原文（177 个字符）

先确认具体测点，暂时不要把所有“轴承温度”故障混在一起处理。主轴、齿轮箱和发电机轴承的报警阈值、冷却方式和处理步骤都不同。

现场可以先做三件事：对比同一轴承相邻测点和历史温度曲线；用测温仪核对实际温度与传感器读数；检查是否同时出现振动、异响、润滑或冷却异常。

请告诉我具体是哪个轴承/测点、当前温度，以及 HMI/SCADA 上的完整报警名称或报码。

171. 通过 WEB：新华风场运达风机

对话上下文：轴承温度过高，且反复报错，或异响，震动噪声过大是什么原因造成的 -> 新华风场运达风机 [问题原文](#)

新华风场运达风机

回答原文（2151 个字符）

5604 原因分析

匹配到 105 条记录；先展开前 8 条高相关记录。

1. **5604 | 齿轮箱高速轴前端轴承过热(H)**

- 厂家：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风场：新华 / 风机编号：D01#、D02#、D03#
- 可能原因：由于油温检测pt100接线存在虚接,造成此故障信息误报2.由于齿箱冷却润滑系统异常,造成油温过高3.由于齿轮箱传动部件过热,造成油温过高4.由于机舱通风不畅造成；齿轮箱高速轴前端轴承温度(3.2.69-Pt100)>齿轮箱高速轴前端最高温度
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_65_5604.md:1

2. **5605 | 齿轮箱高速轴后端轴承过热(H)**

- 厂家：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风场：新华 / 风机编号：D01#、D02#、D03#
- 可能原因：由于油温检测pt100接线存在虚接,造成此故障信息误报2.由于齿箱冷却润滑系统异常,造成油温过高3.由于齿轮箱传动部件过热,造成油温过高4.由于机舱通风不畅造成；齿轮箱高速轴后端轴承温度(3.2.70-Pt100)>齿轮箱高速轴后端最高温度
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_65_5604.md:2

3. **5704 | 发电机轴承温度过高**

- 厂家：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风场：新华 / 风机编号：D01#、D02#、D03#
- 可能原因：由于反馈回路或PT100异常,造成故障误报；由于轴承缺油或油加的过多,有时候废油无法及时排除,集中在轴承里面,造成故障；轴承损坏或其他未知原因,造成故障
- 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_74_5716.md:2

4. ****5705 | 发电机轴承温度过高(H)****
- 厂家: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风场: 新华 / 风机编号: D01#、D02#、D03#
 - 可能原因: 由于反馈回路或PT100异常,造成故障误报; 由于轴承缺油或油加的过多,有时候废油无法及时排除,集中在轴承里面,造成故障; 轴承损坏或其他未知原因,造成故障
 - 来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_74_5716.md:3
5. ****5616 | 齿轮箱高速轴前端轴承过热警告****
- 厂家: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风场: 新华 / 风机编号: D01#、D02#、D03#
 - 可能原因: 由于油温检测pt100接线存在虚接,造成此故障信息误报2.由于齿箱散热系统,造成油温过高3.由于齿轮箱传动部件过热,造成油温过高。4.由于机舱通风不畅造成; 齿箱高速轴前端轴承温度>“齿箱高速轴前端轴承温度过温停机”参数,模块3.2.69端口
 - 来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_69_5616.md:1
6. ****5204 | 舱内主控柜温度过高****
- 厂家: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风场: 新华 / 风机编号: D01#、D02#、D03#
 - 可能原因: 当时控制柜内温度高于控制柜停机温度上限,检查控制柜内发热部件及风扇是否工作正常; 控制柜停机温度上限设置有误; 控制柜温度监测回路故障
 - 来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_18_5202.md:3
7. ****5205 | 塔底控制柜温度过高****
- 厂家: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风场: 新华 / 风机编号: D01#、D02#、D03#
 - 可能原因: 当时塔底控制柜内温度高于塔底控制柜停机温度上限,检查控制柜内发热部件及风扇是否工作正常; 控制柜停机温度上限设置有误; 控制柜温度监测回路故障
 - 来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_19_5205.md:1
8. ****5443 | 桨叶1电机温度过高超限****
- 厂家: 运达 / 机型: WD1500系列 / 具体型号: WD88-1500A / 风场: 新华 / 风机编号: D01#、D02#、D03#
 - 可能原因: 变桨电机PTC反馈错误; 变桨电机散热风扇未运行; 桨叶1电机温度过高超限,1.直流变桨:(!LVRT)&& (桨叶1电机温度过高.主柜控制器.8A1中E2.4端子出现低电平)2、交流变桨:轴1数字状态量位7(桨叶1电机温度过高)反馈为0
 - 来源: 故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_41_5450.md:3

172. 通过 WEB：顺时针扭缆超限停机是什么故障码

对话上下文：顺时针扭缆超限停机是什么故障码 问题原文

顺时针扭缆超限停机是什么故障码

回答原文（420 个字符）

- **故障码 709：顺时针扭缆超限停机****
- 结论: 故障码 709 表示“顺时针扭缆超限停机”。
- **知识库记录****
匹配到 2 条记录。
1. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****
- 厂家: 三一 / 机型: 6.XMW双馈系列 / 具体型号: SI-193625 / 风场: 裕民 / 风机编号: YM01、YM02、YM03
 - 含义: 该故障码表示“顺时针扭缆超限停机”。
 - 来源: 故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1
2. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****
- 厂家: 三一 / 机型: 高速系列 / 具体型号: SE16033 / 风场: 什花道、裕民 / 风机编号: SY01、SY02、SY03
 - 含义: 该故障码表示“顺时针扭缆超限停机”。
 - 来源: 故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_20_709.md:1

173. 通过 WEB：这个怎么处理

对话上下文：顺时针扭缆超限停机是什么故障码 -> 这个怎么处理 问题原文

这个怎么处理

回答原文（809 个字符）

****故障码 709：顺时针扭缆超限停机****

结论：故障码 709 表示“顺时针扭缆超限停机”。

处理建议：1. 检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位；2. 检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码709是否继续存在

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

- **709 | 顺时针扭缆超限停机****
 - 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
 - 处理：检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位；检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码709是否继续存在
 - 复位：扭缆角度 $>680^{\circ}$ 且顺时针偏航接触器反馈 $= 1$ ，延时3s，触发709；手动复位
 - 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1
- **709 | 顺时针扭缆超限停机****
 - 厂家：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风场：什花道、裕民 / 风机编号：SY01、SY02、SY03
 - 处理：检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位。2、检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码 709 是否继续存在
 - 来源：故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_20_709.md:1

174. 通过 WEB：303804是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 [问题原文](#)

303804是什么故障

[回答原文](#)（497 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

- **303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
 - 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1
- **303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

175. 通过 WEB：709是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 -> 709是什么故障 [问题原文](#)

709是什么故障

[回答原文](#)（985 个字符）

****故障码 709 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 5 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 8 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****709 | 网关自动检索出错****
 - 厂家：歌美飒 / 机型：G52、G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风场：洮北 / 风机编号：01#、02#、03#
 - 含义：该故障码表示“网关自动检索出错”。
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册/歌美飒故障代码手册_28_709.md:9
2. ****709 | 顺时针扭缆****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 含义：该故障码表示“顺时针扭缆”。
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_10_708.md:10
3. ****709 | 顺时针(CW)扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
 - 含义：该故障码表示“顺时针(CW)扭缆超限”。
 - 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_18_708.md:2
4. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****
 - 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
 - 含义：该故障码表示“顺时针扭缆超限停机”。
 - 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1
5. ****709 | 顺时针扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风场：团结 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#
 - 含义：该故障码表示“顺时针扭缆超限”。
 - 来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_18_709.md:1

176. 通过 WEB：怎么处理

对话上下文：303804是什么故障 -> 709是什么故障 -> 怎么处理 [问题原文](#)

怎么处理

回答原文（1713 个字符）

****故障码 709 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 5 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 8 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****709 | 网关自动检索出错****
 - 厂家：歌美飒 / 机型：G52、G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风场：洮北 / 风机编号：01#、02#、03#
 - 摘要：映射型号：G58-850。风机编号：01#、02#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#。场站：洮北。品...
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册/歌美飒故障代码手册_28_709.md:9
2. ****709 | 顺时针扭缆****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 摘要：映射型号：SEC-1250。风机编号：59#、60#、61#、62#、63#、64#、65#、66#、67#、68#、69#、70#、71#、72#、73#、74#、75#、76#、77#、78#、79#、80#、81#、82#、83#、84#、85#、86#、87#、88#、89#、90#、91#、92#、93#、94#、95#、96#、97#、98#。场站：洮北。品牌：上海电气。故障代码：709。故障名称：顺时针扭缆。故障描述：顺时针扭缆。复位：自动。
 - 复位：自动
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_10_708.md:10
3. ****709 | 顺时针(CW)扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
 - 处理：正常应是自动解揽,如果解揽不了,一定要上风机确认电缆是否处在扭曲状态；如果没问题试试手动偏航,往返方向偏航,如果不能偏航检查检查接近开关及其回路；检查凸轮开关是否正常
 - 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_18_708.md:2

4. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****
 - 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
 - 处理：检查风机扭缆角度大于 $\$680^{\circ}$ ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位；检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 $\$680^{\circ}$ ，手动复位后，检查状态码709是否继续存在
 - 复位：扭缆角度 $\$>680^{\circ}$ 且顺时针偏航接触器反馈 $\$= 1\$$ ，延时3s，触发709；手动复位
 - 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1
5. ****709 | 顺时针扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风场：团结 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#
 - 原因：顺时针扭缆超限,由偏航传感器检测
 - 处理：检查电缆缠绕状况
 - 复位：手动
 - 来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_18_709.md:1

177. 通过 WEB：运达风速仪故障是什么码

对话上下文：运达风速仪故障是什么码 [问题原文](#)

运达风速仪故障是什么码

回答原文 (573 个字符)

- **故障码 5307：风速仪故障****

结论：故障码 5307 表示“风速仪故障”。

处理建议：1.检查风速仪线路;2.检查3.3模块21+,21-,22+和22-端口是否正常

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****5307 | 风速仪故障****
 - 厂家：运达 / 机型：WD1500系列 / 具体型号：WD88-1500A / 风场：新华 / 风机编号：D01#、D02#、D03#
 - 原因：1.风速仪线路故障;2.3.3模块故障
 - 处理：检查风速仪线路；检查3.3模块21+,21-,22+和22-端口是否正常
 - 复位：MR
 - 来源：故障信息整理/运达/WD1500系列/运达WD1500系列风机故障处理手册_20_5305.md:3

2. ****5307 | 风速仪故障****
 - 厂家：运达 / 机型：WD2500系列 / 具体型号：WD140-2500、WD147-3000 / 风场：团结 / 风机编号：YD01、YD02、YD03
 - 处理：风速仪线路故障；桨叶冰冻，可能也风1.冰冻导致桨叶和风速风向仪冰冻；大风小功率参数设置有误
 - 复位：MR
 - 来源：故障信息整理/运达/WD2500系列/运达WD2500系列风机故障处理手册_21_5307.md:1

178. 通过 WEB：华仪风速仪故障是什么码

对话上下文：运达风速仪故障是什么码 -> 华仪风速仪故障是什么码 [问题原文](#)

华仪风速仪故障是什么码

回答原文 (651 个字符)

- **故障码 170010：风速仪故障****

结论：故障码 170010 表示“风速仪故障”。

处理建议：1.检查PLC模块是否正常；2.检查风速仪及其线路是否正常；3.检查1k电阻是否损坏或接触不良

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****170010 | 风速仪故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 原因：1.PLC模块故障；2.风速仪或其线路故障；3.1k电阻损坏
 - 处理：检查PLC模块是否正常；检查风速仪及其线路是否正常；检查1k电阻是否损坏或接触不良
 - 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_34_250101.md:3
2. ****170010 | 风速仪故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 原因：1.PLC模块故障；2.风速仪或其线路故障；3.1k电阻损坏
 - 处理：检查PLC模块是否正常；检查风速仪及其线路是否正常；检查1k电阻是否损坏或接触不良
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_34_250101.md:3

179. 通过 WEB：这个怎么处理

对话上下文：运达风速仪故障是什么码 -> 华仪风速仪故障是什么码 -> 这个怎么处理 [问题原文](#)

这个怎么处理

回答原文 (651 个字符)

****故障码 170010：风速仪故障****

结论：故障码 170010 表示“风速仪故障”。

处理建议：1.检查PLC模块是否正常；2.检查风速仪及其线路是否正常；3.检查1k电阻是否损坏或接触不良

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****170010 | 风速仪故障****

- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
- 原因：1.PLC模块故障；2.风速仪或其线路故障；3.1k电阻损坏
- 处理：检查PLC模块是否正常；检查风速仪及其线路是否正常；检查1k电阻是否损坏或接触不良
- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_34_250101.md:3

2. ****170010 | 风速仪故障****

- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
- 原因：1.PLC模块故障；2.风速仪或其线路故障；3.1k电阻损坏
- 处理：检查PLC模块是否正常；检查风速仪及其线路是否正常；检查1k电阻是否损坏或接触不良
- 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_34_250101.md:3

180. 通过 WEB：303804是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 [问题原文](#)

303804是什么故障

回答原文 (497 个字符)

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
- 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。

- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

2. **303804 | 24V主电源开关故障**

- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
- 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
- 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

181. 通过 WEB：新华风场有哪些风机机型

对话上下文：303804是什么故障 -> 新华风场有哪些风机机型 问题原文

新华风场有哪些风机机型

回答原文（313 个字符）

新华风电场机型清单

本地映射表共找到 3 类厂家/机型组合。

1. **三一 / SE8715系列**
 - 具体型号：SE8715
 - 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06# 等，共 66 台
2. **华仪 / HW2-S2000系列**
 - 具体型号：HW2/S1500(87)
 - 风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06# 等，共 33 台
3. **运达 / WD1500系列**
 - 具体型号：WD88-1500A
 - 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06# 等，共 99 台

182. 通过 WEB：刚才那个故障怎么复位

对话上下文：303804是什么故障 -> 新华风场有哪些风机机型 -> 刚才那个故障怎么复位 问题原文

刚才那个故障怎么复位

回答原文（354 个字符）

故障码 303804：24V主电源开关故障

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

复位条件：知识库未给出该故障码的复位条件，不能用维修处理步骤代替复位依据。

知识库记录

已按 新华风场 过滤，仅展示匹配记录。

1. **303804 | 24V主电源开关故障**
 - 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

183. 通过 WEB：303804是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 问题原文

303804是什么故障

回答原文（497 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****
- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
 - 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1
2. ****303804 | 24V主电源开关故障****
- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 含义：该故障码表示“24V主电源开关故障”。
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

184. 通过 WEB：999999是什么故障

对话上下文：303804是什么故障 -> 999999是什么故障 [问题原文](#)

999999是什么故障

回答原文（98 个字符）

****未找到精确匹配****

本地知识库未找到与“999999是什么故障”匹配的精确记录。

请核对原始故障名称、报码、风场、厂家和机型；如果有 SCADA/HMI 上的完整报警文本，直接按原文再查。

185. 通过 WEB：不存在的扭缆超级故障是什么码

对话上下文：不存在的扭缆超级故障是什么码 [问题原文](#)

不存在的扭缆超级故障是什么码

回答原文（101 个字符）

****未找到精确匹配****

本地知识库未找到与“不存在的扭缆超级故障是什么码”匹配的精确记录。

请核对原始故障名称、报码、风场、厂家和机型；如果有 SCADA/HMI 上的完整报警文本，直接按原文再查。

186. 通过 WEB：709是什么故障

对话上下文：709是什么故障 [问题原文](#)

709是什么故障

回答原文（985 个字符）

****故障码 709 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 5 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 8 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****709 | 网关自动检索出错****

- 厂家：歌美飒 / 机型：G52、G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风场：洮北 / 风机编号：01#、02#、03#
- 含义：该故障码表示“网关自动检索出错”。
- 来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册/歌美飒故障代码手册_28_709.md:9

2. ****709 | 顺时针扭缆****

- 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
- 含义：该故障码表示“顺时针扭缆”。
- 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码（已整理，非场站提供资料）/洮北二期上海电气可复位故障码_10_708.md:10

3. ****709 | 顺时针(CW)扭缆超限****

- 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
- 含义：该故障码表示“顺时针(CW)扭缆超限”。
- 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_18_708.md:2

4. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****

- 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
- 含义：该故障码表示“顺时针扭缆超限停机”。
- 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1

5. ****709 | 顺时针扭缆超限****

- 厂家：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风场：团结 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#
- 含义：该故障码表示“顺时针扭缆超限”。
- 来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_18_709.md:1

187. 通过 WEB：这个码哪些风场有

对话上下文：709是什么故障 -> 这个码哪些风场有 [问题原文](#)

这个码哪些风场有

回答原文（236 个字符）

****故障码 709 的知识库覆盖范围****

该报码在本地知识库中有 8 条记录、6 种故障含义。

- 风场：洮北、四平、裕民、团结、新华、什花道、裕民
- 厂家：歌美飒、上海电气、三一
- 机型：G52、G58系列、W1250系列、2MW系列、6.XMW双馈系列、SE11520高速系列、SE8715系列、高速系列

故障含义：

- 网关自动检索出错
- 顺时针扭缆
- 顺时针(CW)扭缆超限
- 顺时针扭缆超限停机
- 顺时针扭缆超限
- 顺时针（CW）扭缆超限

188. 通过 WEB：怎么复位

对话上下文：709是什么故障 -> 这个码哪些风场有 -> 怎么复位 [问题原文](#)

怎么复位

回答原文（1014 个字符）

****故障码 709 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 5 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 8 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****709 | 网关自动检索出错****
 - 厂家：歌美飒 / 机型：G52、G58系列 / 具体型号：G58-850 / 风场：洮北 / 风机编号：01#、02#、03#
 - 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/1.歌美飒故障代码手册/歌美飒故障代码手册_28_709.md:9
2. ****709 | 顺时针扭缆****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 复位条件：自动
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_10_708.md:10
3. ****709 | 顺时针(CW)扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
 - 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
 - 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_18_708.md:2
4. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****
 - 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
 - 复位条件：扭缆角度 $\gt 680^\circ$ 且顺时针偏航接触器反馈 $= 1s$ ，延时3s，触发709；手动复位
 - 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1
5. ****709 | 顺时针扭缆超限****
 - 厂家：三一 / 机型：SE11520高速系列 / 具体型号：SE11520 / 风场：团结 / 风机编号：SY01#、SY02#、SY03#
 - 复位条件：手动
 - 来源：故障信息整理/三一/SE11520高速系列/三一SE11520高速系列风机故障处理手册_18_709.md:1

189. 通过 WEB：怎么复位

对话上下文：怎么复位 问题原文

怎么复位

回答原文（98 个字符）

****请补充故障对象****

当前会话里还没有可以确认的故障码或报警名称，暂时无法判断复位条件。

请直接提供 HMI/SCADA 原始故障码或完整报警名称；如果没有故障码，也可以描述具体部件和现象。

190. 通过 WEB：7是什么故障

对话上下文：7是什么故障 问题原文

7是什么故障

回答原文（977 个字符）

****故障码 7 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 3 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 7 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****7 | 风机维护中****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 含义：该故障码表示“风机维护中”。
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_4_232.md:10
2. ****7 | Nacelle Key SwitchManual****
 - 厂家：新誉 / 机型：FD77-1500双馈系列 / 具体型号：FD77-1500-III / 风场：四平 / 风机编号：C01#、C02#、C03#
 - 含义：该故障码表示“Nacelle Key SwitchManual”。
 - 来源：故障信息整理/3 四平/2.新誉故障代码(已整理，非场站提供资料)/新誉故障代码_3_7.md:9
3. ****7 | 风机维护状态****
 - 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
 - 含义：该故障码表示“风机维护状态”。
 - 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_1_2.md:3
4. ****7 | 风机维护状态****
 - 厂家：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风场：新华 / 风机编号：A01#、A02#、A03#
 - 含义：该故障码表示“风机维护状态”。
 - 来源：故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_1_2.md:3
5. ****7 | 风机维护中****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 含义：该故障码表示“风机维护中”。
 - 来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_4_232.md:2

191. 通过 WEB：为什么会报

对话上下文：7是什么故障 -> 为什么会报 问题原文

为什么会报

回答原文（1001 个字符）

****故障码 7 存在多种含义****

结论：当前条件下匹配到 3 种故障记录，需要结合厂家、机型或风场区分。

****知识库记录****

匹配到 7 条记录；先展开前 5 条高相关记录。

1. ****7 | 风机维护中****
 - 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
 - 可能原因：知识库未给出明确原因，只给出了故障名称或逻辑。
 - 来源：故障信息整理/1 洮北/2.上海电气可复位故障码(已整理，非场站提供资料)/洮北二期上海电气可复位故障码_4_232.md:10
2. ****7 | Nacelle Key SwitchManual****
 - 厂家：新誉 / 机型：FD77-1500双馈系列 / 具体型号：FD77-1500-III / 风场：四平 / 风机编号：C01#、C02#、C03#
 - 可能原因：机舱钥匙开关在"手工"位置
 - 来源：故障信息整理/3 四平/2.新誉故障代码(已整理，非场站提供资料)/新誉故障代码_3_7.md:9
3. ****7 | 风机维护状态****
 - 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
 - 可能原因：知识库未给出明确原因，只给出了故障名称或逻辑。
 - 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_1_2.md:3
4. ****7 | 风机维护状态****
 - 厂家：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风场：新华 / 风机编号：A01#、A02#、A03#

- 可能原因：知识库未给出明确原因，只给出了故障名称或逻辑。
- 来源：故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_1_2.md:3

5. **7 | 风机维护中**

- 厂家：上海电气 / 机型：W1250系列 / 具体型号：SEC-1250 / 风场：洮北 / 风机编号：59#、60#、61#
- 可能原因：知识库未给出明确原因，只给出了故障名称或逻辑。
- 来源：故障信息整理/上海电气/W1250系列/上海电气W1250系列风机故障处理手册_4_232.md:2

192. 通过 WEB：50刹车失败是什么故障码

对话上下文：50刹车失败是什么故障码 问题原文

50刹车失败是什么故障码

回答原文（398 个字符）

****故障码 431：50刹车失败****

结论：故障码 431 表示“50刹车失败”。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****431 | 50刹车失败****

- 厂家：三一 / 机型：2MW系列 / 具体型号：SE8215-L3 / 风场：四平 / 风机编号：S01#、S02#、S03#
- 含义：该故障码表示“50刹车失败”。
- 来源：故障信息整理/三一/2MW系列/三一2MW系列风机故障处理手册_11_431.md:1

2. ****431 | 50刹车失败****

- 厂家：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风场：新华 / 风机编号：A01#、A02#、A03#
- 含义：该故障码表示“50刹车失败”。
- 来源：故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_11_431.md:1

193. 通过 WEB：哪些风场有

对话上下文：50刹车失败是什么故障码 -> 哪些风场有 问题原文

哪些风场有

回答原文（160 个字符）

****故障码 431 的知识库覆盖范围****

该报码在本地知识库中有 5 条记录、3 种故障含义。

- 风场：洮北、四平、团结、新华
- 厂家：上海电气、三一
- 机型：W1250系列、2MW系列、SE11520高速系列、SE8715系列

故障含义：

- B50制动时间超时
- 50刹车失败
- 刹车程序50刹车超时

194. 通过 WEB：新华风场有哪些风机机型

对话上下文：新华风场有哪些风机机型 问题原文

新华风场有哪些风机机型

回答原文（313 个字符）

****新华风电场机型清单****

本地映射表共找到 3 类厂家/机型组合。

1. ****三一 / SE8715系列****

- 具体型号：SE8715
- 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06# 等，共 66 台

2. ****华仪 / HW2-S2000系列****

- 具体型号：HW2/S1500(87)
- 风机编号：C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06# 等，共 33 台

3. ****运达 / WD1500系列****

- 具体型号：WD88-1500A
- 风机编号：D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06# 等，共 99 台

195. 通过 WEB：顺时针扭缆超限停机怎么处理

对话上下文：顺时针扭缆超限停机怎么处理 [问题原文](#)

顺时针扭缆超限停机怎么处理

回答原文（809 个字符）

****故障码 709：顺时针扭缆超限停机****

结论：故障码 709 表示“顺时针扭缆超限停机”。

处理建议：1. 检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位；2. 检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码709是否继续存在

****知识库记录****

匹配到 2 条记录。

1. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****

- 厂家：三一 / 机型：6.XMW双馈系列 / 具体型号：SI-193625 / 风场：裕民 / 风机编号：YM01、YM02、YM03
- 处理：检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位；检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码709是否继续存在
- 复位：扭缆角度 $>680^{\circ}$ 且顺时针偏航接触器反馈 $= 1$ ，延时3s，触发709；手动复位
- 来源：故障信息整理/三一/6.XMW双馈系列/三一6.XMW双馈系列风机故障处理手册_9_709.md:1

2. ****709 | 顺时针扭缆超限停机****

- 厂家：三一 / 机型：高速系列 / 具体型号：SE16033 / 风场：什花道、裕民 / 风机编号：SY01、SY02、SY03
- 处理：检查风机扭缆角度大于 680° ，登机检查电缆实际是否扭缆严重，重新解缆，并调整偏航零位。2、检查顺时针扭缆超限停机主控参数设置是否正确。如果否，将参数设置为 680° ，手动复位后，检查状态码 709 是否继续存在
- 来源：故障信息整理/三一/高速系列/三一高速系列风机故障处理手册_20_709.md:1

196. 通过 WEB：变桨24V主电源开关故障是什么码

对话上下文：变桨24V主电源开关故障是什么码 [问题原文](#)

变桨24V主电源开关故障是什么码

回答原文（577 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

处理建议：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
 - 原因：变桨24V主电源开关断开
 - 处理：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况
 - 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1
2. ****303804 | 24V主电源开关故障****
 - 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
 - 原因：变桨24V主电源开关断开
 - 处理：检查24V主电源开关线路是否存在短路、断路情况
 - 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

197. 通过 WEB：怎么复位

对话上下文：变桨24V主电源开关故障是什么码 -> 怎么复位 [问题原文](#)

怎么复位

回答原文（548 个字符）

****故障码 303804：24V主电源开关故障****

结论：故障码 303804 表示“24V主电源开关故障”。

复位条件：知识库未给出该故障码的复位条件，不能用维修处理步骤代替复位依据。

****知识库记录****
匹配到 2 条记录。

1. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：1.5、2.0MW系列 / 具体型号：HW82/1500 / 风场：四平 / 风机编号：H01#、H02#、H03#
- 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
- 来源：故障信息整理/华仪/1.5,2.0MW系列/华仪1.5,2.0MW系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

2. ****303804 | 24V主电源开关故障****

- 厂家：华仪 / 机型：HW2-S2000系列 / 具体型号：HW2/S2000(103)、HW2/S1500(87) / 风场：团结、新华 / 风机编号：HY01#、HY02#、HY03#
- 复位条件：知识库未给出，不能用维修处理步骤代替复位依据。
- 来源：故障信息整理/华仪/HW2-S2000系列/华仪HW2-S2000系列风机故障处理手册_100_303804.md:1

198. 通过 WEB：新华风场有哪些风机机型

对话上下文：新华风场有哪些风机机型 [问题原文](#)

新华风场有哪些风机机型

回答原文（313 个字符）

****新华风电场机型清单****

本地映射表共找到 3 类厂家/机型组合。

1. ****三一 / SE8715系列****

- 具体型号：SE8715
- 风机编号：A01#、A02#、A03#、A04#、A05#、A06# 等，共 66 台

2. **华仪 / HW2-S2000系列**
 - 具体型号: HW2/S1500(87)
 - 风机编号: C01#、C02#、C03#、C04#、C05#、C06# 等, 共 33 台
3. **运达 / WD1500系列**
 - 具体型号: WD88-1500A
 - 风机编号: D01#、D02#、D03#、D04#、D05#、D06# 等, 共 99 台

199. 通过 WEB：709是什么故障

对话上下文：新华风场有哪些风机机型 -> 709是什么故障 问题原文

709是什么故障

回答原文（271 个字符）

- **故障码 709：顺时针（CW）扭缆超限**

结论：故障码 709 表示“顺时针（CW）扭缆超限”。

知识库记录
已按 新华风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **709 | 顺时针（CW）扭缆超限**
 - 厂家：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风场：新华 / 风机编号：A01#、A02#、A03#
 - 含义：该故障码表示“顺时针（CW）扭缆超限”。
 - 来源：故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_18_708.md:2

200. 通过 WEB：怎么处理

对话上下文：新华风场有哪些风机机型 -> 709是什么故障 -> 怎么处理 问题原文

怎么处理

回答原文（410 个字符）

- **故障码 709：顺时针（CW）扭缆超限**

结论：故障码 709 表示“顺时针（CW）扭缆超限”。

处理建议：1. 正常应是自动解缆，登机确认电缆是否处在扭曲状态；2. 如果没问题试试手动偏航，往反方向偏航，如果不能偏航检查接近开关及其回路；3. 检查凸轮开关是否正常；4. 重新调凸轮

知识库记录
已按 新华风场 过滤，仅展示匹配记录。
1. **709 | 顺时针（CW）扭缆超限**
 - 厂家：三一 / 机型：SE8715系列 / 具体型号：SE8715 / 风场：新华 / 风机编号：A01#、A02#、A03#
 - 处理：正常应是自动解缆，登机确认电缆是否处在扭曲状态；如果没问题试试手动偏航，往反方向偏航，如果不能偏航检查接近开关及其回路；检查凸轮开关是否正常
 - 来源：故障信息整理/三一/SE8715系列/三一SE8715系列风机故障处理手册_18_708.md:2