
## Ing.-Büro Pfeifer Elektro- und Sicherheitstechnik



BEFUNDSCHEIN Ã1/4ber die PrÃ1/4fung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben Seite - 1 der Sachversicherer nach den Prã¼frichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Befundschein-Nr.: Sachverständige Versicherungsnehmer (VN) Risikoanschrift: 57578 Westerwald Musterfirma Hauptstr. 4 Hauptstr. 6 Begleiter vom VN: **NULL** Sachverständiger: Dipl. Ing. Gebhard Pfeifer 57578 Westerwald VdS-Anerk.-Nr.: 20061 Datum der PrÃ1/4fung:27.04.2017 PrÃ1/4fungsdauer: 80 Std. (reine PrÃ1/4fzeit) Art des Betriebes oder der Anlage #WERT Sind frequenzgesteuerte Betriebsmittel (z. B. Motoren) in der elektrischen Anlage installiert? ⊠ ja □ nein Sind Bereiche<sup>1</sup>, die besondere SchutzmaÄŸnahmen erfordern, durch den Betreiber ausgewiesen? ⊠ ia □ nein Wenn ja, welche: Das ist ein Test. Das ist ein Test. Das ist ein Test. Wurden alle Bereiche des Risikostandorts geprüft? 

| ja ☑ nein - Nachbesichtigung (<6 Wo) vereinbart bis zum: #WERT
</p> (Datum) Begrù¼ndung für nicht geprù¼fte BereEtstevurden nur die nach Angabe versicherten Risiken geprüft Wurden nach Aussagen des Betreibers Teilbereiche der Anlage seit der letzten Revision erneuert, erweitert oder umgebaut (entfällt bei Erstprüfung)? □ ja □ nein Wurden alle Mängel der vorhergehenden Revision beseitigt? ■ Bericht fehlt □ ja ☐ nein Gesamtbeurteilung der Anlage Gefährdungskategorie gemäß Prüfrichtlinien VdS 28**fa)** □ (b) □ (c) ⊠ (d) 🗆 Ergänzende Erläuterunge/Das ist eine Testnachricht. Bla. Das ist eine Testnachricht. Das ist ein Test. Ein Test. PrĹ⁄₄fungsergebnif€inzelergebnisse) ☐ Keinen Mangel gestgestellt ☑ Die festgestellten MĤngel sind in Anhang A aufgefļhrt und spĤtestens zu beseitigen bis: Es wurden Mängel festgestellt, die eine Brandgefahr (mit "X" gekennzeichnet) bzw. eine Unfallgefahr (mit "Oâ€c gekennzeichnet) hervorrufen kĶnnen. Diese MĤngel sind unverzĽglich zu beseititiær Mangel ist dann mit einem X oder O zu kennzeichnen, wenn er im Extremfall, aber bei sonst normalen Betriebsbedingungen zu einem Brand bzw. zu einem Personenschaden führen kann.) Dieser Befundschein besteht einschlieÄ Ÿlich des Anhangs aus Seiten. Die elektrische(n) Anlage(n) wurde(n) gemäß den Prüfrichtlinien VdS 2871 nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Bei den nicht im Anhang dieses Befundscheins aufgef $ilde{A}^{\prime}$  $^{\prime}$ hrten Anlagenteilen und Bereichen wurden keine M $ilde{A}$  $^{\prime}$  $^{\prime}$ ngel festgestellt.

Datum und Unterschrift des VdS-anerkannten SachverstĤndigen

Firmenstempel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> das sind z. B. BetriebsstĤtten nach VdS 2033 / Ex-Bereiche / stationĤre Stromerzeugungsanlagen / Ladestationen fýr Fahrzeuge und Flurförderzeuge

			S	eite - 2 -
		Befundschein-Nr.: 1		
Messungen				
• Isolationswiderstankliessung in mind. 50 % aller Stromkreise	□ ja		⊠ nein	
Wenn Isolationswiderstandsmessungen nicht m $\tilde{A}$ ¶glich sind: Lagen ersatzweise Messprotokolle $\tilde{A}$ ½ber Isolationswiderstandsmessungen vor			⊠ nein²	
Wenn nein: Sind Ersatzmaßnahmen nach Aussage des Betreibers vorhanden?	□ ja		⊠ nein	
Bemerkung hierzu: Trennstellen sind nicht ausreichend vorhanden, aus im geforderten Umfang möglich, Isolationsüberwach			•	
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Bemerkung hierzu:	☐ alle oder	50 %	⊠ nein³	
• Schleifenwiderstand Bemerkung hierzu:	□ ja, Anzahl	4: 30 %	⊠ nein³	
• Wurden thermische Auffälligkeiten messtechnisch vorgefunde Bemerkung hierzu: Es wurde keine Thermografieuntersuchung durchge	-		⊠ nein	
Ortsveränderliche Betriebsmittel				
Werden nach Aussage des Betreibers die ortsverĤnderlichen Betriebsmittel regelmäßig geprüft (z. B. gemäß BetrSichV oder BGV A3)?	□ ja		⊠ nein	
Beinhalten diese Prýfungen nach Aussage des Betreibers auch fremde ortsveränderliche Betriebsmittel, d. h. privat mitgebrachte, gemietete, geleaste oder durch Dritte bereitgestellte Betriebsmittel?	e ⊠ ja	☐ nein	□ nr⁵	
Allgemeine Informationen zur geprÃ1/4ften elektrisc	hen Anlag	ge		
Versorgungssystem				
$\boxtimes TN$ $\Box TT$ $\Box IT$	☐ Ring	geinspeisung		
Leistungsbedarf der Gesamtanlage: 2500 kVA				
Maximal möglicher Fremdbezug in %, bezogen auf o. g. Gesamtleistun	gsbedarf		100	%
Maximal $m\tilde{A}$ ¶gliche Eigenerzeugung (ohne Ersatzstrom) in %, bezogen a Gesamtleistungsbedarf	auf o. g.		0	%
Schutzeinrichtung (RCD / RCM):				
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) oder Differenzstrom-Überwachung (RCM) geschýtzte Stromkreis	e in %: 20			
FÃ1/4r statistische Zwecke				
Geschätzte Anzahl der fest angeschlossenen Verbraucher in der elektri	ischen Anlage:	•		
□ <= 250 □ <= 500 □ <= 1.000 □ <=	= 5.000	□ > 5.000	)	

Weitere ErlĤuterungen wie z. B. verwendete MessgerĤte (optional):

 $<sup>^2</sup>$  KÃ $\P$ nnen keine Isolationswiderstandsmessungen durchgefÃ%hrt werden und sind keine Messprotokolle vorhanden, ist dies als Mangel im Anhang (Mängelliste) zu vermerken. Hat der Betreiber nach eigenen Angaben Ersatzmaßnahmen vorgesehen, sind diese zu notieren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bitte oben im Feld hinter den Worten "Bemerkung hierzu:" eine Begründung angeben, z. B. wenn Messungen kaum oder  $\tilde{A}$  berhaupt nicht durchgef $\tilde{A}$  hrt werden konnten. Bitte ebenfalls dort notieren, wenn Messungen nicht notwendig waren, weil z. B. Messprotokolle aus anderen PrÃ1/4fungen vorlagen.

<sup>4</sup> Angabe in der Regel in Prozenten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> nr = nicht relevant, da nach Aussagen des Betreibers keine fremden ortsverĤnderlichen Betriebsmittel vorhanden sind.

## Anhang A zum Befundschein-Nr.: 1

## Allgemeine Bemerkungen

Wenn in der elektrischen Anlage z.B. aus betrieblichen Grþnden keine oder nicht im ausreichenden Umfang Isolations-widerstandsmessungen durchgeführt werden können, wird dringend empfohlen, nach VdS 2349 für eine konstante Isolationsüberwachung zu sorgen. In Einzelfällen kann der Sachversicherer auch ergänzende oder alternative Maßnahmen fordern. Aus der Sicht des Sachversicherers kann dies auch eine thermografische Untersuchung sein.

lfd. Nr.	Gefahr	Gebäude / Anlage / Raum sowie Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen	Mangel- Nummer <sup>2</sup>	Betriebs- Bereich <sup>2</sup>
1	0	Halle Spaner neu NSHV allgemein null	1801	701
2	0	Halle Spaner neu Raum NSHV UV gegenüber	1801	701
3	0	Halle Spaner neu Raum NSHV alt UV neu null	1801	701
4	0	Halle Spaner neu Raum NSHV alt Elektroheizung null	1107	701
5	0	Halle Spaner neu Hacker links von NSHV Schaltschrank / Stromkreis 11F1 Das Schraubsicherungselement wird unzulässig heiß	1806	701
6	0	Halle Spaner neu Halle Sortierung Linck-Schaltschrank 1 +2 / Spaner An mehreren Schützen ist größerer Kontaktverschleiß sichtbar.	1806	701
7	0	Halle Spaner neu Trafozelle 1 / Tür null	1101	701
8	0	Halle Spaner neu Raum Kompressor Beleuchtung Die Leuchte bzw. das Leuchtmittel der Beleuchtung ist defekt.	1805	701
9	0	Halle Spaner neu Hacker seitlicher Motor Das Lüfterrad ist gebrochen.	1805	701
1 0	0	Halle Spaner alt Schaltschrank Spaner 1 Feld 2 / Schütz 3K2M + Feld 10 11K7 Das Schütz zeigt Kontaktverschleiß.	1806	701
1	0	Halle Spaner alt Keller HV Spanerhalle	1801	701
1 2	0	Halle Spaner alt UV Spanerhalle null null	1801	701
1 3	0	Halle Spaner alt Spaner / Rollengang nach Station 4 Antrieb Die Kabeleinführung am Klemmenkasten ist defekt.	1301	701
1 4	0	Halle Spaner alt Spaner / Rollengang nach Station 4 / 1. Querförderer Abzweigdose null	1301	701
1 5	0	Übergabestation null Trafo rechts / Tür	1101	701

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mängel, die eine Brandgefahr darstellen, werden mit "X" und Mängel, die eine Personengefahr darstellen, mit "O" gekennzeichnet
<sup>2</sup> Mangelnummer und die Nummern für die Betriebsbereiche sind der VdS-Mängelstatistik (VdS 2837) zu entnehmen

1 6	0	Übergabestation NSHV null null	1801	701
1 7	0	Gebäude Werkstatt UV Stromkreise F5,F6 (Tankstelle) null	1801	302
1 8	0	Betrieb allgemein null Beleuchtung, Kabelrinnen null	1105	701
1 9	0	Betrieb allgemein null Beleuchtung Bei etlichen Leuchten fehlen die Staubschutzringe an den Leuchtmitteln. Bei möglichem Stauba nfall und Kontakt zu brennbaren Stoffen müssen die Leuchten ein D-Kennzeichnung besitzen (begrenzte Oberflächentemperatur). Defekte Schutzgläser sind zu ersetzen. Halogen-Strahlerle uchten sind wegen der hohen Oberflächentemperatur unzulässig. Staub befindet sich auf den Leuchten.	1803	701
2 0	0	Betrieb allgemein  Mehrfachsteckdosen Es werden z.T. Mehrfachsteckdosen eingesetzt, die nicht die notwendige Schutzart besitzen ( Staub- und Feuchtigkeitsschutz). Ferner sollten die Betriebsmittel industrietauglich sein (keine Billigprodukte).	1803	701