智变链 | 工程变更评审报告

已评审 · 存在未决事项

控制器外壳 · 安装孔变更评审

HSG-001 A → B | DeepSeek 真实模型分析 | 模拟资料

任务：T-c073834fb5c6
运行：R-3c1f78800361 | 输入修订：15 | 评审修订：6
报告：REP-9ead6d970d47
开始：2026-09-15T02:31:12.494831+00:00
结束：2026-09-15T02:31:15.887645+00:00

本报告整理工程评审意见，不代表生产批准或任何处置已执行。数量为关联待核查数量，不是报废或损失。

1 变更摘要

H1：4.0 mm → 4.5 mm；差值 0.5 mm；公差不变。

2 覆盖范围与未决问题

BOM：已覆盖

检验：已覆盖

库存：已覆盖

在制品：已覆盖

订单：已覆盖

生效范围：已确认精确订单清单

仅沿显式字段关联；BOM 当前支持单层展开。

缺失资料表示未覆盖；所有数量为待核查数量，不是损失。

完成评审不代表变更获批或生产动作已执行。

旧版库存：600 件；旧版在制品：200 件。分别统计。

SO-NEW-001：生效范围内；关联路径 CTRL-100 → HSG-001；需求版本 B

SO-OLD-001：本次生效范围外；关联路径 CTRL-100 → HSG-001；需求版本 A

3 结论、证据及人工评审

F001 | H1 · 名义值变化 | 常规核查

事实 / 原文比对 / 工程
原始建议：名义值 4 → 4.5 mm，差值 0.5 mm；公差不变

人工决定：采纳；责任部门：工程
人工意见：保留原建议
理由：无；待补资料：无
保存时间：2026-09-15T02:32:37.238402+00:00

依据：HSG-001_A.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.0 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

依据：HSG-001_B.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.5 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

F002 | 核查装配与工艺适用性 | 常规核查

待核查 / BR06 / 工程
原始建议：需提供配合件、工艺及验证依据；当前不能认定必须换模、调参或报废。

人工决定：待核查；责任部门：工程
人工意见：保留原建议
理由：无；待补资料：配合件图纸、工艺说明与装配验证记录
保存时间：2026-09-15T02:32:38.908520+00:00

依据：HSG-001_A.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.0 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

依据：HSG-001_B.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.5 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

F003 | 检验要求不一致 | 优先处理

规则推导 / BR01 / 质量
原始建议：检验 4.0 mm 与新版 4.5 mm 的要求不同。建议质量部门更新评审，尚未发布新标准。

人工决定：采纳；责任部门：质量
人工意见：保留原建议
理由：无；待补资料：无
保存时间：2026-09-15T02:32:40.585717+00:00

依据：检验标准.csv · CSV 记录结束行 2
item_id=QI-001 | part_no=HSG-001 | feature_id=H1 | revision=A | nominal=4.0 | lower=-0.1 | upper=+0.1 | unit=mm | order_id=SO-NEW-001

依据：HSG-001_B.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.5 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

依据：人工确认生效范围 · 任务输入
订单清单：SO-NEW-001；依据：按 ECN-001 第 3 段，仅 SO-NEW-001 使用 B 版；SO-OLD-001 不在生效范围。

依据：ECN-001.txt · 段落 1
模拟工程变更通知 ECN-001

依据：ECN-001.txt · 段落 2
零件 HSG-001，由 A 版变更为 B 版，特征 H1 安装孔直径由 4.0 mm 调整至 4.5 mm，上下偏差仍为 -0.1/+0.1 mm。

依据：ECN-001.txt · 段落 3
本次明确生效订单仅为 SO-NEW-001，要求使用 B 版。SO-OLD-001 仍按 A 版执行，不在本次生效范围。

依据：ECN-001.txt · 段落 4
旧版库存及未分配在制品需核查用途，不能据此直接认定报废。

依据：ECN-001.txt · 段落 5
模拟数据，不代表任何企业真实订单或生产要求。

F004 | 旧版库存用途待核查 | 常规核查

待核查 / BR02 / 物料管理
原始建议：A 版 600 件；分配订单：未分配。须核查用途及处置方案，不能认定报废。

人工决定：待核查；责任部门：物料管理
人工意见：保留原建议
理由：无；待补资料：旧库存批次分配、用途及处置评估清单
保存时间：2026-09-15T02:32:43.011272+00:00

依据：库存.csv · CSV 记录结束行 2
record_id=INV-A-001 | batch=LOT-A-01 | part_no=HSG-001 | revision=A | quantity=600 | order_id=

依据：HSG-001_B.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.5 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

F005 | 旧版在制品用途待核查 | 常规核查

待核查 / BR05 / 生产
原始建议：A 版 200 件；分配订单：未分配。须核查用途及处置方案，不能认定报废。

人工决定：待核查；责任部门：生产
人工意见：保留原建议
理由：无；待补资料：在制工单分配情况与后续换版安排
保存时间：2026-09-15T02:32:44.659268+00:00

依据：在制品.csv · CSV 记录结束行 2
record_id=WIP-A-001 | work_order=WO-A-01 | part_no=HSG-001 | revision=A | quantity=200 | order_id=

依据：HSG-001_B.pdf · 第 1 页
FEATURE H1 diameter 4.5 mm LOW -0.1 HIGH +0.1

4 部门处理清单

ACT-F001 / 工程 / 常规核查：H1 · 名义值变化；待执行核查。待补资料：无

ACT-F002 / 工程 / 常规核查：核查装配与工艺适用性；待补充资料。待补资料：配合件图纸、工艺说明与装配验证记录

ACT-F003 / 质量 / 优先处理：检验要求不一致；待执行核查。待补资料：无

ACT-F004 / 物料管理 / 常规核查：旧版库存用途待核查；待补充资料。待补资料：旧库存批次分配、用途及处置评估清单

ACT-F005 / 生产 / 常规核查：旧版在制品用途待核查；待补充资料。待补资料：在制工单分配情况与后续换版安排

5 输入快照与运行配置

HSG-001_A.pdf | old
SHA-256：4142d7aaad63686f76b45aca0143883e72a5faad7fe41af845834a59d711f374

HSG-001_B.pdf | new
SHA-256：de5643c74ecd4a172fd6d2b6d36071d8dfd6d52af81e287bf0f8dc67e338a415

ECN-001.txt | ecn
SHA-256：0f319e56aa97f40234dccdce081df3c7e6eba455703d91de16829fa36062faa8

BOM.csv | bom
SHA-256：6b022da771c587a00e877b629ef7446fe4aaebe278b5c07339892f48a1154c91

检验标准.csv | inspection
SHA-256：177728a1a2b8977cf878978d6c48218c0921d35eac08fec0af804cfd76b816ba

库存.csv | inventory
SHA-256：c13ba955aca68fa0e3d268c944ad9d38b99e308af524512983a89b919f8fe7e2

在制品.csv | wip
SHA-256：7eb097b90ce10f0542171f3f57a4f6b72734454f72925c40c28782e486b51a46

订单.csv | orders
SHA-256：b7d4c5d74c99e384dac3ca992c5a92b1a3752629d889197978702f162e892c99

规则：engineering-v1.0；模型：deepseek-flash；提示：drawing-v1.0
运行时长：3.39 秒；应用提取缓存：未使用。

{'document': 'HSG-001_A.pdf', 'attempt': 1, 'seconds': 1.583, 'status': 200, 'usage': {'prompt_tokens': 1352, 'completion_tokens': 82, 'total_tokens': 1434, 'prompt_tokens_details': {'cached_tokens': 1152}, 'prompt_cache_hit_tokens': 1152, 'prompt_cache_miss_tokens': 200}, 'response_model': 'deepseek-flash', 'response_id': 'ffcf2e40-d448-4c27-9934-caa983cce219'}

{'document': 'HSG-001_B.pdf', 'attempt': 1, 'seconds': 1.687, 'status': 200, 'usage': {'prompt_tokens': 1352, 'completion_tokens': 82, 'total_tokens': 1434, 'prompt_tokens_details': {'cached_tokens': 1152}, 'prompt_cache_hit_tokens': 1152, 'prompt_cache_miss_tokens': 200}, 'response_model': 'deepseek-flash', 'response_id': '5b065769-8043-4820-a02c-eaaedc07489a'}