序号	工序/ 作业 场所	作业名称	主要事故类型	L	Е	С	作业条件的 危险性分值 D=L•E•C	风险等级	风险管控责任人	风险管控措施	应急处置措施	风险告知牌
1	数控 车床	车床作业	机械伤害	3	6	3	54	III	车间主	1. 组织员工安全培训2. 规范佩戴防护 用品	切断电源、救助伤员、及时送医	佩戴防护用具当心卷入
			触电	3	6	1	18		任			当心机械伤害
2	模切 机	模切	机械伤害	3	6	3	54	III	车间主		切断电源、救助伤员、及时送医	佩戴防护用具当心卷入
			触电	3	6	1	18		任			当心机械伤害