
上饶市融源再生资源有限公司安全风险管控"一图、一牌、三清单"



风险等级	风险情况			
风险颜色		ハいツゴ目のし		
红色风险		重大风险		
橙色风险		较大风险		
黄色风险		一般风险		
蓝色风险	IV	低风险		

工序/作业场所	危险源	可能导致危事件	风险等级	风险管控责	风险管控措施	应急处置措施	较大风险告知牌
厂房和办公区内各类用电设备和 供配电设施	1. 违章指挥、违章作业; 2. 磨损破坏绝缘层或设备缺少漏 电保护等防护装置;	触电		机修工	度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。3检查和操作人员必须	1. 现场施工人员应立 以为施工人员应不 员应不 以为他, 以为一种, 以为一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是一种, 是	当心触电
各类传动电机、破碎机、粉碎机 、液压剪、铜米机等	1.设备规程、型号、性能不能满足要求 2.违章操作,没有穿戴或穿戴不符合安全规定的劳动防护用品进行操作;	机械伤害		班组级当班班长		2.在医护人员没有来到之前,应检查受伤者的伤势,心跳及呼吸情况,视不同情况	当心卷入
铜熔化铸造区域	1. 违章操作,没有穿戴符合安全规定的劳保用品进行操作 2. 安全管理存在不足,操作失误,致使蒸汽泄露,对人员造成严重的烫伤,甚至死亡	灼烫		班组级当班班长	2. 操作人员正确佩戴防护用品	采取不同的急救措施 1.救助伤员,清理伤 口,及时就医, 2.在医护人员没有来 到之前,应检查受伤 者的伤势,心跳及呼 吸情况,视不同情况 采取不同的急救措施	