上饶市融源再生资源有限公司安全风险管控"一图、一牌、三清单"



工序/作业场所 1.设备规程、型号、性能不能满 1. 违章操作,没有穿戴符合安全 1.救助伤员,清理伤口, 规定的劳保用品进行操作 2. 安全管理存在不足,操作失误 铜熔化铸造区域 , 致使蒸汽泄露, 对人员造成严 重的烫伤,甚至死亡