氧气 MSDS

一、化学品标识		
化学品中文名称	氧; 氧气	
化学品英文名称	oxygen	
分子式	O_2	
分子量	32. 0	
二、成分/组成信息		
有害物成分	含量	
氧	≥99.99%	
三、危险性概述		
危险性类别	第2.2 类中不燃气体。	
侵入途径	吸入。	
健康危害	常压下, 当氧的浓度超过 40%时, 有可能发生氧中毒。吸入 40%~	
	60%的氧时,出现胸骨后不适感、轻咳,进而胸闷、胸骨后烧灼感和	
	呼吸困难,咳嗽加剧;严重时可发生肺水肿,甚至出现呼吸窘迫综合	
	征。吸入氧浓度在 80%以上时,出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩	
	晕、心动过速、虚脱,继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。	
	长期处于氧分压为 60~100kPa(相当于吸入氧浓度 40%左右)的条件	
	下可发生眼损害,严重者可失明。	
环境危害	无。	
燃爆危险	与易燃气体混合可形成具有爆炸性的混合物。容器受热有爆炸危险。	
	本品助燃。	
四、急救措施		
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。	
五、燃爆特性与消防		
危险特性	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物	
	质。与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。	
灭火方法及灭火剂	用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,	
	用水喷淋保护切断气源的人员,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭	
	火。	
六、泄漏应急处理		
应急处理	切断火源。穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能	

验后再用。 七、操作处置与储存 操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作均	
操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、	
 工作场所严埜吸烟、沅홍易燃、可燃物、防止与休泄漏到工作+	易所空
提供学文本法 工厂勿//厂 不及/档。码图勿然、马然物。例止【种他棚封工厂	// 1 —
操作注意事项 气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶。	及附件
破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30)°C .
储存注意事项 应与易(可)燃物、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储	字区应
备有泄漏应急处理设备。	
八、接触控制/个体防护	
呼吸系统防护 一般不需特殊防护。	
眼睛防护 一般不需特殊防护。	
身体防护	
手防护 戴一般作业防护手套。	
九、理化特性	
外观与性状	
熔点(℃) -218.8	
沸点 (℃) -183.1	
相对密度(水=1) 1.14(-183℃)	
相对密度(空气=1) 1.43	
饱和蒸汽压(kPa) 506.62(-164℃)	
临界温度(℃) -118.4	
临界压力(MPa) 5.08	
溶解性溶于水、乙醇。	
主要用途 用于切割、焊接金属等。	
十、稳定性和反应性	
禁配物 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。	
十一、生态学资料	
其它有害作用 对环境无害。	
十二、废弃处置	
废弃处置方法 废气直接排入大气。	
十三、运输信息	
包装方法 钢质气瓶	
运输注意事项 氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安	全帽。

钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应尽量早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。