								ГУ	ИР.01	188.000	01	3		3	
			БГ	УИР	ГУИР.468331.001						0188.00001				
			N	Модуль (одуль охранного устройства с оповеш				цением по сети сотовой связи						
			В	Цех	Уч.	PM	Опер.		Ко	од, наимен	ование оп	ерации			
			Г Обозначение документа												
			Д		Код обо	Наименование, модель оборудования									
			Е	CM	Проф.	Р УТ	КР	КОИД	EH	ОΠ	Кшт.	Тп.з.	T	шт.	
			Л/М				нование детал								
\vdash	-		H/M	/ ''											
			01	,	5		0.45	T.0		U					
\vdash	╄	B02 1 5 1 045 Контроль визуальный													
			Г03 ГУИР.28385.00108, ИОТ 2704-2020 Д04 Рабочее место визуального контроля VS8									20			
\Box	+		Д04	0.2	12664	_	1	Раоочее м		ального ко	онтроля V	58			
				E05 03 12664 5 1 1 1 1											
				 Подать плату на систему визуального контроля. Проверить модуль на соответствие КД, на отсутствие механических повреждений платы и ЭК. 											
		O07 2. Проверить модуль на соответствие кд, на отсутствие механических повреждении платы и ооо 3. Проверить качество паяных соединений.										ıĸ.			
	О08 3. Проверить качество паяных соединении. О09 4. Проверить визуально качество отмывки модуля на отсутствие остатков флюса, нагара, ша									no IIIonii	HOD HY	ишоя			
		О09 4. Проверить визуально качество отмывки модуля на отсутствие остатков флюса, нагара, шари О10 белого налета и других загрязнений.									ков пр	иноя,			
		О10 оелого налета и других загрязнении. О11 5. Подать плату на следующую операцию.													
			12												
B13 1 8 2							050	Контроль	электрі	лиеский					
Г14 ГУИР.28655.00138, ИОТ 2474-2020								Koniposis	жектр	Теский					
	Д15 Система электрич							тектриче	ского конт	nong SPF	4 M430N	ΛX			
			E16	03	13750	5	1	1	1 1	ekoro kom	роли от Ел	1 111 15011	121		
			_				рического ко	нтропя	•						
	_	_		2. Выполнить электрический контроль модуля по программе.											
				3. Подать плату на следующую операцию.											
			20												
			B21	1	1	3	055	Маркиро	вка						
			Г22	ГУИР.28	785.00119, I	AOT 2364-20	020								
			Д23					Принтер С	P-12						
			E24	03	12890	5	1	1	1						
			O25	1. Податі	ь плату на ав	втомат.									
			O26	2. Марки	ровать крас	кой СТ3.19.	.1-01 черная ?	У2 ТУ29-02	-1126-86	5 по СТП 9	22-95 мет	одом			
			O27	шелкогра	фии ГОСТ 2	2.304-81									
			O28	3. Податі	ь плату на сл	едующую о	перацию.								
			29												
			B30		2	3	060	Нанесени	е защиті	ного покры	ытия				
				ГУИР.23	685.00039, I	AOT 2383-20	020								
[Д32 Система нанес								защитных	материал	ов Centu	ry C-7	70	
			E33	03	12642	5	1	1 1							
<u> </u>	О34 1. Подать плату из линии на автомат. О35 2. Нанести лак ЭП-730.9.УХЛ2.3 по программе.														
		ОЗ6 3. Подать плату из автомата в разгрузчик печатных узлов.													
	37														
<u> </u>			38												
			39												
			40												
نے [ی ا	_H	41												
(y6л	Взам	Подл.	42												
Ħ	M	드	43												
			N	ſК											