




H-1




G-G




K




F-F



W-W



C-O



D-D

切断部及指示なき角綾は必ず
0.3cヤスリ仕上げによる面取りの事
REMOVE ALL SHARP EDGES (CHAMFER 0.3)