SINTEF

**Organisatorisk enhet** Lab Community Oslo
**Lokasjon** Mekanisk verksted
**Utstyr / Aktivitet** Dreibenk

**Dato** 22.02.2023
**Vurdert av** LARS DOKMO, ANJA ENGTRØ
**Linjeleder** ESKILD DAHL

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | | |
| Bruk av dreibenk | Personskade på grunn av feil bruk. | Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret.<br>Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Fastspenning av arbeidsstykket | Arbeidsstykket løsner og slenges ut i rommet | Operatøren sørger for innfesting i ht opplæring | C2 | | | | | | | | | | | |
| Fastspenning av arbeidsstykket | Arbeidsstykket løsner delvis | Stopper maskinen og sikrer riktig og god nok innfesting. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Fastspenning av arbeidsstykket | Operatøren glemmer å fjerne chucks-nøkkel slik at denne slenges ut i rommet når maskinen startes | Det er egen sjekkliste ved maskinen som viser hva man skal gjøre før man starter maskinen. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Bearbeiding av arbeidstykket | Sprut av spon på operatør. | Operatøren justerer hastigheten slik at man får riktig sponlengde.<br>Bruker tettsittende vernebriller / visir. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Bearbeiding av arbeidstykket | Operatørens klær og/eller hår setter seg fast i roterende del. | Operatøren har overdel med lange ermer som sitter tett rundt håndleddene og sikrer at hår er satt opp/tildekket slik at det ikke kan komme borti roterende deler.<br>Klær med hengende snorer benyttes ikke. | C2 | | | | | | | | | | | |
| Bearbeiding av arbeidstykket | Hørselskade | Bruker hørselvern | A1 | | | | | | | | | | | |
| Bearbeiding av arbeidstykket | Kutt- og eller varmeskade på hender | Bruker egnede hansker. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Demontering av arbeidsstykket | Chucks-nøkkel glemmes i maskin | Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret. | B2 | | | | | | | | | | | |