

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak		Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak		Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø		Ondomme	Økonomi / materiell			
Måling av densitet.	Sprut av påstrykningsmembran, maling eller andre stoffer / stoffblandinger gjennom hullet i lokket når lokket skrus på.	Holde hånden med vernehansker lett over hullet i lokket slik at eventuell sprut stoppes.	B2							
Måling av densitet.	Søl på klær, hud, sprut i øyne.	Bruker av langermet labfrakk. Bruker vernebriller og hansker i henhold til krav i sikkerhetsdatablad.	B2							
Måling av densitet.	Søl på utstyr / innredning i omgivelsene.	Holde hånden med vernehansker lett over hullet i lokket slik at eventuell sprut stoppes.	B2							
Måling av densitet.	Ødelegge måleutstyr (den er lettbrekkelig i overgangen mellom ball og skaft)	Arbeide forsiktig			B2					