SINTEF

Organisatorisk enhet SINTEF Community, Bygninger og installasjoner, Lab Oslo
Lokasjon Laboratoriene
Utstyr / Aktivitet Testing av baderomsmoduler

Dato 27.09.2018
Deltagere LARS DOKMO, GEIR ASLE HÅPNES
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Adkomst inn og ut av baderomsmodul når den står på bukker vi trapp på utsiden.	Fall til gulv fordi trappa velter.	Benytter en bred trapp med rekkverk på siden og plattform på høyde med gulvet i baderomsmodulen.	A3											
Adkomst inn og ut av baderomsmodul via trapp på utsiden når den står på bukker.	Fall til gulv fordi en mister balansen, ikke har noe rekkverk å holde i.	Benytter en bred trapp med rekkverk på siden og plattform på høyde med gulvet i baderomsmodulen.	A3											
Kjøring av test med vann.	Lekkasje av vann til gulv under baderomsmodulen som sprer seg i hallen/ned i etasjen under.	Det er sensor på gulvet under baderomsmodulen som er koblet mot stoppkran. Sluk i gulvet og tilrettelagt med "fall" mot sluk.				A2								
"Påkobling" av avtrekksrør på taket av modulen for å trekke ut fukt.	Fall til gulv.	Bruker sakselift for adkomst til å sette på røret på takt. Trenger da ikke forlate lifte som står tett inntil modulen.	A3											