


## Ly 板使用说明




使用方法一: 取代 L1 板, W40-06 上连接 W40 或 W45,X 轴可以连在 Ly 板的正面(如图 1),也可以连在 Ly 板的背面(如图 2),可根据实际情况灵活运用。






(图 1)


使用方法二: 取代 L2, W45-15 上连 W45-15 (图 3)或 W40-06 (图 4),正反面也都可以连接。





(图3)

使用方法三: 在 W40-06、W40-10、W45-15 平卧的基础上连接 W40-06、W40-10、W45-15、X35、S35。



## Ly 板赠配紧固件

使用方法一: M5x20 圆柱头螺钉 4 颗, M5X16 杯头螺钉 4 颗, 方螺母 4 颗;

使用方法二: M5x20 圆柱头螺钉 4 颗, M5X16 杯头螺钉 4 颗, 方螺母 4 颗;

使用方法三: M5x20 圆柱头螺钉 4 颗, M5X12 杯头螺钉 4 颗, 方螺母 4 颗;

注: 以上所配螺钉数量均为单个 Ly 板所赠配数量